

## ผลการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.ระย.) กองตรวจมลพิษ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.ระยอง) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาของปัญหาน้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ขณะตรวจสอบ พบว่า มีน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของ อบจ. ระยอง ไหลลงลำรางสาธารณะและไหลผ่านพื้นที่เอกชนที่มีการนำขยะมาเทกองเพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ทำให้เมื่อฝนตกจะมีน้ำเสียดังกล่าวไหลมารวมกับน้ำที่ล้นออกมา และยังพบว่ามีพื้นที่รับน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งมีเศษวัชพืชเน่าเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของน้ำเน่าเสียที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซึ่ง อบจ.ระยอง ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นจุดที่มีน้ำล้นแล้ว ทั้งนี้ ศคพ. ๑๓ ได้เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน ๑ จุด บริเวณท้ายน้ำไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการและ คพ. ได้แนะนำให้ อบจ.ระยอง ขุดลอกเอาเศษวัชพืชในแอ่งน้ำที่เน่าเสียออกไปเพื่อลดปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ ได้ทำการตรวจสอบจุดที่พบว่ามีน้ำเสียไหลลงคลองทับมาบริเวณฝายน้ำล้นคลองทับมา ซึ่งน้ำมีลักษณะสีดำเข้ม จากการตรวจสอบพบว่า มีร่องน้ำที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่บ่อฝังกลบขยะของ อบจ.ระยอง ซึ่งทาง อบจ.ระยอง จะเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามลำดับต่อไป

