



รายงานสถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด ปี 2567



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

จังหวัดเชียงราย



คุณภาพน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
แม่น้ำกก 4 จุด และ แม่น้ำอิง 2 จุด
เวียงหนองล่อง 6 จุด

แหล่งน้ำผิวดิน คือ แม่น้ำกก อยู่ในเกณฑ์ดี แม่น้ำอิง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และแม่น้ำโขง อยู่ในเกณฑ์ดี และ เวียงหนองล่อง (แหล่งน้ำธรรมชาติ) อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม

ปัญหาคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่กำหนดเป็นประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมงและกีฬาทางน้ำ พบ พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ **แม่น้ำกก** พบ TCB FCB และ NH_3 บริวณ อ.เมืองเชียงราย **แม่น้ำอิง** พบ TCB FCB บริวณ อ.พญาเม็งราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แหล่งน้ำดิบ

แหล่งน้ำดิบ ปี 2567 สดพ.1 สำรวจคุณภาพน้ำ
ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง ผ่านเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาได้ 10 แห่ง

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1)การถ่ายโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้านจากหลายหน่วยงาน ทำให้รูปแบบการบริหารและการซ่อมบำรุงของหน่วยงานที่รับโอนยังขาดศักยภาพการดูแลระบบ
- 2)การขาดการถ่ายทอดความรู้ : ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
- 3)คุณภาพน้ำและต้นทุน : แหล่งน้ำดิบมีความหลากหลาย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หากงบประมาณ อปท. ไม่เพียงพอ อาจทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 น้ำเสียชุมชน

- จำนวนระบบ : 3 แห่ง ดำเนินการปกติ 2 แห่ง ได้แก่
 - 1) ระบบบำบัด ทน.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย :ประเภท AL
 ความสามารถรองรับน้ำเสีย 27,200 ลบ.ม./วัน
 เฉลี่ยปริมาณน้ำเสียที่รวบรวมต่อวัน 12,441.52 ลบ.ม./วัน
 - 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย :ประเภท SP
 ความสามารถรองรับน้ำเสีย 6,346 ลบ.ม./วัน
 เฉลี่ยปริมาณน้ำเสียที่รวบรวมต่อวัน 2,777.86 ลบ.ม./วัน
- * ปัจจุบันไม่เดินระบบ เนื่องจากเกิดอุทกภัย เมื่อ ก.ย. 2566
- 3) ระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย :ประเภท CW
 ความสามารถรองรับน้ำเสีย 50 ลบ.ม./วัน
 เฉลี่ยปริมาณน้ำเสียที่รวบรวมต่อวัน 11.488 ลบ.ม./วัน

>> คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ค่าเฉลี่ยรายปี 70.55 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM_{10} ไม่ได้ตรวจวัด

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษด้านอากาศ

- สื่อสารข้อมูล PM2.5 / AQI อย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดระเบียบเครื่องมือตรวจวัดฝุ่น PM_{2.5} ของแต่ละเครือข่าย
- บริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านระบบ BurnCheck/FireD เพื่อใช้ข้อมูลรองรับการตัดสินใจ
- เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน จัดอุปกรณ์ป้องกันและพื้นที่ปลอดภัยช่วงค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน



» แหล่งกำเนิดมลพิษ

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 0 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ สถานประกอบการ 8 เรื่อง (80%) และเหตุเดือดร้อนรำคาญ 2 เรื่อง (20%)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลฝอย

- โรงงาน / กิจการบางแห่ง ยังมีการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน
- แรงตรวจสอบ กำกับติดตาม และบังคับใช้กฎหมาย
- ชุมชน/กิจกรรมท้องถิ่น เช่น การเผา การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
- ส่งเสริมการจัดการที่ถูกต้อง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระบบกำจัดมูลฝอย / น้ำเสีย บางพื้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ



>> สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ 940 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์
535 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 259 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง
80 ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ขยะมูลฝอย

- การจัดการขยะยังไม่ได้ได้รับความสำคัญเพียงพอ
- 🖱️ แนวทางแก้ไข: สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญ พร้อมบรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่อย่างจริงจัง
- ภูมิประเทศและระยะห่างของชุมชนเป็นอุปสรรค
- 🖱️ แนวทางแก้ไข: ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดการขยะในระดับชุมชน/ตำบล และพัฒนาระบบขนส่งขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่
- ประชาชนบางส่วนต่อต้านการกำจัดแบบรวมศูนย์
- 🖱️ แนวทางแก้ไข: จัดเวทีสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่กำจัด เพื่อลดความกังวลของชุมชน . . . 🖱️

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน

แหล่งน้ำผิวดิน

จำนวน 2 แหล่งน้ำ คือ

แม่น้ำกว๋ง อยู่ในเกณฑ์พอใช้

และ**แม่น้ำลี้** อยู่ในเกณฑ์ดี

จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน แม่น้ำกว๋ง 7 จุด และ แม่น้ำลี้ จำนวน 4 จุด

ปัญหาคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่กำหนดเป็นประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การประมง และกีฬาทางน้ำ พบพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ **แม่น้ำลี้** พบ TCB และ **แม่น้ำกว๋ง** พบ BOD TCB FCB และ NH_3 บริเวณอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ อ.เมืองลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน



แหล่งกำเนิดมลพิษ

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 5 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ที่พักอาศัย 1 เรื่อง (17%) สถานประกอบการ 3 เรื่อง (50%) และเหตุเดือดร้อนรำคาญ 2 เรื่อง (33%)



ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลฝอย

- โรงงาน / กิจการบางแห่ง ยังมีการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน
- เปรียบเทียบค่ากับมาตรฐาน และบังคับใช้กฎหมาย
- ชุมชน/กิจกรรมท้องถิ่น เช่น การเผา การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
- ส่งเสริมการจัดการที่ถูกต้อง ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระบบกำจัดมูลฝอย / น้ำเสีย บางพื้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ 15 แห่ง

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1) การถ่ายโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้านจากหลายหน่วยงาน ทำให้รูปแบบการบริหารและการซ่อมบำรุงของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดศักยภาพการดูแลระบบ
- 2) การขาดการถ่ายทอดความรู้ : ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
- 3) คุณภาพน้ำและต้นทุน : แหล่งน้ำดิบมีความหลากหลาย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หากงบประมาณ อปท. ไม่เพียงพอ อาจทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

น้ำเสียชุมชน

- จำนวนระบบ : 1 แห่ง แบบเอสบีอาร์ (SBR) ดำเนินการปกติ
- ปริมาณน้ำเสีย : ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 3,125 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 2,500 ลบ.ม./วัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน

- น้ำเสียเข้าระบบน้อย ควรตรวจสอบประสิทธิภาพท่อและเครื่องสูบน้ำเสียสม่ำเสมอ
- ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ควรเร่งทำ MOU ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมไฟฟ้าชำรุด ควรตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์ และมีผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง $\text{PM}_{2.5}$ ค่าเฉลี่ยรายปี 56.43 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่นละออง PM_{10} ไม่ได้ตรวจวัด

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษด้านอากาศ

- สื่อสารข้อมูล $\text{PM}_{2.5}$ / AQI อย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดระเบียบเครื่องมือตรวจวัดฝุ่น $\text{PM}_{2.5}$ ของแต่ละเครือข่าย
- บริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านระบบ BurnCheck/FireD เพื่อใช้ข้อมูลรองรับการตัดสินใจ
- เยี่ยมเยียนสุขภาพประชาชน จัดอุปกรณ์ป้องกันและพื้นที่ปลอดภัยช่วงค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ 303 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 138 ตัน/วัน
กำจัดอย่างถูกต้อง 132 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 33 ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลฝอย

- สถานที่กำจัดขยะไม่ถูกกฎหมาย อยู่ในพื้นที่ป่า/ที่สาธารณะ ไม่สามารถของบประมาณปรับปรุงได้
- งบประมาณจำกัด ทำให้ อปท. ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรไม่เพียงพอ/ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การประสานงานและการจัดการขยะขาดประสิทธิภาพ

» คุณภาพน้ำ

» น้ำผิวดิน

แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 2 แห่ง คือ **แม่น้ำปิง** อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และ**แม่น้ำกวง/เกณฑ์พอใช้**

มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 13 แห่ง

» แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 27 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้จำนวน 17 แห่ง

ปัญหาคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่กำหนดเป็นประเภทที่ 3 เพื่อการเกษตร พบพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ **แม่น้ำปิง** พบ BOD TCB FCB และ NH_3 บริเวณ อ.แม่แตง อ.จอมทอง และ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ **แม่น้ำกวง** พบ BOD TCB บริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ อ.เมืองลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำผิวดิน

เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำเสียด้วยการเพิ่มน้ำต้นทุน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตลอดลำน้ำให้มีสภาพการไหลที่ดี ไม่เกิดการหมักหมมเน่าเสียของพืชน้ำ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด รวมถึงการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินสม่ำเสมอเป็นระยะ

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำดิบ

- 1) การถ่ายโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้านจากหลายหน่วยงาน ทำให้รูปแบบการบริหารและการซ่อมบำรุงของหน่วยงานที่รับผิดชอบขาดศักยภาพการดูแลระบบ
- 2) การขาดการถ่ายทอดความรู้ : ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
- 3) คุณภาพน้ำและต้นทุน : แหล่งน้ำดิบมีความหลากหลาย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หากงบประมาณ อปท. ไม่เพียงพอ อาจทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

» น้ำเสียชุมชน

- จำนวนระบบ : 1 แห่ง แบบบ่อเติมอากาศ (LA) ดำเนินการปกติ
- ปริมาณน้ำเสีย :
 - น้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวัน 22,705.80 ลบ.ม./วัน
 - เข้าสู่ระบบเฉลี่ย 20,000 ลบ.ม./วัน
- ปัญหา : สถานีสูบน้ำบางแห่งชำรุด และแนวท่อส่งน้ำเสียไม่สมบูรณ์
- แนวทางแก้ไข : อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และวางแผนแนวท่อส่งน้ำเสียใหม่

» คลองแม่ย่า

- การสำรวจและติดตามตรวจสอบน้ำคลองแม่ย่า ประจำปี 2567 จำนวน 6 ครั้ง 12 จุด พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก การวิเคราะห์โลหะหนัก 8 ธาตุ ไม่มีค่าเกินมาตรฐาน บ่งชี้ว่า คุณภาพน้ำและความสกปรกของคลองแม่ย่าเกิดจากน้ำเสียของชุมชนเป็นส่วนใหญ่

» คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง $\text{PM}_{2.5}$ ค่าเฉลี่ยรายปี 63.08 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM_{10} ไม่ได้ตรวจวัด
- ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- สื่อสารค่าฝุ่น $\text{PM}_{2.5}$ / AQI อย่างถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดระเบียบเครื่องมือตรวจวัด
- บริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านระบบ BurnCheck / FireD เพื่อควบคุมและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
- เยี่ยมเยียนสุขภาพประชาชน ช่วงค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและพื้นที่ปลอดภัย



» แหล่งกำเนิดมลพิษ

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 34 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 16 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ สถานประกอบการ 14 เรื่อง (88%) และเหตุเดือดร้อนรำคาญ 2 เรื่อง (12%)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1) เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ เข้าข่ายกฎหมายอื่น (เช่น เสียงดังเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535)
- 2) อำนาจหน้าที่อยู่กับ อปท. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ต้องประสานส่งต่อให้ดำเนินการ
- 3) กระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า และประชาชนได้รับผลกระทบ

» สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอย 1,868 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 562 ตัน/วัน กำจัดอย่างถูกวิธี 750 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 555 ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- สถานที่กำจัดขยะไม่ถูกกฎหมาย อยู่ในพื้นที่ป่า/ที่สาธารณะ ไม่สามารถขยายงบประมาณปรับปรุงได้
- งบประมาณจำกัด อปท. ไม่สามารถปรับปรุงและฝังกลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ภูมิประเทศและชุมชนกระจายตัว ทำให้รวมกลุ่มและขนย้ายขยะไปกำจัดได้ยาก



คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน

แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง
คือ แม่น้ำปาย อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม

มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
จำนวน 3 แห่ง

ปัญหาคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำที่ไม่ถูกกำหนดประเภท
ได้แก่ แม่น้ำปาย แม่น้ำโขง และ
เวียงหนองหล่ม มีพารามิเตอร์
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน ประเภทที่ 3
เพื่อการเกษตร

แนวทางแก้ไข

- ลดการปล่อยและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
- ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเป็นระยะ
- ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

แหล่งน้ำดิบ



สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 8 แห่ง

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1) การถ่ายโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้านถูกโอนจากหลายหน่วยงาน ทำให้รูปแบบการบริหารและการซ่อมบำรุงของหน่วยงานที่รับโอนยังขาดศักยภาพการดูแลระบบ
- 2) การขาดการถ่ายทอดความรู้ : ผู้ดูแลระบบไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
- 3) คุณภาพน้ำและต้นทุน : แหล่งน้ำดิบมีความหลากหลาย ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทางงบประมาณ อปท. ไม่เพียงพอ อาจทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

น้ำเสียชุมชน

จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน



คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 68.48 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี - มคก./ลบ.ม. (ไม่ได้ตรวจวัด)

ลดลง

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ: 3 แห่ง ได้แก่ 1) ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

2) ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง และ 3) ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- สื่อสารค่าฝุ่น PM_{2.5} / AQI อย่างถูกต้องและเป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดระเบียบเครื่องมือตรวจวัด
- บริหารจัดการเชื้อเพลิง ผ่านระบบ BurnCheck / FireD เพื่อควบคุมและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
- เยี่ยมเยียนสุขภาพประชาชน ช่วงค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและพื้นที่ปลอดภัย



แหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี 2567 ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ 1 เรื่อง

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1) เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ เข้าข่ายกฎหมายอื่น (เช่น เสียงดังเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535)
- 2) อำนาจหน้าที่อยู่กับ อปท. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ต้องประสานส่งต่อให้ดำเนินการ
- 3) กระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า และประชาชนได้รับผลกระทบ



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ 214 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 69 ตัน/วัน
กำจัดอย่างถูกต้อง 40 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 105 ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข

- 1) สถานที่กำจัดขยะไม่ถูกต้อง อยู่ในพื้นที่ป่า ไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถของบประมาณเพื่อปรับปรุงได้
- 2) ภูมิประเทศภูเขาสูงชัน การเดินทางลำบาก ชุมชนกระจายห่าง ขัดขวางการรวมกลุ่ม และการขนส่งขยะไปกำจัดอย่างถูกต้อง
- 3) งบประมาณจำกัด ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ ปรับปรุงและฝังกลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานสถานการณ์มลพิษ


รายจังหวัด ปี 2567

จังหวัดลำปาง

คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 27.1 มคก./ลบ.ม.
- การดำเนินงานแก้ไข** เช่น
 - ส่งเสริมกิจกรรม ซิงเก็บบลดเผา
 - สร้างเครือข่ายชุมชนลดการเผาในพื้นที่โล่ง
 - ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมตรวจวัดควันดำยานพาหนะ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ปี 2567 รายเดือน



ขยะมูลฝอย

นำกลับมาใช้ประโยชน์
52,983 ตัน/ปี

กำจัดไม่ถูกต้อง
23,458 ตัน/ปี

ปริมาณขยะ
156,585 ตัน

กำจัดอย่างถูกต้อง
80,143 ตัน/ปี

ปัญหาที่พบ ได้แก่

- ขาดงบประมาณปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ
- ระยะทางอยู่ไกลจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการขนย้ายขยะ
- ขาดการตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย



คุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่งน้ำ (แม่น้ำยม, แม่น้ำวัง) อยู่ในเกณฑ์ดี 100 %
- การดำเนินงานแก้ไข** เช่น
 - ใช้กฎหมายควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
 - รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน
 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

แหล่งน้ำดิบ

- สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 60 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีได้ 6 แห่ง



การดำเนินงานแก้ไข เช่น

- ฝึกอบรมให้ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
- สนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (Test kit)

น้ำเสียชุมชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบ 1 แห่ง)

- ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 108,073 ลบ.ม. /วัน
- ปัญหาที่พบ** ได้แก่

- ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
- แนวท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุม
- มีขยะจำนวนมากบริเวณใกล้เครื่องสูบน้ำ



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งมลพิษทั้งหมด 1,257 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ (100 %)
- ไม่พบเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุด้านมลพิษ



13 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-227201

www.epo02.pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

รายงานสถานการณ์มลพิษ


รายจังหวัด ปี 2567

จังหวัดแพร่

คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 26.8 มคก./ลบ.ม.
- การดำเนินงานแก้ไข เช่น
 - สร้างเครือข่ายชุมชนลดการเผาในที่โล่ง
 - สร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชน
 - ดำเนินงานโครงการรณรงค์ ลดมลพิษ สนับสนุนการตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ปี 2567 รายเดือน



ขยะมูลฝอย

นำกลับมาใช้ประโยชน์
46,713 ตัน/ปี

ปริมาณขยะ
104,379 ตัน

กำจัดอย่างถูกต้อง
44,245 ตัน/ปี

กำจัดไม่ถูกต้อง
13,421 ตัน/ปี

• ปัญหาที่พบ ได้แก่

- ระยะทางห่างไกลจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการขนย้ายขยะ
- ขาดงบประมาณปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ
- ขาดการตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย



คุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 1 แหล่งน้ำ (แม่น้ำยม) อยู่ในเกณฑ์ดี 100 %
- การดำเนินงานแก้ไข เช่น
 - ให้คำแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน
 - รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งมลพิษทั้งหมด 407 แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ (100 %)

- ไม่พบเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุด้านมลพิษ



13 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-227201

www.epo02.pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2


รายงานสถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด ปี 2567

จังหวัดพะเยา

คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 29.6 มคก./ลบ.ม.
- การดำเนินงานแก้ไข** เช่น
 - สนับสนุนการดำเนินงานป่าชุมชน
 - ส่งเสริมชุมชนต้นแบบลดการเผาในพื้นที่โล่ง
 - ดำเนินงานโครงการรณรงค์ลดมลพิษ สนับสนุนการตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการ



ขยะมูลฝอย



- ปัญหาที่พบ** ได้แก่
 - การต่อต้านการสร้างสถานที่กำจัดขยะ
 - ขาดงบประมาณปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ
 - ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดทำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการได้



คุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 3 แหล่งน้ำ (กว๊านพะเยา, แม่น้ำอิง, แม่น้ำยม) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 100 %
- ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข** เช่น
 - ปัญหาน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและชุมชนลงสู่กว๊านพะเยา แก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดักไขมัน
 - ปัญหาวัชพืชน้ำ แก้ไขโดยการตัดวัชพืชออก



น้ำเสียชุมชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบ 1 แห่ง)
- ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 7,829 ลบ.ม. /วัน
- ปัญหาที่พบ** เช่น
 - ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
 - มีประชาชนเข้ามาจับสัตว์น้ำในระบบบำบัด ทำให้มีเศษขยะ
 - ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบน้อย ส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งมลพิษทั้งหมด 616 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ (100 %)
- ไม่พบเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุด้านมลพิษ

13 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-227201

www.epo02.pcd.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

รายงานสถานการณ์มลพิษ


รายจังหวัด ปี 2567

จังหวัดน่าน


คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5}
ค่าเฉลี่ยรายปี 38.0 มคก./ลบ.ม.
- การดำเนินงานแก้ไข เช่น
 - ส่งเสริมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา
 - สร้างเครือข่ายชุมชนลดการเผาในพื้นที่โล่ง
 - ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายร่วมตรวจวัดควันดำยานพาหนะ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ปี 2567 รายเดือน



ขยะมูลฝอย



- ปัญหาที่พบ ได้แก่
 - สถานที่กำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการมีเพียง 2 แห่ง ทำให้ขยะกลายเป็นระยะทางไกล
 - ขาดงบประมาณปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ



คุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 1 แหล่งน้ำ (แม่น้ำน่าน) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 100 %
- การดำเนินงานแก้ไข เช่น
 - ให้คำแนะนำในการติดตั้งถังดักไขมัน
 - รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

ผ่านเกณฑ์ 39.4 %

แหล่งน้ำดิบ

- สํารวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 33 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีได้ 13 แห่ง
- การดำเนินการแก้ไข
 - ฝึกอบรมให้ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
 - สนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (Test kit)



น้ำเสียชุมชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบ 1 แห่ง)
- ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 3,149 ลบ.ม. /วัน
- ปัญหาที่พบ เช่น
 - ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบน้อยส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
 - ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งมลพิษทั้งหมด 405 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ (100 %)
- ไม่พบเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุด้านมลพิษ



13 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

054-227201

www.epo02.pcd.go.th



สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

รายงาน สถานการณ์มลพิษ

จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2567



คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำดิบ

สำรวจน้ำประปาหมู่บ้าน 61 แห่ง ควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 27 แห่ง

น้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 3 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบปกติ 3 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 19,479.188 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบ 720 ลบ.ม./วัน

ปัญหา/อุปสรรค

พื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และพื้นที่
อปท.ใกล้เคียง



ดี 18.75 %
พอใช้ 18.75 %
เสื่อมโทรม 62.5 %



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 25.26 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 38.19 มคก./ลบ.ม.



ขยะมูลฝอย




ปริมาณขยะ 907.53 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 454.95 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 172.4 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 280.18 ตัน/วัน

ปัญหา/อุปสรรค

1. ขาดการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางไกล
2. การให้บริการเก็บขนยังไม่ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวนมาก



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ทั้งหมด 1,177 แห่ง

ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ร้อยละ 93 และแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ร้อยละ 7

ปัญหา/อุปสรรค

1. อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการตรวจวัดเสื่อมสภาพ
2. ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2567



คุณภาพน้ำ



ดี 43.47%

พอใช้ 25%

เสื่อมโทรม 31.25%

น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำดิบ

ลำรวจน้ำประปาหุมพาน – แห

น้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 4 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบปกติ 3 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 20,927.1 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบ 940.9 ลบ.ม./วัน

ปัญหา

อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 24.60 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 41.33 มคก./ลบ.ม.



ขยะมูลฝอย




ปริมาณขยะ 802.34 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 485.11 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 261.05 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 56.18 ตัน/วัน

ปัญหา

1. การให้บริการเก็บขนยังไม่ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอ



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ทั้งหมด 910 แห่ง

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ รอยละ 80 และแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รอยละ 20

ปัญหา/อุปสรรค

1. อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการตรวจวัดเสื่อมสภาพ
2. ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย

รายงาน สถานการณ์มลพิษ

จังหวัดตาก
ปี 2567



คุณภาพน้ำ



ดี 20%
พอใช้ 40%
เสื่อมโทรม 20%

น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำดิบ

สำรวจน้ำประปาหมู่บ้าน – แห่ง


น้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 2 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบปกติ 1 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 18,306.512 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบ 4,917.56 ลบ.ม./วัน

ปัญหา

ระบบบำบัดเทศบาลเมืองตากชำรุดไม่สามารถเดินระบบได้



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 26.98 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 23.09 มคก./ลบ.ม. (5 ก.ค. – 28 พ.ย. 67)



ขยะมูลฝอย



ปริมาณขยะ 719.60 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 364.4 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 197.58 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 157.62 ตัน/วัน

ปัญหา

- ขาดการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล
- การให้บริการเก็บขนยังไม่ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวนมาก



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ทั้งหมด 849 แห่ง

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ รอยละ 50 และแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รอยละ 50

ปัญหา/อุปสรรค

- อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการตรวจวัดเสื่อมสภาพ
- ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

จังหวัดอุดรธานี
ปี 2567



คุณภาพน้ำ



ดี 25 %
พอใช้ 58.33 %
เสื่อมโทรม 16.67 %



น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำดิบ

สำรวจน้ำประปาหุมพาน - แห

น้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห (เปิดดำเนินระบบปกติ - แห)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 8,789.54 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบ - ลบ.ม./วัน

ปัญหา

ระบบน้ำเสียชำรุด เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ปี 2554



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 27.66 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 46.12 มคก./ลบ.ม.



ขยะมูลฝอย



ปริมาณขยะ 549.91 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 343.99 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 176.03 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 29.89 ตัน/วัน

ปัญหา

1. ขาดการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางไกล
2. การให้บริการเก็บขนยังไม่ครอบคลุมทุกองครปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวนมาก



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ทั้งหมด 528 แห

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ รอยละ 60 และแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รอยละ 40

ปัญหา/อุปสรรค

1. อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการตรวจวัดเสื่อมสภาพ
2. ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย



สถานการณ์มลพิษ



คุณภาพน้ำ



ดี 37.5%

พอใช้ 18.75%

เสื่อมโทรม 43.75%

น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ

ปัญหา

ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำยมค่อนข้างน้อย ส่งผลต่อความเข้มข้นของสิ่งสกปรกในแหล่งน้ำค่อนข้างสูง

แหล่งน้ำดิบ

สำรวจน้ำประปาหมู่บ้าน – แหง

น้ำเสียชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง (เปิดดำเนินการระบบปกติ 1 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 8,412.89 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เขาระบบ 5,309.34 ลบ.ม./วัน

ปัญหา

พื้นที่ให้บริการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและพื้นที่ อปท.ใกล้เคียง



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 28.55 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 49.69 มคก./ลบ.ม.



ขยะมูลฝอย



ปริมาณขยะ 549.91 ตัน/วัน นำกลับมาใช้ประโยชน์ 343.99 ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 176.03 ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง 29.89 ตัน/วัน

ปัญหา

1. การให้บริการเก็บขนยังไม่ครอบคลุมทุกองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ทั้งหมด 672 แห่ง

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 เรื่อง

ปัญหา/อุปสรรค

1. อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการตรวจวัดเสื่อมสภาพ
2. ทักษะความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย

รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด(นครสวรรค์) ปี 2567



น้ำผิวดิน

จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน.....4.....แหล่งน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ดี...50...% / เกณฑ์พอใช้...50...%

น้ำเสียชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนชน.ร.1แห่ง (เปิดดำเนินการระบบปกติ.2.1แห่ง)
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น...152,659.80...ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ...27,816.83...ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน...64...แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้...26...แห่ง

คุณภาพน้ำ



ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

น้ำผิวดิน

หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่เข้าข้อมูลผล
คุณภาพน้ำ/พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาไป
แก้ไขปัญหาคอนกรีตของแหล่งน้ำใน
พื้นที่ และ ขาดการบูรณาการความร่วมมือ
ของแต่ละภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

น้ำเสียชุมชน

1.อปท.ยังไม่ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจัง
2.เจ้าหน้าที่ของอปท.ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการดูแลระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย/การ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

แหล่งน้ำดิบ

1.เกิดตะกอนเจือปน -> ให้คำแนะนำให้
น้ำไหลลงบ่อตกตะกอน หรือสระพักน้ำ
2.ไม่มีการเติมคลอรีนหรือเติมคลอรีน
ไม่เพียงพอ -> ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านแบคทีเรีย
3. พบโลหะหนักทั่วไป (เหล็ก / สังกะสี)
-> ให้คำแนะนำ การนำน้ำที่มีสนิม
เหล็กผ่านเครื่องเติมอากาศ หรือ
เติมออกซิเจน

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี
...24.89. มคก./ลบ.ม
ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี
(ไม่มีเครื่องตรวจวัด)



คุณภาพอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรวจสอบทั้งหมด
...12...แห่ง

เรื่องร้องเรียน

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน...4...เรื่อง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
โรงงานอุตสาหกรรม (...50...%) สถานประกอบการ (...25...%)
เหตุเดือดร้อนรำคาญ (...25...%)

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ประกอบการ ขาดความรู้ทางวิชาการใน
การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
อนุญาต และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด

ขยะมูลฝอย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ.....885.....ตัน/วัน
นำกลับมาใช้ใหม่.....424.....ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง...101...ตัน/วัน กำจัดไม่ถูกต้อง...151.....ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

1.การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (CLUSTER) ในระดับจังหวัดไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทาง ขนส่งปริมาณโดย
สนับสนุนงบประมาณให้กับเจ้าภาพหลัก (CLUSTER) ในการดำเนินงาน
2.ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ควรผลักดันให้มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อ
เพลิงขยะเพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง กลางทาง เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะ
ปลายทางลดลง



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม QR CODE
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.4



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด(กำแพงเพชร) ปี 2567



ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

น้ำผิวดิน

หน่วยงานราชการในพื้นที่มีข้อมูลผลคุณภาพน้ำ/พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาไปแก้ไข ปัญหาความเสี่ยงของแหล่งน้ำในพื้นที่ และ ขาดการบูรณาการความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

น้ำเสียชุมชน

- 1.อปท. ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจัง
- 2.เจ้าหน้าที่ของอปท. ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานและการดูแลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย /การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

น้ำผิวดิน

จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน.....1.....แหล่งน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ดี...100...%

น้ำเสียชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน...2...แห่ง
(เปิดดำเนินการระบบปกติ...1.แห่ง)
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น...105,425.55...ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ...7,766.59...ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี
...24.42... มคก./ลบ.ม
ฝุ่นละออง PM10 ค่าเฉลี่ยรายปี
...40.4... มคก./ลบ.ม



PM2.5

ขยะมูลฝอย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ.....522.....ตัน/วัน
นำกลับมาใช้ใหม่...285.96.....ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง...112.59...ตัน/วัน จัดการไม่ถูกต้อง...123.8.....ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

- 1.การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (CLUSTER) ในระดับจังหวัดไม่สามารถรองรับปริมาณขยะได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทาง ขนปริมาณโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับเจ้าภาพหลัก (CLUSTER) ในการดำเนินงาน
- 2.ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ควรผลักดันให้มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
- 3.ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง กลางทาง เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะปลายทางลดลง



แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรวจสอบทั้งหมด
...1...แห่ง

เรื่องร้องเรียน

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน...8...เรื่อง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
โรงงานงานอุตสาหกรรม (...75...%) สถานประกอบการ (...25...%)
ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ประกอบการ ขาดความรู้ทางวิชาการในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม QR CODE
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.4



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด(อุทัยธานี) ปี 2567



น้ำผิวดิน

จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน.....1.....แหล่งน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย...100..%

น้ำเสียชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน...ไม่มี -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น...48,197.10...ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัด...ลบ.ม./วัน

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

น้ำผิวดิน

หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่นำข้อมูล
ผลคุณภาพน้ำ/พารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหาไปแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของแหล่งน้ำในพื้นที่ และ ขาดการบูร
ณาการความร่วมมือของแต่ละภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหา

คุณภาพน้ำ



สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี
...29.87.. มคก./ลบ.ม
ฝุ่นละออง PM10 ค่าเฉลี่ยรายปี
...52.6.. มคก./ลบ.ม

PM2.5



คุณภาพอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรวจสอบทั้งหมด
...8...แห่ง

เรื่องร้องเรียน

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน...3...เรื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด

โรงงานอุตสาหกรรม (...75..%) สถานประกอบการ (...25..%)

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ประกอบการ ขาดความรู้ทางวิชาการใน
การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
อนุญาต และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด

ขยะมูลฝอย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ.....200.48.....ตัน/วัน
น้ำกลับมาใช้ใหม่.....125.....ตัน/วัน

กำจัดอย่างถูกต้อง...54.99..ตัน/วัน จัดการไม่ถูกต้อง...20.49..ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

1.การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (CLUSTER) ในระดับจังหวัดไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทาง ขนส่งปริมาณโดย
สนับสนุนงบประมาณให้กับเจ้าภาพหลัก (CLUSTER) ในการดำเนินงาน
2.ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ควรผลักดันให้มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อ
เพลิงขยะเพื่อการทำจัดขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง กลางทาง เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะ
ปลายทางลดลง



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม QR CODE
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.4

รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด(พิจิตร) ปี 2567



น้ำผิวดิน

จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน.....3.....แหล่งน้ำ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้...66.67...% เกณฑ์เสื่อมโทรม...33.33...%

น้ำเสียชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน...2...แห่ง
(เปิดดำเนินการระบบปกติ...2...แห่ง)
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น...77,913.90...ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ...2,107.83...ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ



ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

น้ำผิวดิน

หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่นำข้อมูลผล
คุณภาพน้ำ/พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาไปแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงของแหล่งน้ำในพื้นที่
และ ขาดการบูรณาการความร่วมมือของแต่ละ
ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

น้ำเสียชุมชน

1.อปท.ยังไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจัง
2.เจ้าหน้าที่ของอปท.ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงานและการดูแลระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย /การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบฯ



สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี
...25.24... มคก./ลบ.ม
ฝุ่นละออง PM10 ค่าเฉลี่ยรายปี
...48.7... มคก./ลบ.ม

PM2.5



แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่ตรวจสอบทั้งหมด
...5...แห่ง

เรื่องร้องเรียน

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน...3...เรื่อง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
โรงงานงานอุตสาหกรรม (...100...%)

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ประกอบการ ขาดความรู้ทางวิชาการใน
การจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
อนุญาต และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาค่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด

ขยะมูลฝอย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ.....231.77.....ตัน/วัน
นำกลับมาใช้ใหม่.....119.15.....ตัน/วัน
กำจัดอย่างถูกต้อง...93.86...ตัน/วัน จัดการไม่ถูกต้อง...18.76....ตัน/วัน

ปัญหาและการดำเนินงานปัญหา

1.การรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (CLUSTER) ในระดับจังหวัดไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากปัญหาด้านระยะทาง ขอบเขต
สนับสนุนงบประมาณให้กับเจ้าภาพหลัก (CLUSTER) ในการดำเนินงาน
2.ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ควรผลักดันให้มีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อ
เพลิงขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง กลางทาง เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะ
ปลายทางลดลง




สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม QR CODE
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.4





รายงานสถานการณ์มลพิษรายจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ประจำปี พ.ศ. 2567




1

น้ำผิวดิน



- ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในสมุทรสาครและนครปฐม สาเหตุหลักคือการระบายน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม รวมถึงการเกษตรที่ใช้สารเคมีมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
 - การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมี
 - การจัดการมูลสัตว์อย่างถูกวิธี
 - การฟื้นฟูทางนิเวศ เช่น การใช้พืชน้ำช่วยบำบัด การสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มการระเหย
 - ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการติดตามเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน
 - การศึกษาวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น การเก็บตัวอย่างน้ำทุกฤดูกาล เพื่อใช้ข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนแผนฟื้นฟูระยะยาว

คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (Water Quality Index: WQI)




2

แหล่งน้ำดิบ



คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน 2 แห่ง




ผ่านเกณฑ์
จำนวน 2 แห่ง

- ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ ซึ่งใช้สำหรับผลิตน้ำประปาในระบบประปาผิวดิน
 - แก้ไขโดย:
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำบาดาลทดแทนแหล่งน้ำผิวดิน
- ปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตไม่เหมาะสม และการเติมคลอรีนไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 - แก้ไขโดย:
 - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 - จัดส่งแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการแก้ไขปัญหา


3

น้ำเสียชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม



สถานการณ์การดำเนินงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน



ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
174,968
ลูกบาศก์เมตร/วัน


ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ
23,404
ลูกบาศก์เมตร/วัน



- ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ชำรุด
 - แก้ไขโดย:
 - เพิ่มแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปัญหาระบบท่อบรรวมน้ำเสียไม่ครอบคลุม ส่งผลให้น้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
 - แก้ไขโดย:
 - ขยายท่อบรรวมน้ำเสียให้ครอบคลุม
 - ขอสสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในชุมชนเพิ่มเติม
- ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดข้อมูลและแผนการศึกษาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน
 - แก้ไขโดย:
 - ศึกษาการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP: Polluter Pays Principle) เพื่อนำรายได้ มาบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

4

สถานการณ์คุณภาพอากาศ



- ปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขึ้นตามฤดูกาล และมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในฤดูหนาว เดือนมกราคม (44.1 มก./ลบ.ม.), เดือนกุมภาพันธ์ (32.6 มก./ลบ.ม.), และเดือนธันวาคม (34.1 มก./ลบ.ม.)
 - แก้ไขโดย:
 - บังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการเผาในที่โล่ง
 - ส่งเสริมและให้เงินสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่ไม่ต้องเผา
 - วางแผนการจัดการคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากหลายแหล่งพร้อมกัน
 - ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
 - สนับสนุนให้ธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- ปัญหาการรับรู้ของประชาชนไม่ทั่วถึง
 - แก้ไขโดย:
 - ใช้ข้อมูลพยากรณ์และเตือนล่วงหน้าช่วงที่เสี่ยง PM 2.5 สูง ร่วมมือกับท้องถิ่นกำหนด “เขตควบคุมการเผา”
 - การให้ข้อมูลและรณรงค์สร้างการรับรู้ประชาชน ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์
 - แนะนำการใช้หน้ากาก N95 และลดกิจกรรมนอกอาคาร
 - ส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะ และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ค่าเฉลี่ยรายปี
PM_{2.5}
23.4
มก./ลบ.ม.




5

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้อง
 - รื้อรื้อและแปรรูปเป็น RDF
 - ปรับปรุงพื้นที่บ่อฝังกลบเดิมโดยการเคลือบ บดอัด และกลบทับ
- ปัญหาการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 - แก้ไขโดย:
 - มอบหมายให้จังหวัดเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม (Cluster) ให้เกิดรูปธรรม
- พบขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อม
 - แก้ไขโดย:
 - รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง
 - เสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะของเสียอันตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ปริมาณขยะในจังหวัดนครปฐม




ปัญหา

- ความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่และกฎหมายของหน่วยงาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, และหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดความทับซ้อนในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า
- ข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่มีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง
- การสื่อสารข้อมูลออกสู่สาธารณะ
 - แก้ไขโดย:
 - ควรมีนโยบายในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาที่แก่ประชาชน เช่น ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
 - เมื่อเกิดเหตุการณ์มลพิษ เพื่อลดความตื่นตระหนกและให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย

สถิติประเภทปัญหามลพิษ



สถิติแหล่งที่มาของปัญหามลพิษ




สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5

<https://epo05.pcd.go.th>

0 3426 2339-40



รายงานสถานการณ์มลพิษรายจังหวัด (จังหวัดชัยนาท) ประจำปี พ.ศ. 2567




2

แหล่งน้ำดิบ



คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน




- ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ ซึ่งใช้สำหรับผลิตน้ำประปาในระบบประปาผิวดิน
 - แก้ไขโดย:
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำบาดาลทดแทนแหล่งน้ำผิวดิน
- ปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตไม่เหมาะสม และการเติมคลอรีนไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 - แก้ไขโดย:
 - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 - จัดส่งแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการแก้ไขปัญหา




- ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในสมุทรสาครและนครปฐม สาเหตุหลักคือการระบายน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม รวมถึงการเกษตรที่ใช้สารเคมีมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
 - การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมี
 - การจัดการมูลสัตว์อย่างถูกวิธี
 - การฟื้นฟูทางนิเวศ เช่น การใช้พืชน้ำช่วยบำบัด การสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มการชะล้าง
 - ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการติดตามเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน
 - การศึกษาวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น การเก็บตัวอย่างน้ำทุกฤดูกาล เพื่อใช้ข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนแผนฟื้นฟูระยะยาว



คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (Water Quality Index: WQI)



คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย (Water Quality Index: WQI)




4

สถานการณ์คุณภาพอากาศ



ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 (24 ชั่วโมง) ปี 2567 จังหวัดชัยนาท



ค่าเฉลี่ยรายปี
PM_{2.5}
35.6
มก./ลบ.ม.


- ปัญหาค่า PM 2.5 สูงในช่วงต้นปีจากการเผาในที่โล่งและการเกษตร ทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก รวมถึงมลพิษจากยานยนต์และโรงงานทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
 - แก้ไขโดย:
 - บังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการเผาในที่โล่ง พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
 - ส่งเสริมการเกษตรที่ไม่ต้องเผา
 - สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น การไถกลบตอซังข้าว
 - ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ Real-time
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก รณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรเข้าไม่ถึงผลกระทบจากการเผาที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

5

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้อง
 - รื้อรื้อและแปรรูปเป็น RDF
 - ปรับพื้นที่บ่อฝังกลบเดิมโดยการเกลี่ย บดอัด และกลบทับ
- ปัญหาการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 - แก้ไขโดย:
 - มอบหมายให้จังหวัดเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม (Cluster) ให้เกิดรูปธรรม
- พบขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 - แก้ไขโดย:
 - รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง
 - เสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะของเสียอันตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณขยะในจังหวัดชัยนาท



6


แหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัตินัยด้านมลพิษ




ปัญหา

- ความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่และกฎหมายของหน่วยงาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดความทับซ้อนในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า
- ข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่มีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง
- การสื่อสารข้อมูลออกสู่สาธารณะ
 - แก้ไขโดย:
 - ควรมีนโยบายในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันทั่วถึงแก่ประชาชน เช่น ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์มลพิษ เพื่อลดความตื่นตระหนกและให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย

สถิติประเภทปัญหาพิษ




สถิติแหล่งที่มาของปัญหาพิษ





รายงานสถานการณ์มลพิษรายจังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี) ประจำปี พ.ศ. 2567



3

น้ำเสียชุมชน

สถานภาพการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

เปิดใช้งานปกติ
ได้แก่ กต.อุทกวง

จำนวน
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
2 แห่ง

ปรับปรุงระบบ
ได้แก่ กบ.สุพรรณบุรี

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) 100%

- ปัญหากระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ชำรุด
 - แก้ไขโดย:
 - เพิ่มแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปัญหากระบวนการรวบรวมน้ำเสียไม่ครอบคลุม ส่งผลให้น้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
 - แก้ไขโดย:
 - ขยายกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุม
 - ขอสับสนุนงบประมาณสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในชุมชนเพิ่มเติม
- ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดข้อมูลและแผนการศึกษาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน
 - แก้ไขโดย:
 - ศึกษาการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP: Polluter Pays Principle) เพื่อนำรายได้ มาบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
155,398
ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ
900
ลูกบาศก์เมตร/วัน




4

สถานการณ์คุณภาพอากาศ



ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 (24 ชั่วโมง) ปี 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี



- ปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 สูงในช่วงต้นปี ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน (**โดยเฉพาะในเดือนมกราคม มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 40.9 มก./ลบ.ม.)
 - แก้ไขโดย:
 - การรณรงค์และออกประกาศขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดการเผาเศษซากพืช
 - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 - ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ Real-time
 - ใช้เทคโนโลยี (ดาวเทียม, โดรน) สํารวจจุดความร้อน (Hotspot) ที่อาจมีการเผา
 - ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่น PM 2.5




ค่าเฉลี่ยรายปี
PM_{2.5}
22.3
มก./ลบ.ม.

5

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เก็บขนและกำจัดอย่างถูกต้อง
 - รีไซเคิลและแปรรูปเป็น RDF
 - ปรับพื้นที่บ่อฝังกลบเดิมโดยการเคลียร์ บดอัด และกลบทับ
- ปัญหาการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 - แก้ไขโดย:
 - มอบหมายให้จังหวัดเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม (Cluster) ให้เกิดรูปธรรม
- พบขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อม
 - แก้ไขโดย:
 - รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง
 - เสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะของเสียอันตราย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณขยะในจังหวัดสุพรรณบุรี



1

น้ำผิวดิน



- ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในสมุทรสาครและนครปฐม สาเหตุหลักคือการระบายน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม รวมถึงการเกษตรที่ใช้สารเคมีมาก
 - แก้ไขโดย:
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
 - การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้สารเคมี
 - การจัดการมูลสัตว์อย่างถูกวิธี
 - การฟื้นฟูทางนิเวศ เช่น การใช้พืชน้ำช่วยบำบัด การสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มการเจือจาง
 - ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการติดตามเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำท่าจีน
 - การศึกษาวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น การเก็บตัวอย่างน้ำทุกฤดูกาล เพื่อใช้ข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนแผนฟื้นฟูระยะยาว

คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน
(Water Quality Index: WQI)

เกณฑ์ดี 5%

เกณฑ์พอใช้ 35%

เกณฑ์เสื่อมโทรม 60%

จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน
1 แหล่งน้ำ

2

แหล่งน้ำดิบ



- ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ ซึ่งใช้สำหรับผลิตน้ำประปาในระบบประปาผิวดิน
 - แก้ไขโดย:
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำบาดาลทดแทนแหล่งน้ำผิวดิน
- ปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตไม่เหมาะสม และการเติมคลอรีนไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 - แก้ไขโดย:
 - จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาคุณภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 - จัดส่งแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านสำหรับการแก้ไขปัญหา

คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

ผ่านเกณฑ์
จำนวน 12 แห่ง

จำนวน 27 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน 15 แห่ง

6

แหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัตินานมลพิษ




เหตุฉุกเฉินและอุบัตินานมลพิษ
จำนวน 1 ครั้ง


ปัญหา

- ความซ้ำซ้อนของอำนาจหน้าที่และกฎหมายของหน่วยงาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดความทับซ้อนในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า
- ข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่มีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง
- การสื่อสารข้อมูลออกสู่สาธารณะ
 - แก้ไขโดย:
 - ควรมีนโยบายในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันทั่วถึงแก่ประชาชน เช่น ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์มลพิษ เพื่อลดความตื่นตระหนกและให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย

สถิติประเภทปัญหาพิษ



สถิติแหล่งที่มาของปัญหามลพิษ



สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5



<https://epo05.pcd.go.th>



0 3426 2339-40

รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด สิงห์บุรี ปี 2567

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ชุมชนริมน้ำไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ/การเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดการใช้น้ำและการลดมลพิษทางน้ำส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำมีการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน
- 2) ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีความสูงส่งส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- 3) ปริมาณน้ำที่ระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขโดยทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อการรั่วไหล ปริมาณน้ำที่ระบบให้รวบรวมน้ำไปบำบัดให้มากที่สุด คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

- น้ำผิวดิน จำนวน 3 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง
- น้ำเสียชุมชน 1 แห่ง

คุณภาพน้ำ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{10} 27 (มคก./ลบ.ม.) (ค่าเฉลี่ยรายปี)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

- 1) การเผาในที่กึ่งเกษตร / สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาผลกระทบและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
- 2) การตรวจวัดควันดำเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตเมือง/เพิ่มบุคลากรและงบประมาณมีระบบฐานข้อมูลกลางรถควันดำที่เข้าถึงได้

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - เรื่อง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ 100%

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 72,468 ตัน/ปี
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- ได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด ปทุมธานี ปี 2567

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ชุมชนริมน้ำไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ/การเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดการใช้น้ำและการลดมลพิษทางน้ำส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำมีการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน
- 2) ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีความสูงส่งส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- 3) ปริมาณน้ำที่ระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขโดยทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อการรั่วไหล ปริมาณน้ำเข้าระบบให้รวบรวมน้ำไปบำบัดให้มากที่สุด คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

- น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 21 แห่ง
- น้ำเสียชุมชน 2 แห่ง

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 25 (มคก./ลบ.ม.) (ค่าเฉลี่ยรายปี)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) การเผาในที่เกษตร /สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
- 2) การตรวจวัดควันดำไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองในเขตเมือง/เพิ่มบุคลากรและงบประมาณ มีระบบฐานข้อมูลกลางตรวจวัดควันดำที่เข้าถึงได้

แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 7 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 59 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ (49%)

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 409,920 ตัน/ปี
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหา
- ได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด

รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด นนทบุรี ปี 2567

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ชุมชนริมน้ำไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ/การเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดการใช้น้ำและการลดมลพิษทางน้ำส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำมีการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีความสูงส่งส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- ปริมาณน้ำที่ระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขโดยทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อการรั่วไหล ปริมาณน้ำที่ระบบให้รวบรวมน้ำไปบำบัดให้มากที่สุด คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

- น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง
- น้ำเสียชุมชน 5 แห่ง

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 19 (มคก./ลบ.ม.) (ตลาดขวัญ)
- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 26 (มคก./ลบ.ม.) (บางพูด)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- การเผาในที่ที่เกษตร / สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
- การตรวจวัดควันดำไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตเมือง/เพิ่มบุคลากรและงบประมาณมีระบบฐานข้อมูลกลางรถควันดำที่เข้าถึงได้

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 20 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 43 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ (60%)

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 763,110 ตัน/ปี
- มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด อ่างทอง ปี 2567

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ชุมชนริมน้ำไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ/การเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดการใช้น้ำและการลดมลพิษทางน้ำส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำมีการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน
- 2) ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีความสูงส่งส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- 3) ปริมาณน้ำที่ระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขโดยทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อการรั่วไหล ปริมาณน้ำที่ระบบให้รวบรวมน้ำไปบำบัดให้มากที่สุด คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

- น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 29 แห่ง
- น้ำเสียชุมชน 1 แห่ง

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 28 (มคก./ลบ.ม.) (ค่าเฉลี่ยรายปี)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ

- 1) การเฝ้าในพื้นที่เกษตร /สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษกระทบและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
- 2) การตรวจวัดควันดำไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหามลพิษในเขตเมือง/เพิ่มบุคลากรและงบประมาณ มีระบบฐานข้อมูลกลางรื้อถอนดำที่เข้าถึงได้

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 เรื่อง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ (50%) สถานประกอบการ (50%)

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 98,088 ตัน/ปี
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ
- ได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมมูลฝอยระดับจังหวัด



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2567

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ชุมชนริมน้ำไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ/การเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดการใช้น้ำและการลดมลพิษทางน้ำส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำมีการติดตั้งถังดักไขมันประจำบ้านเรือน
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และคุณภาพแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีความสูงส่งส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
- ปริมาณน้ำที่ระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขโดยทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อการรั่วไหล ปริมาณน้ำเข้าระบบให้รวบรวมน้ำไปบำบัดให้มากที่สุด คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

- น้ำผิวดิน จำนวน 4 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 21 แห่ง
- น้ำเสียชุมชน 2 แห่ง

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 23 (มดก./ลบ.ม.) (ค่าเฉลี่ยรายปี)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- การเฝ้าในพื้นที่เกษตร /สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร ให้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
- การตรวจวัดควันดำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตเมือง/เพิ่มบุคลากรและงบประมาณมีระบบฐานข้อมูลกลางรถควันดำที่เข้าถึงได้

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 24 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการ 29%

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 409,920 ตัน/ปี

การดำเนินงานแก้ไขปัญหา

ได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด



รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (สระบุรี) ปี 2567

ปัญหาและการแก้ไข



- การขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นบริเวณใกล้แหล่งน้ำ
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในแต่ละครัวเรือน

- น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 83 แห่ง
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 2 แห่ง

คุณภาพน้ำ



(ตรวจวัดตาม)



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ 33, 22 มคก./ลบ.ม.
- ค่าฝุ่นละออง PM_{10} 97, 54 มคก./ลบ.ม.
- ปัญหาและการแก้ไข
 - การฝังกลบขยะของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด
 - บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 6 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 44 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด สถานประกอบการ 75%

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 226,584.70 ตัน
- ปัญหาและการแก้ไข
 - ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
 - เครื่องจักรสีสภาพชำรุด
 - ผลักดันให้ อปท. นำขยะมูลฝอยส่งกำจัดร่วมกับเจ้าทางกลุ่มพื้นที่

ปัญหาและการแก้ไข



- เป็นเหตุร้องเรียนที่สีกรูมมาอื่น ๆ กำกับ
- ร่วมกันกับหน่วยงานที่กำกับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น



Scan

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (สระแก้ว) ปี 2567

ปัญหาและการแก้ไข



เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียขาดการบำรุงรักษา



ควรมีการผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลพิษ



น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ



แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน

40 แห่ง



ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 แห่ง

คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 17

มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่นละออง PM₁₀ 41

มคก./ลบ.ม.

ปัญหาและการแก้ไข



การเกิดจุดความร้อนจากการเผาในที่โล่ง



บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน



- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 เรื่อง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด สถานประกอบการ 50 %

เหตุเดือดร้อนรำคาญ 50 %

ขยะมูลฝอย



- ปริมาณขยะ 194,910 ตัน
- ปัญหาและการแก้ไข
- ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างจำนวนมาก (37,800 ตัน)
- สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ปัญหาและการแก้ไข



- การแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน
- ขาดการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ
- พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการประสานงานเบื้องต้น



Scan

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (ลพบุรี) ปี 2567

ปัญหาและการแก้ไข



- การขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นบริเวณใกล้แหล่งน้ำ
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในแต่ละครัวเรือน

- น้ำผิวดิน จำนวน 4 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 42 แห่ง
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 6 แห่ง

คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 27 มคก./ลบ.ม.
- ค่าฝุ่นละออง PM₁₀ 45 มคก./ลบ.ม.
- ปัญหาและการแก้ไข
 - การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด
 - บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 16 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 19 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด สถานประกอบการ

57.89%

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 282,510 ตัน
- ปัญหาและการแก้ไข
 - สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 - เร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน

ปัญหาและการแก้ไข



- การแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน
- ขอการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ
- พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการประสานงานเบื้องต้น



ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (ปราจีนบุรี) ปี 2567

ปัญหาและการแก้ไข



คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทุกจุด
ที่ทำการตรวจวัด

ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยหรือสารกำจัด
ศัตรูพืชในกิจกรรมทางการเกษตร

น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน
ไม่ได้สำรวจในปี 67

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 0 แห่ง



คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 25
มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่นละออง PM₁₀ 49
มคก./ลบ.ม.

ปัญหาและการแก้ไข
การเกิดจุดความร้อนจากการเผา
ในพื้นที่เกษตร

บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มี
อยู่ให้มีความเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง



แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 7 เรื่อง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 33 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียน
มากที่สุด สถานประกอบการ

66.67%

ขยะมูลฝอย



- ปริมาณขยะ 167,900 ตัน
- ปัญหาและการแก้ไข
 - ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
 - เร่งรัดจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่
โดยรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF)

ปัญหาและการแก้ไข



- การแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน
- ขาดการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ
- พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อใช้ในการประสานงานเบื้องต้น



ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (นครนายก) ปี 2567

ปัญหาและการแก้ไข



ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขาดการ
อบรมในเรื่องของการผลิตและดูแลรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน



จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและให้
ความรู้ในการดูแลรักษาระบบการผลิต
น้ำประปา



- น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ
- แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน
ไม่ได้สำรวจในปี 67
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 0 แห่ง

คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} 19
มคก./ลบ.ม.
- ค่าฝุ่นละออง PM₁₀ -
มคก./ลบ.ม.
- ปัญหาและการแก้ไข
 การเกิดจุดความร้อนจากการเผา
ในพื้นที่เกษตร
-  บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มี
อยู่ให้มีความเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน



- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 11 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียน
มากที่สุด สถานประกอบการ

54.55%

ปัญหาและการแก้ไข

ขยะมูลฝอย




- ปริมาณขยะ 88,330 ตัน
- ปัญหาและการแก้ไข
 ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
- สนับสนุน อปท. เร่งจัดทำโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย



- การแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ขาดการให้ข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ
- พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อใช้ในการประสานงานเบื้องต้น



ดูข้อมูลเพิ่มเติม



ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน



การดำเนินงาน


1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2. ผลักดันการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน

คุณภาพน้ำ

ค่าเฉลี่ยฝุ่นรายปี
PM_{2.5}

23

มคก./ลบ.ม.




การดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น สถานการณ์ฝุ่น องค์ความรู้การจัดการฝุ่น
3. สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานและพื้นที่

คุณภาพอากาศ

ขยะมูลฝอย




การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับ และการแก้ไขปัญหาสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ไม่มีสถานที่กำจัดขยะในจังหวัด
ทั้งนี้ ส่งกำจัดที่จังหวัดราชบุรี



แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน




การดำเนินงาน

1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
2. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งเตือนสถานประกอบการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลออกสู่สาธารณะช่วงฤดูน้ำหลาก



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัด ราชบุรี ปี 2567




การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2. ผลักดันการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน



ค่าเฉลี่ยฝุ่นรายปี
PM_{2.5}
26
มคก./ลบ.ม.

คุณภาพอากาศ




การดำเนินงาน


1. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น สถานการณ์ฝุ่น องค์ความรู้การจัดการฝุ่น
3. สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ให้ออกเสนอแนะกับหน่วยงานและพื้นที่



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน



ขยะมูลฝอย



การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ ณ สถานที่กำจัด
2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับ และการแก้ไข ปัญหาสถานที่กำจัดมูลฝอยตามหลักวิชาการ
3. แจ้งเตือนและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเหตุเพลิงไหม้และภาวะอุทกภัย




การดำเนินงาน

1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
2. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งเตือนสถานประกอบการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลออกสู่สาธารณะช่วงฤดูน้ำหลาก




รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัด เพชรบุรี ปี 2567




การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2. ผลักดันการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน



คุณภาพอากาศ




การดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น สถานการณ์ฝุ่น องค์ความรู้การจัดการฝุ่น
3. สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานและพื้นที่



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน


แหล่งกำเนิดมลพิษตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535



ขยะมูลฝอย



กำจัดไม่ถูกต้อง 90.52 ตัน/วัน



การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ ณ สถานที่กำจัด
2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับ และการแก้ไข ปัญหาสถานที่กำจัดมูลฝอยตามหลักวิชาการ
3. แจ้งเตือนและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเหตุเพลิงไหม้และภาวะอุทกภัย



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Code หน่วยงานที่รับผิดชอบ สศพ.8




การดำเนินงาน

1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
2. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งเตือนสถานประกอบการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลออกสู่สาธารณะช่วงฤดูน้ำหลาก




รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2567




การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2. ผลักดันการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน



คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ




การดำเนินงาน


1. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น สถานการณ์ฝุ่น องค์ความรู้การจัดการฝุ่น
3. สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานและพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน



ขยะมูลฝอย



การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ ณ สถานที่กำจัด
2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับ และการแก้ไข ปัญหาสถานที่กำจัดมูลฝอยตามหลักวิชาการ
3. แจ้งเตือนและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเหตุเพลิงไหม้และภาวะอุทกภัย



การดำเนินงาน

1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
2. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งเตือนสถานประกอบการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลออกสู่สาธารณะช่วงฤดูน้ำหลาก



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Code หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.8




รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัด กาญจนบุรี ปี 2567



การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2. ผลักดันการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
3. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน




คุณภาพน้ำ

ค่าเฉลี่ยฝุ่นรายปี
PM_{2.5}

33

มคก./ลบ.ม.




การดำเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่น
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น สถานการณ์ฝุ่น องค์ความรู้การจัดการฝุ่น
3. สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานและพื้นที่



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน



การดำเนินงาน

1. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
2. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
3. แจ้งเตือนสถานประกอบการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลออกสู่สาธารณะช่วงฤดูน้ำหลาก

ขยะมูลฝอย



กำจัดไม่ถูกต้อง
376.41 ตัน/วัน
43.01 %
874.97 ตัน/วัน
2.15 %
กำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
18.77 ตัน/วัน
54.84 %
นำกลับใช้ประโยชน์
479.79 ตัน/วัน

การดำเนินงาน

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการขยะ ณ สถานที่กำจัด
2. เสนอแนะแนวทางการยกระดับ และการแก้ไข ปัญหาสถานที่กำจัดมูลฝอยตามหลักวิชาการ
3. แจ้งเตือนและให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเหตุเพลิงไหม้และภาวะอุทกภัย



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Code
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สศพ.8





รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด
นครพนม
ปี 2567

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 5 แหล่งน้ำ (คุณภาพน้ำแม่น้ำเลยอยู่ในเกณฑ์ดี - เลือ่มโทรมมาก)

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน - แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ - แห่ง

ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำ

- ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ำ
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้านการเกษตรกรรม/ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊าซชีวภาพใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง/รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบ้านเรือน
- ให้ความรู้ประชาชนข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ และช่วยกันรักษาไม่ปล่อยให้เลื่อมโทรม



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(จุดความร้อนสะสม 320 ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 11 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด

มลพิษกลิ่นเหม็น 8 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

- การความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้คำแนะนำการแก้ไขหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงเพื่อให้การจัดการให้มีประสิทธิภาพ



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 245,280 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 176,295 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 1,095 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 61,320 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 6,570 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำและการลดขยะมูลฝอย

- การกำจัดขยะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อบจ.นครพนมรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับบริษัท





รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด อุดรธานี

ปี 2567



คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดินจำนวน 6 แหล่งน้ำ (คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี – เสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น)

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 24 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 3 แห่ง

น้ำเสียชุมชน 1 ระบบ ระบบบำบัดปรับเสถียร (Stabilization pond :SP) 43,902 (ลูกบาศก์เมตร/วัน)

ปัญหา ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม และรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานีทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกที่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำ

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้านการเกษตรกรรม/ ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊าซชีวภาพใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- รวบรวมน้ำเสียชุมชนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม รณรงค์ให้มีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน
- ใช้ความรู้ประชาชนข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ และช่วยกันรักษาไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรม



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(จุดความร้อนสะสม 1,523 ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 30 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 55 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด
มลพิษกลิ่นเหม็น 25 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำดับการร้องเรียน/เรื่องร้องเรียน

- ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำทิ้งและวิธีการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
- แหล่งกำเนิดมลพิษบางแห่งชำระค่าปรับล่าช้า



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 575,605 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมามีประโยชน์ 278,860 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 150,745 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 96,725 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 49,275 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำดับการร้องเรียน/เรื่องร้องเรียน

- การกำจัดขยะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อบจ.รวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับบริษัท



รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด หนองคาย ปี 2567

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 5 แหล่งน้ำ (คุณภาพน้ำแม่ น้ำเลยอยู่ในเกณฑ์ดี - เลือ่มโทรมมาก มากขึ้น)

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 2 แห่ง

ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำ

- ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ำ
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้านการเกษตรกรรม/ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊าซชีวภาพใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง/รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน
- ให้ความรู้ประชาชนข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ และช่วยกันรักษาไม่ปล่อยให้เลื่อมโทรม



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(จุดความร้อนสะสม 320 ส่วนในหมื่นพบในพื้นที่เกษตร



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 7 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด
มลพิษกลิ่นเหม็น 4 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

- การความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้คำแนะนำการแก้ไขหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงเพื่อให้การจัดการให้มีประสิทธิภาพ



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 178,120 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 75,555 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 53,655 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 33,215 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 15,695 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

- การกำจัดขยะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อบจ.หนองคาย รวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับบริษัท

รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด สกลนคร ปี 2567

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 10 แหล่งน้ำ (คุณภาพน้ำแม่น้ำเลยอยู่ในเกณฑ์ดี – เลือ่มิโทรมมาก)
แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1 แห่ง
น้ำเสียชุมชน 2 ระบบ ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond :SP) และบึงประดิษฐ์ (Wetland :WL)
ขนาดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 16,000 และ 2,054 (ลูกบาศก์เมตร/วัน)

ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำ

- ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ำ
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้านการเกษตรกรรม/ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊าซชีวภาพใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- รวบรวมน้ำเสียชุมชนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง/รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
(จุดความร้อนสะสม 1,856 ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 50 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 22 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด
มลพิษกลิ่นเหม็น 20 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำ/เรื่องร้องเรียน

- ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำทิ้งและวิธีการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
- แหล่งกำเนิดมลพิษบางแห่งชำระค่าปรับล่าช้า



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 310,250 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมามีประโยชน์ 191,990 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 52,925 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่ไม่ถูกต้อง 39,055 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 26,280 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำ/เรื่องร้องเรียน

- การกำจัดขยะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อบจ.สกลนคร รวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับบริษัท

รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด

เลย

ปี 2567

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 6 แหล่งน้ำ (คุณภาพน้ำแม่น้ำเลยอยู่ในเกณฑ์ดี - เลือมนิโรรมาก)

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1 แห่ง

ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำ

- ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ำ
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้านการเกษตรกรรม/ ส่งเสริมการนำของเสียมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือก๊าซชีวภาพใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง/รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(จุดความร้อนสะสม 2,419 ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 17 เรื่อง
 - แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด
- มลพิษเขม่าควัน/ฝุ่นละออง 7 % และกลิ่นเหม็น 6 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

- การความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้คำแนะนำการแก้ไขหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงเพื่อให้การจัดการให้มีประสิทธิภาพ



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 329,075 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 99,645 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 365 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 110,595 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 29,200 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลฝอย

- พื้นที่ที่ยังไม่มีสถานที่รวบรวมขยะอันตรายแบบครบวงจร และยังไม่มียุทธศาสตร์การจัด
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงาน สถานการณ์มลพิษ บึงกาฬ ปี 2567

คุณภาพน้ำ

น้ำผิวดิน จำนวน 9 แหล่งน้ำ (คุณภาพน้ำแม่น้ำเลยอยู่ในเกณฑ์ดี - เลือ่มโทรมมาก)

คุณภาพน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ - เลือ่มโทรม และมีแนวโน้มคุณภาพน้ำดีขึ้น

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 18 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 15 แห่ง

ปัญหา/แนวทางการแก้ไข ปัญหาแหล่งน้ำ

- ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ลงสู่แหล่งน้ำ
- ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง/รณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางโดยการบำบัดน้ำเสียบ้านเรือน
- ให้ความรู้ประชาชนข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ และช่วยกันรักษาไม่ปล่อยให้เกิดมลพิษ



คุณภาพอากาศ

ปริมาณ PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปี 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

(จุดความร้อนสะสม 265 ส่วนมากพบในพื้นที่เขต สปก.)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด - แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 7 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษมีการร้องเรียนมากที่สุด
มลพิษกลิ่นเหม็น 4 %

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

- การความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และให้คำแนะนำการแก้ไขหรือออกคำสั่งให้ปรับปรุงเพื่อจัดการให้มีประสิทธิภาพ



ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 117,895 ตัน/ปี
- คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 64,605 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง 24,455 ตัน/ปี
- ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 17,155 ตัน/ปี
- ประชาชนจัดการเอง 10,950 ตัน/ปี

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขยะมูลฝอย

- การกำจัดขยะด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้าง
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Recycle)
- การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อบจ.บึงกาฬ รวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกับบริษัท

รายงาน สถานการณ์มลพิษ รายจังหวัด (ขอนแก่น) ปี 2567

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด บางแห่งน้ำเสียชุมชนไหลลงแม่น้ำสายหลักโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบางฤดูกาล ที่มีน้ำน้อย
- 2) ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้ำดิบ มีแนวโน้มที่จะมีความเสื่อมโทรม เช่น การปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือตะกอน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหามี 3 แนวทางได้แก่ แนวการป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูและการติดตาม
- 3) ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดองค์ความรู้ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ทำให้การบริหารจัดการระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

น้ำผิวดิน จำนวน 16 แหล่งน้ำ 3 แห่ง

(เปิดดำเนินการระบบปกติ 2 แห่ง)

แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

2. ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขต

น้ำเสียรวมชุมชน 3 แห่ง

เมือง (เทศบาล) 75,399 ลบ.ม./วัน

(เปิดดำเนินการระบบปกติ 2 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเมือง (เทศบาล)

75,399 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เข้า

ระบบ 26,400 ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} : ค่าเฉลี่ยรายปี 26.0 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี -มคก./ลบ.ม. (ไม่มีการตรวจวัด)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษด้านอากาศ

- 1) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด
- 2) ขาดความต่อเนื่องและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ขาดแรงจูงใจหรือทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเลิกเผาในที่โล่ง

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ 2 แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 30 เรื่อง
- แยกตามประเภทมลพิษที่ได้รับการร้องเรียน
- เรื่องกลิ่นเหม็น 17 เรื่อง (56.66%)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่แหล่งกำเนิดมลพิษกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่
- 2) แหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทำให้ขาดการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 505,915.55 ตัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) จังหวัดขอนแก่น มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม (Cluster) 4 แห่ง เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยใช้พื้นที่เต็มศักยภาพ ไม่สามารถขยายพื้นที่และรับปริมาณขยะเพิ่มได้ ประกอบกับ เครื่องจักรหนักชำรุดบ่อย ไม่สามารถดำเนินการฝังกลบรายวันได้หมด ทำให้เกิดขยะสะสมจำนวนมากและกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ เทศบาลนครขอนแก่นเพียงแห่งเดียว ซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณขยะเพิ่มได้อีก เนื่องจากรับเต็มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าแล้ว
- 3) มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้อง 112 แห่ง และ อปท. บางแห่งมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมากกว่า 1 แห่ง ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Core

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สดพ.10

อย่าลืมกดบันทึก

SCAN ME



รายงาน

สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (ภาพสินธุ์) ปี 2567

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด บางแห่งน้ำเสียชุมชนไหลลงแม่น้ำสายหลักโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบางฤดูกาล ที่มีน้ำน้อย
- 2) ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้ำดิบ มีแนวโน้มที่จะมีความเสื่อมโทรม เช่น การปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือตะกอน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหามี 3 แนวทางได้แก่ แนวการป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูและการติดตาม
- 3) ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ส่งผลให้มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดและทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรม



น้ำผิวดิน จำนวน 8 แหล่งน้ำ



1. แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง



น้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 1 แห่ง

(เปิดดำเนินการระบบปกติ 1 แห่ง) ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
ในเขตเมือง (เทศบาล) 43,051 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 8500 ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ



- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} : ค่าเฉลี่ยรายปี 31.0 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM10 ค่าเฉลี่ยรายปี 52.0 มคก./ลบ.ม.

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษด้านอากาศ

- 1) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มงวด
- 2) ขาดความต่อเนื่องและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ขาดแรงจูงใจหรือทางเลือกในการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเลิกเผาในที่โล่ง



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ 6 แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง
- แยกตามประเภทมลพิษที่ได้รับการร้องเรียน เรื่องกลิ่นเหม็น/เขม่าควัน ฝุ่นละออง (100%)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติงานที่ออกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่แหล่งกำเนิดมลพิษกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่
- 2) แหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทำให้ขาดการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ

- ปริมาณขยะ 193,398.90 ตัน



ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

1. จังหวัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สอ.จ.) ควรมีการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด ระยะสั้น-ยาวเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน Cluster และการจัดการขยะตั้งแต่ต้น กลาง ปลายทาง และขับเคลื่อนการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ อปท. ในการจัดระบบเก็บขนขยะแบบแยกประเภท และระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ควรมีการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้ อปท. มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยที่สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง โดยใช้หลักการ PPP (Polluters Pay Principle)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Core

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ. 10



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (หนองบัวลำภู) ปี 2567

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด บางแห่งน้ำเสียชุมชนไหลลงแม่น้ำสายหลักโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบางฤดูกาล ที่มีน้ำน้อย
- 2) ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้ำดิบ มีแนวโน้มที่จะมีความเสื่อมโทรม เช่น การปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือตะกอน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหามี 3 แนวทางได้แก่ แนวทางป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูและการติดตาม
- 3) ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำเสียชุมชน ไม่มีการวางแผนการจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวม ไม่มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานวางแผน เช่น การจัดทาสีดิน การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการรับฟังความคิดเห็นประชาชน

น้ำผิวดิน จำนวน 4 แหล่งน้ำ
ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเมือง
(เทศบาล) 16,570 ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} : ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 21.3 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี - มคก./ลบ.ม.
- (ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ตรวจวัดเฉพาะค่า PM_{2.5} ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 และ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ เริ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่ 1 มกราคม 2568)

แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ - แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง
- แยกตามประเภทมลพิษที่ได้รับการร้องเรียน
- เรื่องกลิ่นเหม็น 2 เรื่อง (100%)

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 100,104.90 ตัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

1. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม (Cluster) เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีการใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว และไม่สามารถขยายพื้นที่ได้อีก ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากเครือข่าย อปท.ในกลุ่ม Cluster ได้ และมีการกำจัดแบบเทกองกลางแจ้ง ไม่มีการฝังกลบ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมจำนวนมาก รวมถึง เครื่องจักรหนักชำรุด ซ่อมแซมบ่อย และระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดใช้งานไม่ได้
2. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม (Cluster) เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านที่ดิน ซึ่งไม่มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมใน Cluster นี้ ทำให้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในเขตอำเภอสุวรรณคูหา ไม่สามารถปิด เพื่อดำเนินการขนส่งไปกำจัดยังเจ้าภาพกลุ่ม Cluster ได้

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่แหล่งกำเนิดมลพิษกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่
- 2) แหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทำให้ขาดการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Core

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.10



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (ร้อยเอ็ด) ปี 2567

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

1) ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด บางแห่งน้ำเสียชุมชนไหลลงแม่น้ำสายหลักโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบางฤดูกาล ที่มีน้ำน้อย

2) ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้ำดิบ มีแนวโน้มที่จะมีความเสื่อมโทรม เช่น การปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือตะกอน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหามี 3 แนวทางได้แก่ แนวทางป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูและการติดตาม

3. ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความสำคัญของปัญหาน้ำเสียชุมชน ไม่มีการวางแผนการจัดการน้ำเสียชุมชนในภาพรวม ไม่มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานวางแผน เช่น การจัดทาดิน การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการรับฟังความคิดเห็นประชาชน

น้ำผิวดิน จำนวน 4 แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 18 แห่ง
ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเมือง
(เทศบาล) 38,221 ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM_{2.5} : ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี 32.9 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี - มคก./ลบ.ม.
- (ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว ตรวจวัดเฉพาะค่า PM_{2.5} ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2567 และ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ เริ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศวันที่ 1 มกราคม 2568)

แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ 2 เรื่อง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 5 เรื่อง
- แยกตามประเภทมลพิษที่ได้รับการร้องเรียน
 - เรื่องเขม่าควัน/ฝุ่นละออง 4 เรื่อง (80%)

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่แหล่งกำเนิดมลพิษกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่

2) แหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทำให้ขาดการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ

ปริมาณขยะ 315,199.40 ตัน

ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

- 1) จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม (Cluster) เพียงแห่งเดียว คือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในเฉพาะเขตอำเภอเมืองเท่านั้น และไม่มีการกำหนดการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (Cluster) ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด
- 2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทที่ดินสาธารณะประโยชน์ สปก. พื้นที่ป่า จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
- 3) จังหวัดร้อยเอ็ด มี อปท. ที่ยังไม่มีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ จำนวน 110 แห่ง โดยให้ประชาชนจัดการเองในครัวเรือน ทำให้เกิดปัญหาขยะรกรุงรังกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการบริการและเป็นภาระในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Core

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.10



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

รายจังหวัด (มหาสารคาม) ปี 2567

ปัญหาและภาระดำเนินงานแก้ไข้ปัญหา

- 1) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด บางแห่งน้ำเสียชุมชนไหลลงแม่น้ำสายหลักโดยตรง โดยไม่ผ่านการบำบัด ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบางฤดูกาล ที่มีน้ำน้อย
- 2) ปัญหาด้านคุณภาพแหล่งน้ำดิบ มีแนวโน้มที่จะมีความเสื่อมโทรม เช่น การปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก หรือตะกอน ซึ่งแนวทางแก้ไข้ปัญหา มี 3 แนวทางได้แก่ แนวทางป้องกัน การบำบัดฟื้นฟูและการติดตาม
- 3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ทำให้มีงบประมาณบริหารจัดการระบบไม่เพียงพอที่จะเดินระบบให้มีประสิทธิภาพ

น้ำผิวดิน จำนวน 6 แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง
น้ำเสียรวมชุมชน 4 แห่ง
(เปิดดำเนินการปกติ 3 แห่ง)
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเมือง (เทศบาล)
18,488 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสีย
ที่เข้าระบบ 4,516 ลบ.ม./วัน

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

ค่าฝุ่นละออง $PM_{2.5}$: ค่าเฉลี่ยรายปี -
มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละออง PM_{10} ค่าเฉลี่ยรายปี -
มคก./ลบ.ม. (ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในปี 2567 และสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษเริ่มตรวจวัด
คุณภาพอากาศ วันที่ 1 มกราคม 2568)

แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ 24 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง
แยกตามประเภทมลพิษที่ได้รับการร้องเรียน
- เรื่องกลิ่นเหม็น 1 เรื่อง (100%)

ปัญหาและภาระดำเนินงานแก้ไข้ปัญหา

- 1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่แหล่งกำเนิดมลพิษกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่
- 2) แหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทำให้ขาดการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ

ขยะมูลฝอย

• ปริมาณขยะ 216,886.65 ตัน

ปัญหาและภาระดำเนินงานแก้ไข้ปัญหา

1. จังหวัดมหาสารคาม มีการกำหนดกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยไว้ 6 กลุ่มพื้นที่ สามารถดำเนินการได้เพียง 2 กลุ่มพื้นที่คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลตำบลเชียงยืน ซึ่งใช้งานจนเต็มศักยภาพแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 4 กลุ่มพื้นที่ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการได้
2. อปท.บางแห่ง ที่ยังไม่เข้าร่วมทั้งกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม (Cluster) เนื่องจากต้องมีการค่าใช้จ่ายในการกำจัดเพิ่มขึ้นและ ค่าขนส่งที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย ตลอดจน อปท.บางแห่ง มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่สภาพเก่าและชำรุด ต้องซ่อมแซมบ่อยทำให้ไม่สามารถขนขยะมูลฝอยไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมได้
3. จังหวัดมหาสารคาม มี อปท. ที่ยังไม่มีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ จำนวน 79 แห่ง โดยให้ประชาชนจัดการเองในครัวเรือน ทำให้เกิดปัญหาขยะจรจัดสกปรกกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการบริการและเป็นภาระในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์หรือ QR Core

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ.10



รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2567

คุณภาพน้ำ

- แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 5 แหล่ง รวม 30 สถานี (เกณฑ์ดี 43% พอใช้ 30%, เลื่อนโทรม 27%)
ปัญหา ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม อย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการแก้ไข
1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
2. สนับสนุนวิทยากรให้กับ อบต.
- สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน**
น้ำประปาหมู่บ้าน 29 แห่ง ✓ ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดี 15 แห่ง
ปัญหา ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
การดำเนินการแก้ไข จัดทำหนังสือให้ข้อเสนอแนะให้กับ อบต. ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน**
จำนวน 6 แห่ง เปิดดำเนินการ 6 แห่ง
ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 376,566 ลบ.ม./วัน น้ำเสียเข้าระบบ 49,502 ลบ.ม./วัน
ปัญหา
1. บุคลากรขาดความรู้ในการดูแลระบบ
2. ขาดงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
3. ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
การดำเนินการแก้ไข
1. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และพิจารณาให้ อบจ. เข้าดำเนินการดูแลระบบ
2. ให้ อบจ. สนับสนุนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ อบต. เข้ามาช่วย



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 3,866 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 52 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม 55.77%
 - ไม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ (เหตุเดือดร้อนรำคาญ) 34.62%
 - ฟาร์มสุกร ตลาด และอาคารประเภท ก. 9.62%
- เหตุถูกเงินและอุบัติเหตุด้านมลพิษ 2 ครั้ง

ปัญหา

- ขาดเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษภาคสนาม
- เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ

ดำเนินการแก้ไข

- ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการตรวจพิสูจน์และรับรองผลกระทบการรับสัมผัสสารเคมีกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
- พัฒนากระบวนการขอชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ มอน อบต. ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี 26.92 มคก./ลบ.ม.
↑ เกินมาตรฐาน 79 วัน (มค.-พ.ค.)

ปัญหา

- ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาในที่โล่ง จุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมดรวม 2,194 จุด

- ฝุ่นละออง PM2.5 จากการยานพาหนะ

การดำเนินการแก้ไข

- จัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด
- สื่อสารสร้างการรับรู้ มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5
- ดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



นครราชสีมา



ขยะมูลฝอย

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 80 แห่ง
- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 2,562 ตัน ✓ กำจัดถูกต้อง 660 ตัน
- ✗ กำจัดไม่ถูกต้อง 432 ตัน
- ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1,470 ตัน

ปัญหา

- โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่

การดำเนินการแก้ไข

- สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสาร และ สามารถเข้าร่วมรับรู้
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2567

- แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่ง รวม 1 สถานี (เกณฑ์ดี 66.66% พอใช้ 16.66% เลวทราม 16.66%)
ปัญหา ปัญหาแหล่งน้ำเสียโทรณ.
การดำเนินการแก้ไข
1. ติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
2. ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง
- **สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน**
น้ำประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง ✓ ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดีได้ 2 แห่ง
ปัญหา ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
การดำเนินการแก้ไข จัดทำหนังสือให้ข้อเสนอแนะให้กับ อปท. ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
จำนวน 6 แห่ง เปิดดำเนินการ 6 แห่ง
ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 159,121 ลบ.ม./วัน น้ำเสียเข้าระบบ 3,502 ลบ.ม./วัน
ปัญหา
1. บุคลากรขาดความรู้ในการดูแลระบบ
2. ขาดงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
3. ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
การดำเนินการแก้ไข
1. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และพิจารณาให้ อบจ. เข้าดำเนินการดูแลระบบ
2. ให้ อบจ. สนับสนุนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ อบท. เป้าหมาย



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 663 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม 50.00%
 - ฟาร์มสุกร 50.00%

ปัญหา

- ขาดเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษภาคสนาม
- เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ

ดำเนินการแก้ไข

- ควบคุมการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการพัฒนากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการตรวจพิสูจน์และรับรองผลกระทบการรับสัมผัสสารเคมีกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
- พัฒนาระบบการชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ
- มอบ อปท. ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี 22.33 มก./ลบ.ม.
↑ เกินมาตรฐาน 55 วัน (มค.-พ.ค.)
- ปัญหา**
• ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาในที่โล่ง จุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมดรวม 4,803 จุด
- ฝุ่นละออง PM2.5 จากการยานพาหนะ
- การดำเนินงานแก้ไข**
• จัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด
- สื่อสารสร้างการรับรู้ มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5
- ตรวจรณนตราสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)



ชัยภูมิ



ขยะมูลฝอย

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 102 แห่ง
- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 971 ตัน ✓ กำจัดถูกต้อง 38 ตัน
- ✗ กำจัดไม่ถูกต้อง 486 ตัน
- ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ 447 ตัน

ปัญหา

- กลุ่ม CLUSTER ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
- อปท.ขาดงบประมาณ
- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์

การดำเนินการแก้ไข

- ทบทวนการรวมกลุ่ม CLUSTER ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดฯ ในภาพรวมของจังหวัด
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง



รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2567

คุณภาพน้ำ

- แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่ง รวม 7 สถานี (เกณฑ์ดี 71% พอใช้ 29%)
- ปัญหา** ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม
- การดำเนินการแก้ไข**
 - ส่งเสริมการจัดทำฝายกั้นน้ำเสียที่ต้นทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 - การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 - ให้ข้อเสนอแนะแก่ อปท.
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน**
จำนวน 6 แห่ง เปิดดำเนินการ 6 แห่ง
ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 195,624 ลบ.บ./วัน น้ำเสียเข้าระบบ 10,350 ลบ.บ./วัน
- ปัญหา**
 - บุคลากรขาดความรู้ในการดูแลระบบ
 - ขาดงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
 - ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
- การดำเนินการแก้ไข**
 - เพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานและพิจารณาให้ อบจ. เข้าดำเนินการดูแลระบบ
 - ให้ อบจ. สนับสนุนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ อบจ. เข้ามาช่วย



คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี 19.67 มคก./ลบ.บ.
- ↑ เกินมาตรฐาน 46 วัน (มค.-เม.ย.)
- ปัญหา**
 - ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาในที่โล่ง จุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมดรวม 1,014 จุด
 - ฝุ่นละออง PM2.5 จากการยานพาหนะ
- การดำเนินงานแก้ไข**
 - จัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด
 - สื่อสารสร้างการรับรู้ มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5
 - ตรวจรณยนตราของการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 1,024 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 8 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม 37.50%
 - ไม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ (เหตุเดือดร้อนรำคาญ) 37.50%
 - ฟาร์มสุกร และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 25.00%

ปัญหา

- ขาดเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษภาคสนาม
- เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ

การดำเนินการแก้ไข

- ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีการพัฒนากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการตรวจพิสูจน์และรับรองผลกระทบการสัมผัสพิษสารเคมีกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
- พัฒนากระบวนการชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ
- มอบ อปท. ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ขยะมูลฝอย

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 12 แห่ง
- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 1,377 ตัน ✓ กำจัดถูกต้อง 70 ตัน
- ✗ กำจัดไม่ถูกต้อง 372 ตัน
- ขนานกลับมาใช้ประโยชน์ 935 ตัน

ปัญหา

- เจ้าภาพกลุ่ม CLUSTER ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
- อปท.ขาดงบประมาณ

การดำเนินการแก้ไข

- กบฏรวมการรวมกลุ่ม CLUSTER ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดฯ ในภาพรวมของจังหวัด



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2567

- แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 5 แห่ง รวม 10 สถานี (เกณฑ์ดี 30% พอใช้ 30% เลื่อนไทร 40%)
ปัญหา ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม
การดำเนินการแก้ไข
ผลักดัน อบก. ให้ดำเนินการจัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
- สักรวแหล่งน้ำผิวดิน
น้ำประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง ✓ ผ่านเกณฑ์น้ำประปาได้ 3 แห่ง
ปัญหา ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
การดำเนินการแก้ไข จัดทำหนังสือให้ข้อเสนอบางให้ อบก. อบก.
ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำผิวดิน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
จำนวน 6 แห่ง เปิดดำเนินการ 6 แห่ง
ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 225,194 ลบ.ม./วัน น้ำเสียเข้าระบบ 9,100 ลบ.ม./วัน
ปัญหา
1. บุคลากรขาดความรู้ในการดูแลระบบ
2. ขาดงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
3. ไม่มีการเก็บเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
การดำเนินการแก้ไข
1. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และพิจารณาให้ อบก. เข้าดำเนินการดูแลระบบ
2. ให้ อบก. สนับสนุนงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ อบก. เข้ามาช่วย




บุรีรัมย์

คุณภาพอากาศ

- ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี 17.83 มก./ลบ.ม.
↑ เกินมาตรฐาน 34 วัน (มค.-เม.ย.)

ปัญหา

- ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาในที่โล่ง จุดความร้อนเกิดขึ้นทั้งหมดรวม 1,043 จุด
- ฝุ่นละออง PM2.5 จากการยานพาหนะ
- การดำเนินงานแก้ไข**
 - จัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด
 - สื่อสารสร้างการรับรู้ มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5
 - ตรวจสอบรถยนต์ราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 1,167 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม 33.33%
 - ไม่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ (เหตุเดือดร้อนรำคาญ) 33.33%
 - ฟาร์มสุกร และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 33.33%

ปัญหา

- ขาดเครื่องมือวิเคราะห์มลพิษภาคสนาม
- เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ

ดำเนินการแก้ไข

- ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการตรวจพิสูจน์และรับรองผลกระทบการรับสัมผัสสารเคมีกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
- พัฒนาระบบการขอชดเชยผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ
- มอบ อบก. ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ขยะมูลฝอย

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง
- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 1,310 ตัน ✓ กำจัดถูกต้อง 131 ตัน
- ✗ กำจัดไม่ถูกต้อง 529 ตัน
- ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ 650 ตัน

ปัญหา

- เจ้าภาพกลุ่ม CLUSTER มีการฝังกลบขยะในพื้นที่
- โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีหลายขั้นตอนการดำเนินการ
- แหล่งชุมชนก่อกองแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการแก้ไข

- กำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- หาแนวทางลดขั้นตอน
- ระบบ EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR)



รายงาน สถานการณ์มลพิษ

จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567

สถานการณ์คุณภาพน้ำ

- น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ คือ แม่น้ำมูล และ ลำน้ำเสียว อยู่ในเกณฑ์ดี
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำผิวดิน
- ** เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ควรผลักดันให้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
- ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม
- และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน โดยเฉพาะในเขตที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น **



- แหล่งน้ำดิบ สํารวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 39 แห่ง
- ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 7 แห่ง
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำดิบ
- ** แก้ไขปัญหาความขุ่นในน้ำผิวดินด้วยการใช้สารเคมีช่วยตกตะกอน
- เช่น สารส้มและปูนขาว เพื่อให้ตะกอนดินจับตัวเป็นก้อนและตกตะกอน
- ง่ายขึ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการกรองด้วยระบบทรายกรอง **

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 20 มคก./ลบ.ม.
- **ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM_{2.5} ต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.**
- ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 3.3-66.7 มคก./ลบ.ม.
- จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} สูงเกินมาตรฐาน
- (สูงเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด 57 วัน

- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- ** ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
- และเพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} จาก
- โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และพื้นที่ทางการ
- เกษตร รวมถึงพัฒนาระบบการแจ้งเตือนจุดการเผา **

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอย 679.60 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 425.82 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 597.55 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 82.05 ตัน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษขยะมูลฝอย

- ** ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนและชุมชน แยกขยะอินทรีย์
- รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริม
- การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) **

แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งหมด 342 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ เหตุเดือดร้อนรำคาญ คิดเป็นร้อยละ 75
- รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 25

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียน

- ** เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
- ด้านมลพิษ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด **





กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดยโสธร ปี 2567



สถานการณ์คุณภาพน้ำ



- น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ คือ แม่น้ำชี และ ลำซบาย อยู่ในเกณฑ์ดี การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำผิวดิน

** ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางโดยการติดตั้งถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) รวมทั้งดำเนินการควบคุม กำกับ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ให้มีการจัดการมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม **



- แหล่งน้ำดิบ สํารวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีได้ 9 แห่ง การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำดิบ



** พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ก่อโรคในแหล่งน้ำผิวดินจากการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ควรเติมคลอรีนในน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรค และพบการปนเปื้อนสารอินทรีย์และสารเคมีจากชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งน้ำ ควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบ เช่น การกำจัดผักตบชวา และขยะ **



- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร 1 แห่ง เปิดดำเนินการระบบตามปกติ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 78,798.75 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 752.33 ลบ.ม./วัน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน
- ** ควรเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำเสียที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอย 436.68 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 219.16 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 355.74 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 80.94 ตัน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษขยะมูลฝอย

** ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนและชุมชน แยกขยะอินทรีย์ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) **

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 27 มคก./ลบ.ม.
- ** ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM_{2.5} ต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. **
- ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 4.4-81.6 มคก./ลบ.ม.
- จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} สูงเกินมาตรฐาน (สูงเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด 88 วัน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

** ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และเพิ่มมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง และพื้นที่ทางการเกษตร ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ทดแทนการเผา และพัฒนาระบบการแจ้งเตือนจุดการเผา **



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งหมด 197 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 50



การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียน

** บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการสั่งการระงับเหตุ แก้ไข ปรับปรุงหรือหยุดกิจการของสถานประกอบการ เพื่อให้เหตุร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยทันที และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม **

รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2567



สถานการณ์คุณภาพน้ำ

- น้ำผิวดิน จำนวน 1 แหล่งน้ำ คือ แม่น้ำโขง อยู่ในเกณฑ์ดี
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำผิวดิน
- **สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหาร ควรสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร รวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน**



- แหล่งน้ำดิบ สำหรับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง
- ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ 6 แห่ง
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในแหล่งน้ำดิบ
- **แก้ไขปัญหาคความขุ่นในน้ำผิวดินด้วยการใช้สารเคมีช่วยตกตะกอน เช่น สารส้มและปูนขาว เพื่อให้ตะกอนดินจับตัวเป็นก้อนและตกตะกอนง่ายขึ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการกรองด้วยระบบทรายกรอง**



- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร 1 แห่ง เปิดดำเนินการระบบตามปกติ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 52,576.50 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 8,082.43 ลบ.ม./วัน
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน
- **ควรเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร**



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน



สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 30 มคก./ลบ.ม.
- **ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM_{2.5} ต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.**
- ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 9.2-87.6 มคก./ลบ.ม.
- จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} สูงเกินมาตรฐาน (สูงเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด 90 วัน
- ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 49 มคก./ลบ.ม.
- **ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM₁₀ ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.**

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และเพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} จากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และพื้นที่ทางการเกษตร



สถานการณ์ขยะมูลฝอย



- ปริมาณขยะมูลฝอย 292.15 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 233.34 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 233.34 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 58.81 ตัน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษขยะมูลฝอย

ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนและชุมชน แยกขยะอินทรีย์ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)



- แหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งหมด 162 แห่ง
- ไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน





กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567

สถานการณ์คุณภาพน้ำ

- น้ำผิวดิน จำนวน 5 แหล่งน้ำ
- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 4 แหล่งน้ำ คือ **แม่น้ำมูล แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และลำเซบาย**
- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จำนวน 1 แหล่งน้ำ คือ **ลำโดมใหญ่**
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำผิวดิน
- ควบคุมการระบายน้ำเสียจากแหล่งชุมชนริมน้ำลงในแม่น้ำสายหลัก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนโดยการขยายระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่



การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ 28 มคก./ลบ.ม.
- **ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM_{2.5} ต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.**
- ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 3.8-129.8 มคก./ลบ.ม.
- จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} สูงเกินมาตรฐาน (สูงเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด 92 วัน
- ฝุ่นละออง PM₁₀ ค่าเฉลี่ยรายปี 49 มคก./ลบ.ม.
- **ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM₁₀ ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.**

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

- ประสานงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในการควบคุมการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร และส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุทางการทำเกษตร โดยการนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการแจ้งเตือนจุดการเผา

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอย 1,523.66 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 905.55 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 1,373.91 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 149.75 ตัน

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษขยะมูลฝอย

- ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนและชุมชน แยกขยะอินทรีย์ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)



- แหล่งน้ำดิบ สํารวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 5 แห่ง
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำผิวดิน**
- แก้ไขปัญหาคความขุ่นในน้ำผิวดินด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีช่วยตกตะกอน เช่น สารส้ม และปูนขาว เพื่อให้ตะกอนดินจับตัวเป็นก้อนและตกตะกอนง่ายขึ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการกรองด้วยระบบทรายกรอง



- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน 2 แห่ง มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งสิ้น 280,191.30 ลบ.ม./วัน
- 1. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 แห่ง เปิดดำเนินการระบบตามปกติ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ 5,180.74 ลบ.ม./วัน
- 2. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ 1 แห่ง เปิดดำเนินการระบบตามปกติ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ 10,416.67 ลบ.ม./วัน



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งหมด 702 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 18 เรื่อง
- แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ สถานประกอบการขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.57

การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียน

- เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU) ในพื้นที่ให้มีศักยภาพความพร้อมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ





กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงาน สถานการณ์มลพิษ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2567



สถานการณ์คุณภาพน้ำ

- น้ำผิวดิน จำนวน 2 แหล่งน้ำ คือ แม่น้ำโขง ลำเซบาย อยู่ในเกณฑ์ **การดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำผิวดิน**
- จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดวิธีการในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลำน้ำผิวดินและร่วมติดตามประเมินผลความสำเร็จในการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินอย่างต่อเนื่อง



- แหล่งน้ำดิบ สํารวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดีได้ 1 แห่ง **การดำเนินงานแก้ไขปัญหาลำน้ำผิวดิน**
- การกำจัดโลหะหนักสำหรับการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำใต้ดิน แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการติดตั้งระบบกรอง เช่น การใช้ระบบเติมอากาศ หรือการใช้ชั้นกรองที่ช่วยในการตกตะกอนของโลหะ เพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อนก่อนนำน้ำไปใช้



- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1 แห่ง เปิดดำเนินการระบบตามปกติ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 55,827.45 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ 6,534.01 ลบ.ม./วัน **การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน**
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการจัดการน้ำเสียและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง



สถานการณ์คุณภาพอากาศ



- ฝุ่นละออง PM_{2.5} ค่าเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 24 มคก./ลบ.ม. ****ค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี PM_{2.5} ต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.****
- ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 3.9-72.3 มคก./ลบ.ม.
- จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น PM_{2.5} สูงเกินมาตรฐาน (สูงเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด 72 วัน **การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ**
- ดำเนินการในการเฝ้าระวังและควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} จากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และพื้นที่ทางการเกษตร



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอย 209.67 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 126.00 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 166.00 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 43.67 ตัน **การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษขยะมูลฝอย**
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนและชุมชน แยกขยะอินทรีย์ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- แหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งหมด 129 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ การเลี้ยงสุกร คิดเป็นร้อยละ 100 **การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียน**
- ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนด หากเป็นปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระเบียบกฎหมายอื่น จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2567

จังหวัดระยอง

สถานการณ์คุณภาพน้ำ



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (21 จุด)



น้ำเสียชุมชน

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 116,143.95 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 3,615.36 ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 26,800 ลบ.ม./วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 7 แห่ง

- 1) ทต.บ้านเพ
- 2) ทน.ระยอง
- 3) ทม.มาบตาพุด
- 4) เกาะเสม็ด (หาดทรายแก้ว)
- 5) เกาะเสม็ด (อ่าวลูกโยน 1)
- 6) เกาะเสม็ด (อ่าวลูกโยน 2)
- 7) ทต.บ้านฉาง



แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 29 แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ 12 แห่ง



น้ำพิวดิน

- 1) แม่น้ำระยอง - เสื่อมโทรม (WQI = 54.5)
- 2) แม่น้ำประแสร์ - พอใช้ (WQI = 63.2)

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายปี-ฝุ่นละออง PM_{2.5} 18 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM₁₀ 38 มคก./ลบ.ม.



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1,602 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 1,188 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 390 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 24 ตัน/วัน

*อบจ.ระยอง ยกเลิกการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด

*อบต.เพ ต้องดำเนินการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยนำเจ้าเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยอง

การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ



- การขนย้ายสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่ไม่ใช้แล้ว อ.บ้านค่าย
- เพลิงไหม้ บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ อ.เมือง




ข้อมูลเพิ่มเติม

SCAN HERE



สถานการณ์คุณภาพน้ำ



ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 32,566.50 ลบ.ม./วัน
ไม่มี ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน



- 1) แม่น้ำตราด - พอใช้ (WQI = 68.0)
- 2) แม่น้ำเวฬุ - พอใช้ (WQI = 67.8)
- 3) คลองบางพระ - เลื่อนโทรม (WQI = 58.9)

ค่าเฉลี่ยรายปี-ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ 21 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM_{10} 41 มคก./ลบ.ม.



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 215 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 91 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 58 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 66 ตัน/วัน

กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการบริหารจัดการ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทต.แหลมงอบ
แก้ไขโดยผ่านคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดตราด



ไม่มี - เรื่องร้องเรียนและ อุบัตถิภัยด้านมลพิษ

ข้อมูลเพิ่มเติม




รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2567

จังหวัดชลบุรี

สถานการณ์คุณภาพน้ำ



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (25 จุด)



น้ำเสียชุมชน

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 241,813.65 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 97,421.04 ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 191,070 ลบ.ม./วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 11 แห่ง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) ทน.แหลมฉบัง | 7) เกาะล้าน (หาดตาแหวน) |
| 2) ทน.พนัสนิคม | 8) เกาะล้าน (หาดแสม) |
| 3) ทน.แสนสุข (ใต้) | 9) ทน.ศรีราชา |
| 4) ทน.แสนสุข (เหนือ) | 10) อบจ.ชลบุรี |
| 5) เมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) | 11) ทต.บางเสร่ |
| 6) เมืองพัทยา (วัดบุญยาศ) | |



แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 4 แห่ง



น้ำผิวดิน

คลองตำหรุ - คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (WQI = 40.5)

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายปี - ฝุ่นละออง PM_{2.5} 19 มคก./ลบ.ม.



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 3,228 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 1,848 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 960 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 420 ตัน/วัน

กรณีร้องเรียนจากการประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (1) บริษัท ชวสิงห์ จำกัด (2) บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด
แก้ไขในรูปแบบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและชี้แจงคำแนะนำ
ในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง
ของจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี

การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ



ชลบุรี
จำนวน (เรื่อง)

- ลักลอบฝังกลบสารเคมีในที่ดินเอกชน อ.พานทอง
- ลักลอบทิ้งวัสดุไม้ใช้แล้วในพื้นที่เอกชน อ.บางละมุง
- เหตุการณ์โรงงานผลิตน้ำแข็งเกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล อ.บางละมุง
- ตรวจสอบโรงงานทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม อ.พนัสนิคม
- ร้องเรียนกรณีน้ำในลำรางสาธารณะมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นสารเคมี อ.บ้านบึง
- ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณสถานที่กำจัดของเสียชุมชน ทน.แสนสุข อ.ศรีราชา

ข้อมูลเพิ่มเติม

SCAN HERE



รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2567

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานการณ์คุณภาพน้ำ



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (1 จุด)

พอใช้ 100%



น้ำเสียชุมชน

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 109,382.70 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 21,781 ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 29,000 ลบ.ม./วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 2 แห่ง

- 1) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- 2) เทศบาลตำบลบางค้ำ



น้ำผิวดิน

- 1) แม่น้ำบางปะกง - เลื่อนโทรม (WQI = 59.9)
- 2) คลองนครเนื่องเขต - เลื่อนโทรม (WQI = 45.3)
- 3) คลองท่าไข่ - เลื่อนโทรม (WQI = 52.1)
- 4) คลองพานทอง - เลื่อนโทรม (WQI = 31.7)
- 5) คลองท่าลาด - เลื่อนโทรม (WQI = 63.2)
- 6) คลองระบม - เลื่อนโทรม (WQI = 67.3)
- 7) คลองสียัด - ดี (WQI = 74.3)
- 8) คลองแสนแสบ - เลื่อนโทรม (WQI = 51.6)

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายปี-ฝุ่นละออง PM_{2.5} 22 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM₁₀ 72 มคก./ลบ.ม.



แหล่งน้ำดิบ

สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 26 แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 6 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะเกิดขึ้น 683 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 330 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 161 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 192 ตัน/วัน

กรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ปริมาณขยะสะสมของ ทม.ฉะเชิงเทรา แก้ไขโดย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติการส่งขยะกำจัด ภายในสิ้นปี 2567 และควบคุมกำกับ บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดการขยะสะสม

การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ



การลักลอบทิ้งกากของเสีย

ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา



ข้อมูลเพิ่มเติม

SCAN HERE



รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2567

จังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์คุณภาพน้ำ



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (5 จุด)



น้ำเสียชุมชน

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 79,730.40 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 7,500 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 21,500 ลบ.ม./วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 2 แห่ง

- 1) ทม.จันทบุรี
- 2) ทม.ขลุง



น้ำผิวดิน

- 1) แม่น้ำจันทบุรี - พอใช้ (WQI = 66.1)
- 2) แม่น้ำพังราด - เลือ่มโทรม (WQI = 59.2)
- 3) คลองภักดีรำไพ - พอใช้ (WQI = 65.3)
- 4) คลองวังโตนด - พอใช้ (WQI = 68.1)

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายปี-ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ 15 มคก./ลบ.ม.
- ฝุ่นละออง PM_{10} 32 มคก./ลบ.ม.



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 550 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 42 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 33 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 475 ตัน/วัน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

- 1) อบต.แก่งหางแมวจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจาก สผ.
- 2) ทต.หนองตาตอง จัดทำโครงการกำจัดขยะเตาเผาในรูปแบบการลงทุน BOO

การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ

	0	1	2
→ น้ำเสีย			2
กลิ่นเหม็น		1	
เสียงดัง	0		
ของเสียอันตราย	0		
ขยะมูลฝอย	0		
ฝุ่นละออง	0		
อื่นๆ	0		
			จันทบุรี
			จำนวน (เรื่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

SCAN HERE



รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ

สถานการณ์คุณภาพน้ำ



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (3 จุด)

เสื่อมโทรม 33%

พอใช้ 67%



น้ำเสียชุมชน

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 204,756.00 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 1,295.34 ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
2,600 ลบ.ม./วัน

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 3 แห่ง

- 1) ทต.บางพลี
- 2) ทม.แพรง
- 3) ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย



น้ำผิวดิน

- 1) แม่น้ำเจ้าพระยา - เสื่อมโทรม (WQI = 39.1)
- 2) คลองคุดหลวง - เสื่อมโทรม (WQI = 33.7)

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายปี-ฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ 23 มคก./ลบ.ม.

- ฝุ่นละออง PM_{10} 40 มคก./ลบ.ม.




สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 3,177 ตัน/วัน
- นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 1,636 ตัน/วัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 417 ตัน/วัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 1,124 ตัน/วัน

การบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการใช้ อบจ.สมุทรปราการ
เป็นเจ้าภาพรวบรวม และส่งกำจัด
โดยมี อบท. 32 แห่ง ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติเหตุด้านมลพิษ



- เพลิงไหม้ถังบรรจุสาร Aluminum Phosphide อ.เมือง
- ร้องเรียนมีผู้นำขยะมาถมบ่อเลี้ยงปลาเก่า อ.บางบ่อ



ข้อมูลเพิ่มเติม



ปี 2567 จ.ชุมพร



Chumphon
Province



น้ำผิวดิน 3 แหล่งน้ำ

- อยู่โนแฉ่งท่าดี 66.67%
- อยู่โนแฉ่งท่าพอไซ 33.33%



น้ำทะเล 8 จุด

- อยู่โนแฉ่งท่าดี 75%
- อยู่โนแฉ่งท่าพอไซ 25%



ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

มี 1 แห่ง

และไม่ได้ระบบ

ปัญหาที่พบ

ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ใช้งานได้ และยัง
ไม่ครอบคลุมพื้นที่



คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5

ค่าเฉลี่ยรายปี 13 มคก./ลบ.ม.

ปัญหาที่พบ

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร บางช่วงมีผล
การตรวจวัด PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าช่วงเวลา
ดังกล่าว อากาศระบอบอากาศไม่ดี
และไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้
จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ในการใช้ Model อากาศ
เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน



เรื่องร้องเรียน

- เรื่องร้องเรียน จำนวน 15 เรื่อง
- ร้องเรียนสถานประกอบการ 8 แห่ง
 - เพศุราคาราคาต่าง ๆ 7 แห่ง

ปัญหาที่พบ

- อปท. บางพื้นที่ขาดการบังคับใช้
ตามอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 517 ตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 224 ตัน
 - กำจัดอย่างถูกต้อง 53 ตัน
 - กำจัดไม่ถูกต้อง 240 ตัน

ปัญหาที่พบ

- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ
- ขาดบุคลากรในการดูแล/บริหารจัดการ
เนื่องจากภารกิจของ อปท. มีจำนวนมาก
และบุคลากรมีจำนวนจำกัด



ปี 2567 จ.สุราษฎร์ธานี

Surat Thani
Province



น้ำพิวดิน 3 แหล่งน้ำ
อยู่ในเกณฑ์ดี 100%

น้ำทะเล 24 จุด

- อยู่ในเกณฑ์ดี 54.17%
- อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 45.83%

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
มี 10 แห่ง

- ผลน้ำผ่านมาตรฐาน 8 แห่ง
- ผลน้ำไม่ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง
- ไม่เดินระบบ 1 แห่ง

ปัญหาที่พบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ยังมีไม่ครอบคลุมพื้นที่

คุณภาพน้ำ

ฝุ่นละออง PM2.5
ค่าเฉลี่ยรายปี 14 มคก./ลบ.ม.

คุณภาพอากาศ

ปัญหาที่พบ

- การจัดการการเผาในที่
การเกษตรยังไม่มีความชัดเจน
เรื่องการขึ้นทะเบียนการเผา
หรือผู้รับผิดชอบหลักในการขึ้น
ทะเบียนหรืออนุญาตให้เผา

ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 1,311 ตัน

- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 610 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 0 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 701 ตัน

ปัญหาที่พบ

- ในพื้นที่ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่บริหารจัดการ
จัดการอย่างถูกต้องสุขาภิบาล
- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ
- ขาดบุคลากรในการดูแล/บริหารจัดการ
เนื่องจากการเกษียณของ อบท. มีจำนวนขาด
และบุคลากรมีจำนวนจำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

ติดตามตรวจ

สอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 2 แห่ง
เรื่องร้องเรียน จำนวน 50 เรื่อง

- เรื่องเรียนสภานิติบัญญัติ 29 แห่ง
- เพศผู้ร้องเรียนต่าง ๆ 20 แห่ง
- เรื่องอื่นๆ 1 แห่ง

ปัญหาที่พบ

- อบท. บางพื้นที่ขาดการบังคับใช้
ตามอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปี 2567 จ.พัทลุง

Phatthalung
Province



น้ำพิวดิน 2 แหล่งน้ำ
(แหล่งน้ำนิ่ง)

- อยู่ใกล้เขตดี 50%
- อยู่ใกล้เขตพอใช้ 50%

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

มี 2 แห่ง
และไม่เห็นระบบ

ปัญหาที่พบ
ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ใช้งานได้ และยัง
ไม่ครอบคลุมพื้นที่



คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5
ค่าเฉลี่ยรายปี 11 มคก./ลบ.ม.
(ยังไม่มีอุปกรณ์วัด PM10)

ปัญหาที่พบ

การจัดการการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร
ยังไม่มีมาตรการชัดเจนเรื่องการขึ้น
ทะเบียนการเผา หรือผู้รับผิดชอบ
หลักในการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาต
ให้เผา



แหล่งกำเนิดมลพิษ
และเรื่องร้องเรียน

ขยะมูลฝอย

เรื่องร้องเรียน จำนวน 10 เรื่อง

- ร้องเรียนสถานประกอบการ 4 แห่ง
- เพศุราคาญด้านต่างๆ 6 แห่ง

ปัญหาที่พบ

- อปท. บางพื้นที่ขาดการบังคับใช้
ตามอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 512 ตัน

- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 287 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 0 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 225 ตัน

ปัญหาที่พบ

- งบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ
- ขาดบุคลากรในการดูแล/บริหารจัดการ
เนื่องจากภารกิจของ อปท. มีจำนวนมาก
และบุคลากรมีจำนวนจำกัด
- เฝ้าระวังการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster)
ขาดความพร้อมในการดำเนินการ

ปี 2567 จ.นครศรีธรรมราช

Nakhon Sri Thammarat
Province



น้ำทะเล 6 จุด
- อยู่ไนเกินค่าดี 66.67%
- อยู่ไนเกินค่าพอใช้ 33.33%



ระบบประปา 65 แห่ง
เก็บตัวอย่างน้ำได้ 50 แห่ง
ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดีมีได้ 24 แห่ง



ปัญหาที่พบ
- แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
และบางพื้นที่มีปัญหาคุณภาพของแหล่งน้ำดิบ
- ชุดและระบบประปาส่วนใหญ่
ไม่ผ่านการอบรม ไม่มีความรู้ในการผลิต
น้ำประปาอย่างถูกวิธี
- มีการสืบเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ชุดและระบบ
ประปา ทำให้ขาดองค์ความรู้และขาดความต่อเนื่อง
- โครงสร้างระบบประปาหรืออุปกรณ์มีสภาพชำรุด
เนื่องจากขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง



คุณภาพน้ำ



คุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM2.5
ค่าเฉลี่ยรายปี 13 มคก./ลบ.ม.
(ยังไม่มีอุปกรณ์วัด PM10)

ปัญหาที่พบ

การจัดการการเผาในพื้นที่การเกษตร
ยังไม่มีชัดเจนเรื่องการขึ้น
ทะเบียนการเผา หรือผู้รับผิดชอบ
หลักในการขึ้นทะเบียนหรืออนุญาต
ให้เผา



ติดตามตรวจ
สอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 23 แห่ง
เรื่องร้องเรียน จำนวน 21 เรื่อง
- ร้องเรียนสถานประกอบการ 9 แห่ง
- เพศุราคาญด้านต่างๆ 12 แห่ง

ปัญหาที่พบ

- อปท. บางพื้นที่ขาดการบังคับใช้
ตามอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 1,120 ตัน
- น้ำกลัมาไซประโชชน์ 528 ตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 20 ตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 572 ตัน

ปัญหาที่พบ

- งบประมาณในการบริหารจัดการสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ
- ขาดบุคลากรในการดูแล/บริหารจัดการ
เนื่องจากการกิจของ อปท. มีจำนวนมาก
และบุคลากรมีจำนวนจำกัด
- เจ้าหน้าที่รวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster)
ขาดความพร้อมในการดำเนินการ



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดภูเก็ต ปี 2567



น้ำผิวดิน 5 แหล่ง	เสื่อมโทรม ร้อยละ 76	พอใช้ ร้อยละ 18	ดี ร้อยละ 6
----------------------	-------------------------	--------------------	----------------

น้ำทะเล 20 สถานี	พอใช้ ร้อยละ 55	ดี ร้อยละ 45
---------------------	-----------------	--------------

น้ำเสียชุมชน (ระบบบำบัด 10 แห่ง)	ปริมาณน้ำเสีย 116,479.0 ลบ.ม.วัน	บำบัดได้ ร้อยละ 62.26
---	-------------------------------------	--------------------------

- ปริมาณขยะ 1,000 ตัน/วัน
- สถานที่กำจัดขยะถูกหลัก 1 แห่ง

สัดส่วนร้อยละปริมาณขยะ

✓ 97.14	♻️ 2.86	✗ -
---------	---------	-----



อากาศ



คุณภาพระดับ ดีมาก
การดำเนินงาน เผื่อระวัง
ตามฤดูกาล



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 34 แห่ง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 13 แห่ง ร้อยละ 38.24
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 61.76

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 17 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการ
ร้องเรียนมากที่สุด คือ ประเภทสถานประกอบการ (เข้าข่ายเป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) จำนวน 7 เรื่อง ร้อยละ 41.18

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ. 15 ภูเก็ต

รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดพังงา ปี 2567



น้ำผิวดิน
2 แหล่ง

พอใช้
ร้อยละ 100



น้ำทะเล
9 สถานี

พอใช้ ร้อยละ 56

ดี ร้อยละ 44

- ปริมาณขยะ 306 ตัน/วัน
- สถานที่กำจัดขยะถูกหลัก 2 แห่ง

น้ำเสียชุมชน
(ระบบบำบัด 0 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสีย
73,441 ลบ.ม./วัน

สัดส่วนร้อยละปริมาณขยะ



17.72



32.37



49.91



อากาศ



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 1 แห่ง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 100

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 7 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 เรื่อง ร้อยละ 28.57



คุณภาพระดับ ดีมาก
การดำเนินงาน เฝ้าระวัง
ตามฤดูกาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สดพ. 15 ภูเก็ต

รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดตรัง ปี 2567



น้ำผิวดิน
2 แหล่ง

ดี
ร้อยละ 100



- ปริมาณขยะ 654 ตัน/วัน
- สถานที่กำจัดขยะถูกหลัก 2 แห่ง

น้ำทะเล
5 สถานี

ดี ร้อยละ 100

สัดส่วนร้อยละปริมาณขยะ

น้ำเสียชุมชน
(ระบบบำบัด
5 แห่ง

ปริมาณน้ำเสีย
175,180 ลบ.ม./วัน

บำบัดได้
ร้อยละ 1.96



16.97



59.83



23.20



อากาศ

คุณภาพระดับ ดีมาก
การดำเนินงาน เพื่ารวัง
ตามฤดูกาล



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 6 แห่ง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 5 แห่ง ร้อยละ 83.33
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 16.67

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 13 เรื่อง แหล่งกำเนิด
มลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงาน
อุตสาหกรรม จำนวน 9 เรื่อง ร้อยละ 69.23



หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ. 15 ภูเก็ต

รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดกระบี่ ปี 2567



น้ำผิวดิน
1 แหล่ง

พอใช้
ร้อยละ 100

- ปริมาณขยะ 557 ตัน/วัน
- สถานที่กำจัดขยะถูกหลัก 1 แห่ง

น้ำทะเล
24 สถานี

พอใช้
ร้อยละ 12

ดี ร้อยละ 88

สัดส่วนร้อยละปริมาณขยะ



35.88



31.07



33.05

น้ำเสียชุมชน
(ระบบบำบัด)
4 แห่ง

ปริมาณน้ำเสีย
132,583 ลบ.ม./วัน

บำบัดได้
ร้อยละ 5.68



อากาศ

คุณภาพระดับ ดีมาก
การดำเนินงาน เพื่ารวัง
ตามฤดูกาล



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 9 แห่ง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 5 แห่ง ร้อยละ 55.56
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 4 แห่ง ร้อยละ 44.44

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 11 เรื่อง แหล่งกำเนิด
มลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงาน
อุตสาหกรรม จำนวน 6 เรื่อง ร้อยละ 46.15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สคพ. 15 ถูกเกิด

รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดระนอง ปี 2567



น้ำผิวดิน
3 แหล่ง

ดี
ร้อยละ 100



น้ำทะเล	เสื่อมโทรม	พอใช้	ดี
4 สถานี	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 44

- ปริมาณขยะ 234 ตัน/วัน
- สถานที่กำจัดขยะถูกหลัก - แห่ง

น้ำเสียชุมชน
(ระบบบำบัด 0 แห่ง)

ปริมาณน้ำเสีย
54,992 ลบ.ม./วัน

สัดส่วนร้อยละปริมาณขยะ

✓	-	♻️	62.06	✗	37.94
---	---	----	-------	---	-------



แหล่งกำเนิดมลพิษและเรื่องร้องเรียน

ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 เรื่อง ร้อยละ 33.33



อากาศ

คุณภาพระดับ ดีมาก
การดำเนินงาน เฝ้าระวัง
ตามฤดูกาล



หน่วยงานที่รับผิดชอบ สดพ. 15 ภูเก็ต

รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดสงขลา ปี 2567



สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 100%
 - ทะเลหลวง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 - ทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- ปัญหาจากน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 - ติดตามประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - มุ่งเน้นการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดเพื่อจัดการมลพิษที่ต้นทาง

แหล่งน้ำดิบ

- สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 40 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ 13 แห่ง
- ปัญหาจากคุณภาพน้ำของน้ำดิบในการนำมาใช้ผลิตน้ำประปามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปาในการบำรุงรักษาและดูแลระบบผลิตน้ำประปาให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตมีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค

น้ำเสียชุมชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 2 แห่ง
 - เทศบาลนครสงขลา (ไม่เดินระบบเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง)
 - เทศบาลนครหาดใหญ่ (เดินระบบปกติ)
- ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 214,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 55,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปัญหาปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ และท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด การชำรุดของระบบรวบรวม และอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเล

- คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี 100%
- ปัญหาการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น ชุมชน การท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม เรือประมง การเกษตร เป็นต้น โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ส่งเสริมและผลักดันกฎหมายให้สถานประกอบการร้านอาหารบริเวณชายฝั่งหรือริมทะเล ติดตั้งถังดักไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
 - ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ปัญหาจากการเผาป่าหรือการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 0.58 ล้านตัน
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.19 ล้านตัน
กำจัดอย่างถูกต้อง 0.21 ล้านตัน
กำจัดไม่ถูกต้อง 0.18 ล้านตัน
- ปัญหาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - รมรศ. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



การตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัตินัยด้านมลพิษ

- ตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 21 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 50 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม (48 %)
 - สถานประกอบการ (32 %)
 - เหตุเดือนร้อนรำคาญ (20 %)
- เหตุฉุกเฉินและอุบัตินัยด้านมลพิษ 1 ครั้ง
- ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - แหล่งกำเนิดมลพิษมีหลายประเภทและจำแนก
 - มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วย ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
 - การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วน
 - แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทมีการก่อสร้างมานานทำให้ไม่มีการดูแลระบบบำบัดมลพิษ



โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดยะลา ปี 2567



สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 100 %
 - แม่น้ำปัตตานีตอนบน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
 - แม่น้ำสายบุรี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
- ปัญหาจากน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 - ติดตามประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม

น้ำเสียชุมชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง
 - เทศบาลนครยะลา (เดินระบบปกติ)
 ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 82,886 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 6,791 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- ปัญหาปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ และท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย



สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ปัญหาจากการเผาป่าพรุจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้



การตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัตินัยด้านมลพิษ

- ตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม (50 %)
 - สถานประกอบการ (50 %)
- ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - แหล่งกำเนิดมลพิษมีหลายประเภทและจำนวนมาก
 - มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วย ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
 - การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วน
 - แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทมีการก่อสร้างมานานทำให้ไม่มีการดูแลระบบบำบัดมลพิษ



โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้

สถานการณ์ขยะมูลฝอย


- ปริมาณขยะ 0.13 ล้านตัน
 นำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.05 ล้านตัน
 กำจัดอย่างถูกต้อง 0.07 ล้านตัน
 กำจัดไม่ถูกต้อง 0.01 ล้านตัน
- ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ใกล้เต็มพื้นที่ โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - เทศบาลนครยะลาอยู่ระหว่างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
 - รมรศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยก



ขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ
 ขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัด
 ขยะมูลฝอย



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดปัตตานี ปี 2567



การตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ

● ตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 แห่ง

● ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง

- โรงงานอุตสาหกรรม (50 %)
- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (50 %)

● ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญา

- แหล่งกำเนิดมลพิษมีหลายประเภทและจำนวนมาก
- มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วย

ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหา

- การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วน

- แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทมีการก่อสร้างมานานทำให้ไม่มี

การดูแลระบบบำบัดมลพิษ

โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจ

ในการดำเนินงานแก้ไขปัญา



สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

● จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 100 %

- แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
- แม่น้ำสายบุรี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี

● ปัญหาจากน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานแก้ไขปัญา ดังนี้

- ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
- การปรับปรุงและฟื้นฟูระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองปัตตานี
- ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

น้ำเสียชุมชน

● ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 1 แห่ง

- เทศบาลเมืองปัตตานี
- (ปิดระบบ ไม่มีน้ำเสียเข้าระบบ อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย)

● ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 111,053 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ไม่มีน้ำเสียที่เข้าระบบ)

● ปัญหาไม่มีน้ำเสียเข้าระบบเนื่องจากการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ และชำรุด

และท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยดำเนินงานแก้ไขปัญา ดังนี้

- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
- ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

● ปริมาณขยะ 0.25 ล้านตัน

นำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.15 ล้านตัน

กำจัดอย่างถูกต้อง 0.03 ล้านตัน

กำจัดไม่ถูกต้อง 0.07 ล้านตัน

● ปัญหาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยดำเนินงานแก้ไขปัญา ดังนี้

- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดบราฮีวาส ปี 2567

สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 3 แหล่งน้ำ
- คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 67% และเกณฑ์พอใช้ 33%
 - แม่น้ำสายบุรี คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
 - แม่น้ำบางนรา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
 - แม่น้ำโก-ลก คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี



- ปัญหาจากน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 - ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองบราฮีวาส

สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ปัญหาจากการเผาป่าพรุจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน และการเกิดไฟในพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดบราฮีวาส โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 0.29 ล้านตัน
- นำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.15 ล้านตัน
- กำจัดอย่างถูกต้อง 0.08 ล้านตัน
- กำจัดไม่ถูกต้อง 0.06 ล้านตัน
- ปัญหาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - รมรค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



การตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัติภัยด้านมลพิษ

- ตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 แห่ง
- ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม (100 %)
- ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - แหล่งกำเนิดมลพิษมีหลายประเภทและจำนวนมาก
 - มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วย ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
 - การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วน
 - แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทมีการก่อสร้างมานานทำให้ไม่มีมาตรฐานและระบบบำบัดมลพิษ



โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้



รายงานสถานการณ์มลพิษ จังหวัดสตูล ปี 2567

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเล

- คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี 100%
- ปัญหาการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น ชุมชน การท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม เรือประมง การเกษตร เป็นต้น โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน



สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน

- จำนวนแหล่งน้ำผิวดิน 2 แหล่งน้ำ

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 50 % และเกณฑ์พอใช้ 50%

- คลองละงู คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี
- คลองมาบัง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- ปัญหาจากน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
 - ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ



สถานการณ์ขยะมูลฝอย

- ปริมาณขยะ 0.13 ล้านตัน
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.09 ล้านตัน
กำจัดอย่างถูกต้อง 0.04 ล้านตัน
กำจัดไม่ถูกต้อง 0.004 ล้านตัน
- ปัญหาข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เป็นพื้นที่เกาะ ซึ่งไม่สามารถรวบรวมขยะไปกำจัดบนฝั่งได้ โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย



แหล่งน้ำดิบ

- สำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 85 แห่ง
ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ 18 แห่ง
- ปัญหาจากคุณภาพน้ำของน้ำดิบในการนำมาใช้ผลิตน้ำประปามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปาในการบำรุงรักษาและดูแลระบบผลิตน้ำประปาให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค

การตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดการเรื่องร้องเรียนและอุบัตินานมลพิษ

- ตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งหมด 2 แห่ง
 - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง
 - โรงงานอุตสาหกรรม (66.67 %)
 - สถานประกอบการ (33.33 %)
 - ปัญหาและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - แหล่งกำเนิดมลพิษมีหลายประเภทและจำนวนมาก
 - มีกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วย ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
 - การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จต้องอาศัยความร่วมมือหลายส่วน
 - แหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภทมีการก่อสร้างมานานทำให้ไม่มีการดูแลระบบบำบัดมลพิษ
- โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้



สถานการณ์คุณภาพอากาศ

- ฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ปัญหาจากการเผาป่าพรุจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังนี้
 - ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16





กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT