

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ) พร้อมด้วยคณะ ไปตรวจราชการกรณีปลาตายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง



ในการตรวจราชการครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหากรณีน้ำเน่าเสีย ทำให้ปลาตาย เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย นายสุเมธ แสงนันทนวล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ดร. อนุพันธ์ อธิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการ คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในช่วงเช้า จังหวัดอ่างทองได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่า ราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งชาวบ้าน เพื่อกำหนดแนว ทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกันและนำผลมาประมวลในวันที่ 16 มีนาคม 2550 โดยกำหนดประเด็น การแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญ ๆ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

### ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบหาสาเหตุปลาตาย

ที่ประชุมมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นางสาวเบญจวรรณ อานเป็ร็อง) กำกับดูแลในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจมาจากสาเหตุดังนี้

- 1.1 เวื่อน้ำตาลลุ่ม
- 1.2 เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสีย

ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะทำงานแก้ปัญหา ร่วมกัน โดยให้กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกันติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องทุกวัน และตรวจสอบโรงงานบริเวณโดยรอบ จำนวน 4 โรงงาน ประกอบด้วย 1) โรงงานกระดาษสุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล 2) โรงงานไทยเรยอน 3) โรงงานไทยคาร์บอนแบลค และ 4) โรงงานอายิโนะวะกะวะ (ผลิตผงชูรส)

## สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

การตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในเบื้องต้น พบว่า คุณภาพน้ำช่วงท้ายน้ำ (ตั้งแต่ อ.สามโคก ถึง ป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา) และช่วงต้นน้ำ (อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง) เกณฑ์คุณภาพน้ำพอใช้ ส่วนในช่วงกลางน้ำ (ตั้งแต่ป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา) เกณฑ์คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก พบว่ายังมีปลาตาย



## การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกำหนดตรวจวัดรายวัน บริเวณตั้งแต่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ถึง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และการตรวจวัดรายครึ่งชั่วโมง โดยติดตั้งชุดตรวจวัดอัตโนมัติ บริเวณ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550

| สถานี   | ผลการตรวจวัด                |                  |                                  |                |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
|   | ออกซิเจนละลาย (DO) (มก./ล.) | ค่ากรด-ด่าง (pH) | ค่าการนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนต์/ซม.) | เกณฑ์คุณภาพน้ำ |
| ต.ลำแล จ.ปทุมธานี                             | 3.4                         | 7.2              | 240                              | พอใช้          |
| ต.สามโคก จ.ปทุมธานี                           | 3.9                         | 7.8              | 232                              | พอใช้          |
| ท้ายโรงงานกระดาษ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา | 4.5                         | 7.1              | 210                              | พอใช้          |

ในส่วนของการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินการในช่วงปลายของวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยดำเนินการตรวจสอบโรงงานอาซิโนะทะเละระ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้งจากปากท่อของโรงงาน และเก็บตะกอนดินปากปล่องที่ปล่อยน้ำ เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งต่อไป

ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ กรมควบคุมมลพิษได้แบ่งเขตการตรวจร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี

## ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของความเสียหาย

ที่ประชุมมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุเมธ แสงนิมნวล) เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งสรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้

2.1 ได้มีการสำรวจผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น พบว่า ผู้เลี้ยงปลากระชังได้รับความเสียหาย จำนวน 65 ราย ซึ่งโดยประมาณการลงทุนจะอยู่ที่จำนวน 4-5 แสนบาท/ครัวเรือน ในเบื้องต้นได้มีการดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้

2.1.1 จังหวัดอ่างทองได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติและสำรองงบประมาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประมาณ 20,000 บาท/ราย

2.1.2 เสนอขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนงบประมาณจ่ายค่าช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างน้อย 50 % ของความเสียหาย เช่นเดียวกับกรณีปัญหาอุทกภัย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอ่างทองสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ละเอียดชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการช่วยเหลือ และได้เสนอขอสนับสนุนพันธุ์ปลาจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือต่อไป



## การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

จนถึงปัจจุบันได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. กรมชลประทานได้ระบายน้ำเพิ่มเติมดังนี้

1.1 ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จาก 60 ล้าน ลบ.ม./วินาที เป็น 80 ล้าน ลบ.ม./วินาที เพื่อเจือจางน้ำเสีย

1.2 จากเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ลบ.ม./วินาที

1.3 จากประตูน้ำน้อย (อ.บางบาล) จำนวน 105 ลบ.ม./วินาที

จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ) ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสภาพน้ำเสียที่ไหลมาจากจังหวัดอ่างทอง โดยหัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า ในช่วง 13.00 น. วัดค่าคุณภาพน้ำที่จุดตรวจวัดพญูเชิงได้ค่า DO 0.9 มก./ล. แต่ไม่มีปลาตาย และคุณภาพน้ำที่บริเวณวัดทรงกุศล ซึ่งห่างจากจุดตรวจวัดพญูเชิง 2 กิโลเมตร เมื่อเวลา 17.00 น. พบว่า ค่า DO ประมาณ 0.4 มก./ล. มีปลาไหลขึ้นมาหายใจ ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน พบว่า บริเวณดังกล่าวในเวลากลางวัน ปัญหาปลาไหลขึ้นมาหายใจไม่มี แต่ในช่วงเย็นมีค่า DO ต่ำ อาจเป็นเพราะไม่มีแสงแดด พืชน้ำไม่ทำการสังเคราะห์แสง ค่าออกซิเจนจึงมีน้อย

#### **ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.**

ได้เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและส่งรายงานคุณภาพน้ำตลอดเวลา เพื่อให้มีมาตรการหาแนวทางป้องกันได้ทันสถานการณ์เตือนภัยให้กับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี

2. ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุเมธ แสงนันทนวล) ได้เร่งดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป และเห็นควรทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อลดแรงกดดันจากความไม่พอใจของผู้ได้รับความเสียหาย

3. ได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดเวลา และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีทราบ เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป