

ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานบริษัท มิลล์คอน บุรพา
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ลงพื้นที่ร่วมกับ ปภ.จ.ระยอง สอจ.ระยอง อ.นิคมพัฒนา ทม.มาบตาพุด ทน.ระยอง อบต.นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม ทต.มาบข่า ทต.มาบข่าพัฒนา ทต.มะขามคู่ สภ.นิคมพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ถนนซอย ๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. สรุปได้ดังนี้

๑. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ประกอบกิจการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน โดยเกิดเพลิงไหม้บริเวณจุดลำเลียงเศษเหล็กที่ย่อยแล้ว กองเศษเหล็ก และเครื่องย่อยเหล็ก และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะ วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเศษโลหะที่มีเศษพลาสติก โฟม ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ปะปนอยู่ด้วย สามารถควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสภ.นิคมพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงงาน จำนวน ๔ จุด ในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งลมค่อนข้างนิ่ง ตรวจพบสารฟอร์มาลดีไฮด์ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๐๑ – ๐.๓๓ ส่วนในล้านส่วน (ppm) อยู่ในเกณฑ์ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสทางการหายใจระดับ ๑ ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๐.๙ ppm ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน ได้รับแจ้งว่า เมื่อได้รับกลิ่นจะมีการแสบจมูก และน้ำมูกไหล

๓. ในช่วงเกิดเหตุ อำเภอนิคมพัฒนาได้ให้ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในทิศใต้ลมที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่น อพยพออกไปอยู่ในพื้นที่เหนือลมหรือพื้นที่ที่ปลอดภัย

๔. สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ และเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในเวลา ๐๒.๓๒ น.

ทั้งนี้ ศคพ.รย. จะร่วมกับ ปภ.จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะรายงานให้ทราบต่อไป

แผนที่จุดเกิดเหตุ



