

**ตรวจสอบกรณี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๒ เดินเครื่องจักรผิดปกติ
ทำให้มีเปลวไฟที่หอเผาไหม้สูงกว่าปกติและมีเขม่าควันดำ**

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๐ น. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ได้รับแจ้งจากศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดว่า เมื่อเวลา ๑๖.๕๕ น. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๒ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เดินเครื่องจักรผิดปกติ มีการระบายก๊าซบางส่วนไปยังหอเผาไหม้ (Flare) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๓ ทำให้มีเปลวไฟที่หอเผาไหม้สูงกว่าปกติและมีเขม่าควันดำเกิดขึ้นเป็นบางช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ศคพ.รย. ติดตามตรวจสอบในช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๑๐ น. พบว่า Flare ที่มีการระบายก๊าซไปเผาไหม้ จำนวน ๑ หอ มีการเผาไหม้อยู่โดยยังมีเปลวไฟสูงกว่าปกติแต่ไม่พบว่ามีเขม่าควันดำแล้ว

บริษัทฯ ชี้แจงเบื้องต้นว่า หน่วยผลิตโอเลฟินส์ ๔ เกิดเหตุการณ์ผิดปกติฉุกเฉินทำให้ต้องระบายก๊าซในกระบวนการผลิตไปเผาที่ Flare ทำให้เกิดควันดำระยะเวลานี้ จากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น พบสภาวะของกระบวนการผลิตเกิดความผิดปกติร่วมกับอุปกรณ์ Valve ของ Charge gas dryer ปิดตัวเอง (อยู่ระหว่างหาสาเหตุ) จึงทำให้ plant upset เบื้องต้นบริษัทฯ ได้เร่งแก้ไขทำให้ Valve เปิดทำงานปกติ และปรับสภาวะการเดินเครื่องแล้ว คาดว่าจะเดินเครื่องได้ภายในคืนนี้ โดยบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังการเดินเครื่องจักรและเตรียมความพร้อมของไอน้ำเพื่อให้สามารถควบคุมการเกิดควันดำจากการเผาไหม้ที่ Flare อย่างใกล้ชิด

