

ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานยางพารา บริษัท วงศ์สินรับเบอร์ จำกัด
ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สรุปได้ดังนี้

๑. บริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เข้าสู่สภาวะปกติ ไม่มีกลิ่น และไม่พบกลุ่มควันในพื้นที่แล้ว
๒. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยองลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
๓. เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะมีคำสั่งตามมาตรา ๓๙ พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้บริษัท วงศ์สินรับเบอร์ จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงาน และให้นำของเสียและน้ำเสียที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ไปกำจัดยังสถานที่รับกำจัด/บำบัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

