




กตม. กอ.ค.ส. มช. พญ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

คพ.04-076

# คู่มือการจัดการซากยั่งยืน เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์



ISBN 978-974-286-347-0

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


# คำนำ

คู่มือ “การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายผลิตภัณฑ์” เล่มนี้ เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินกิจกรรม การเก็บรวบรวม และการขนส่งซาก การแยกชิ้นส่วนวัสดุที่ปลดภัยต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการคัดแยกละเอียดและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สำหรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ เครื่องรับโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับชีวิต และ 环境卫生 ความสำคัญ ในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาต่อไป

คณะกรรมการฯ

# សោរជូន...

បញ្ជី 1	បញ្ជា .....	1
បញ្ជី 2	គេវិចិត្តឱ្យទិន្នន័យការទាំងអស់ នៃកម្មវិធានប្រជាពលរដ្ឋនាមុជគម្រោង ..... 7	
បញ្ជី 3	ការនិបន្ទននៃកម្មវិធានទិន្នន័យទាំងអស់ នៃកម្មវិធាននឹងក្រែងចាប់ឡើង..... 31	
បញ្ជី 4	ការគំណិតនឹងកម្មវិធានទិន្នន័យ នៃកម្មវិធាននឹងក្រែងចាប់ឡើង..... 37	
បញ្ជី 5	ការគំណិតនឹងកម្មវិធានទិន្នន័យ នៃការងារសំបុត្រប្រព័ន្ធបិន្ទុ (និងទំនាក់ទំនង) ..... 131	
បញ្ជី 6	ការកំណិតទិន្នន័យរបស់រាយការណាគារនៅក្នុងការងារ គេវិចិត្តឱ្យទិន្នន័យការទាំងអស់ ..... 147	
រាយការណាគារ ១	ការអ៊ូនិនុយនិងទាក់ទងគេវិចិត្តឱ្យទិន្នន័យ នៃកម្មវិធាននឹងក្រែង ..... 155	
រាយការណាគារ ២	រាយការណាគារនៃកម្មវិធានទិន្នន័យ..... 175	





ບານດີ 1

ບານນຳ

ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE หรือ E-waste) กำลังกลับเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ เรื่องการจัดทำมาตรการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน พ.ศ.2546 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณ E-waste เกิดขึ้นประมาณ 58,000 ตัน ส่วนหนึ่งของชากรา เพล่านี้ สามารถนำกลับมาซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่ (Reuse) ได้ และส่วนที่เหลือก็ยังมีศักยภาพในการนำไปรีไซเคิลได้สูงถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ E-waste เป็นขยะที่มีความแตกต่างจากขยะชนิดทั่วไป เนื่องจากประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลายชนิด เช่น พลาสติก โลหะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลหะมีค่า ซึ่งสามารถสกัดแยกออกมากเพื่อนำไปทำให้บริสุทธิ์มากขึ้น และวนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ E-waste ยังมีองค์ประกอบของสารอันตราย เช่น สารตะกั่ว แครดเมียม ปรอท อีกด้วย

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ หรือ UN คาดการณ์ว่า ในอนาคตอันใกล้ ปริมาณมาชีพลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นรัว 40 ล้านตันต่อปี<sup>5</sup> หรือเทียบได้กับปริมาณขยะในรถบรรทุกที่นำมาเรียงต่อกัน เป็นความยาวถึงครึ่งรอบโลก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความต้องการในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาของ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ถูกกลงและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้มี ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ทดแทนในตลาดอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ทำให้รูปแบบ ตลาด เปลี่ยนแปลงจากการนำผลิตภัณฑ์ชำรุดมาซ้อมแซม ซึ่งใหม่ มาเป็นการ ทิ้งซากผลิตภัณฑ์ชำรุด มาซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ท่าเดิน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ กระตุ้นให้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบ ทำให้หลายๆ ประเทศได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เช่น กฎหมายการวิเชคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Home Appliance Recycling law) ของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ และตู้เย็น นอกจากนี้ประเทศไทยได้ประกาศ 禁用危险物质 (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, RoHS) โดยมีผลบังคับ ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ซึ่งระบุห้ามใช้สารอันตราย 6 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แ cadmium โครเมียม hexavalent chrome โพลีไบรอมิเนทไบฟีนิล โพลีไบรอมิเนทไดฟีนิลօไฮดร์ ซึ่งส่งผลให้ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตไม่มีสารพิษดังกล่าว



สำหรับประเทศไทยกำลังพัฒนา เช่น จีน เวียดนาม ลาว รวมถึงไทย ด้วย ยังขาดระบบการจัดการขยะ ที่ดี ทำให้เกิดปัญหาการคัดแยก และ การรีไซเคิลซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารอันตรายเป็นองค์ประกอบในประเทศไทยนี้ ประเทศไทยล้นที่ยังเป็นแหล่งร่องรับ E-waste ที่ประเทศไทยไม่สามารถจัดซึ่งมีทักษะการส่งมาแบบถูกต้องและการลักลอบทิ้งซาก

สำหรับประเทศไทยนั้น ก็ประสบกับปัญหาที่บ้านการลักลอบนำของเสียประเภทต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยอยู่ครั้ง อาทิ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546 ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ กรณีมีบริษัทในประเทศอังกฤษส่งคอนเทนเนอร์บรรจุของเสียประเภทต่างๆ ประมาณ 200 ตู้ มาลงที่ประเทศไทย

ซึ่งประเทศไทย ยังขาดการจัดการของเสียอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-waste ที่มีความเหมาะสมและเป็นระบบ เนื่องจากยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวม การคัดแยก การรีไซเคิล และการกำจัดที่เหมาะสม อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรผู้ชำนาญการ และองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม ทำให้ร้อยละ 90 ของปริมาณ E-waste ทั้งหมด ถูกทิ้งรวมไปกับมูลฝอยชุมชน

ปัจจุบันในประเทศไทย E-waste จะถูกเก็บรวบรวมและแยกชิ้นส่วนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นผู้เก็บรวบรวม ผู้คัดแยกชิ้นส่วน และผู้รับซื้อของเก่า ตลอดจน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการกำจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การทิ้งซากไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป การฝังกลบในพื้นที่ซึ่งไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรับของเสียอันตราย และการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ เป็นต้น อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามมา

ตารางที่ 1 ปริมาณชาากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2546

ชนิดของ ชาากเครื่อง ใช้ไฟฟ้า	ปริมาณชาาก (ตัน)	ปริมาณชาาก ที่มีศักยภาพใน การรีไซเคิล*	ปริมาณชาาก ที่ไม่มีศักยภาพใน การรีไซเคิล**		
		ตัน	%	ตัน	%
โทรทัศน์	8,201	2,542	31	5,659	69
ตู้เย็น	17,763	16,342	92	1,421	8
เครื่องซักผ้า	11,370	8,073	71	3,297	29
เครื่องปรับอากาศ	17,407	13,055	75	4,352	25
คอมพิวเตอร์	2,105	1,579	75	526	25


หมายเหตุ

\* หมายถึงชาากผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้

\*\* หมายถึงชาากผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขายได้

ตัดแปลงจาก

บุทธคานสตร์การจัดการชาากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ  
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณะการ, 2550<sup>4</sup>



จากความสำคัญดังกล่าว สำนักจัดการการของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงได้จัดทำ คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า ผู้คัดแยก ผู้ประกอบการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบุคลากรจากการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกหลักการ ใน การเก็บรวบรวม การขนส่ง และ การแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

### เอกสารอ้างอิง

- หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546. (<http://library.pcd.go.th/Multimedia/News/2546/2/12/7.pdf>; online 15/06/50)
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (<http://www.basel.int>; online 10/06/50)
- อนุสัญญาฯ เฉลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามเดนของของเสียอันตราย และการกำจัด, 2549. กรมควบคุมมลพิษ.
- ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงบูรณาการ, 2550

## ឧបទាន់ ទី ២

គេចន់រួមអាជីវកម្មនៃការទាំងរាយ

៩៦៨៩

ឧបករណ៍គោរម្បាយនិងឈរណ៍ស្ថាបន្ទុគគេន



การปฏิบัติงานในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุเล็กทรอนิกส์ เป็นงานที่มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องล้มผิดกับสารเคมีที่เป็นอันตราย และมีการใช้เครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้ดังนั้น สถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานควรให้ความสำคัญในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานด้วย

## 2.1 เครื่องมืออาชีวะในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุเล็กทรอนิกส์

### 1. อุปกรณ์ทดสอบ แกะเครื่อง เช่น ไขควง/ประแจ

สำหรับถอดแยกส่วนและเน็ตที่ยึดโครง



### 2. คีมตัดสายไฟ

สำหรับตัดสายไฟภายในเครื่อง



### 3. หินเจียร์

สำหรับตัดชิ้นล่วนที่มีการเชื่อมติดกันอยู่กับโครงของเครื่อง เช่น คอมเพรสเซอร์ และท่อน้ำยาแอร์ที่ต่อ กับคอมเพรสเซอร์




#### 4. เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น

สำหรับดูดสารทำความเย็นที่ตาก้างอยู่ใน  
หลอดบรรจุสารทำความเย็น มาเก็บไว้รอส่งไป  
กำจัด




#### 5. ภาชนะร่วบรวมน้ำมันหล่อลื่น

สำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่นที่หลงเหลืออยู่  
ในคอมเพรสเซอร์ระหว่างทำการแยกชิ้นส่วน



#### 6. เครื่องปด

สำหรับบดชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีขนาด  
เล็กลง



#### 7. เครื่องตัดเหล็ก

สำหรับตัด/แบ่ง คอมเพรสเซอร์



## ๒.๒ ลักษณะของอุบัติเหตุในการจัดการงานครัวใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอาหารให้ปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงาน จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ความรับผิดชอบของ ผู้บุคคล หรือ เจ้าของสถานประกอบการ คือ ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักการ ๓E ได้แก่

- **วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)** คือ เจ้าของสถานประกอบการต้องนำความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณและออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด
- **การศึกษา (Education)** คือการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมและแนะนำ งาน หัวหน้างานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงงาน
- **การบังคับตามกฎหมายหรือมาตรฐาน (Enforcement)** คือการกำหนดวิธีการ ทำงานอย่างปลอดภัย และมาตรฐานควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม โดยต้อง เป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องประกาศให้ทราบทั่วทั้งหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีปัญหาควรปรึกษา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น สถานบัน្តความปลอดภัยในการทำงานและกองตรวจสูบความปลอดภัย, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นต้น



### 2.2.1 การป้องกันอันตรายในระดับผู้ปฏิบัติงาน

- การให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมให้ทราบถึงอันตราย และการป้องกันอันตราย
- การลดชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมี ที่เป็นอันตรายให้น้อยลง
- การหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน
- การให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในห้องที่ควบคุมเป็นพิเศษ
- การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงาน
- การใช้เครื่องป้องกันอันตรายล้วนๆ ตลอดเวลา
- ควรเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และเก็บบันทึกผลไว้
- ถ้าคิดว่าการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย สามารถขอความร่วมมือให้มีการประเมินอันตรายต่อสุขภาพ ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา และต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดี ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่

2.2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล

### 1) พัดลมดูดอากาศระบายอากาศ

สำหรับช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น



### 2) หน้ากากป้องกัน

สำหรับป้องกันความเป็นพิษจากไอน้ำมัน หรือ  
ไอของสารทำความเย็น ที่อาจร้าว而出 ขณะทำงาน



### 3) ถุงมือ/ถุงมือยาง

สำหรับป้องกันความบาดเจ็บ/ ถุงมือยางกันสารเคมีสำหรับป้องกันการสัมผัสรอยน้ำเกลือที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า



### 4) เครื่องครอบหู

สำหรับลดเสียงดังที่เกิดจากขั้นตอนของการตัด  
เยกซิล์ฟส่วน



### 5) แว่นตา

สำหรับป้องกันเศษส่วนที่อาจกระเด็นเข้า  
ดวงตา



## ๖) รองเท้าหัวเหล็ก

สำหรับป้องกันเศษวัสดุหรือลิงของตอกโคนแท้/ รองเท้าบูทกันการด่างพร้อมเสริมหัวเหล็กกันกระแทก ใช้ป้องกันการกระแทกจากชิ้นส่วนของซากร ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการสัมผัสกับสารอันตรายกรณีเกิดการรั่วไหล



## 2.3 การป้องกันอันตรายจากสารเคมี ในสถานประกอบการ

เนื่องจากภายในเชื้าก่อผลิตรังษ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท มีการบรรจุสารเคมีบางอย่างเพื่อใช้ในการทำงานของเครื่อง เช่น สารทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการทำงาน เนื่องจากสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้

### สารเคมีเข้าสู่ร่างกายโดย

- ทางหายใจเข้าไป
- โดยการกินเข้าไป
- สัมผัสทางผิวหนัง
- ผ่านทางรากจากแมลง

## ความเป็นพิษของสารเคมี แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

- สารที่ทำให้เกิดการระคายเคือง เช่น กรดชนิดต่างๆ ก๊าซคลอรีน แอมโมเนีย ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ ทำให้เกิดอาการ คัน แสง ร้อน พุพอง
- สารที่ทำให้หมดสติได้ สารเคมีนี้ไปแทนที่ออกซิเจนทำให้หมดสติ เช่น ไฮยาโนเด ฯลฯ
- สารสเปติด เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เบนซินอะซิโตัน คลอโรฟอร์ม ทำให้ปวดศีรษะเวียนมีนงงได้
- สารที่เป็นอันตรายต่อระบบการสร้างโลหิต เช่น ตะกั่วจะไปกดไขกระดูก ซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ เกิดโลหิตจาง เป็นต้น
- สารที่เป็นอันตรายต่อกระดูก ทำให้กระดูกเสียรูปร่าง หรือทำให้กระดูกเปราะ
- สารที่ทำอันตรายต่อระบบการหายใจ ทำให้เกิดเยื่อผังผืดในปอด ทำให้ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้ ทำให้ความจุอากาศในปอดจะน้อยลง จึงทำให้หอบง่าย เช่น ฝุ่นรายฝุ่นถ่านหิน
- สารก่อภัยพันธุ์ เช่น สารกัมมันตภาพรังสี สารจาแมลง โลหะบางชนิด ยาบางชนิด ฯลฯ อาจทำอันตรายต่อโครโนซوم ซึ่งความผิดปกติจะปรากฏให้เห็นในรุ่นลูกหรือหลาน
- สารก่อมะเร็ง ทำให้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ มากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดเนื้องอกชนิดที่ไม่จำเป็น เช่น สารกัมมันตภาพรังสี สารทนู แอกสเปลตอส นิกเกิลไนลิคลอไรด์ เบนซิน
- สารเคมีที่ทำให้หารากเกิดความพิการ ได้แก่ ยาชาลิโดไมด์ สารตัวทำละลายบางชนิด ยาปราบศัตรูพืชบางชนิด ทำให้เด็กหารากคลอดออกมามีอวัยวะไม่ครบ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหง แขนด้านขวา ขาด้านขวา เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรต้องสังเกตว่าที่ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสัญลักษณ์แสดงชนิดของสารอันตรายหรือไม่

## สัญลักษณ์แสดงชนิดของสารอันตราย



### วัตถุระเบิด

ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเลียดลี หรือ ถูกความร้อน เช่น ที่เอ็นที่ ดินปืน ดอกไม้ไฟ

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① รังสีความร้อน
- ① แรงอัดอากาศ
- ① สะเก็ตระเบิด



### ก๊าซไวไฟ

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ ก๊าชหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทิลีน

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① รังสีความร้อน
- ① แรงอัดอากาศ
- ① สะเก็ตเครยชั่นส่วนภาชนะบรรจุ
- ① อาจเกิดภัยจากอุบัติเหตุ

## กําชไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ



ไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ แต่อ้าจเกิดระเบิดได้หากภาชนะบรรจุถูกกระแทกอย่างแรง หรือได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น กําชออกซิเจนกําชในโตรเจนเหลว กําชคาร์บอนไดออกไซด์

## ความเสี่ยงอันตราย

- ① เกิดบาดแผลเนื่องจากล้มผสของเหลวเย็นจัด
- ① แรงอัดอากาศ
- ① ลงทะเบิดเขียบชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ

## กําชพิษ



อาจตายได้เมื่อสูดدم เช่น กําชคลอรีนกําชเอมโมเนีย กําชไฮโดรเจนคลอไรด์

## ความเสี่ยงอันตราย

- ① เป็นพิษหรือกัดกร่อน
- ① แรงอัดอากาศ
- ① ลงทะเบิดชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ
- ① อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

## ของเหลวไวไฟ



ลูกติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น พินเนอร์  
น้ำมันเครื่องเพลิง อะซิโตน ไซลิน

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① รังสีความร้อน
- ① สะเก็ดเศษชิ้นล่วนภาชนะบรรจุ
- ① อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

## ของแข็งไวไฟ



ลูกติดไฟง่าย เมื่อถูกเลียดสี หรือได้รับ  
ความร้อนสูง ภายใน 45 วินาที เช่น ผงกำมะถัน  
ฟอสฟอรัสแดง แมกนีเซียมไฟ

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① อาจก่อให้เกิดการระเบิดของผงฝุ่นสารเคมี
- ① เมื่อลูกไฟมีจลนสัมภានตัวให้ก้าซพิช

## วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง



ลูกไฟไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสถักกับอากาศภายใน  
5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง  
โซเดียมซัลฟิด

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① เมื่อลูกไฟมีจลนสัมภានตัวให้ก้าซพิช
- ① เกิดการลุกไหม้อายากลุกเรงและมี  
ความร้อนสูง



### ວັດຖຸທີ່ຄູກນໍາແລ້ວໃຫ້ກຳຈໄວໄພ

ຄູກນໍາແລ້ວໃຫ້ກຳຈໄວໄພຫຼືອຸກຕິດໄຟເດືອງ ເຊັ່ນ  
ແຄລເຫັນມາຮົ່ວປົກ ໂອດເດີຍມ ລີເນີຍມ ແມກແນເຫັນ

#### ຄວາມເສີຍອັນຕរາຍ

- ① ທຳປັບປຸງກົມຢາຮຸນແຮງກັບນໍ້າ



### ວັດຖຸອາກຊີໄດ້ສ

ໄມຕິດໄຟ ໄມຮະເບີດ ແຕ່ຂ່າຍໃຫ້ສາງອື່ນເກີດ  
ກາຣຸກໄໝ໌ໄດ້ເຂື້ນ ເຊັ່ນ ໄອໂດຮຈັນເປົອຮອກໄຟ້ດົກ  
ໂປແຕສເຫັນມຄລອເຣຕ ແອມໂມເນີຍໃນເຕວາກ

#### ຄວາມເສີຍອັນຕරາຍ

- ① ເນື້ອທຳປັບປຸງກົມສາງອື່ນທີ່ຢີ້ ອາຈເກີດ  
ກາຣະເບີດຫຼືອຸກໄໝ໌
- ② ເນື້ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນສູງອາຈສລາຍຕັ້ງໃຫ້ກຳຈົບປິ່ງ



## ออร์แกนิคเพอร์ออกไซด์

อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน เสียดสี หรือถูกการแทรกอย่างรุนแรง และสามารถทำปฏิกิริยาณรงค์กับสารอื่นๆ เช่น อัซิโตนเพอร์ออกไซด์ เมทิลเอทิลคิโตนเพอร์ออกไซด์ ไดบันโซชิลเพอร์ออกไซด์

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① ไวต่อการระเบิดเมื่อถูกกระแทกหรือเสียดสี
- ① ทำปฏิกิริยาณรงค์กับสารอินทรีย์
- ① เมื่อลูกติดไฟจะเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว



## วัตถุมีพิษ

ของแข็งหรือของเหลวปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารกำจัดศัตรูพืชโลหะหนักเป็นพิษ

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① เป็นพิษ
- ① อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



### วัตถุติดเชื้อ

วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและอาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล เย็นนีดยาใช้แล้ว เชื้อโรคแอนแทรคซ์ แบคทีเรีย ไวรัส

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① แพร่เชื้อโรค
- ② อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



### วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุที่สามารถแผ่รังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โคบอลต์ เรเดียม พลูโตเนียม ยูโรเนียม

### ความเสี่ยงอันตราย

- ① เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
- ② มีผลต่อเม็ดเลือด

## วัตถุกัดกร่อน



8

สามารถกัดกร่อนผิวน้ำและเป็นอันตราย  
ต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน  
ไฮเดรียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์

## ความเสี่ยงอันตราย

- ① กัดกร่อนผิวน้ำและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
- ① ทำปฏิกิริยา กับโลหะทำให้เกิดก้าชไวไฟ
- ① อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

## วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย



9

สารและสิ่งของที่ในขณะส่งมีความเป็นอันตรายและไม่จัดอยู่ในประเภท 1 ถึง 8 หรือสารที่มีการควบคุมอุณหภูมิในขณะส่งไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือ มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง เช่น ยางมะตอยเหลว กำมะถันเหลว ชี้ฟ้าจากเตาหยอดโลหะ

## ความเสี่ยงอันตราย

- ① อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
- ① อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ
- ① อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย

<http://www.fara.ksc.th.org/hazmat.html>

## 2.4 การป้องกันและรักษาบ่อคัดคิ่งในสถานประกอบการ

เนื่องจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก โฟม เป็นต้น หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งนำมาสู่ความเสียหายของสถานประกอบการได้

### 2.4.1 ขนาดของเพลิงไหม้ อาจแบ่งได้เป็น 3 ขนาดดังนี้

1. เพลิงไหม้ชนิดเบา (Light Hazard) เป็นเพลิงไหม้ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในสถานที่มีเชื้อเพลิงอยู่ไม่มากในสภาพปกติ อาทิ ในสำนักงานโรงเรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ
2. เพลิงไหม้ชนิดธรรมดา (Ordinary Hazard) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานที่มีเชื้อเพลิงปานกลาง และทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดกลางได้ อาทิ ห้องเก็บสินค้าตามร้านค้า ห้องโชว์รูมรถยนต์ โกดังเก็บสินค้า
3. เพลิงไหม้ชนิดร้ายแรง (Extra Hazard) เป็นเพลิงไหม้ขนาดรุนแรงมาก ที่เกิดกับแหล่งสะสมเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟสูง อาทิ โรงเก็บกระดาษ โรงกลั่นน้ำมัน ห้องเครื่องจักรกล โรงงานผลิตลี ฯลฯ

### 2.4.2 วิธีการดับเพลิงโดยทั่วไปจึงแบ่งได้ 3 วิธี คือ

1. การกำจัดเชื้อเพลิง เช่น การเคลื่อนย้ายสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงออกจากที่นั่น
2. การกำจัดอากาศ เช่น ใช้ทรายกลบ ใช้น้ำยาดับเพลิงฉีดเพื่อเป็นการคลุมบริเวณนั้น มิให้อากาศเข้าไปช่วยการเผาไหม้
3. การลดอุณหภูมิให้เย็นลง เป็นการถ่ายเทความร้อนออกจากจุดนั้นโดยเร็ว จดทำให้อุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่าจุดติดไฟ เช่น ใช้น้ำรัด

### 2.4.3 อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย

เครื่องดับเพลิงมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง ในขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคนท้าวไปสามารถนำไปใช้งานได้ไม่ยากนัก ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงจะต้องอยู่บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน และ มีป้ายแสดงพร้อมวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกต้อง เช่น บริเวณห้องเครื่อง ห้องเก็บของ ห้องเก็บสารไวไฟ เป็นต้น โดยขนาดของเครื่องดับเพลิงมือถือที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ ขนาด 10 กิโลกรัม เนื่องจากมีขนาดและน้ำหนักที่คนท้าวไปสามารถใช้ได้ ไม่หนักหรือเทอะทะจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็จะมีสารดับเพลิงที่พอกจะใช้ดับเพลิงได้

เครื่องมือดับเพลิงมือถือที่ใช้โดยทั่วไปจะบรรจุผงเคมีแห้ง เช่น โมโนแอมโม-เนียมฟอสเฟต ที่มีคุณสมบัติในการดับเพลิงได้ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภท A (สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน สารไวไฟ) ประเภท B (สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันต่างๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้า) และประเภท C (สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทวัสดุต่างๆจากอุปกรณ์ไฟฟ้า) แต่เนื่องจากผงเคมีมีอิสระแล้วจะสกปรก ดังนั้นในการดับเพลิงเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงมักจะนิยมใช้พวงสารดับเพลิงที่เป็นก้าช เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสกปรก แต่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าประเภท A, B, C และมีราคาของเครื่องดับเพลิงแพงกว่า

เครื่องมือดับเพลิงมือถือ จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและต้องมีการซ้อมให้รู้จักวิธีการใช้อยู่เป็นประจำ



ภาพที่ 2-1 เครื่องมือดับเพลิงมือถือ

## 2.5 อัชญาณจากเสียงในสถานประกอบการ

เสียงที่เราได้ยินทุกวันนี้ ช่วยให้เราดำเนินกิจกรรมและสำรวจหาความเพลิดเพลิน ในชีวิต เสียงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดเสียงในระดับต่างๆ กัน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้

### ระดับและแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ

แหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญ	
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)*	แหล่งกำเนิดเสียง
30	เสียงกระซิบ
50	เสียงพิมพ์ดีด
60	เสียงสนทนาทั่วไป
70	-
80	เสียงจราจรตามปกติ
90	-
100	เสียงชุดเฉพาะงาน
120	เสียงค้อน เครื่องปั๊มโลหะ
140	เสียงเครื่องบินขึ้น

\* เดซิเบลเอ dB(A) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเสียงแบบลักษณะการทำงานของหูมนุษย์ โดยจะกรองເຄาມมาถึงตัว และความถี่สูงของเสียงที่เกินกว่ามนุษย์จะได้ยินออกไป

เสียงที่เป็นอันตราย องค์กรอนามัยโลกกำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ทุกความถี่ ส่วนใหญ่พบว่า โรงงานอุตสาหกรรม มีระดับเสียงที่ดังเกินมากกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ

### 2.5.1 เกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่างๆ ไว้ดังนี้คือ

1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อ กันไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อ กันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อ กันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4. นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้



### 2.5.2 การควบคุมการรับเสียงที่ผู้พัง

- 1) การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อมูฟ เพื่อลดความดังของเสียงที่ 2 แบบคือที่ครอบมูฟ จะปิดมูฟและกระดูกรอบๆ ใบมูฟไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 เดซิเบลเอ หลักอุดมูฟ ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องทูสามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 10-20 เดซิเบลเอ
- 2) การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง

## 2.6 อันตรายที่เกิดจากชนบดีส่อส่อร่าในสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการต้องจัดสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่การทำงานอย่างทั่วถึงสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวาง และส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร หรืออันตรายจากไฟฟ้า ตลอดจนบันไดขึ้นลงและทางออกในเวลาไม่เหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

## ระดับความเข้มของแสงในสถานที่ต่างๆ

บริเวณ	ความเข้มของการส่องสว่าง
▶ ลานถนนและทางเดินนอกอาคารโรงงาน	ไม่น้อยกว่า 20 ลักซ์
▶ บริเวณทางเดินในอาคารโรงงาน ระเบียงบันได ห้องพักผ่อน ห้องพักพื้นของพนักงาน ห้องเก็บของที่มีการเคลื่อนย้าย	ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
▶ บริเวณการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดหรือการปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ และบริเวณจุดชนถ่ายสินค้า ป้อมยาม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บของ ห้องน้ำและห้องส้วม	ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
▶ บริเวณการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดน้อยมาก ได้แก่ งานheavyที่ทำที่โต๊ะ หรือเครื่องจักร ชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่า 750 ไมโครเมตร ( $0.75$ มิลลิเมตร) การตรวจงานheavyด้วยสายตา การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ และบริเวณพื้นที่ในโกดัง	ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
▶ บริเวณการปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดน้อย ได้แก่ บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับจ่ายเสื้อผ้า การทำงานไม่มีชิ้นงานขนาดปานกลางงานบรรจุห้องขวดหรือกระป๋อง งานเจาะรู ทำการ หรือเย็บเล่มหนังสือ	ไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์

## บริเวณ

## ความเข้มของการส่องสว่าง

- ▶ บริเวณการปฏิบัติงานที่ต้องการความ  
ละเอียดสูงมาก ได้แก่ งานละเอียดที่ต้อง<sup>†</sup>  
ทำงานโดยหรือเครื่องจักร เช่น ทำ  
เครื่องมือและแม่พิมพ์ที่มีรายละเอียด  
ขนาดเล็กกว่า 25 ไมโครเมตร ( $0.025$   
มิลลิเมตร) งานตรวจสอบวัดซึ่ง  
ส่วนที่มีขนาดเล็กหรือซึ่งงานที่มีส่วน  
ประกอบขนาดเล็ก งานซ่อมแซมสินค้า  
สิ่งทอ สิ่งถักที่มีลิ่อ่อน งานตรวจสอบและ  
ตกลงซึ่งส่วนของสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักที่  
มีสีเข้มด้วยมือ

ไม่น้อยกว่า 1,600 ลักซ์

- ▶ บริเวณการปฏิบัติงานที่ต้องการความ  
ละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ ได้แก่ การ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบซึ่งงาน  
ที่มีขนาดเล็กมาก การเจียระไนเพชร  
การทำนาพิกาข้อมือ ในการวนการที่มี  
ขนาดเล็ก การถัก ซ่อมแซมเลือด้า  
ถุงเท้าที่มีสีเข้ม

ไม่น้อยกว่า 2,400 ลักซ์


ที่มา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม: เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ  
โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2546

## 2.7 การจัดสภาพสถานประกอบการให้ปลอดภัย

นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันอันตรายด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันน้ำยับส่วนบุคคลแล้ว การจัดสภาพสถานประกอบการให้มีความเหมาะสมสมกับการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย

### 2.7.1 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสภาพสถานประกอบการ

1. ทางเดินกว้างขวางเพียงพอ
2. การระบายอากาศและการจัดกลิ่นควันและไออกซิเจน
3. ทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง
5. ความตึงของเสียงจากเครื่องจักรกล หรือ แหล่งความร้อน
6. ความร้อนจากเครื่องจักรกล หรือ แหล่งความร้อน
7. แสงสว่างที่เหมาะสม
8. การป้องกันระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม
9. เนื้อที่อำนวยความสะดวกแก่การซ่อมบำรุง
10. สภาพแวดล้อมทางความรู้สึกของคนงาน



### 2.7.2 ข้อแนะนำในการพิจารณาวางแผนผังสถานประกอบการ

- จัดวางโต๊ะทำงาน และเครื่องจักรกลให้ใกล้แหล่งแสงสว่างธรรมชาติ
- หากมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ควรจัดไว้ในที่ที่รกราก หรือ เครื่อนเข้าไปถึงเพื่อสอดคล้องต่อการทำงาน
- จัดเครื่องเรียรัก ในที่ที่ผู้คน หรือ ประกายไฟไม่แพร่ขยายไปถึง และควรตั้งใกล้ เครื่องกลึง เครื่องเจาะ
- จัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนไว้ใกล้เครื่องจักรแต่ละเครื่อง
- เครื่องจักรต้องมั่นคงและยึดแน่นกับพื้น
- สวิตซ์ควบคุมการทำงานควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากการยืนพิงหรือ กวาด มือไปสัมผัลโดยบังเอิญ สวิตซ์ เมนูใหญ่ที่ติดไฟจากสายเมน ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
- สายไฟที่ต่อมา จากเหนือคีรีจะเพื่อลังยังเท่านเครื่องต้องทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 7 พุต ก่อนหักมุม เพื่อ เดิน ใน แนวระดับ
- บริเวณโต๊ะปฏิบัติงาน ควรปล่อยอย่างโล่งไม่ครอบเป็นที่จัดเก็บเศษวัสดุ เศษชิ้นงานที่ไม่ใช้แล้ว

### เอกสารอ้างอิง

- สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการทำงาน (ประเทศไทย)
- สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเครื่องเริบูโนคกันท์ (<http://she.cportal.net/Default.aspx?tabid=1119>: online 6 Dec 2007)
- ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (<http://www.school.net.th/library/snet6/envi3/soundpol/soundpol.htm>: online 6 Dec 2007) 2-1

## ឧបទី ៣


ការរួមចាយនៃទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

និងអនុវត្តន៍យកស្នើសុំពេល

### 3.1 การตรวจสอบและซ่อมสีจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ ก่อนที่จะดำเนินการรับรวมซากฯ ควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่

- ▶ รองเท้าหัวเหล็ก
- ▶ หน้ากากกันฝุ่น/ผ้าปิดจมูก
- ▶ ถุงมือ
- ▶ เทปการ
- ▶ อื่นๆ

- ▶ ผู้รับรวมซากควรตรวจสอบป้ายปงชีที่หลังเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีสารหรือวัตถุไวไฟวัตถุอันตรายเป็นส่วนประกอบหรือไม่ หากพบว่ามีสารหรือวัตถุไวไฟ การเก็บรับรวมและขนส่งควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้เปลวไฟ หรือมีอุณหภูมิสูง เพราะอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้



- ▶ ผู้รับรวมซากควรตรวจสอบความเรียบ平整ของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการเคลื่อนย้าย หากมีรอยร้าวหรือแตกหัก ต้องตรวจสอบว่ามีสารเป็นพิษรั่วออกมายังไง เหล่านั้นหรือไม่
- ▶ ใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมต่อการขนย้าย ห้องน้ำพาหนะชนิดนี้สามารถปิดกันความชื้นที่อาจเกิดขึ้นในการขนย้าย ความมีหลังคาปิดกันความชื้นที่อาจเกิดขึ้นในการขนย้าย


#### ข้อควรรู้ :

ระวังความชื้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง  
การรวบรวมและขนส่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ  
หนึ่งทำให้เกิดสนิมบนซากเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ▶ ควรต้องระวังการกระทบกระเทือนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย กับตัวซากและเกิดการร้าวไฟลุกของสารอันตราย เช่น สารซีอิจซีซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษต่อระบบหายใจของมนุษย์และทำลายสภาพลิ้นแดดล้อม

#### ข้อควรระวัง

ในการเก็บรวบรวมและขนส่งควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้เปลวไฟ หรือมีอุณหภูมิสูง เพราะถึงแม่สารทำความเย็น อาทิ R12 และ R22 เป็นสารไม่ไวไฟ แต่ภาชนะที่บรรจุสารอาจก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดไฟไหม้ได้ หากสัมผัสร่วงหรือเปลวไฟ



ภาพที่ 3-1 การเก็บรวบรวมและขนส่งซากถังเย็นอย่างไม่ถูกและถูกวิธี

**ข้อควรจำ:** สารทำความเย็น มีพิษต่อผิวน้ำ เมื่อทำการสัมผัสโดยตรง ควรล้างด้วยน้ำเปล่า ให้สะอาด หากเกิดการระคายเคืองต้องรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อระบบทางเดิน



**ข้อควรจำ:** สารคลอร์โฟูօร์คาร์บอน หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สารซีอีพีซี” (CFC) สารซีอีพีซีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อระเหยกลายเป็นไออกซ์บอร์ยาการจะทำลายชั้นโอดอนของโลก ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศจึงไม่ควรอยู่ใกล้ความร้อน

## ข้อควรระวังในการเก็บรวบรวมซากตู้เย็นและเครื่องซักผ้า

ในการเก็บรวบรวมและขนส่งซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารเคมีอยู่ภายในเครื่อง เช่น ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ควรระวังไม่ควรวางตะแคงหรือเอียงเครื่องในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากอาจทำให้สารเคมี เช่น สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำเกลือในเครื่องซักผ้า เกิดร้าวไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอาการระคายเคือง หรือเกิดอาการชา คล้ายน้ำแข็งกัด

## ข้อควรระวังในการเก็บรวบรวมซากโทรศัพท์มือถือ!

ในการเก็บรวบรวมและขนส่งซากโทรศัพท์มือถือ ควรระวังการแตกร้าวของหลอดภาพรังสีค่าโทด เนื่องจากหลอดภาพดังกล่าวประกอบด้วยแก้วซึ่งมีตะกั่วผสมอยู่ ถึงแม้ว่าการซึมของตะกั่วจากหลอดภาพในลักษณะนี้จะยกมากแต่ก็ควรระวังไว้ เนื่องจากตะกั่วมีผลกระทบต่อระบบไฟโลหิต ระบบประสาทและสมอง ส่วนกลาง ก่อเกิดอาการประสาทหลอน ไม่รู้สึกตัว เป็นอัมพาต слаб และอาจถึงแก่ชีวิตได้

### 3.2 การรับประทานสังข์ชาติโทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้อง

สำหรับการรวบรวมและขนส่งซากโทรศัพท์มือถือนั้น วิธีการจะไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนเหมือนซากประเภทอื่น เนื่องจากมีขนาดเล็ก ขนส่งง่าย แต่อย่างไร ก็ตาม ระหว่างเก็บรวบรวมและขนส่งมีข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ดังนี้

- ▶ ผู้เก็บรวบรวมและขนส่งซากควรสวมใส่ถุงมือ เนื่องจากซากโทรศัพท์ มือถืออาจมีชิ้นส่วนที่เลี่ยหาย ซึ่งอาจบาดมือหรือทำให้บาดเจ็บได้
- ▶ เตรียมกล่อง / ภาชนะที่จะใช้บรรจุซากให้เรียบร้อย
- ▶ ระหว่างปฏิบัติงานระวังอย่าให้เกิดการกระแทก หรืออยู่ในที่มีอากาศ ร้อนจัด เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดประกายไฟ หรือเกิดระเบิดได้ ดังนั้นต้องแยกแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องก่อน
- ▶ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากสามารถทำได้ ควรแยกในขันตันก่อน เช่น ตัวโทรศัพท์ สายชาร์จ หูฟัง เป็นต้น เพื่อให้ส่งไปแยกชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และเพิ่มโอกาสในการนำกลับไปใช้ใหม่ (Reuse)
- ▶ สำหรับซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ให้นำไปทิ้ง ณ กล่องรับคืน ซากแบตเตอรี่ตามจุดที่กำหนดไว้ได้แก่ ร้านผู้ให้บริการเครือข่าย ร้านขายโทรศัพท์มือถือ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือสถานที่ที่มีลักษณะรับคืนซากแบตเตอรี่




ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

## ບົກ ບົກ 4

ການຄໍດະນະບົກຫາກເດືອນງິ່ງໃຫ້ພົມ

ແລະຂໍອື່ນເຖິງກາທວອນທີ່ກົດຮ່າຍແລະຕົກປ້າຍ



## 4.1 โทรทัศน์ (Television)

โทรทัศน์ ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับมนุษย์มานานหลายศตวรรษ โดยมีวิวัฒนาการจากโทรทัศน์ขาดำ มาเป็นโทรทัศน์ลีที่ใช้หลอดภาพรังสีค่าโตกหรือที่เรียกว่าหลอดภาพซีอาร์ที (Cathode Ray Tube: CRT) และเปลี่ยนมาเป็นโทรทัศน์ที่ใช้จอภาพพลาสม่า และจอภาพผลึกเหลวหรือที่เรียกว่าจอภาพแอลซีดี (Liquid Crystal Display: LCD) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน จากความต้องการใช้งานที่มีมากยิ่งลั่งลง ให้หากโทรทัศน์มีมาก เช่นเดียวกัน ในปี 2546 พบร่วมกัน ชากรายงานสูงถึง 8,200 ตัน<sup>1</sup>



#### 4.1.1. ส่วนประกอบของโทรศัพท์และชนิดของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

##### 4.1.1.1 ส่วนประกอบของโทรศัพท์


โดยปกติโทรศัพท์จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นแก้ว โลหะ และพลาสติก โดยมีองค์ประกอบโดยเฉลี่ยดังตารางที่ 4-1 และภาพที่ 4-2 ถึง 4-4


ตารางที่ 4-1 สัดส่วนของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักของโทรศัพท์ชนิดที่ใช้หลอดภาพรังสีค่าโถด<sup>2,4</sup> (ค่าเฉลี่ยของหน้าจอขนาด 19 นิ้ว ขึ้นไป)

ชื่นส่วน / วัตถุดิบหลัก	สัดส่วนของวัตถุดิบ (ร้อยละโดยน้ำหนัก)
หลอดภาพรังสีค่าโถด	
ตะกั่วออกไซต์ (Lead Oxide)	5.26 – 6.61 %
แก้ว	~ 57 %
แคดเมียม Cadmium metal	0.02 – 0.03 %
แอนติโมนีไตรออกไซต์ (Antimony Trioxide)	0.13 – 0.17 %
แพรงจาร	
เตตราโนบรมอฟิลฟีโนล เอ (Tetrabromobisphenol A: TBBP A)	1.68 – 2.09 %
พลาสติกหั้งหมุด	
เตตราโนบรมอฟิลฟีโนล เอ (Tetrabromobisphenol A: TBBP A)	2.09 – 2.22 %
สายไฟ	1.59 – 5.94 %
โลหะ	6.06 – 10 %
ทองแดง	2.33 – 3 %
อื่นๆ	~ 5 %


ที่มา: Recycling Point, Matsushita Eco Technology Center<sup>2</sup>

WEEE & Hazardous Waste 2004, AEA Technology<sup>4</sup>





ภาพที่ 4-3 องค์ประกอบหลักของโทรทัศน์ชนิดที่ใช้อาพาพลาสม่า (Plasma)




ภาพที่ 4-4 องค์ประกอบหลักของโทรทัศน์ชนิดที่ใช้อา派ผลีกเหลวหรืออา派แอลซีดี (LCD)<sup>3</sup>

#### ข้อควรรู้:

โทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยวัสดุหนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกจากโครง แก้วจากจิวาร และทองแดงจากสายไฟ ดังนั้น หากมีการคัดแยกและรีไซเคิลอย่างถูกวิธีแล้ว จะได้ชิ้นส่วนวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาล อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

#### 4.1.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของโทรทัศน์

นอกจากวัสดุที่มีค่าเช่น แก้วและพลาสติกแล้ว โทรทัศน์ยังประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย (Hazardous Substances) ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหลายชนิด เช่น ตะกั่ว proto และตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นต้น รายละเอียดของสารอันตรายในซากโทรทัศน์ทั้ง 2 แบบ แสดงดังภาพที่ 4-5 และ 4-6



ภาพที่ 4-5 ชนิดของสารอันตราย ในซากโทรทัศน์หลอดภาพรั่งสีค่าโตกด



ภาพที่ 4-6 ชนิดสารอันตราย ในซากโทรทัศน์จอภาพแอลซีดี

## ข้อควรระวัง:

พิษของตะกั่วจะส่งผลต่อระบบโลหิต ทำให้เกิดอาการโลหิตจาง ระบบย่อยอาหาร จะเกิดการปวดท้อง น้ำหนักลด เบื้องอาหารคลื่นไส้ ทางประสาทและสมอง ทำให้ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการประสาಥolon ซึ่มไม่รู้สึกตัว ชา ก มือและเท้าตก เป็นอันพาด ลับ และอาจตายได้<sup>5</sup>

หลีกเหลว หรือ **Liquid Crystal** เป็นสารประกอบอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ อาจต้องใช้ผลลัพธ์เหล่านี้ด ต่างๆ ประมาณ 10-20 ชนิด มีรายงานว่า จอภาพแอลซีดีมีสารก่อมะเร็งจำพวกลีย์อมอะโซ (Azo-dyes)<sup>6,7</sup>


พลาสติกที่ใช้ทำโครง / ตู้ (**Cabinet**) จะมีการเติมสารหน่วงไฟ จำพวก Tetrabromobisphenol A (TBBPA) หรือ Brominated Flame Retardants (BFRs) ซึ่งเป็นอันตรายมาก ต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์ เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง

ปะอุ ใช้ในอุปกรณ์ให้แสงสว่างในจอภาพแบบแบน จะเป็นตัวทำลายสมองและระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการพัฒนาระยะแรก

แพลงวงจร นอกจากจะมีสารหน่วงไฟ ยังมีสารจำพวกตะกั่ว แคดเมียม และปะอุ ซึ่งเป็นโลหะหนังที่มีอันตรายต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง การทำงานของไต และการพัฒนาสมองของเด็ก

#### 4.1.2. วิธีการแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในการจัดการของโทรศัพท์มือถือที่ดี โดยทั่วไปจะเริ่มจากการเก็บรวม รวมซากฯ มาสู่สถานที่บำบัด จากนั้นจะทำการคัดแยก แยกชิ้นส่วน และแยกประเภทของวัสดุ เช่น จอภาพ พลาสติก สายไฟ ออกเป็นกองๆ และส่งไปรีไซเคิล บำบัด หรือกำจัดต่อไป จุดสำคัญในการจัดการของโทรศัพท์มือถือ คือการจัดการในส่วนของจอภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คือมีน้ำหนักมากถึง 60% ของน้ำหนักโทรศัพท์ และหากมีการจัดการอย่างดีแล้ว จะไม่มีชิ้นส่วนใดที่เลี้ยงเปล่าเลย ดังแสดงในภาพที่ 4-7



ภาพที่ 4-7 ภาพรวมการแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือ

#### หมายเหตุ

- \* โรงงานลำดับที่ 105 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- \*\* โรงงานลำดับที่ 106 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ใหม่

### ข้อควรระวัง:

ข้อควรระวังอย่างหนึ่ง คือ หัวใจและหลอดเลือดที่อ่อนแอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นสาเหตุของการถึงแก่死 นักวิจัยในประเทศอินเดีย รายงานว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ประมาณ 70% เป็นผู้ที่มีประวัติการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ หรือขาดสารอาหารจำเป็น เช่น โปรตีน ไขมัน และคาร์บไฮเดรต ตลอดจนยาต้านอนุมูลอิสระ ที่อาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวควรมีการดูแลพิเศษ เช่น การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดี โปรตีนสูง ไขมันดี และคาร์บไฮเดรตที่เหมาะสม รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่การออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก แต่เป็นการเดิน步 วิ่ง หรือเล่นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงtoo much



(ก)



(ข)

**ภาพ ก** เด็กชายชาวกรุงเรียมที่พิการเนื่องจากได้รับสารพิษจากการก่อการร้าย

**ภาพ ข** ชายผู้นี้เป็นโรคமะเร็งซึ่งมีสาเหตุจากการได้รับสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน

จากการภาพที่ 4-7 จะเห็นว่า การจัดการซากไทรทัศน์ มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรวบรวมและเก็บขันชาガ การถอดแยกชิ้นส่วน และการเตรียมวัตถุดับเพื่อน้ำปะรังฯ เคลือบหรือกำจัด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวมีระดับของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ และระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น ชาเล้งและผู้เก็บรวบรวมซากจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก ในขั้นตอนการรวบรวมและเก็บขันชาガมาสู่สถานที่/โรงงานที่รับคัดแยกหรือรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรตั้งแต่ 7 แรงม้า ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนนับกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีชื่onn จะมีโทษตามกฎหมาย

เนื่องจากไทรทัศน์ที่เป็นซากอยู่ในปัจจุบัน และก่อให้เกิดปัญหามากคือ ชากรหลอดภาพรังสีค่าโถด เนื่องจากเป็นหลอดภาพที่ใช้กันมานาน ปัจจุบันโรงงานที่รับรีไซเคิลหลอดภาพรังสีค่าโถดก็หาได้ยาก ทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกับจัดภาพแบบเอลซีดีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในส่วนต่อไปนี้ จะกล่าวถึงการแยกชิ้นส่วนซากไทรทัศน์ที่ใช้หลอดภาพรังสีค่าโถดเท่านั้น สามารถอธิบายรายละเอียดการแยกชิ้นส่วนซากไทรทัศน์เป็นขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

## 1) การเตรียมตัวของผู้ปฏิบัติงาน

ก่อนปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมความพร้อมของตนเองโดยการ  
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น ถุงมือ வைடா รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

## 2) การรื้อ / แยกชิ้นส่วนโทรทัศน์ (Dismantling)

### อุปกรณ์

- ไขควง
- เลือยชนิดพิเศษ
- อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ வைடா

### คำอธิบายวิธีการทำ


- จะต้องดูแลและใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ใช้ไขควงขั้นนิ่งตลอดเพื่อ<sup>เพื่อ</sup>  
เปิดฝ่าครอบด้านหลัง




- แยกลำโพง (Speaker)
- แยกชุดลวดหักเหหรือที่เรียกว่าโยค (Deflection Yoke)



▶ แยกแยะงวจຈ



▶ เป็นอิเลคตรอนจะถูกตัดโดยใช้เลือยชนิดพิเศษ



**ข้อควรระวัง :**

ไม่ควรนำแผลงวจຈที่แยกได้ไปเผาเพื่อแยกโลหะ เนื่องจากแผลงวจຈประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เมื่อเผาใหม่จะเกิดไอของสารพิษ ซึ่งเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเป็นอันตรายถึงชีวิต ควรส่งไปยังสถานที่รับบำบัดหรือกำจัด

**สิ่งที่ได้จากการบวนการ**

ชิ้นส่วนที่ต่างๆ ได้แก่ ตู้ ลำโพง ชด漉ดหักเห แผลงวจຈ และเป็นอิเลคตรอน จะถูกแยกไปอยู่คนละกอง

3) การแยกส่วนหลอดภาพรังสีค่าトイด และถอนเสริมเหล็ก  
**(Taking out of the CRT and Removing a Steel Reinforced Band)**

**อุปกรณ์**


1. อุปกรณ์พิเศษที่ให้ความร้อน
2. ประแจ
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ வைன்டா

**คำอธิบายวิธีการทำ**

- ▶ เมื่อฝ่าครอบ (Cover) ถูกเปิดออก และโครง (Cabinet) ถูกยกออกจากไป จะเห็นว่ามีหลอดภาพรังสีค่าトイดอยู่



- ▶ จากนั้น จะใช้ความร้อนทำให้แบบเสริมเหล็ก ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของจอแก้ว (Panel Glass) และ กรวยแก้ว (Funnel Glass) ขยายตัว และแยกออกมา



- ▶ จานนั้น ใช้ประลวดทำความสะอาดและแยกเทปปากกาและกาวที่ติดอยู่ออกไป

### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ โครง/ตู้ ซึ่งทำจากพลาสติก จะถูกส่งไปบดเป็นชิ้นเล็กๆ และแยกไปรีไซเคิลตามชนิดของพลาสติก
- ▶ แผ่นเริมเหล็ก จะถูกส่งไปยังส่วนของการรีไซเคิลโลหะ


### 4) การรื้อ / แยกชิ้นส่วนหลอดภาพรังสีค่าトイด (Dismantling the CRT)

#### อุปกรณ์


1. อุปกรณ์พิเศษที่ให้แสงเลเซอร์
2. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ வெந்தா

#### คำอธิบายวิธีการทำ

- ▶ ใช้แสงเลเซอร์ตัดรอบขอบของหลอดภาพรังสีค่าトイด ตรงบริเวณที่จ่อแก้ว (Panel Glass) และ รายแก้ว (Funnel Glass) ประกอบกัน



- ▶ โดยใช้ลวดสอดเข้าไปในช่องว่างและจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวด ความแตกต่างระหว่างความหนาของเก้าอี้ 2 ชนิด จะทำให้เกิดความร้อนที่เรียกว่า เทอร์มอล สเตรน (Thermal Strain) ซึ่งจะทำให้ส่วนนั้นเลื่ยรูปไป และเก้าอี้ 2 ชนิดจะแยกออกจากกัน



- ▶ เมื่อจ่อเก้าอี้และกรวยเก้าอี้ถูกแยกออกจากกัน จะเห็น ชาโดว์มาสก์ ซึ่งทำจากเหล็กกล้า



- ▶ ขั้นนี้คือเป็นการลิ้นสุดกระบวนการรีวิว/แยกชิ้นส่วนหลอดภาพรังสีคาด

### สิ่งที่ได้จากการวนการ

- ▶ จะเก้าอี้และกรวยเก้าอี้ ซึ่งจะส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเก้าอี้
- ▶ หน้ากาก หรือที่เรียกชาโดว์มาสก์ ทำจากเหล็กกล้า ชิ้นส่วนนี้จะถูกส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเศษเหล็ก

### ข้อควรรู้!<sup>10,11</sup>

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่แยกได้จากซากโกรหัคโน มีคักษภาพที่จะนำไปรีไซเคิลได้ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ▶ แก้ว (จอแก้ว)          | ~100 %  |
| ▶ แก้ว (กรวยแก้ว)        | ~100 %<br>(แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีโรงงานที่นำกรวยแก้วมารีไซเคิลทำจอชีวาร์ทีใหม่แล้ว<br>เนื่องจากผู้บริโภคนิยมใช้จออลซีดีมากขึ้น) |
| ▶ พลาสติก                | ~50 %   |
| ▶ โลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง |   |

### ข้อควรรู้!

หากพิจารณาจากพื้นฐานของประเทศไทย วิธีการที่เสนอมาถูกยังมีข้อจำกัดอยู่ เนื่องจาก ในบางขั้นตอนของการแยกชิ้นส่วนจากการเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยาก อาจต้องใช้เครื่องมือราคาแพง เช่น การแยกจอแก้ว (Panel Glass) และกรวยแก้ว (Funnel Glass) ออกจากกัน ต้องปล่อยกระเสื่อมไฟฟ้าผ่านเลนส์ลดเพื่อใช้ความร้อนทำให้ขยายตัว ซึ่งผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กยังไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะทำในส่วนนี้

จากขั้นตอนที่กล่าวมา จะเห็นว่าเมื่อทำการแยกชิ้นส่วน ชากรหัคก์อย่างถูกวิธี นอกจากจะปลดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและ สิ่งแวดล้อม ยังสามารถได้วัตถุดิบมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อ หรือ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4-8



จ๊อแก้ว



กรวยแก้ว



โลหะ



แผงวงจร



พลาสติก

ภาพที่ 4-8 สรุปวัตถุดิบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการคัดแยกชิ้นส่วน และการรีไซเคิลชากรหัคก์อย่างถูกวิธี<sup>2</sup>

## เอกสารอ้างอิง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานการเรียกคืนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์, 2547. กรมควบคุมมลพิษ.
- Television: Recycling Point, Matsushita Eco Technology Center. (<http://panasonic.co.jp/eco/metec/en/recycle/television/point/>, online 07/06/50)
- Future Electronics (<http://www.futureelectronics.com/LCDDisplay/basics.asp>, online 10/06/50)
- WEEE & Hazardous Waste 2004, AEA Technology.
- ศูนย์ข้อมูลพิชวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ([http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc\\_toxic/a\\_txR\\_search.asp?info\\_id=41](http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_txR_search.asp?info_id=41), online 10/06/50)
- LCD Industries Research Committee (LIREC) Influence to the living body (<http://home.jeita.or.jp/device/lirec/english/enviro/influence.htm>, online 10/06/50)
- ศูนย์ข้อมูลพิชวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ([http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc\\_toxic/a\\_tx\\_1\\_001c.asp?info\\_id=296](http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=296), online 10/06/50)
- Survey of the Import and the Environmentally Sound Management of Electronic Wastes in Thailand by Mr. Charuek Hengrasmee and Dr.Chirapat Popuang Jan, 2005
- LCD Industries Research Committee (LIREC) Influence to the living body (<http://home.jeita.or.jp/device/lirec/english/enviro/influence.htm>, online 10/06/50)
- สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขยายคอมเป็นพิช รีไซเคิล..เป็นทอง (<http://eco-town.dpim.go.th/news/detail.php?id=77>, online 05/10/50)
- การรีไซเคิลอะลูมิเนียมและเหล็ก ([en.wikipedia.org/wiki/Recycling](http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling), online 05/10/50)



## 4.2 คอมพิวเตอร์ (Computer)

คอมพิวเตอร์ ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทยนั้น มีคอมพิวเตอร์เฉลี่ย 1-2 เครื่องต่อครัวเรือน ซึ่งประมาณ 20% ของ คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะกลายเป็นชาาก<sup>1</sup>

คอมพิวเตอร์สามารถแยกได้หลายประเภท ในที่นี้จะ แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น ชนิดตั้งโต๊ะ (Desk Top) และชนิดตั้งพื้น (Tower Type) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น แล็ปท็อป (Laptop) หรือโน๊ตบุ๊ค (Notebook) เป็นต้น ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบหลักๆ คล้ายกัน ได้แก่

- ▶ จอภาพซึ่งมีทั้งแบบหลอดภาพรังสีค่าโภด (CRT) และจอผลึก เหลวหรือที่เรียกว่าlcd (LCD)
- ▶ แผงวงจร (Main Board)
- ▶ ระบบจ่ายไฟ (Power Supply)
- ▶ หน่วยความจำ/หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ (Hard Drive) ชีดี/ดีวีดีรอมไดร์ฟ (CD/DVD Rom Drive)
- ▶ หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกว่าซีพียู (CPU/Case) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จะไม่มีหน่วย ประมวลผลกลางแยกต่างหากออกจากตัวเครื่อง เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล



ก



ก



ข

ภาพที่ 4-9 ตัวอย่างคอมพิวเตอร์นิดต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ซ้าย)  
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ขวา)

### ข้อควรรู้ :

ชา ก คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย โลหะมีค่า เป็นจำนวนมาก เช่น ทองคำ ทองแดง และอะลูมิเนียม เป็นต้น มีรายงานว่า ทองคำที่ได้จากชา ก อิเล็กทรอนิกส์ 1 ตัน มีจำนวนมากกว่าที่ได้จากสายแร่ทอง 17 ตัน เสียอีก<sup>2</sup>

คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2-4 ปี โดยประมาณ ทั้งที่อายุการใช้งานจริงอยู่ที่ 8 ปี เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ทำให้คอมพิวเตอร์ตกรุ่น ได้ง่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ หลายชิ้น ในชา ก คอมพิวเตอร์ เป็นชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เลย (Reuse) มีรายงานว่า ในต่างประเทศ ที่มีเทคโนโลยีสูง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถนำมาซีไซเคิล ได้เกือบ 100% ซึ่งหมายความว่า ซีพียู หลอดภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และโลหะ จะถูกดึงกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

#### 4.2.1 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และชนิดของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

##### 4.2.1.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)

โดยปกติคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นแก้ว โลหะ และพลาสติก คล้ายๆ กับโทรศัพท์ดังที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้ว ตารางที่ 4-2 ถึง 4-3 และภาพที่ 4-10 ถึง 4-11 แสดงวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 4-2 สัดส่วนของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) (ไม่รวมจอแสดงผล: Monitor/VDU; Visual Display Unit)


ชื่นส่วน/วัตถุดิบหลัก	สัดส่วนของวัตถุดิบ (ร้อยละโดยน้ำหนัก)
โลหะ	60.64
แอลูมิเนียม	20.21
อะลูมิโนไบเมทัล โล (ทีบีบีพี โล)	2.93
พลาสติกหั้งหมุด	10.93
สารหน่วงไฟ (บีเอฟอาร์)	
สายไฟและระบบไฟฟ้า	7.38
อื่นๆ	0.78
ตัวเก็บประจุ	0.26

**ตารางที่ 4-3 สัดส่วนของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) (รวมจอแสดงผล: Monitor/VDU: Visual Display Unit)**

ชื่นส่วน/วัตถุดิบหลัก	สัดส่วนของวัตถุดิบ (ร้อยละโดยน้ำหนัก)*
พลาสติก	10.90–22.99
แก้ว	24.88
โลหะ	50.91–60.64
อะลูมิเนียม	6.30***
เหล็ก	14.17
ทองแดง	20.47
นิกเกิล	6.92
สังกะสี	0.85
โคงอลต์	2.20
แคนเดเมียม	0.01
สารอื่นๆ	0.01
	0.78

ที่มา: \* ดัดแปลงจากข้อมูลรายงาน WEEE & Hazardous Waste โดย AEA Technology<sup>4</sup>  
และของเลียอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการโดยธีระพงษ์ สว่างปัญญาภูริ<sup>5</sup>

\*\* ดัดแปลงจากของเลียอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการโดยธีระพงษ์ สว่างปัญญาภูริ<sup>5</sup>  
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ ขนาด 27.2 กิโลกรัม 1 เครื่อง



ส่วนประกอบภายในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Unit: CSU)



ເມືອງບ່ອນໄຈ

ระบบจ่ายไฟ

၁၂

กร้าว์ดดิสก์

วิจีเอกสาร์ด

- พลัสติก/โลหะ
  - แบริลเลี่ยม/สารหน่วงไฟ/โลหะหนักต่างๆ

ภาพที่ 4-10 องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่มีหลอดภาพแบงก์ลีค่าໂගດ



**1. แผ่นแอลซีดี**

- แก้ว
- ผลึกเหลว หรือ Liquid Crystal
- สารปรอท

**2. แม่บอร์ด**

- สารโพลีไวนิลคลอไทร์ต์ (PVC)
- สารหน่วยไฟ/สารกันไฟ

**3. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ**

- โลหะ

**4. ออฟซิคอลไดร์ฟ**

- โลหะ

**5. แบตเตอรี่**

- โลหะหนังสัก เช่น แคนเดเมียม

**6. หม้อแปลง**

- สารโพลีไวนิลคลอไทร์ต์ (PVC)

**7. โครงเครื่อง**

- สารโพลีไวนิลคลอไทร์ต์ (PVC)


- สารหน่วยไฟ/สารกันไฟ

จากภาพ จะเห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะมีอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ รวมอยู่ด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นคู่ประกอบหลักๆ ได้ 7 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ (Hard Disk drive), ออพติคอลไดร์ฟ (Optical Drive), แผ่นแอลซีดี (LCD Panel), แบตเตอรี่ (Battery Pack), โครงเครื่อง (Customizable Notebook Panel), หัวแปลง (Power Adapters) และคีย์บอร์ด (Keyboards)


#### 4.2.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของ

##### เครื่องคอมพิวเตอร์

จากตารางที่ 4-13 และ 4-14 จะเห็นว่า คอมพิวเตอร์มีสารเคมีที่มีอันตราย (Hazardous Substances) และวัสดุหลายชนิดที่เป็นสารพิษ ล่งผลต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม (Hazardous Substances) ดังแสดงในภาพที่ 4-12 และ 4-13



ภาพที่ 4-12 สารเคมีที่มีอันตรายที่พบในคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล



ภาพที่ 4-13 สารเคมีที่มีอันตรายที่พบในคอมพิวเตอร์แบบพกพา



นอกจากนี้ ยังมีแบตเตอรี่ซึ่งอันตรายไม่แพ้ส่วนประกอบอื่นของคอมพิวเตอร์แบบปกติ ปัจจุบัน นิยมใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอโอน (Li-ion Battery) ซึ่งสามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่า และสามารถชาร์จไฟได้ในขณะที่ยังมีไฟอยู่ พบว่า แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอโอนประกอบด้วยสารอันตรายหลายชนิด เช่น โคบอลต์ อะลูมิเนียม และตัวทำละลาย เป็นต้น ตารางที่ 4-4 แสดงสารอันตรายในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอโอน เทียบกับแบตเตอรี่ประเภทอื่น

ตารางที่ 4-4 ร้อยละของส่วนประกอบอันตรายโดยน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่อัดประจุใหม่ๆ

สารอันตราย	ชนิดนิกเกิล-แคนเดเมียม	ชนิดนิกเกิล-โลหะไชಡร์	ชนิดลิเทียม-ไอโอน
แคนเดเมียม	6-26	-	-
นิกเกิล/สารประกอบนิกเกิล	11-30	30-50	ไม่ทราบปริมาณ
สังกะสี	-	5-20	-
ทองแดง	-	2-15	-
โคบอลต์/สารประกอบโคบอลต์	0-2	2.5-8	<25
แมงกานีส	-	0-2	ไม่ทราบปริมาณ
อะลูมิเนียม	-	0-1	2-10
สารประกอบลิเทียม	<3-10	0-1	<25
เหล็กกล้า	1-25	1-25	15-30
โพลีไวนิลคลีน พลูอิโอดีน	-	-	0-5
ตัวทำละลายอินทรีย์	-	-	10-20
คาร์บอน/แก้วไฟต์	-	-	3-30

ที่มา: สำนักจัดการการกากของเลี้ยงและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษ<sup>6</sup>


## ข้อควรระวัง!

**สารหน่วงไฟ**ที่อยู่ในพลาสติกเป็นสารก่อมะเร็ง หากมีการเผาไหม้อย่างไม่ถูกวิธีและไม่มีเครื่องป้องกัน จะส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน

**พิษของตะกั่ว**จะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้เกิดอาการโลหิตจาง สะสมในกระดูกและฟัน ทำให้มีอาการปวดตามข้อ อาการพิษทางประสาทและสมอง ทำให้ทรงตัวไม่ยั่ง เกิดอาการประสาทหลอน ชื้ม มือและเท้าตก เป็นอัมพาต ลับ และอาจตายได้

**แคดเมียม (Cadmium)** มีฤทธิ์กัดกร่อน หายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เจ็บคอ หายใจลำบาก การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องรุ่ง การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน หรือการสัมผัสร้ำ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเลือด ทำลายไต ไอของสารทำให้เป็นโรคปอดอักเสบ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เมื่อรับ入ไปลงสู่แหล่งน้ำจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ และเป็นพิษต่อเหล่าน้ำดื่ม

**อะลูมิเนียม (Aluminium)** เมื่อสูดدم ล้มผัล หรือกินเข้าไปจะเกิดการระคายเคือง



#### 4.2.2 วิธีการแยกขั้นส่วนซากคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโลหะมีค่าหลายชนิด สามารถแบ่งตามคักกายภาพใน  
การรีไซเคิลได้ 4 กลุ่ม ได้แก่


**กลุ่มที่ 1** มีคักกายภาพในการรีไซเคิลสูงถึง 80% หรือมากกว่า ได้แก่ อะลูมิเนียม  
เหล็ก ทองแดง นิกเกิล ทองคำและเงิน

**กลุ่มที่ 2** มีคักกายภาพในการรีไซเคิลปานกลางประมาณ 50–80% ได้แก่ สังกะสี  
อินเดียม ซิลิเนียม และโรเดียม

**กลุ่มที่ 3** มีคักกายภาพในการรีไซเคิลต่ำ ประมาณ 50% หรือน้อยกว่า เช่น ตะกั่ว  
และพลาสติก

**กลุ่มที่ 4** ไม่มีคักกายภาพในการรีไซเคิล ได้แก่ เจ็อร์มาเนียม แกลลเลียม แบเรียม  
เทนทาลัม วานเดียม แบร์บิลเลียม และยูโรเปียม

จะเห็นว่า ถ้ามีการจัดการที่ถูกต้องและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
จะสามารถแยกโลหะมีค่าออกจากซากคอมพิวเตอร์ได้มาก อีกทั้ง ยัง<sup>4-14</sup>  
เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันจะเกิดจากปนเปื้อน หรือการสกัด/  
ถลุง เพื่อเอาโลหะมาใช้เป็นวัสดุคงในกระบวนการผลิต แนวทาง  
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการซากคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอน ดังภาพที่



ภาพที่ 4-14 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะคอมพิวเตอร์

### หมายเหตุ

- \* โรงงานลำดับที่ 105 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือผงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- \*\* โรงงานลำดับที่ 106 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำของเลี้ยกลับมาใช้ใหม่

จากภาพที่ 4-14 จะเห็นว่า การจัดการขยะคอมพิวเตอร์ มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การรวบรวมและเก็บขยะ กระบวนการคัดแยกชั้นล่าง และการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวก็มีระดับของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ และระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น ชาเล้งและผู้เก็บรวบรวมขยะจะมีล้วนช่วยเป็นอย่างมาก ในขั้นตอนการรวบรวมและเก็บขยะมาสู่สถานที่ / โรงงานที่รับคัดแยกหรือรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรตั้งแต่ 7 แรงม้า ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมิใช่นั้นจะมีโทษตามกฎหมาย

### ข้อควรรู้ :

เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คอมพิวเตอร์ตกรุ่นได้ง่าย และถูกทิ้งกลายเป็นซาก ห้องที่ยังสามารถใช้งานได้อีก ดังนั้น ก่อนจะล้างขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนหากคอมพิวเตอร์เพื่อนำชิ้นส่วนต่างๆ ไปรีไซเคิลหรือกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม ควรมีขั้นตอนการทดสอบหากคอมพิวเตอร์แบบยกชุดก่อน เพื่อพิจารณาว่า ชากนั้นยังอยู่ในสภาพที่จะนำไปใช้งานต่อได้โดยทันที (โดยไม่ต้องนำไปซ่อมก่อน) ห้องนี้ หากสามารถใช้งานได้ ชาเล้ง ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า สามารถนำไปขายเป็นของมือสองได้โดยถือเป็นการเพิ่มมูลค่า เพราะแทนที่จะขายเป็นชากซึ่งมีมูลค่าต่ำ กลายเป็นการขายเป็นของมือสองซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า

### ข้อควรระวัง :

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งสำหรับชาเล้งและผู้เก็บรวบรวมชาเกือบไม่ควรแยกชิ้นส่วนหากหรือเผาชิ้นส่วนเพื่อแยกโลหะมีค่าด้วยตนเอง เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนนี้ของเก่าจะเหมาะสมกว่า เพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังอาจเป็นการผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่เหลืออีกด้วย เนื่องจากวัสดุได้กำหนดผู้มีหน้าที่ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก รีไซเคิล หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไว้อย่างชัดเจน

จากภาพที่ 4-14 สามารถอธิบายรายละเอียดการแยกชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

### 1) การเตรียมตัวของผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ และเครื่องมือ

ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมความพร้อมของตนเอง โดย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น ถุงมือ แวนต้า รองเท้าหุ้มลิ้น เป็นต้น

### 2) การแยกชิ้นส่วน (Dismantling) ของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างหยาบ

อุปกรณ์ 1. ไขควง

2. คีมตัดสายไฟ

3. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ แวนต้า

#### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ ส่วนประกอบหลักๆ สามารถแยกได้ เช่น จอแสดงผล, โครง/ตู้, ระบบจ่ายไฟ, สายไฟ, แ朋วงจร, คីយបอร์ด, ម៉ាវតិតិក ឌីរី ដែរី បោនតាន



ต้องทำการแยกแบตเตอรี่ ออกจากซากส่วนอื่นๆ และรวมรวม แบตเตอรี่ไปทึក្យង់ដែរី ទៅក្នុងក្រុងបាយរំភាគ ដែរី

### 3) การทดสอบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Testing and Repairing of Personal Computer)

#### อุปกรณ์

1. เครื่องมือตรวจวัด / การปลดโอลด์, ต่อโอลด์
2. ไขควงวัดไฟ
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ แวนต้า


#### คำอธิบายวิธีทำ

- ▶ สังเกตด้วยตาเปล่าว่ามีส่วนใดเสียหาย เช่น การแตกหัก เสียหายของจลภาค การทำงานของระบบจ่ายไฟ ปลั๊ก สายไฟ และจุดเชื่อมต่อต่างๆ เป็นต้น



สังเกตด้วยตาเปล่าว่าส่วนใดเสียหาย

- ▶ ทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า



ทดสอบความปลอดภัย

- ▶ ทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ เช่น แรงง่วงจร. ระบบจ่ายไฟ, จอแสดงผล เป็นต้น



ทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ

### สิ่งที่ได้จากการบูรณาการ

- ▶ อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับไปใช้ได้เลย

#### ข้อควรระวัง:

ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และความชำนาญในการทดสอบระบบไฟฟ้าและมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นไฟฟ้าอาจลัดวงจร และเกิดอันตรายถึงชีวิตได้


#### 4) การแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียด ก่อนนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล

##### อุปกรณ์


1. เครื่องบด / อัด
2. เครื่องตัด
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก ถุงมือ แร่เทา

##### คำอธิบายวิธีทำ

- ▶ เป็นการแยกชิ้นส่วน การคัดแยก โดยการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ การบด การอัด ให้มีขนาดเล็กลง



- ▶ แยกวัสดุแต่ละประเภทเป็นกองๆ



## สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ รัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้
  - พลาสติก
  - เหล็ก
  - อะลูมิเนียม
  - ห้องเดง
  - แก้ว
- ▶ ซากที่ไม่สามารถนำไปคัดแยกหรือรีไซเคิลได้อีก

### ข้อควรระวัง:

ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเผาสายไฟเพื่อแยกทองแดงหรือ เพา แengงวจเพื่อยแยกโลหะต่างๆ เนื่องจากในการเผาจะเกิดไอระเหยของโลหะ และพลาสติกต่างๆ ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น การสูดไอระเหยของ ทองแดงปริมาณจะทำให้เกิดอาการคลื่นทึบนาอาเจียน และมีผลต่อ ระบบประสาท รวมทั้งการเผาพลาสติกบางชนิดจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง

### ข้อควรรู้!<sup>7,8</sup>

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่แยกได้จากซากคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพที่จะนำไป รีไซเคิลได้ ดังนี้

- ▶ พลาสติก ~50 %
- ▶ โลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียม ~80-100 %

จากขั้นตอนที่กล่าวมา จะเห็นว่าเมื่อทำการแยกชิ้นส่วนซากคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธี นอกจากจะบล็อกภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลิงแวดล้อม ยังสามารถได้รับๆดิบมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย



ภาพที่ 4-15 สรุปวัตถุดิบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการคัดแยกชิ้นส่วน และการรีไซเคิลซากคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

## เอกสารอ้างอิง

- 1 โครงการศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยและเสนอแนวทางในการรับมือกับ มาตรการภายใต้ระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป 2548, สถาบัน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.
- 2 Foreign Policy May / June 2007: Inside the Digital Dump ([http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story\\_id=3807&page=0](http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3807&page=0), online 15/06/50)
- 3 MapleTronics Computers <http://www.mapletronics.com/build.htm>, online 15/06/50
- 4 WEEE & Hazardous Waste 2004, AEA Technology.
- 5 ของเสียอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการ\* ชีรประงษ์ สว่างปัญญาภูร (http://www.compost.mju.ac.th/help/pic/%A2%CD%A7%E0%CA%D5%C2.pdf, online 10/06/50)
- 6 ชากรัตน์พิมพ์มือถือ-แบบเตอร์เร่และแนวทางการจัดการ 2549, กรมควบคุมมลพิษ ([http://www.pcd.go.th/info\\_serv/haz\\_battery.htm](http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm), online 07/06/50)
- 7 สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขยาย คอมเป็นพิษ รีไซเคิล..เป็นทอง (<http://eco-town.dpim.go.th/news/detail.php?id=77>, online 05/10/50)
- 8 การรีไซเคิลอะลูมิเนียมและเหล็ก ([en.wikipedia.org/wiki/Recycling](http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling), online 05/10/50)



### 4.3 โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์สื่อสาร ที่มีการใช้งานเพิ่มสูงมาก ในประเทศไทยโทรศัพท์มือถือมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 2 ปี ดังนั้นในปีหนึ่งๆ จะมีซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จำนวนมากมาในปี 2546 พ布ว่ามีซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่รวมกันกว่า 25 ล้านชิ้น<sup>1,2</sup> ในคุณมือฉบับนี้ ซากโทรศัพท์มือถือ หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการใช้แล้วและไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ หรือไม่สามารถนำชิ้นส่วนมาใช้เพื่อนำไปทำอะไรได้และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนที่หมดสภาพและถูกถอดออกจากโทรศัพท์ที่ซ้อมแซม ซากโทรศัพท์มือถือเป็น E-waste ที่มีความแตกต่างจากซากอื่นๆ เนื่องจากประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลายชนิด และมีโลหะที่มีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลเลเดียม



ภาพที่ 4-16 โทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ

#### ข้อควรรู้ :

- ▶ ซากโทรศัพท์มือถือประกอบด้วยโลหะที่มีค่าหลายชนิด ที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นทองคำ มีรายงานว่า ประเทศญี่ปุ่นสามารถถักกัดแยกทองคำ 1 กิโลกรัม จากซากโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 แสนเครื่อง ส่วนแพลงวะจะอยังคงประกอบด้วยโลหะมีค่า ได้แก่ ทองคำ เงิน พาลาเตียม และทองแดง ดังนั้น หากมีการแยกชิ้นส่วนอย่างถูกวิธี นอกจากจะปลดอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้คัดแยก ยังได้วัตถุดีบมีค่าไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

### 4.3.1 ส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือและชนิดของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

#### 4.3.1.1 ส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ


โทรศัพท์มือถือประกอบด้วยส่วนดูมีค่าทางกายภาพซึ่งมีอยู่หลายชิ้นล้วนสามารถนำชิ้นส่วนต่างๆ ไปขายหรือนำไปรีไซเคิล โดยให้ค่าตอบแทนแก่ผู้คัดแยก/ผู้ประกอบการสูง ตารางที่ 4-5 และภาพที่ 4-17 แสดงวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ

##### 1. ฝาครอบ:

พลาสติก ประเภทโพลีкарบอเนต (PC) และ เอป็อกซ์ (ABS)

##### 2. ปุ่มสัมผัส:

เบอร์ลเลียม เงิน ทองคำ แพลทินัม



##### 5. แบตเตอรี่:

อะก้า แคนเดี้ยม โคบอลต์ นิกเกิล

##### 4. แผงวงจรไฟฟ้า:

อะก้า สารหมู่ ดีบุก ทองแดง เงิน ทองคำ แพลทินัม

##### 3. หน้าจอแบบผลึกเหลว:

อะก้า

ภาพที่ 4-17 ส่วนประกอบที่สำคัญของโทรศัพท์มือถือ<sup>3,4</sup>

ตารางที่ 4-5 ลักษณะของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักของโทรศัพท์มือถือ<sup>5,6</sup>


สารเคมี	ร้อยละโดยน้ำหนัก	ชนิดส่วนที่พบ
<b>วัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลัก</b>		
พลาสติก	~40	ฝาครอบ และ แผงวงจร
แก้วและเซรามิกส์	~15	หน้าจอแสดงผล液晶 (LCD)
ทองแดง (Copper)	~15	แผงวงจร, สายไฟ, จุดเชื่อมต่อสัญญาณ, แบตเตอรี่
อะลูมิเนียม (Aluminum)	~3**	ฝาครอบ, แบตเตอรี่
เหล็ก (Ferrous)	~3	ฝาครอบ, อุปกรณ์อัดประจุ, แบตเตอรี่
ดิบก (Tin)	~1	แผงวงจร
<b>วัสดุที่เป็นส่วนประกอบรอง (น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก)</b>		
ไบร์มีน (Bromine)		แผงวงจร
โครเมียม (Chromium)		ฝาครอบ
ตะกั่ว (Lead)		แผงวงจร
ผลึกเหลว (Liquid Crystal)		จอแสดงผล液晶
ทองคำ (Gold)		แผงวงจร
โลหะเงิน (Silver)		แผงวงจร, ปุ่มสัมผัส
แพลเลเดียม (Palladium)		แผงวงจร
สารทนู (Arsenic)		หลอดไฟ
แบเรียม (Barium)		แผงวงจร
เบรลเลียม (Beryllium)		จุดเชื่อมต่อสัญญาณ

โลหะมีค่า ชนิดอื่นๆ น้อยกว่า 0.1



#### 4.3.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของโทรศัพท์มือถือ

นอกจากวัสดุหรือชิ้นส่วนที่มีค่าแล้ว โทรศัพท์มือถือยังมีสารที่เป็นอันตรายดังแสดงในภาพที่ 4-18 ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของวัสดุที่เป็นอันตรายหากมีการแยกจากโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 4-18 สารอันตรายที่พบในชากรถมือถือ

## ข้อควรระวัง!!

### สารพิชที่พบในชากรักษาพืชและเบตเตอร์รักษาพืชมีอันตราย

**ตะกั่ว** มีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลางและระบบโลหิตการทำงานของไตและการลีบพันธุ์ มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กนอกจากนี้ ยังสามารถสมองในบรรยายกาศ และเกิดผลแบบเนียบพลันหรือเรื้อรังกับพีซ สัตว์ และจุลชีพ

**แเดดเมียม** สามารถสะสมในร่างกาย โดยเฉพาะที่ไต ทำลายระบบประสาท ล่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและภาวะการตั้งครรภ์ และยังอาจมีผลต่อพัฒนาระบบ


**สารน้ำไฟซึ่งทำจากโบรเมิน** เป็นพิชและสะสมในสิ่งมีชีวิตถ้ามีท้องแดงร่วมด้วย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดได้อีกซึ่งและพิวเรนระหว่างการเผา ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงประเภทหนึ่งล่งผลเสียต่อระบบการย่อยและนำเหลือง ทำลายการทำงานของตับ มีผลต่อระบบประสาทและภูมิคุ้มกันทาง

**เบริลเลียม** เป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่ได้รับสาร ผู้ได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่องจากการสูดมุงจะกล่าวเป็นโรคที่มีผลกับปอด หากสัมผัสจะทำให้เกิดแพที่ผิวน้ำเงยอย่างรุนแรง ทำให้ระบบการทำงานของต่อมໄทธรอยด์ และต่อมໄไรท์อุดูกติ สะสมในน้ำนมกระแสเลือดและถ่ายทอดให้ผ่านโซ่อหาร

**สารหนู** มีผลทำลายระบบประสาท ผิวน้ำ และระบบการย่อยอาหารหากได้รับในปริมาณมาก อาจทำให้ถึงตายได้

**นิกเกิล** ผู้นิยมนิเกิลถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดในสัตว์ทดลอง และอาจมีผลต่อระบบลีบพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ ผลเรื้อรังจากการสัมผัสนิกเกิล ได้แก่ การแพ้ของผิวน้ำ ซึ่งประกอบด้วย การมีแพลไทร์ คัน เป็นผื่นแดง มีอาการแพ้ของปอด คล้ายการเป็นหวัดทึ่ด และแน่นหน้าอก

#### 4.3.2 วิธีการแยกขี้นส่วนชาากโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ



ภาพที่ 4-19 การจัดการชาากโทรศัพท์มือถือ<sup>7</sup>

## เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์รื้อ/ถอดแยกชิ้นส่วน เช่น ไขควง ผู้ปฏิบัติงานควรต้องมีเครื่องมือและวัสดุที่การถอดชิ้นส่วนที่ถูกวิธี เพื่อกำให้สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นไปใช้ใหม่ได้


### ขั้นตอนการแยกชากโทรศัพท์มือถืออย่างถูกหลักวิชาการ

#### 1) ตรวจสอบสภาพของโทรศัพท์หรือ ชิ้นส่วนต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือ

(ขั้นตอนนี้จะทำโดยร้านซ่อมหรือร้านรับซื้อขนาดเล็กและอยู่ก่อนการแยกชาก)

#### คำอธิบายวิธีทำ

หลังจากได้จากโทรศัพท์มือถือแล้ว ควรมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องหรือ ชิ้นส่วนที่มีราคา เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ หน้าจอแสดงผล มาตรวัดตรวจสอบสภาพ เพื่อนำชิ้นส่วนในวงจรมือถือที่ยังสามารถใช้ได้ไปเป็นอะไหล่หรือขายเป็นอะไหล่มือสอง



#### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ เครื่องโทรศัพท์มือสอง หรืออะไหล่มือสอง
- ▶ เครื่องโทรศัพท์มือถือหรือชิ้นส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้ควรนำไปทิ้งยังจุดรับซาก

## 2) การรับรวมซาก

### คำอธิบายวิธีทำ

- ▶ เตรียมกล่อง/ภาชนะที่จะใช้บรรจุซากโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรทำการถอดแบตเตอรี่ชิ้นส่วนเอง เพื่อป้องกันการล้มผิดกับโลหะหนัก
- ▶ **ต้องทำการแยกแบตเตอรี่ออกจากซากส่วนอื่นๆ และรวบรวมแบตเตอรี่ไป放ลงในบ่อขยะจุดรับคืนแบตเตอรี่**
- ▶ แยกเก็บอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ตัวโทรศัพท์ สายชาร์จ หูฟัง เป็นต้น เพื่อให้ส่งไปแยกชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการนำกลับไปใช้ใหม่ (Reuse)
- ▶ ส่วนที่เป็นตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือควรจัดลงให้ร้านคัดแยกหรือร้านซ่อมที่รับซื้อเพื่อแยกชิ้นส่วนต่อไป



### ข้อควรระวัง

- ▶ ควรระมัดระวังในเรื่องการแยกเก็บแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจมีประจุที่ค้างอยู่ในแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้
- ▶ อย่าเผาแบตเตอรี่หรือทิ้งแบตเตอรี่เก่าปนกับขยะทั่วไป เพราะอาจทำให้เกิดเป็นไฟของโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท กระจาภอกสูญสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเจ็บป่วยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้

### 3) การเตรียมสถานที่และเครื่องมือ

(สำหรับร้านค้าแยกหรือร้านที่รับซ่อมโทรศัพท์มือถือ)

#### คำอธิบายวิธีทำ

เตรียมสถานที่ทำงานที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี อาจติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหย หรือฝุ่นของโลหะหนักที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

### 4) แยกชิ้นส่วนต่างๆ ของซากโทรศัพท์มือถือ

#### อุปกรณ์

ไขควง

#### คำอธิบายวิธีทำ

การแยกชิ้นส่วนต่างๆ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือช่างทั่วไปสำหรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ เช่น ไขควง ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือและหน้ากากเพื่อป้องกันอันตรายจากโลหะหนักที่มากับซากโทรศัพท์มือถือ



## สิ่งที่ได้จากการบวนการ

จะได้ชิ้นส่วนต่างประกอบด้วย หน้ากาก แผงวงจรไฟฟ้า แบบเตอร์รี่ จอแสดงผลแบบผลึกเหลว หลอดไฟ แท่นชาร์จประจุไฟฟ้า และสายไฟ ตลอดจน อุปกรณ์เสริม



### ข้อควรระวัง

- ▶ ห้ามเผาอุปกรณ์เสริม และ แผงวงจร เพราะจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งกระจายสู่บรรยากาศได้
- ▶ นอกจากการแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกจากแผงวงจร และการรีไซเคิลพลาสติกทั้งจากแผงวงจรและ ฝาครอบ อาจทำให้เกิดตะกั่ว และสารก่อมะเร็งปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

## 5) การรีไซเคิลวัสดุต่างๆจากซากโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ประเภท 105 และ 106) รายละเอียดของเทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ จะกล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป

### วัตถุดิบที่ได้จากการคัดแยก/รีไซเคิลซากโทรศัพท์มือถืออย่างถูกวิธี




### **ข้อควรระวัง วิธีจัดการแบบเตอร์โทรคัพท์เมื่อถือที่เลื่อมสภาพ**

- ▶ ผู้ประกอบการควรแยกແບຕเตอร์โทรคัพท์เมื่อถือที่เลื่อมสภาพแล้ว ส่งคืนให้กับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เพื่อให้นำกลับไปจัดการ ทั้งในส่วนของการบำบัด การทำลายพิช และกำจัดซากอย่างถูกวิธี ต่อไป
- ▶ ແບຕเตอร์ที่เลื่อมสภาพแล้ว ไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการเผาเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดของແບຕเตอร์ หรืออาจเกิดไฟของสารที่เป็นอันตรายออกลูบระหว่างการ เช่น ไอตัคก้า หรือ สารก่อมะเร็งจากการเผาไหม้พลาสติกที่เป็นฝาครอบແບຕเตอร์
- ▶ สำหรับสถานประกอบการที่ไม่ใช่งานอุตสาหกรรม หากท้องถิ่นมีการจัดการขยะอันตรายอยู่แล้ว สถานประกอบการอาจรวบรวมซากແບຕเตอร์ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบนำไปจัดการต่อไป

## เอกสารอ้างอิง

- 1 ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงบูรณาการ, 2548
- 2 Survey of the Import and the Environmentally Sound Management of Electronic Wastes in Thailand 2005
- 3 Final Report Guideline Document Reduce, Reuse Recycle (3R), Repair and Refurbishment of Electrical and Electronic Waste 2006, Enri Damanhuri, Sukandar, and Sista P. Hapsari.
- 4 ชากรัตน์พิมีอธิบาย-แบบเตอร์และแนวทางการจัดการ 2549, กรมควบคุมมลพิษ ([http://www.pcd.go.th/info\\_serv/haz\\_battery.htm](http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm), online 07/06/50)
- 5 Guideline on Material Recovery and Recycling of End-of-Life Mobile Phones,Basel Convention 2006
- 6 Mobile Phone Recycling
- 7 “Mobile phone partnership initiative” guidance document environmentally sound management of used & end-of-life mobile phones, 2005.basel convention.
- 8 Dr Mobile Clinic (<http://www.mydrmobile.com/faq/tools.htm> online, 12/09/50)
- 9 ไทยรีไซเคิล (<http://thairecycle.igetweb.com/index.php?mo=3&art=2299>, 12/09/50)

#### 4.4 ຖຸ່ເບື້ອສຳຫຼັບໃຫ້ໃນຂໍາມະນຸກ (Household Refrigerator)



ຕູ້ເຍັນ ຈັດເປັນເຄື່ອງໃໝ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະກາທ໌ນີ້ ໃນແຕ່ລະປີປະເທດໄທຍ່ມີຈາກຕູ້ເຍັນທີ່ໂມດສພາພາກໃຊ້ງານແລ້ວກວ່າ 17,000 ຕັນຕ່ອປີ<sup>1</sup> ເມື່ອນໍາຈາກຕູ້ເຍັນມາແຍກເຊື້ນສ່ວນ ເຮັດວຽກໄດ້ວັດຖຸດົບທີ່ມີມູລັກລັບມາໃຫ້ປະໂຍບົນອີກຄັ້ງ



ກາພທີ 4-21 ຕູ້ເຍັນແບບຕ່າງໆ

หากມີການແຍກເຊື້ນສ່ວນຈາກຕູ້ເຍັນອ່າງຄູກວິທີແລ້ວ ນອກຈາກຈະປລອດວ້າຍຕ່ອຜູ້ປົງປົງບັດຈານແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຜູ້ດັດແຍກ ຍັງໄດ້ວັດຖຸດົບມີຄ່າເຊົ່ນ ແລ້ວ ອະລຸມີເນື່ອຍ່ມ ທອງແಡງ ແລະພລາສຕິກ ໄປຂາຍຕ່ອຫຼືອນໍາກັບມາໃຫ້ປະໂຍບົນໃໝ່ໄດ້

#### ຂ້ອຄວຮູ້ :

- ▶ ພັດທະນາການແຍກເຊື້ນສ່ວນຈາກຕູ້ເຍັນອ່າງຄູກວິທີແລ້ວ ນອກຈາກຈະປລອດວ້າຍຕ່ອຜູ້ປົງປົງບັດຈານແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງສາມາດນໍາກັບມາໃຫ້ໃໝ່ໄໝ່ຫຼືເຊີ້ມ ໄດ້ມາກກວ່າ 92% ອີກດ້ວຍ ວັດຖຸດົບມີຄ່າທີ່ແຍກໄດ້ ເຊັ່ນ ແລ້ວ ອະລຸມີເນື່ອຍ່ມ ທອງແດງ ແລະພລາສຕິກ ເປັນຕົ້ນ


#### 4.4.1 ส่วนประกอบของตู้เย็นและชนิดของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

##### 4.4.1.1 ส่วนประกอบของตู้เย็น

ตู้เย็นประกอบด้วยวัสดุหลัก ซึ่งเมื่อแยกชิ้นส่วนออกมาแล้ว และนำไปรีไซเคิลจะได้ชิ้นส่วน/วัตถุดิบที่มีค่ารายน้ำดิบ เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง อะลูมิเนียม และสังกะสี ตารางที่ 4-6 และภาพที่ 4-22 แสดงสัดส่วนของวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบของตู้เย็น

ตารางที่ 4-6 สัดส่วนของวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบของตู้เย็นขนาด 6.4 Q และขนาด 10 Q 1 เครื่อง<sup>2</sup>

วัสดุดิบหลัก	น้ำหนักเฉลี่ยตู้เย็น	
	ขนาด 6 Q (1 ประตู)	ขนาด 10 Q (2 ประตู)
ร้อยละโดยน้ำหนัก	ร้อยละโดยน้ำหนัก	
เหล็ก	40–45	45–53
โพลียูรีเทน	8–12	6.5–8.0
พลาสติกอื่นๆ	20–27	12–16
ทองแดง	3–5	5–6
อะลูมินียม	2–3	0–3
ตะกั่ว	0.02–0.03	0.02–0.03
แก้ว	1.40–1.50	1.40–1.50
กระดาษ	7.25–8.21	7.25–8.21
สี	0.70–0.80	0.70–0.80
สารหล่อเย็น	0.67–0.71	0.67–0.71
น้ำมันหล่อลื่น	0.30–0.4	0.30–0.4
อื่นๆ	1.02–1.04	1.02–1.04




ภาพที่ 4-22 องค์ประกอบที่สำคัญของตู้เย็น

### ข้อควรระวัง:

- ▶ สามารถพับสารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลื่นได้ที่ระบบทำความเย็นของทั้งเครื่องดังนี้แต่ต้องระวังความร้อนในการถอดแยกระบบดังกล่าว และระวังการล้มผักกับสารเหล่านั้นโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังได้ และหากสูดมจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
- ▶ ไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างโครงภายนอกและภายในในประกอบด้วยสาร CFC ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศอีกด้วย

#### 4.4.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของตู้เย็น

นอกจากวัสดุที่มีค่าเช่น เหล็ก และทองแดงแล้ว ตู้เย็นยังประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไฟฟ้าโพลียีธีเอน สารทำความเย็น ส่วนมากนิยมใช้สารประเทกคลอรีฟลูโอดีออกซีโนน หรือ สารไฮดรีฟลูโอดีออกซีโนน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้โลกร้อนภูมิสูงขึ้น และการเลือมสลายของโอโซนในชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในตู้เย็นที่จัดเป็นของเสียอันตราย ที่ต้องมีการบำบัดหรือกำจัดก่อนทิ้งสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน



ภาพที่ 4-23 สัดส่วนของวัสดุที่เป็นอันตรายของตู้เย็น 1 เครื่อง<sup>2</sup>

## ข้อควรรู้: อันตรายจากสารพิษ


### สารทำความเย็น R12:

- ▶ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ มูก คอ ทำให้ปวดศีรษะ ลั่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เนื่องจากหัวใจล้มเหลว อาจทำให้เสียชีวิต
- ▶ การสัมผัสกับผิวหนัง ทำให้เกิดอาการชา เนื่องจากความเย็น
- ▶ ภารกือนหรือกินเข้าไป ทำให้ปวดศีรษะ 昏迷สติ
- ▶ การสัมผัสกับตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา มีอาการชาเมื่อไห้แล้วน้ำตาไหล

### ตะกั่ว :

- ▶ การหายใจเข้าไป จะทำให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดท้องปอดข้อต่อ อาเจียน ห้องผูก นอนไม่หลับ อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วทำให้เป็นโรคแพ้พิษตะกั่ว
- ▶ การสัมผัสทางผิวหนัง สารประกอบตะกั่วอนินทรีย์ จะทำให้เกิดการระคายเคืองและสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายจำนวนมาก
- ▶ ภารกือนหรือกินเข้าไป ทำให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ เป็นตะคริวในช่องท้องและข้อต่อ มีรัสชาติคล้ายโลหะ ในปากอาเจียน ห้องผูก อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วทำให้เป็นโรคแพ้พิษตะกั่วได้
- ▶ การสัมผัสกับตา ผื่นของสารนี้จะทำให้ระคายเคือง น้ำตาไหล กระพริบตาเอง

#### 4.4.2. วิธีการแยกชิ้นส่วนชากรดูเย็นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ



ภาพที่ 4-24 แผนภาพการจัดการชากรดูเย็น

94

#### หมายเหตุ

- \* โรงงานลำดับที่ 105 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือผงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- \*\* โรงงานลำดับที่ 106 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำของเลี้ยกลับมาใช้ใหม่

จากภาพที่ 4-24 จะเห็นว่า การจัดการซากตู้เย็นสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การรับรวมและเก็บขยะ (1) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือการแยกหยาบ (2) และการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปรีไซเคิล (แยกละเอียด) หรือกำจัด (3) (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวจะก้มีระดับของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ และระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ กล่าวคือ

1. ร้านบริการซ่อม ชาเล้งและผู้เก็บรับรวมซาก ทำการรับรวมและเก็บขยะตามมาตรฐานที่/โรงงานที่รับคัดแยก
2. ร้านรับซื้อของเก่า/ร้านคัดแยกหยาบ (โรงงานลำดับที่ 105) ทำหน้าที่คัดแยกวัสดุ และองค์ประกอบของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหยาบ
3. โรงงานคัดแยกละเอียด/โรงงานรีไซเคิล (โรงงานลำดับที่ 106) ทำการบดละเอียดและคัดแยกวัสดุต่างๆ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ต้องการดำเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากขอบเขตที่นำเสนอันควรทำการศึกษา/หาข้อมูลอย่างละเอียดเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัย และต้องสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คันงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขั้นทะเบียนเป็นโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีเช่นนี้จะมีโทษตามกฎหมาย

## เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการแยกชาตี้เย็น (เพิ่มเติม)

### เครื่องดูดเก็บสารทำความสะอาดเย็น

ใช้สำหรับดูดสารทำความสะอาดเย็นที่ตกค้างอยู่ในหลอดบรรจุสารทำความสะอาดเย็น มาเก็บไว้รอส่งไปกำจัด

### ภาชนะรับรวมน้ำมันหล่อลื่น


ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่นที่หลงเหลือในอยู่คอมเพรสเซอร์ในการระหว่างทำการแยกชิ้นส่วน

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้

#### 1) การเตรียมชาตี้เย็น

##### อุปกรณ์


- ไขควง
- ประแจ
- คีมตัดสายไฟ
- อุปกรณ์ความปลอดภัยหน้ากาก ถุงมือ เครื่องครอบหู வ่นตา




##### คำอธิบายวิธีทำ

- จัดเก็บชาตี้เย็น ใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น
- ทำความสะอาดชาตี้เย็น และตรวจสอบว่ามีเศษอาหารหลงเหลืออยู่หรือไม่
- ทำการแยกถ้าด แม่เหล็กที่ประดู่ชี้เย็น
- ตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้า
- ปลอกาเบลิօกสายไฟที่เป็นพลาสติกออกและนำห้องเดงด้านในไปรวมกับห้องเดงที่จะได้จากขั้นตอนฯ ต่อไป

## ภาพประกอบขั้นตอนที่ 1



การจัดเก็บซากตู้เย็นก่อนดำเนินการคัดแยก<sup>4</sup>



การเตรียมซากตู้เย็นทำความสะอาดซากตู้เย็น<sup>5</sup>

### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ ตู้เย็นที่นำวัสดุร้อนนิกล์ออกแล้ว
- ▶ วงร้อนิกล์ สายไฟ
- ▶ ถ้าดพลาสติก

#### ข้อควรระวัง:

ไม่ควรเผาสายไฟฟ้าเพื่อนำห้องเดงออกจากเพราะเมื่อเผาสายไฟ  
แล้วจะเกิดไฟระเหยของโลหะซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ  
ของผู้ประกอบการ


## 2) ແຍກຮະບນທຳຄວາມເຢັ້ນ (ຄອມພຣສເຊອർ)

### ອຸປະກຣນ


1. ນີ້ຂົດວາງ
2. ປະຈຳ
3. ຄືມຕັດສາຍໄຟ
4. ເຄື່ອງຕັດເຫຼັກ
5. ທີ່ດູດສາຣທຳຄວາມເຢັ້ນ
6. ອຸປະກຣນຄວາມປລອດກັບໜ້າກາກ ຖຸນມືອ ເຄື່ອງຄຣອບຫຼຸງ  
ແວ່ນຕາ

### ຄໍາອະນຸຍາຍວິທີທຳ

1. ທຳການດູດສາຣສາຣເຊື້ເອີ້ນ ສາຣທຳຄວາມເຢັ້ນ ພຣ້ອມທັງ  
ໜໍ້ມັນຫລືລ່ອລື່ນອອກຈາກຮະບນທຳຄວາມເຢັ້ນຂອງຕັ້ງເຢັ້ນ



ການດູດສາຣທຳຄວາມເຢັ້ນພຣ້ອມທັງໜໍ້ມັນ  
ຫລືລ່ອລື່ນອອກຈາກຈາກຕັ້ງເຢັ້ນ



ກາພຄອມພຣສເຊອർທີ່ແຍກອອກມາແລ້ວ

ภาคคอมเพรสเซอร์ที่แยกออกจากแม่ลิ้ว



2. ทำการแยกคอมเพรสเซอร์ออกจากตู้เย็นด้วยมือและผ่าออกเป็นสองส่วน

### สิ่งที่ได้จากการแกะ

- ▶ คอมเพรสเซอร์
- ▶ สารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลื่น (สารและขยะอันตราย)

### ข้อควรระวัง:

วิธีการผ่าคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นจะแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและควรระมัดระวังการสัมผัสสารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวน้ำหนัง หากสูดดมอาจรู้สึกวิงเวียนคึ่รชา

### 3) การบดคومเพรสเซอร์

#### อุปกรณ์

1. หินเจียร
2. เครื่องบด
3. อุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงมือ เครื่องครอบหู வரைடா

#### คำอธิบายวิธีทำ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการบดคอมเพรสเซอร์โดยใช้ริงแฮมเมอร์ (Ring-hammer) ซึ่งช่วยให้ประทัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อีกทั้งทำให้ได้วัสดุที่มีความบริสุทธิ์มากกลับมาใช้ได้ใหม่ เครื่องบดแบบริงแฮมเมอร์สามารถบดคอมเพรสเซอร์ ที่มีขนาดไม่เกิน 2 แรงม้า หัวน้ำ หลังจากที่คอมเพรสเซอร์ถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆ และ สามารถส่งเข้าไปยังเครื่องแยกโลหะด้วยแม่เหล็กได้ เนื่องจากวัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักของคอมเพรสเซอร์ เป็นเหล็กและทองแดง<sup>7</sup>

#### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ วัสดุที่ประกอบเป็นคอมเพรสเซอร์ อาทิ ทองแดง เหล็กหล่อ เป็นต้น




ภาพวัสดุประกอบเหล็ก ทองแดง รวมกัน

## 4) การถอดแยกขั้นส่วนของตู้เย็นด้วยมือ และการแยกสารซีอิจฉี

### คำอธิบายวิธีทำ

ทำการแยกโฟมโพลียูรีเทน ซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นวางออกจากโครงของตู้เย็น จากนั้นจะส่งโครงของตู้เย็นเข้าสู่กระบวนการ การบดอัดต่อไป สำหรับโฟมโพลียูรีเทนโฟม นั้นจะส่งเข้าสู่ระบบ บำบัดซึ่งเป็นระบบปิดต่อไป เนื่องจากโฟมโพลียูรีเทนมีสารซีอิจฉี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงานได้



ขั้นส่วนตู้เย็นที่ทำการแยกหายาบด้วยมือ<sup>7</sup>

### สิ่งที่ได้จากการกระบวนการ

- ▶ ญี่รีเคนโฟม
  - ▶ โครงตู้เย็น
  - ▶ แผ่นอะลูมิเนียม (ถ้ามี)
- 
- Two cartoon illustrations: one of a white styrofoam cooler box with a smiling face, and another of a silver aluminum can with a smiling face.

## 5) การบีบอัดและบด ทำการตัด ฉีก บดตู้เย็นเป็นชิ้นเล็กๆ

### คำอธิบายวิธีทำ

การแยกวัสดุที่ถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆ ออกจากกัน แล้วบดเป็นก้อนเพื่อให้สะดวกในการขนส่งไปยัง โรงงานรีไซเคิลต่อไป รายละเอียดของเทคโนโลยีรีไซเคิล จะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 ของคู่มือ

### สิ่งที่ได้จากการบด

วัสดุที่ผลิตเป็นโครงตู้เย็น อาทิ อะลูมิเนียม พลาสติก เหล็ก เป็นต้น

จากขั้นตอนที่กล่าวมา จะเห็นว่าเมื่อทำการแยกชิ้นส่วนซากตู้เย็นอย่างถูกวิธี นอกจากจะปลดภาระต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ยังสามารถได้วัสดุที่สามารถนำไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย ภาพที่ 4-25 สรุปวัตถุดิบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการคัดแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิลซากตู้เย็นอย่างถูกวิธี



เหล็ก



อะลูมิเนียม



ห่อห้องเดง



วัสดุผสม



โฟมโพลียรีธেน



ชิ้นส่วนภายนอก



สารทำความเย็น



ซี.โอลี.พี.

ภาพที่ 4-25 สรุปวัตถุดิบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการคัดแยกชิ้นส่วน และการรีไซเคิลซากตู้เย็นอย่างถูกวิธี \*

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องแยกขยะเย็นท่องทำการรวบรวม สารเคมีพิษ โฟมโพลียูรีเทน และ น้ำมันหล่อลื่น โดยแยกเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม หลังจากได้ปริมาณมากพอ ควรส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ ขยะของชุมชน หรือ บริษัทเอกชนทัวไปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

### เอกสารอ้างอิง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานการรีไซค์น้ำชากรถิรภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์, 2547. กรมควบคุมมลพิษ.
- รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินวัสดุกรีซิวิตตี้เย็น เอ็มเทค
- Refrigerator, Nishinihon kaden Recycle Corporation(<http://www.nkrc.co.jp/english/ref.html>, online 15/06/50)
- Association for Electric Home Appliances (AEHA) [http://www.aeha.or.jp/assessment/en/english\\_flame.html#Recycling%20Process](http://www.aeha.or.jp/assessment/en/english_flame.html#Recycling%20Process)
- Refrigerator: Recycling Line Guide, Matsushita Eco Technology Center (<http://panasonic.co.jp/eco/metec/en/recycle/refrigerator/tour/>, online 15/06/50)
- Compressor crushing technology, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) <http://www.nedo3r.com/TechSheet/JP-0192E.htm>
- Secretariat for aluminium & environment [www.alu-info.dk/fremtiden/frhtml/eddy/eddy01.html](http://www.alu-info.dk/fremtiden/frhtml/eddy/eddy01.html)
- Refrigerator: Material Recovered, Matsushita Eco Technology Center (<http://panasonic.co.jp/eco/metec/en/recycle/refrigerator/resource/>, online 15/06/50)

## 4.5 เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner)

เครื่องปรับอากาศ จัดเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้งานสูง ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีชาวเครื่องปรับอากาศที่หมดสภาพการใช้งานแล้วพอกฯ กับชาติตื้อเย็นคือกว่า 17,000 ตันต่อปี<sup>1</sup> เมื่อนำซากเครื่องปรับอากาศมาแยกชิ้นส่วน เราจะได้วัตถุดิบที่มีค่ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง


เครื่องปรับอากาศมีหลายชนิด ที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นแบบแยกส่วน เท็นได้ทั่วไปตามบ้านพักอาศัยและสำนักงาน มีทั้งแบบติดผนัง แบบตั้งพื้น และแบบแขวนเพดาน สำหรับรุ่นใหม่ๆ หน่อย จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น



ภาพที่ 4-26 เครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ

### ข้อควรรู้ :

- ▶ ชากรเครื่องปรับอากาศสามารถรีไซเคิลได้มากกว่า 75% วัตถุดิบมีค่าที่แยกได้ เช่น เหล็ก อะลูминียม ทองแดง และพลาสติก เป็นต้น




#### 4.5.1 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

##### 4.5.1.1 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ

สัดส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของผู้ผลิต โดยทั่วไปก็จะประกอบด้วย เหล็ก ทองแดง พลาสติก และ อะลูมิเนียม

ตารางที่ 4-7 สัดส่วนของวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องปรับอากาศ

วัสดุดิบหลัก	น้ำหนักเฉลี่ยเครื่องปรับอากาศ ร้อยละโดยน้ำหนัก
เหล็ก	32-55
พลาสติก	11-35
ทองแดง	4-17
อะลูมิเนียม	2-7
อื่นๆ (รวมน้ำมันหล่อลื่น และสารทำความเย็น)	10



รูปที่ 4-27 ส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่องปรับอากาศ<sup>2</sup>

#### 4.5.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของเครื่องปรับอากาศ

ในส่วนของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบภายในเครื่องปรับอากาศนั้น จะคล้ายๆ กับตู้เย็น เนื่องจากมีโครงสร้างที่มักทำจากเหล็กและพลาสติก เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีสารทำความเย็นหรือที่เรียกว่า น้ำยาแอร์ ซึ่งสามารถทำความเย็นเหล่านี้ มีผลในการทำลายชั้นโกรอน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

#### ข้อควรรู้อันตรายจากสารพิษ


##### สารทำความเย็น R12 (CFC-12) และ R22 (HCFC):

- ▶ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ จมูก คอ ทำให้ปวดศีรษะ สั่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เนื่องจากหัวใจล้มเหลว อาจทำให้เสียชีวิต
- ▶ การสัมผัสถูกผิวน้ำ ทำให้เกิดอาการชา เนื่องจากความเย็น
- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไป ทำให้ปวดศีรษะ 昏迷 昏迷
- ▶ การสัมผัสถูกตากจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา มีอาการชาเมื่อันแน่น้ำเข็งกัด




### ข้อควรระวัง

- ▶ การถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องบังคับอากาศออกจากตัวอาคาร ต้องมีการดูดเก็บสารทำความสะอาดเย็นเก็บไว้ในถังเก็บก่อนทำการแยกชิ้นส่วน และควรดูดนำมันหล่อเย็นออกมาก่อนเก็บก่อน
- ▶ หากระหว่างการปฏิบัติงานเกิดการร้าวไหหลของสารทำความสะอาดเย็นให้ปิด / เคลื่อนย้ายแหล่งที่จุดติดไฟได้ออกจากบริเวณที่สารหากร้าวไหหล ใช้โฟมเพื่อระงับการเกิดไฟระเหย ป้องกันไม่ให้สารไหหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ และดิน ที่สำคัญต้องไม่เลี่ยมรวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เช่นถุงมือ และ หน้ากาก ป้องกันควันพิษ



#### 4.5.2. วิธีการแยกชิ้นส่วนซากเครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ มีขั้นตอน ดังภาพ ที่ 4-28



ภาพที่ 4-28 แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการซากเครื่องปรับอากาศ

จากภาพที่ 4-28 จะเห็นว่า การจัดการซากเครื่องปรับอากาศ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การรับรวมและเก็บขยะซาก (1) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือการแยกหยาบ (2) และการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปรีไซเคิล (แยกละเอียด) หรือกำจัด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวก็มีระดับของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ และระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ กล่าวคือ

1. ร้านบริการซ่อม ชาเล้งและผู้เก็บรับรวมซาก ทำการรับรวมและเก็บขยะตามมาสู่สถานที่/โรงงานที่รับคัดแยก
2. ร้านรับซื้อของเก่า/ร้านคัดแยกหยาบ (โรงงานลำดับที่ 105) ทำหน้าที่คัดแยกวัสดุ และองค์ประกอบของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหยาบ
3. โรงงานคัดแยกละเอียด/โรงงานรีไซเคิล (โรงงานลำดับที่ 106) ทำการบดละเอียดและคัดแยกวัสดุต่างๆ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ต้องการดำเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากขอบเขตที่นำเสนอันนควรทำการศึกษา/หาข้อมูลอย่างละเอียดเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัย และต้องสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกที่ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรตั้งแต่ 7 แรงม้า ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมิใช่นั้นจะมีโทษตามกฎหมาย

## เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการแยกซากเครื่องปรับอากาศ (เพิ่มเติม)



### เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น

ใช้สำหรับดูดสารทำความเย็นที่ตอกค้างอยู่ในระบบ  
ทำความสะอาดมาเก็บไว้ร้อนสักไปกำจัด



### ภาชนะรวบรวมน้ำมันหล่อลื่น

ใช้สำหรับระบุน้ำมันหล่อลื่นที่หลงเหลืออยู่ใน  
คอมเพรสเซอร์ในการระหว่างทำการแยกชิ้นส่วน

## วิธีการแยกชิ้นส่วนซากเครื่องปรับอากาศอย่างถูกหลักวิชาการ

### 1) การเตรียมสถานที่และเครื่องมือในการแยกซากเครื่องปรับอากาศ


การทำงานอาจก่อให้เกิดไอ้น้ำมันหล่อลื่น และสารทำความเย็น  
ดังนั้นจึงควรเตรียมสถานที่ทำงานให้สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี  
และอยู่ห่างจากประกายไฟ



## 2) การแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอาคาร


### คำอธิบายวิธีทำ

คัดแยกสายไฟที่มีอยู่ในซากเครื่องปรับอากาศออกจากนั้นถอดชิ้นส่วนต่างๆ เช่น โคร่งภายในอาคาร พัดลม และชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วยมือ



### สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ที่ใช้ในอาคาร คือ เครื่องระเหย (Evaporator) มีห้องเด้งและอะลูมิเนียมอยู่มาก
- ▶ ส่วนพัดลม และโคร่งด้านในอาคารส่วนมากจะเป็นเหล็กหรือพลาสติก




### ระวัง!!

ไม่ควรเผาสายไฟที่ได้จากการแยกซากเครื่องปรับอากาศ  
เพื่อเอาทองแดง เพราะอาจทำให้มีสารก่อมะเร็งกระจายออกสู่  
บรรยากาศได้

### 3) การแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร


#### คำอธิบายวิธีทำ

ตัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ เช่น โครงภายนอกอาคาร พัดลม  
คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วยมือ เช่นกัน



## สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ คอมเพรสเซอร์ประกอบด้วยสุดท้ายชนิดและอาจมีสารทำความเย็นตกค้าง
- ▶ คอนเดนเซอร์ มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมอยู่มาก
- ▶ โครงภายนอกอาคาร ส่วนมากเป็นเหล็ก
- ▶ ท่อสารทำความเย็น ส่วนมากเป็นท่อทองแดง




คอมเพรสเซอร์



มอเตอร์พั๊ดลม

การทำงานควรต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือ และவெந்தா ในขณะทำงาน เนื่องจากในคอมเพรสเซอร์ อาจยังมีสารทำความเย็น และ น้ำมันหล่อลื่น ตกค้างอยู่ และ ควรเก็บรวบรวมสารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นส่งไปบำบัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป



#### 4) การคัดแยก (Sorting)


##### คำอธิบายวิธีทำ

แยกชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศตามชนิดวัสดุ ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม และทองแดง เพื่อส่งไปบด อัด ตัด ตามชนิดวัสดุ จากนั้นจะถูกอัดเป็นก้อนเพื่อ ให้สะดวกในการขันส่งไปรีไซเคิลต่อไป

##### สิ่งที่ได้จากการกระบวนการ

- ▶ เครื่องควบแน่น (Condenser)
- ▶ เครื่องระเหย (Evaporator)
- ▶ ท่อสารทำความเย็น
- ▶ พัดลมภายในอาคาร
- ▶ พัดลมภายนอกอาคาร

จากขั้นตอนที่กล่าวมา จะเห็นว่าเมื่อทำการแยกชิ้นส่วนซาก เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี นอกจากจะปลดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม ยังสามารถได้รัฐดูดีบมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย ภาพที่ 4-29 สรุปวัตถุ ดีบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการคัดแยกชิ้นส่วนและ การรีไซเคิลซากเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี



เหล็กหล่อ (Cast Steel)



เหล็ก (Standard Steel)



อะลูมิเนียม



ทองแดง

ภาพที่ 4-29 วัตถุดิบมีค่าและสารอันตรายที่ได้จากการตัดแยกขึ้นส่วน  
และการรีไซเคิลซากเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี

### เอกสารอ้างอิง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานการรีไซค์น้ำยา氟利昂ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2547. กรมควบคุมมลพิษ.
- Air Condition: Material Recovered, Matsushita Eco Technology Center (<http://panasonic.co.jp/eco/metec/en/recycle/airconditioner/resource/>, online 15/06/50)
- Draft Final Report Guideline Document Reduce, Reuse Recycle (3R), Repair and Refurbishment of Electrical and Electronic Waste 2006, Enri Damanhuri, Sukandar, and Sista P. Hapsari.

## 4.6 ເຄືອງໜັກຝັກ (Washing Machine)



ເຄືອງໜັກຝັກຈະເປັນເຄືອງໃໝ່ໄຟຟ້າໃນຄວ້ວເວັນທີມີການໃຊ້ງານຍ່າງແພ່່ທ່ານຢ່າງໃນປະເທດໄທຍ ພບວ່າໃນປີ 2546 ມີໜາກເຄືອງໜັກຝັກທີ່ທຳມະສາພາກໃຊ້ງານແລ້ວກວ່າ 11,370 ຕັນ<sup>1</sup> ເມື່ອນຳຫາເຄືອງໜັກຝັກມາແກ່ກື້ນສ່ວນ ເຮັດໄດ້ວັດຖຸດົບທີ່ມີມູລຄ່າກລັບມາໃໝ່ປະໂຍບນໍອຶກຄົ້ງ



ກາພທີ່ 4-30 ເຄືອງໜັກຝັກແບບຕ່າງໆ

ໜັກເຄືອງໜັກຝັກ ຈັດເປັນໜັກເຄືອງໃໝ່ໄຟຟ້າຂາດໃຫຍ່ທີ່ມີສັດສ່ວນບໍລິມານຂອງເໜັກ ກອງແດງ ອະລຸມືນີ້ຍົມ ແລະພລາສຕິກໃນບໍລິມານທີ່ສູງ ແລະສ່ວນວັດດຸເຫຼານີ້ ຈັດເປັນວັດດຸມື້ມີຄ່າ ທັກທໍາການຄັດແຍກແລະຮີ້ໃໝ່ເຄີລອຍ່າງຖຸກວິທີແລ້ວ ສາມາດສາເພີມມູລຄ່າ ທີ່ຮີ້ໃໝ່ປະໂຍບນໍສໍາຫັກການນຳໄປໃໝ່ໃໝ່ທີ່ຮີ້ໃໝ່ຮີ້ໃໝ່ເຄີລໄດ້ ອຶກທັ້ງຍັງໜ່ວຍລົດປັບປຸງທາລິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ

ກາພທີ່ 4-31 ໜັກເຄືອງໜັກຝັກ



## 4.6.1 ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้าและชนิดของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

### 4.6.1.1 ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า


เครื่องซักผ้าประกอบด้วยวัสดุ ซึ่งเมื่อแยกชิ้นส่วนออกมามาแล้วจะได้ชิ้นส่วน / วัสดุที่มีค่าทางชนิด เช่น เหล็ก พลาสติก ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น โดยที่ชนิดและปริมาณของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องซักผ้านั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องซักผ้าและการออกแบบแบบของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบจะคล้ายกันขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องซักผ้า ตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นสัดส่วนของวัสดุดิบหลักโดยเฉลี่ยที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น มีการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละโดยหัวหนัก ดังนี้

ตารางที่ 4-8 สัดส่วนเฉลี่ยของวัสดุหลักที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องซักผ้า


วัสดุดิบหลัก	ร้อยละโดยน้ำหนัก
เหล็กและเหล็กกล้า	42.49–73.7
อะลูมิเนียม	3.0–4.50
ทองแดง	2.0–4.0
ยาง	~1.90
พลาสติกอื่นๆ	17.80–36.00
กระเจก	~1.89
ฟู๊น	~20.80
ไนล์	~3.22
อื่นๆ	0.10–4.00

#### หมายเหตุ:

- ค่าเฉลี่ยเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาบนและเปิดฝาหน้า ของอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น




ภาพที่ 4-32 องค์ประกอบของเครื่องซักผ้าแบบเบิดฝาบน (ยัตโนแมติ)<sup>2</sup>



ภาพที่ 4-33 องค์ประกอบของเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาหน้า (อัตโนมัติ)<sup>3</sup>

#### 4.6.1.2 ชนิดของวัสดุหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายของเครื่องซักผ้า

นอกจากวัสดุที่มีค่าที่สามารถนำไปขาย หรือรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว เครื่องซักผ้ายังประกอบด้วยสารเคมีอันตรายที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการคัดแยก ได้แก่ สารหน่วงไฟ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในแ肠งวงจรไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมของเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ และกรณีของเครื่องซักผ้าแบบเบิดฝาบน จะมีการใช้น้ำเกลือซึ่งบรรจุอยู่ในอุปกรณ์รักษาสมดุลติดอยู่กับด้านบนของถังรับผ้าของเครื่องซักผ้าเพื่อเป็นน้ำหนักช่วยในการรักษาสมดุล



ภาพที่ 4-34 ชนิดของสารอันตรายในซากเครื่องซักผ้า

##### ข้อควรรู้อันตรายจากสารพิษ


##### น้ำเกลือ (Brine/Salt Water):

- ▶ กรณีที่น้ำเกลือมีความเข้มข้นสูง การล้มผัศหรือสูญดมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

##### สารหน่วงไฟ (Tetrabromobisphenol A- TBBPA):

- ▶ เป็นส่วนผสมในแ肠งวงจรไฟฟ้าที่เป็นตัวควบคุมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หากแ肠งวงจรไฟฟ้าถูกเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 800 องศาเซลเซียส จะก่อให้เกิดสารไดออกซินและฟูราน ที่เป็นสาเหตุของการก่อโรคมะเร็ง

#### 4.6.2 แผนภาพการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องชักผ้าที่เหมาะสม



ภาพที่ 4-35 ภาพรวมการจัดการซากเครื่องซักผ้า

#### หมายเหตุ:

- ▶ โรงงานลำดับที่ 105 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือผงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- ▶ โรงงานลำดับที่ 106 หมายถึง โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำของเลี้ยกลับมาใช้ใหม่

จากภาพที่ 4-35 จะเห็นว่า การจัดการซากเครื่องซักผ้าสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การรวบรวมและเก็บขยะซาก (1) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือการแยกหยาบ (2) และการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปรีไซเคิล (แยกละเอียด) หรือกำจัด (เหลวแต่กรนี) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวก็มีระดับของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องมือ และระดับเทคโนโลยีที่มีอยู่ กล่าวคือ

1. ร้านบริการซ่อม ชาเล้งและผู้เก็บรวบรวมซาก ทำการรวบรวมและเก็บขยะมาสู่สถานที่/โรงงานที่รับคัดแยก
2. ร้านรับซื้อของเก่า/ร้านคัดแยกหยาบ (โรงงานลำดับที่ 105) ทำหน้าที่คัดแยกวัสดุ และองค์ประกอบของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหยาบ
3. โรงงานคัดแยกละเอียด/โรงงานรีไซเคิล (โรงงานลำดับที่ 106) ทำการบดละเอียดและคัดแยกวัสดุต่างๆ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ต้องการดำเนินกิจกรรมที่นอกเหนือจากการซักผ้า เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยา漂白 และสารเคมีต่างๆ ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ออกโดยภาครัฐ เช่น กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สิน กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเด็ดขาด

#### 4.6.3 วิธีการแยกชิ้นส่วนซากเครื่องซักผ้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

##### 1) การเตรียมตัวของผู้ปฏิบัติงาน

###### คำอธิบายวิธีทำ

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมอุปกรณ์ทั่วไปที่จะใช้ในการแยกชิ้นส่วน เช่น ไขควง คิมตัดสายไฟ ถังสำหรับใส่ชิ้นส่วนหรือถังน้ำเกลือที่แยกออกจาก รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น ถุงมือยางสำหรับขันตอนของการแยกน้ำเกลือ ถุงมือหนังสำหรับขันตอนการเตรียมซากเครื่องซักผ้าและแยกชิ้นส่วน รองเท้าบูทเลิร์มหัวเหล็กกันกระแทก เป็นต้น

##### 2) การตรวจสอบซากเครื่องซักผ้า

###### อุปกรณ์

1. ถุงมือ

###### คำอธิบายวิธีทำ

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบซากเครื่องซักผ้าว่าไม่มีขยะอื่นที่ตกค้างอยู่ในเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะในส่วนของตะกร้ารับผ้า เช่น เครชผ้า หรือเศษวัสดุอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยต่อระบบการคัดแยก และการรีไซเคิล ในขั้นตอนถัดไป

###### สิ่งที่ได้จากการวนการ

- ▶ เครื่องซักผ้าที่ผ่านการตรวจสอบเครชวัสดุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องซักผ้าแล้ว
- ▶ เครชขยะ รวมถึงเครชวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

### 3) การดัดແຍກชິ້ນສ່ວນອຍ່າງຫຍານ

#### ອຸປະກຣນ

1. ຄືມຕັດສາຍໄຟ
2. ໄຟຂາວງ
3. ຕະກວ້າຫີ່ອຄັ້ງໄລ້ຈິ້ນສ່ວນ
4. ຄັ້ງໄລ້ນໍ້າເກລືອ
5. ໜ້າກາກປ້ອງກັນ
6. ຮອງເທົ່ານູ້ທ

#### คำອີນຍາຍວິທີ່ກຳ


ແຍກຈິ້ນສ່ວນໜາກເຄື່ອງຊັກຜ້າອົກເປັນຈິ້ນໆ ຕາມສ່ວນປະກອບ  
ຂອງເຄື່ອງຊັກຜ້າ

- 1) ທຳການຕັດສາຍໄຟ ເພື່ອແຍກສ່ວນທີ່ເປັນສາຍໄຟອອກຈາກ  
ຕົວເຄື່ອງ ພ້ອມທັງປລອກສາຍໄຟເພື່ອແຍກທອງແດງລໍາຮັບສ່ງ  
ໄປຢັງໂຮງງານເຮົ້າເຈົ້າ
- 2) ທຳການແຍກຈິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງຊັກຜ້າ ອອກຈາກກັນ ໂດຍ  
ໃຊ້ອຸປະກຣນທ່ວ່າ ໄປ ເຫັນໄຂ້ຄວາມ ເປັນຕົ້ນ ເນື່ອຈາກໂດຍສ່ວນ  
ໃຫຍ່ຈິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຊັກຜ້າຈະຍືດຕິດກັນດ້ວຍນີ້ວົດ

#### ຂ້ອຄວະຮະວັງ

ໄໝ່ຄວານນຳແຜງວຈ່າໄຟຟ້າທີ່ແຍກອອກມາໄດ້ ໄປແພາເພື່ອແຍກໂລກ  
ເນື່ອງຈາກສາຍເຄີມທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບໃນແຜງວຈ່າໄຟຟ້າເມື່ອຄູກເພາຈະກ່ອ  
ໃຫ້ເກີດໄວຣະເຫຍທີ່ເປັນສາເຫຼຸຂອງໂຮຄມະເຮັງ

- 3) ในการนีที่เครื่องซักผ้า ใช้อุปกรณ์รักษาสมดุล平衡หน้าเกลือ ต้องทำการแยกน้ำเกลือนีออกจากอุปกรณ์รักษาสมดุลก่อน โดยทั่วไป อุปกรณ์นีจะสามารถยึดส่วนบนของถังรับผ้า ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานทำการแยกชิ้นส่วนต่างๆ ออกจากการันแล้วจะสามารถแยกอุปกรณ์นีออกมากได้ โดยอุปกรณ์นีจะเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบติดกันอยู่ และมีน้ำเกลือบรรจุอยู่ภายในผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ไขควงด เพื่อถอดแยกชิ้นส่วนออก และเห็นน้ำเกลือลงในถังพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อทำการรวมและส่งไปยังโรงงานบำบัดต่อไป



ภาพแสดงอุปกรณ์รักษาสมดุล ซึ่งสามารถครอบยึดส่วนบนถังรับผ้า

### ข้อควรระวัง

หากสูดدم/or เทheyหรือสัมผัสโดยน้ำเกลือ อาจจะเกิดอาการระคายเคืองได้

- 4) จัดเก็บชิ้นส่วนที่แยกออกมาได้ตามชนิดของวัสดุ เช่น เหล็ก พลาสติก แก้ว เป็นต้น ในถังจัดเก็บที่เตรียมไว้ เพื่อส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล (โรงงานลำดับที่ 106) ซึ่งจะทำการบดชิ้นส่วนเหล่านี้ และทำการแยกอย่างละเอียดตามประเภทของวัสดุ และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้ได้มารีชีฟวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนั้น เมื่อองจากเครื่องซักผ้า ประกอบด้วยพลาสติกหลายชนิด หากทำการแยกประเภทของพลาสติกในขั้นตอนของการคัดแยกจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งโดยทั่วไปประเภทของพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องซักผ้าคือ โพลิโพรพิลีน บางผู้ผลิตจะระบุสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกว่า ชิ้นส่วนนั้นเป็นพลาสติกรีไซเคิลประเภทใด ในกรณีของโพลิโพรพิลีน จะมีสัญลักษณ์



หากผู้ปฏิบัติงานเห็นสัญลักษณ์ดังกล่าวบนชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า ก็สามารถคัดแยกประเภทของพลาสติกได้ตามต้องการ (สัญลักษณ์ของพลาสติกรีไซเคิลอื่นๆ แสดงในบทที่ 5 การรีไซเคิล)


#### หมายเหตุ:



บนชิ้นส่วนต่างๆ ของซากเครื่องซักผ้า อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตระบุไว้ บางครั้งเป็นสัญลักษณ์ให้เพิ่มความระมัดระวังผู้ปฏิบัติงานควรทราบความหมายของเครื่องหมายเหล่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ระหว่างปฏิบัติงาน ดังนี้: เครื่องหมายระมัดระวังแสดงถึง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง บ่งบอกว่าอาจจะมีสารอันตรายบรรจุอยู่ในชิ้นส่วนนั้นๆ

## สิ่งที่ได้จากการบวนการ

- ▶ ชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าที่ฝ่านการคัดแยกแล้ว เช่น
  - ตัวถัง
  - มอเตอร์
  - แมงวจรอฟฟ์
  - ถังขันใน
  - ถังขันนอก
  - ฝาเปิดหน้าที่เป็นกระจก
  - อุปกรณ์รักษาสมดุล
  - แผ่นปูนที่ใช้ในการรักษาสมดุล




จากขั้นตอนที่กล่าวมา จะเห็นว่าเมื่อทำการแยกชิ้นส่วนซากเครื่องซักผ้าอย่างถูกวิธี นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ยังสามารถได้วัตถุดิบมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย โดยที่เมื่อส่งชิ้นส่วนที่แยกออกมาได้ เช่น ตัวถัง มอเตอร์ไฟฟ้า แก้วที่เป็นส่วนประกอบของฝาหน้า เป็นต้น ไปยังโรงงานรีไซเคิลจะสามารถรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 4-36

### วัตถุดิบที่ได้จากการคัดแยก / รีไซเคิลซากเครื่องซักผ้าอย่างถูกวิธี



เหล็ก



แก้ว



พลาสติก



ทองแดง และ  
อะลูมิเนียม



แมงงจรไฟฟ้า

## เอกสารอ้างอิง

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำมาตรฐานการรีไซค์เนชั่นชาติผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์, 2547. กรมควบคุมมลพิษ.
2. Washing Machine: Material Recovered, Matsushita Eco Technology Center (<http://panasonic.co.jp/eco/metec/en/recycle/washingmachine/resource/>, online 15/06/50)
3. Washing Machine Basics, Tips and Tricks (<http://aaa-applianceparts.com/washing-machines.htm>, online 05/10/50)
4. โครงการฉลากเขียว: ข้อกำหนดของเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย. สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันลิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 30 มีนาคม 2550
5. WEEE & Hazardous Waste 2004, AEA Technology.
6. Washing Machine, Nishinihon kaden Recycle Corporation (<http://www.nkrc.co.jp/english/wm.html>, online 15/06/50)
7. Association for Electric Home Appliances (AEHA) ([http://www.aeha.or.jp/assessment/en/english\\_flame.html#Recycling%20Process](http://www.aeha.or.jp/assessment/en/english_flame.html#Recycling%20Process), 16/09/50)
8. Richard, 2006, Life Cycle Optimization of Residential Clothes Washer Replacement
9. Image:Washing Machine-without front ([http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Washing\\_machine-without\\_front.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Washing_machine-without_front.jpg), 06/10/50)



## บทที่ 5

การคัดแยกเชื้อราด้วยวิธีทางชีววิทยา

การจำแนกเชื้อราตามรูปแบบ (โดยใช้สี)



หลังผ่านการคัดแยกหยาบแล้ว จะแยกชิ้นส่วนย่อยๆ ของ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภทของวัสดุ ได้แก่ วัสดุที่เป็นโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น พลาสติก แก้ว เป็นต้น วัสดุแต่ละชนิดจะถูกส่งเข้ากระบวนการลดขนาดและแยกประเภทของวัสดุ เพื่อลงเข้ากระบวนการรีไซเคิล ต่อไป

## 5.1 การนำสู่ต่างๆ กันมาเปลี่ยนไปใช้ใหม่ (ในฯดิส)

การรีไซเคิล คือ การแปรรูปของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือการนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และ พลาสติก เป็นต้น จากการศึกษาที่ผ่านมา จะพบว่าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เป็นซากที่มีคุณภาพในการนำไปใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล (Reuse) และนำมาแปรรูปใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล (Recycle) ภาพที่ 5-1 แสดงให้เห็นชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้จากการคัดแยก/กอดแยกชิ้นส่วนซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

## ໄລະ



ເຫັນກ



ທອງແດງ



ອະລຸມີເນື່ອມ



ວັດຸຜລມ

## ແກ້ວ



ພານເຄກລາສ  
(Panel Glass)



ຝຶ່ນເນັກລາສ  
(Funnel Glass)



## ພລາສຕິກ



## ສາຮອັນຕຣາຍ



ໂພມໂພລີຢູ່ຮົນ



ສາຮທໍາຄວາມເຢັນ ເຊັ່ນ  
ຊື່ເອັກສີ

ກາພທີ 5-1 ແສດງໃຫ້ເກີນຂັ້ນລ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈາກການດັດແຍກ/ຄວດແຍກຂັ້ນລ່ວນໜາກເຄື່ອງໃໝ່ໄຟຟ້າ  
ແລະອີເລັກທຣອນິກສີ

5.2 ດັ່ງການຮັບໄສເຄີຍຮັດຕູ້ດູຈາກໜາກາໂຄຮອງໃຫ້ພົມພໍາໄສຮັດວິທະຍາກທຽບທຳກົດໝື້ເຄີຍຮັດຕູ້


### 5.2.1 ໂລກະ

โลหะเป็นวัสดุที่ได้กลับไปสู่กระบวนการการรีไซเคิลมากที่สุดในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดต้นทุนการผลิตโลหะใหม่สูงทำให้ราคารับซื้อโลหะเก่าค่อนข้างสูง การรีไซเคิลโลหะนั้นสามารถประยุคพลังงานที่ใช้ในการผลิต และประยุคของการใช้ทรัพยากรเร็วมาก อีกทั้งยังสามารถนำกลับไปหลอมใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างต่อเนื่อง โลหะต่างๆ ที่พบในชากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทองแดง เหล็ก และ อะลูมิเนียม เป็นต้น



การลดขนาดและแยกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะมีขั้นตอนดังนี้

- ▶ การลดขนาดของวัสดุด้วยการบด
    - ขั้นตอนนี้สามารถบดได้ทั้งวัสดุทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ เครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในการบด เช่น เครื่องบด/ย่อยแบบค้อน หรือ แฮมเมอร์ ครัชเชอร์ (Hammer Crusher) ซึ่งเครื่องบด/ย่อย แบบค้อนมีหลาຍแบบ แหลหลายขนาด ขั้นอยู่กับผู้ผลิต



ภาพที่ 5-2 เครื่องบดแบบค้อน (Hammer Crusher) แบบต่างๆ

### ▶ การแยกประเภทของโลหะ


หลังจากที่ชั้นส่วนต่างๆ ที่เป็นโลหะผ่านการบดเพื่อลดขนาดแล้ว ได้เป็นชั้นส่วนขนาดเล็ก ที่อาจยังมีโลหะหลายชนิดปะปนกันอยู่ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง โลหะเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการคัดแยกตามคุณสมบัติของวัสดุ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้

### ▶ การคัดแยกเหล็กด้วยเครื่องจักร

ชั้นส่วนของโลหะผสมที่ได้จากการบดจะถูกคัดแยกตามโดยใช้การแยกด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separation) เพื่อคัดแยกโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นเหล็กออกจากโลหะอื่นๆ เครื่องมือที่ใช้จะเรียกว่า เครื่องแยกเหล็กด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separator) ดังรูป 5-2 หลังจากโลหะผสมผ่านชั้นตอนนี้จะได้วัสดุ 2 ประเภท คือ เหล็ก และโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม และเศษวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติก เป็นต้น

### ▶ การคัดแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้วยเครื่องจักร

ในชั้นตอนนี้ ส่วนที่เหลือจากการคัดแยกวัสดุประเภทเหล็กออกไปแล้วจะถูกคัดแยกส่วนที่เป็น ทองแดง และอะลูมิเนียมออกจากวัสดุประเภทอื่น โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องแยกชนิดกระแสไฟฟ้า (Eddy Current Separator) โดยมีหลักการทำงานค่อนข้างดังนี้ คือทำการป้อนไฟฟ้ากระแสลับมากๆ ไปบนสายพานที่มีวัสดุชนิดต่างๆ จากนั้น จะทำให้เกิดการเหนี่ยววน วัสดุที่เป็นโลหะเช่น อะลูมิเนียม และเหล็ก จะกระเด้งลอยขึ้นมา ในขณะที่พลาสติกและวัสดุอื่นๆ จะยังอยู่บนสายพาน ทำให้สามารถแยกวัสดุทั้ง 2 ประเภทออกจากกัน




ภาพที่ 5-3 (ก) การแยกเหล็กด้วยเครื่องแยกด้วยแม่เหล็ก



ในส่วนของการรีไซเคิลโลหะ จะส่งเข้าสู่โรงงานหลอมโลหะแต่ละประเภท โดยมีอุณหภูมิในการหลอมแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้โลหะที่มีความบริสุทธิ์สามารถนำไปใช้งานได้

สำหรับโลหะประเภทอื่นๆ นิยมแยกโดยวิธีใช้ไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic) ซึ่งจะทำการแยกโลหะต่างชนิดกันออกจากกันโดยอาศัยหลักการที่ว่าวัสดุต่างชนิดกันจะมีความแตกต่างในการนำไฟฟ้าของวัสดุ วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า จะสูญเสียประจุได้รวดเร็วกว่าวัสดุที่เป็น绝缘体 ดังนั้นมือผู้คนวัสดุที่ถูกชาร์จด้วยประจุไฟฟ้าไปบนหัวตقطี่เป็นกลาง และผ่านไปบนหัวตقطี่ที่มีประจุตรงข้าม วัสดุที่เป็น绝缘体จะถูกดึงดูดได้มากกว่า เนื่องจากมีประจุติดตัวอยู่มากกว่า



### 5.2.2 แก้ว

แก้ว ในแต่ละปีจะมีแก้วที่ผ่านการใช้งานแล้วมากมายและญูกثิ้งให้เป็นของเลี้ยงออกสูงสิ่งแวดล้อม ในการรีไซเคิลแก้วจะเริ่มจากการคัดแยกแก้วบางชนิดที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ คือ กระดาษจากเงา หลอดไฟ เซรามิก/Pyrex ออกก่อน จากนั้นแยกแก้วที่จะรีไซเคิลออกเป็นเส้น โดยแบ่งเป็นแก้วใส แก้วเขียว และแก้วลีชา/น้ำตาล


สำหรับการรีไซเคิลแก้วจากหลอดภาพ ซึ่งแบ่งเป็นจอยแก้ว (Panel Glass) และรายแก้ว (Funnel Glass) นั้น การรีไซเคิลจะมุ่งเน้นไปที่จอยแก้วมากกว่า เนื่องจากสามารถนำไปบดให้เป็นเศษแก้วละเอียด (Cullet) และหลอมกลับมาใช้ใหม่ได้โดย ส่วนรายแก้วนั้นสามารถรีไซเคิล โดยนำไปบดและหลอมทำกรวยแก้วใหม่ได้ เช่น กัน แต่ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีโรงงานที่รับรีไซเคิลกรวยแก้ว เพื่อทำหลอดภาพรังสีค่าトイด์ใหม่ เนื่องจากหลอดภาพรังสีค่าトイด์ไม่ค่อยเป็นที่นิยม

แต่หากจะกล่าวถึงการรีไซเคิลกรวยแก้ว ซึ่งมีตะกั่วผสมอยู่ สามารถทำได้โดยแยกส่วนที่ไม่ใช่แก้ว (Non-glass Components) เช่น พลาสติก, โยค (Yoke) และแพรงวจต่างๆ ออกเสียก่อน จากนั้นทำการแยกชิ้นส่วนที่เป็นแก้วต่างๆ ทั้งที่เป็นจอยแก้ว (Panel Glass) และรายแก้ว (Funnel Glass) ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติงานควรใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันในกรณีที่มีการร่วงไหลงของตะกั่ว จากนั้น กรวยแก้ว (Leaded Glass) จะถูกทำความสะอาด และกำจัดสารจำพวกฟอร์สฟอรัสที่ควบคุม เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว สามารถนำแก้วเข้าไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหลอดภาพรังสีค่าトイด์ได้โดย

หากต้องการ Recovery ตากวักสามารถทำได้โดยผ่านกระบวนการกลุ่มตัวกั่ว (Lead Smelter) ขั้นตอนนี้ ต้องแยกชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น พลาสติก ออกก่อน จากนั้นกรวยแก้วซึ่งมีตะกั่วผสมอยู่ (Leaded Glass) จะเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม โดยเศษแก้วมีส่วนสำคัญในการทำปฏิกิริยา แก้วที่เหลือจากการกระบวนการนี้มีนิยมนำมาใช้คีลเพื่อทำหลอดภาพรังสีค่าトイ

นอกจากนี้ ยังสามารถนำเศษแก้วที่ได้จากการแบบผลึกเหลว หรือแอลซีดี สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการอื่นได้ด้วย เช่น ในกระบวนการทำลังกะสีให้บริสุทธิ์ จะบดแก้วจากจลแบบผลึกเหลวแล้วนำไปผสมกับซิลิกา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตแร่สังกะสี (อยู่ในรูป Zinc Oxide) ส่วนหงอนแดงซึ่งยังไม่บริสุทธิ์ มีโลหะอื่นๆ เจือปนอยู่ จึงต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์อีกครั้ง และ กากโลหะที่เกิดจากการทำให้หงอนแดงบริสุทธินี้จะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถทำได้โดยนำไปผสมกับซีเมนต์ได้ ตั้งแสดงในภาพที่ 5-4

**Electric Art Furnace Dust, coal, silica sand, wast glass, and LCD's**




### 5.2.3 พลาสติก<sup>๓</sup>



พลาสติกโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ


1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) เป็นพลาสติกที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อนและแข็งตัวเมื่อยืดลง ได้แก่ โพลีเอทธิลีน (PE) โพลีไพรพลีน (PP) โพลีส్ตีเรน (PS) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) โพลีเอทธิลีนแทรฟทาเลต (PET) และ
2. เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) เป็นพลาสติกที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อนำไปขึ้นรูป พลาสติกประเภทนี้ไม่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำมาใช้ใหม่ ได้แก่ โพลียูรีเซน (PU) อีพอกซี่ (Epoxy) ฟีโนลิก (Phenolic) เมลามีน (Melamine)



ภาพ 5-5 ลัญลักษณ์แสดงชนิดของพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้

## การรีไซเคิลพลาสติกมีขั้นตอน ดังนี้


- ▶ การลดขนาดของวัสดุ (Size Reduction) หลังจากทำการแยกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกแล้ว ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกนำมาดโดยเครื่องบด และเครื่องอัดเม็ดพลาสติก ให้ได้ขนาดประมาณ 1/4 นิ้ว ชิ้นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาอุดตันในกระบวนการรีไซเคิล ต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรดậpพลาสติกให้จนขนาดเล็กจนเกินไป เพราะอาจจะเกิดการสูญเสียพลาสติกได้
- ▶ การแยกกระดาษออกจากพลาสติกสามารถทำได้โดยอาศัยความแตกต่างของมวลหรือน้ำหนัก และความแตกต่างของความหนาแน่น โดยที่จะแบ่งกระดาษจะถูกแยกออกจากกัน ซึ่งวิธีที่นิยมใช้เครื่องมือแยกกระดาษออกจากพลาสติก คือ ฟลูอิดไซเดอร์ เบด (Fluidized Bed) หรือไซโคลน (Cyclone) ซึ่งอาศัยการทำงานของอากาศที่ถูกป้อนเข้าทางส่วนล่างของตัวเครื่องและไอลวนอยู่ภายใน ซึ่งจะพัดเอาวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น กระดาษออกจากทางส่วนบน ส่วนที่เป็นพลาสติกนิดต่างๆ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าจะตกลงถัด้านล่างและถูกแยกออกไป การทำงานของไซโคลนนี้ใกล้เคียงกัน แต่วัสดุจะถูกป้อนเข้าทางล่วนบนในแนวสัมผัส / (Tangentially) กับผนังของกรวย
- ▶ การแยกพลาสติกชนิดต่างๆ โดยใช้การลอยตัวในของเหลว (Direct Flotation) วิธีนี้ทำการแยกวัสดุโดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่น เช่น โพลีเอทธิลีนมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำ การแยกจึงสามารถทำโดยวัสดุผสมจะถูกส่งผ่านเข้าไปในถังหรือระบบอธิบายของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำที่สุดที่เป็นส่วนประกอบเพื่อให้ส่วนประกอบนั้นลอยขึ้นมาส่วนบน และสามารถแยกออกจากไปได้ง่าย




ภาพที่ 5-6 การแยกส่วนที่เป็นโลหะโดยการลอยตัวในของเหลว (Direct Flotation)

- ▶ การแยกวัสดุโดยใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based Separation) การแยกวัสดุโดยวิธีนี้จะทำให้ได้พลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง และเหมาะสมสำหรับงานกลั่บมาใช้ใหม่ วิธีนี้กระทำการโดยการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เพื่อกำจัดส่วนประกอบที่ไม่ต้องการให้หลุดรอดอยู่ในสารละลาย ตัวอย่าง เช่น การใช้ตัวทำละลายผสมของไอกซ์เจน (Xylene) กับไซโคล헥แซโนน (Cyclohexanone) ในการแยกพลาสติกผสม PS-PVC-HDPE-PP ออกเป็น 3 เฟส หรือการใช้ n-Methyl1-2-Pyrolidinone (NMP) ในการแยกพลาสติกผสม PET-HDPE ข้อเสียของวิธีนี้ ก็คือ การเพิ่มค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน และใช้พลังงานมากกว่าวิธีแยกแบบแห้ง

- ▶ หลังจากที่ทำการแยกประเภทพลาสติกและทำความสะอาดแล้ว ก็สามารถนำพลาสติกนั้นกลับมาหยอดและขึ้นรูปใหม่ได้ หรือสามารถนำสารเคมีบางส่วนมาทำให้บริสุทธิ์ได้โดยการกลั่น เพื่อนำมาใช้ใหม่รวมถึงทำให้เป็นอยู่ในรูปสารเคมีอื่นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้



ภาพที่ 5-7 ภาพขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก




#### 5.2.4 สารอันตรายอื่นๆ

โพเมโพลียรีเคน ซึ่งใช้เป็นชนวนกันความร้อนในชากรู้สึกเจ็บ เมื่อมีการทิ้งชากรา ดังกล่าว โพเมโพลียรีเคนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้

ปัจจุบันมีสามารถนำโพเมโพลียรีเคนกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการทางเคมี ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ

- 1) การแยกสารพลูอโอดาร์บอน
- 2) การนำยีรีเคนกลับมาใช้ กล่าวคือ เมื่อแยกสารซีเอยชีออกจากโพเมโพลียรีเคนแล้ว ยีรีเคนจะอยู่ในรูปของโพลีออล (Polyol) ซึ่งสามารถทำให้ห่วงโซ่ยีรีเคนไม่เลกูลสลายไปได้ทั้งนี้ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 150–200 องศาเซลเซียส โดยใช้สารไกลคอล (Glycol) และสารเคมีพากด่าง (Alkaline) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะทำให้ได้สารสังเคราะห์ อีพอกซี่เรซิน (Epoxy Resin) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โพลียรีเคน




ภาพที่ 5-8 กระบวนการนำโพลียรีเคนโพเมกลับมาใช้ (ก)




ภาพที่ 5-8 กระบวนการนำไฟลียูรีเจนกลับมาใช้ (ข)

สารทำความสะอาดเย็น ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดเย็น จำพวกสารซีเอฟซี จะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยวิธีการเฉพาะ ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องแยกน้ำมัน อุปกรณ์ควบคุมความดัน วาล์วันกัลบ ตัวกรอง เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และที่สำรองการรีไซเคิลสารทำความสะอาดเย็นต้องทำในห้องที่เป็นระบบปิดเท่านั้น เพื่อป้องกันสารทำความสะอาดเย็นรั่วหลอกกลิ่นเวเดล้อม ดังภาพที่ 5-10




ภาพที่ 5-9 การนำสารทำความสะอาดเย็นกลับมาใช้



### เอกสารอ้างอิง

1. Draft Final Report Guideline Document Reduce, Reuse Recycle (3R), Repair and Refurbishment of Electrical and Electronic Waste 2006, Enri Damanhuri, Sukandar, and Sista P. Hapsari.
2. Recycling activities, LCD Industries Research Committee (LIREC) (<http://home.jeita.or.jp/device/lirec/english/enviro/recycle.htm>, online 15/06/50)
3. Toshiba Corporation, Environmental Technology Analysis Center Inc. ? (<http://www.nedo3r.com/TechSheet/JP-0284E.htm>, online 15/06/50)5-1




146

## ឧបាទី ៦

ការកំណត់ទីតាំងរបស់រដ្ឋបាលការងារនៃការងារសំគាល់សាកលវិទ្យាព័ត៌មាន

និងការងារសំគាល់សាកលវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន





## 6.1 การขนส่ง (Transportation)

เมื่อแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเข้าวัสดุไปรีไซเคิลแล้ว พบร่วมมือของเสียอันตรายที่เกิดจากการแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ได้ปริมาณมากพอที่จะนำไปบำบัด และกำจัด หรือเก็บรวบรวมไว้ เพื่อรอการขาย และการนำออกโรงงาน การเก็บรวบรวมของเสียอันตราย มีแนวทางดังนี้

- ▶ ควรเก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ทนทานต่อการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด
- ▶ ควรแยกเก็บของเสียที่อาจทำปฏิกิริยา กันไว้ในภาชนะที่แยกออกจากกัน
- ▶ ด้านข้างภาชนะควร มีเครื่องหมายแสดงชนิดของของเสีย อันตรายที่บรรจุอยู่
- ▶ ควรเก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

ในการนีที่ต้องนำของเสียอันตรายไปทำการบำบัด หรือกำจัดภายในอุกเหล่งกำนิด เมื่อกีบรวมของเสียอันตรายได้แล้ว จะต้องทำการขันย้ายด้วยพาหนะที่ปลอดภัย มีการป้องกันการรั่วไหลได้เป็นอย่างดี ด้านข้างพาหนะจะต้องแสดงเครื่องหมายแสดงชนิดของของเสียอันตรายที่กำลังทำการขันย้ายด้วย

## 6.2 การบำบัด (Treatment) และการกำจัด (Disposal)

การบำบัดและกำจัด ขยายที่เกิดการคัดแยกและรีไซเคิลซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ 3 วิธีใหญ่ๆ คือ ชี่มมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification)
- 2) การบำบัดและกำจัดด้วยความร้อน
- 3) การฝังกลบ

### 6.2.1 การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification)

การปรับเสถียร เป็นกระบวนการที่นำมาใช้จัดการของเสียอันตราย ก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) การปรับเสถียรทำได้โดยผสมสารเคมีที่เหมาะสมเข้ากับของเสีย เพื่อให้มีความเป็นพิษลดลง หรือทำให้มีอัตราการปล่อยสารอันตรายลดลง และสารอันตรายในของเสียถูกชะล้างละลายออกมาก่อนได้น้อยลง

การทำเป็นก้อนแข็งคือกระบวนการเติมสารเพื่อให้ของเสียสามารถจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรุณคุณสมบัติทางกายภาพของของเสีย สำหรับสารที่เติมลงไปจะทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรง ความสามารถในการกดหับ และลดการซึมผ่านได้ของสารอันตราย

ตัวอย่างการปรับสตีรีและการทำก้อนแข็ง ได้แก่ การผสมปูนซีเมนต์ กับตะกอนโลหะหักแล้วนำมาหล่อเป็นก้อน ตะกอนที่ผ่านการปรับสตีรีแล้วต้องนำมาทดสอบบดสูญญากาศล้าง (Leaching test) ภายใต้สภาวะมาตรฐานก่อนนำไปฝังกลบ สารละลายที่ผ่านการระบายน้ำของเสียแล้ว จะต้องมีสารปนเปื้อนต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ รวมถึงต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงของก้อนแข็งก่อนจะส่งไปทำการฝังกลบ

### 6.2.2 การบำบัดและการกำจัดด้วยความร้อน

การบำบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี ไม่สามารถทำลายของเสียอันตรายบางชนิดได้ เช่น น้ำมัน สารปราบศัตรูพืชบางชนิด ตัวทำละลายอินทรีย์ สารเคมีที่เลือมคุณภาพ จึงจำเป็นต้องทำการบำบัดและกำจัดด้วยความร้อน ปัจจุบันการบำบัดและกำจัดด้วยความร้อนที่ใช้ในประเทศไทย เป็นการเผาไหม้ในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Incineration) เพื่อให้ของเสียเปลี่ยนสภาพเป็นเถ้า แล้วนำเถ้าที่ได้ไปฝังกลบอย่างปลอดภัยต่อไป การเผาของเสียอันตราย ต้องทำการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 700–1200 องศาเซลเซียส และต้องมีส่วนเผาไอก้าซ้ำ เพื่อให้มีมลสารเหลือน้อยที่สุด เตาเผาจะต้องมีการปรับอัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศ เช่น เครื่องดักฝุ่น เครื่องกำจัดไออกดิต่าง ก่อนปล่อยอากาศออกจากสิ่งแวดล้อม

## ข้อควรระวัง!!

การเผาของเสียอันตรายต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และไม่ต่ำกว่า 700 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในเตาต่ำลง จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น แอมโมเนีย เมธิลเมอร์แคปแทน และ พอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของผู้อาศัยอยู่ใกล้บริเวณเตาเผา


**ห้าม** เผาเศษของเสียที่เกิดจากการคัดแยกตลอดจนรีไซเคิล ชาากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกองเผา หรือเผารวมในเตาเผาขยะชุมชน โดยเด็ดขาด

การเผาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการเพร่กระจายของโลหะหนักไม่ว่าจะเป็น **ตะกั่ว แ砧เมียม และสารปรอท** เข้าสู่บรรยากาศและกล้ายเป็นแก๊สอันตราย เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงควรห้ามเผาสิ่งของเหล่านี้ในห้องเผา ให้ห้องเผาต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับสิ่งของเหล่านี้ได้ ไม่ควรเผาสิ่งของที่มีส่วนประกอบของพลาสติก PVC ก็จะทำให้เกิดการเพร่กระจายของสารได้ออกซิโนคลอไรด์และสารฟิวแรน **สารทอนไฟฟ์** ทำจากไนโตรมีน ก็จะทำให้เกิดการเพร่กระจายของสารบอร์ไนเตรต ได้ออกซิโนและสารฟิวแรน เมื่อมีการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกหลักวิชาการ

### 6.3 การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การกำจัดด้วยกระบวนการทางกายภาพ และเคมีและการเผา เป็นการเปลี่ยนสภาพของเสียอันตรายให้อยู่ในสภาพที่มีความเป็นอันตรายน้อยลง หรือมีความคงตัวมากขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปของของแข็งที่ไม่ละลายน้ำหรือถ้าจากการเผาไหม้ ต่อจากนั้น นำไปปรับให้เสถียร (Solidification/ Stabilization) ก่อน แล้วจึงนำไปทำการฝังกลบอย่างปลอดภัยต่อไป

โครงสร้างของหลุมฝังกลบนั้น จะต้องมีการป้องกัน การรั่วซึมของน้ำและสารอันตรายอย่างรัดกุมมาก ต้องมีการป้องกัน การรั่วซึมของน้ำและสารอันตรายทั้งที่ก้นหลุมและด้านข้างหลุม มีการบดอัดด้วยดินเหนียวซึ่งมีอัตราการไหลซึมของน้ำ (Permeability) ไม่เกิน 0.03 เมตรต่อปี ต่อจากนั้น จึงปูด้วย แผ่นยางหรือแผ่นพลาสติก เช่น แผ่น ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene :HDPE) จำนวน 2 ชั้น ได้แผ่นยาง เต็ลชั้นเป็นชั้นระบบนำ๊ะ (Leachate) ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหล ลงมา นำ๊ะเหล่านี้จะไหลลงท่อ เพื่อรับรวมนำ๊ะด้วยสายยาง ท่อที่ต่อจากน้ำท่อระบายนอกต่อไป เมื่อฝังกลบหากองเสียจนเต็มหลุมแล้วต้องทำการปิดหลุมด้วย ดินอัดแน่น ต่อจากนั้น ปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกลังเคราะห์ ปูขับ ด้วยดินเขียวนั้น แล้วปูผูกพืชคลุมดินไว้ เพื่อลดการระลักษั้งพังทลาย หน้าดินไป นอกจากนั้น ด้านบนของหลุมฝังกลบ จะต้องมีท่อระบายน้ำ อากาศ เพื่อรับไถก้าชที่เกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอัดตัวของก้าชจนดันหลุมฝังกลบให้มีรอยแตกได้ ด้านข้างของหลุมฝังกลบทั้ง 2 ด้าน ต้องมีป่าดาลเป็นป่าลังเกต การณ์การรั่วไหลออกสู่ภายนอก โดยต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ในบ่อทั้งสองมาตรฐานสอบปริมาณสารปนเปื้อนอยู่เสมอ



ภาพที่ 6-1 โครงสร้างของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)

ที่มา: [http://www.ppli-indo.com/serv\\_current.php](http://www.ppli-indo.com/serv_current.php)



### เอกสารอ้างอิง

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548, ตำราการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. นนทบุรี
2. มัลลิกา ปัญญาคุณ, 2544, การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม
3. การจัดการของเสียอันตราย ([http://teenet.tei.or.th/databasesegis/hazard\\_manage.html](http://teenet.tei.or.th/databasesegis/hazard_manage.html); online 03/10/2007)
4. Hazardous Waste Landfill ([http://www.ppli-indo.com/serv\\_current.php](http://www.ppli-indo.com/serv_current.php); online 03/10/2007)



ପାଇଁନ୍ଦମାଳି ୮

କାର୍ଯ୍ୟକୁଳରେ ପାଇଁ ଆମ ଦେବତାଙ୍କ ହେଉଥିଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

## ๑๙ ก

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไป จะทำให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดห้องปอดข้อต่อ อาเจียน ท้องผูก นอนไม่หลับ อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วทำให้เป็นโรคแพ็พิษตะกั่ว
- ▶ การล้มผังทางผิวน้ำ จะทำให้เกิดการระคายเคืองและสามารถดูดซึมผ่านผิวน้ำเข้าสู่ร่างกายน้อยมาก
- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไป ทำให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ เป็นตะคริวในช่องท้องและข้อต่อ อาเจียน ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วทำให้เป็นโรคแพ็พิษตะกั่วได้
- ▶ การล้มผังสูกตา ฝุ่นของสารนี้จะทำให้ระคายเคือง น้ำตาไหล กระพริบตาเอง

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ呢เวเคน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

### การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ สารนี้เป็นพิษสูงมาก ก่อนการเคลื่อนย้ายจะต้องมีการควบคุมทางวิเคราะห์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงสุขอนามัยในการทำงานที่ดี
- ▶ เก็บในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ห่างจากแหล่งความร้อน และล้มผังสูกแสงแดดโดยตรง
- ▶ เก็บในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเก็บแยกออกจากพื้นที่การทำงาน
- ▶ ตรวจสอบการรั่วไหล และความเสียหายเป็นระยะๆ ของภาชนะบรรจุ และป้ายบอกเตือนอันตราย

- ▶ เก็บให้ห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารออกซิไดซ์อย่างแรงกรดแก่ ด่างแก่
- ▶ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ปิดให้แน่น เมื่อไม่ได้ใช้งาน และเมื่อใช้หมด
- ▶ ภาชนะบรรจุที่หมดคร่วงเปล่า ให้แยกออกจากพื้นที่การเก็บ และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จากสารเคมีที่เหลือตกค้างอยู่ภายใน
- ▶ หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดผุน ไอระเหย หรือลักษณะอื่นๆ

### การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ ปิดก้นบริเวณที่หกรั่วไหล จนกว่าจะต้องเก็บภาระทำความสะอาด เรียบร้อยแล้ว
- ▶ สมูส์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ▶ ตักสารที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดและแห้ง
- ▶ ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ
- ▶ ป้องกันสารนี้เล็ดสูญท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ
- ▶ ถ้าหกรั่วไหลมาก ให้ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยปฏิบัติการชุกเฉินเพื่อดำเนินการ

### การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสูบบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยพยายามปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้าลื่นหรือกินเข้าไป และถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้บวนล้างปากด้วยน้ำสะอาด อย่างกระตุ้นทำให้เกิดการอาเจียน ให้ดื่มน้ำ 240-300 มิลลิลิตร เพื่อจืดจางสารนี้ในกระเพาะอาหาร นำส่งไปพบแพทย์

- ▶ ถ้าล้มผิดท่า ให้หันด้านอกตัวยันน้ำอุ่น โดยให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 5 นาที หรือจนกระทั่งสารเคมีหมดไป นำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้าล้มผิดท่า ให้หันด้านอกตัวยันน้ำอุ่น โดยให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 5 นาที หรือจนกระทั่งสารเคมีหมด อย่าใช้มือเช็ดถูตา ถ้าเกิดอาการระคายเคืองขึ้น ให้นำส่งไปพบแพทย์

## ๔.๑.๑ ไข้หวัด

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก
- ▶ การล้มผิดท่า หันด้านอกตัว ให้เกิดการระคายเคือง มีผื่นแดงที่ผิวหนัง
- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบย่อยอาหาร ทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน
- ▶ การล้มผิดท่าจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ตาแดง ปวดตา

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ เมื่อรู้ว่าหลังลุ่มน้ำจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ เป็นพิษต่อเหล่าน้ำดื่ม

### การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บไว้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศ
- ▶ เก็บในบริเวณที่ป้องกันไฟ แยกออกจากกรด เปลาไฟ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณเก็บสารเคมี
- ▶ ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะทำงาน
- ▶ เก็บภายในตู้เย็น

## การกำจัดภัยร้ายในครัวเรือน

- ▶ ทำความสะอาดที่ห้องหรือรั่วไหล ระวังการสะสมของสารตกค้าง
- ▶ ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ และต่อภาคูนประจุลงดิน
- ▶ ให้ส่วนใหญ่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ▶ เก็บส่วนที่หักร้าวไหล ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด
- ▶ ล้างบริเวณสารหกร้าวไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บภายใต้รั้วอยู่แล้ว

## การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสูบบิโรวนที่มีอาการบวมที่มีจุดผดผายให้นั่งในท่าที่สงบ นำส่งแพทย์
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ นำส่งโรงพยาบาลทันที
- ▶ ถ้าสัมผัสสูกผิวนัง ให้ฉีดล้างผิวนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก อาย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก
- ▶ ถ้าสัมผัสสูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำบริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที

## ปะอชา

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไป ทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจรุนแรง มีอาการเจ็บคอ ไอ เจ็บปวด เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนล้า หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ
- ▶ การสัมผัสสูกผิวนัง สามารถดูดซึมผ่านผิวนังได้ ทำให้เป็นผื่นแดงและทำให้ปวดเล็บปวดร้อน
- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไปทำให้เสบไหม้ปาก หลอดอาหาร ทำให้เป็นแผล มีอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องร่วง ทำให้หัวใจเต้นอ่อนลง

- ▶ การสัมผัสสูกติดทำให้เสบไฟมี เป็นตาแดง และเจ็บปวด ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน
- ▶ สารนี้มีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ความจำเลื่อนบุคคลิกภาพ และพฤติกรรมเปลี่ยน กระเพาะอาหารและลำไส้ผิดปกติ ผื่นแดง ทำลายสมองและไต

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ สารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ในน้ำ

### การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บในภาชนะที่มีดีซิดในที่แห้งและเย็น
- ▶ เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- ▶ แยกจากแหล่งจุดติดไฟและความร้อน
- ▶ ป้องกันการทำลายทางกายภาพ
- ▶ อย่าเก็บสารไว้ในบริเวณที่ทำงาน

### การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ วิธีการปฏิบัติในการกรณีเกิดการหกรั่วไหล : ทำความสะอาดโดยควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ▶ เก็บส่วนที่หกรั่วไหลใส่ภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดสำหรับนำไปกำจัด
- ▶ ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล หลงลู้ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ
- ▶ ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยชัลเฟอร์ หรือเคลเชียมโพลิชัลไฟร์เพื่อป้องกันอันตรายของproto
- ▶ การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ทางราชการกำหนด

- ▶ ถ้าหากใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยพยายามปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วยนำส่งไปพบแพทย์ทันที
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป กระตุนให้เกิดการอาเจียนทันที ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ ให้ส่งไปพบแพทย์ทันที
- ▶ ถ้าล้มผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เป็นปืนล่าสารเคมีออก ส่งไปพบแพทย์ทันที ซักทำความสะอาดเดือดผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
- ▶ ถ้าล้มผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาเรื่อยๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที

## ๑๖๘

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไปประจำ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกและทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด และหายใจถี่ร้าว
- ▶ การล้มผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแดง ผิวหนังแห้ง
- ▶ การกลืนกินเข้าไปประจำ ให้คลื่นไส อาเจียน ปวดท้อง ซัก และความดันโลหิตลดลง
- ▶ การล้มผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ตาแดง
- ▶ ผลกระทบของการล้มผัสถูกนี้เป็นระยะเวลานานหรือการล้มซ้ำๆ จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดง ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเลือด หัวใจ และต่อมไร้รอยต์ และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของปอด

## อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

## การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- ▶ เก็บในบริเวณที่มีการระบายน้ำอากาศได้ดี
- ▶ เข้าบริเวณเก็บสารเคมีได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
- ▶ เก็บห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่
- ▶ เก็บในบริเวณ/ห้องทันไฟ
- ▶ เก็บห่างจากการอื้ออมถังของมือเด็ก
- ▶ หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น และการละลายของฝุ่น
- ▶ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบแสงสว่างที่ใช้จะต้องเป็นระบบป้องกัน การระเบิดและประกายไฟ
- ▶ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต้องทำการต่อสายดิน

## การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ เก็บกวาดสารหากรั่วไหลอย่างระมัดระวังใส่ในภาชนะบรรจุสารเคมี หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น
- ▶ ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หากรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และ แหล่งน้ำอื่นๆ
- ▶ ล้างบริเวณสารหากรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- ▶ กำจัดตามระเบียบราชการ
- ▶ ทิบห่อที่เบรองเปื้อนสารเคมีให้จัดการเข้าเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับ ทิบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเลี้ยงตามบ้านหรือนำกลับมาใช้ใหม่

## การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยพยายามปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วยนำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป : ให้ดีมั่น้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที นำส่งพบแพทย์โดยทันที
- ▶ ถ้าล้มผัสตูกระหว่าง : ให้ฉีดล้างผิวนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก
- ▶ ถ้าล้มผัสตูกระดาษ : ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที

## ทางเดิน

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ เมื่อได้รับในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการคลื่นเหลียนอาเจียน อักเสบ ในช่องห้องและกล้ามเนื้อ ห้องเลี้ยง การทำงานของหัวใจผิดปกติ
- ▶ ส่วนอาการเรื้อรังจากการได้รับสารติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหรือกลุ่มอาการที่เรียกว่า Wilson's-Diseases คือ ร่างกายล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง มีน้ำมูกน้ำลายไหล ควบคุมการพูดลำบาก

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน

## การปฐมพยาบาล

### ผิวนาง :

ควรสามเลือผ้าที่รัดกุมและมีเครื่องป้องกันร่างกาย ก่อนการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับสาวทุกครั้ง เมื่อสารพิษถูกผิวนางรีบล้างออกด้วยสบู่ และน้ำสะอาด ถ้าสารพิษกระเด็นหรือหากเปื้อนเสื้อผ้า ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที แล้วล้างผิวด้วยสบู่และน้ำสะอาด จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาล

### ตา :

ควรมีเครื่องป้องกันสายตาที่เหมาะสมก่อนการปฏิบัติงาน (ไม่ควรสาม Contact lens ขณะทำงานแก่ชาวข้องกับสารเคมี) เมื่อสารพิษกระเด็นเข้าตา ต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดด้วยน้ำวนมากกลับกับการดื่อยา กระพริบตาซึ่ง-ลง จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### การหายใจ :

เมื่อหายใจรับเอาสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก ต้องรีบเคลื่อนย้ายผู้ได้รับสารออกจากริเวณนั้น ไปสูบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ถ้ายุดหายใจให้รีบทำการพายปอด แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### การกลืนกินสารพิษ :

รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## แบบทดสอบ

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การสัมผัสสารนี้ทางหายใจ จะทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ
- ▶ การสัมผัสสารนี้ทางผิวหนัง จะทำให้ผิวนางเกิดการระคายเคือง
- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไป จะทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง
- ▶ การสัมผัสสารนี้ด้วยตา จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา

## อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ห้ามทิ้งลงถังท่อระบายน้ำเสีย แหล่งน้ำ หรือดิน

## การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแน่นหนึしく
- ▶ เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- ▶ เก็บในบริเวณที่มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอ
- ▶ หลังจากการเคลื่อนย้ายสารนี้ ควรทำความสะอาดร่างกายให้ทั่วถึง
- ▶ ให้สังเกตค่าเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้

## การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ การกำจัดสารนี้กรณีที่สารหลั่งรั่วไหล ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ และชุดป้องกัน
- ▶ เก็บกวาดสารที่หลั่งรั่วไหลใส่ภาชนะบรรจุที่远离จากแก้วหรือโลหะ เพื่อนำไปกำจัดหรือนำกลับมาใช้ใหม่
- ▶ การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

## การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเอาสารนี้เข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ช่วยหายใจโดยทำการพยายามปอดแล้ว นำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินสารนี้เข้าไปโดยปกติไม่ต้องปฐมพยาบาล ถ้าผู้ป่วยกลืนหรือกินเข้าไปปริมาณมากให้นำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้าสารนี้ล้มผัสถูภิเวหัง ฉีดล้างผิวนังด้วยสูตรแล hn ถ้าเกิดอาการระคายเคืองให้นำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้าสารนี้เข้าตา จีดล้างตาด้วยน้ำ ถ้าเกิดอาการระคายเคืองให้ นำส่งไปพบแพทย์

## พัฒนาดีงาม

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
- ▶ การสัมผัสสกุกผิวนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนัง และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อผิวนังได้
- ▶ การลืนหรือกินเข้าไป สารน้ำอาจจูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เล็กน้อย
- ▶ การสัมผัสสกุกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา
- ▶ เป็นสารก่อมะเร็ง

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

### การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- ▶ เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- ▶ เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- ▶ ให้ล้างทำความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังทำการเคลื่อนย้าย

### การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ วิธีการปฏิบัติในการนีเกิดการหกรั่วไหล ให้รวมใส่ถุงป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ▶ ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยทรายแห้งหรือเรทินทราย
- ▶ ให้เคลื่อนย้ายใส่ภาชนะบรรจุอย่างระมัดระวัง
- ▶ การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสูบบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
  - ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป นำส่งไปพบแพทย์ทันที
  - ▶ ถ้าสัมผัสสูญผิวหนัง ให้ชี้ดล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากๆ พร้อมถอดเดือดผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก หากเกิดการระคายเคืองให้นำส่งแพทย์
  - ▶ ถ้าสัมผัสสูญตา ให้ชี้ดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที และนำส่งแพทย์

# ବେଳକ୍ଷମୀଲିଙ୍ଗ ଶର୍ମାଜୀନ୍ଦୁନ୍ତର୍ମାଣ

## อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ ทำให้เกิดอาการคันที่ผิวหนัง เป็นพิษต่อร่างกาย
  - ▶ การหายใจผู้ءของโครเมตหรือไอของกรดโครมิก เป็นอันตรายต่อระบบหายใจได้ ระดับการทนได้ของผู้ءของโครเมตในอากาศคือ  $1 \text{ mg/m}^3$  ของอากาศ
  - ▶ ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (Acute Toxicity) มักพบในกรณีได้รับโดยการกิน เช่น กรดโครมิก (Chromic Acid) ปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้ในผู้ใหญ่ คือ 1-3 กรัม
  - ▶ ความเป็นพิษแบบเรื้อรัง (Chronic Toxicity)
  - ▶ ความเป็นพิษต่อผิวหนังและ Mucous Membrane: มักมีสาเหตุจากการสัมผัส เป็นระยะเวลานานๆ จะเกิดแผลบริเวณผิวหนังที่ต้องสัมผัสโครเมียมเป็นประจำที่เรียกว่า Chrome Hole หรือ Chrome Sore พบมากในคนงานที่ใช้ กรดโครมิก (Chromic Acid), และโมเนียมไดโครเมต (Ammonium Dichromate)

ถ้าแพล์มีลักษณะเมื่อรักษาด้วยยาประมาณ 3 อาทิตย์แลจะหาย ในรายที่รุนแรงทำให้เกิด Allergic Contact Dermatitis ซึ่งเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกับระบบภูมิคุ้มกัน

- ▶ การเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogenicity)

## การปฐมพยาบาล

- ▶ การป้องกัน ในกลุ่มคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครเมียม ทำได้โดยการใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเข้าโครเมียมเข้าไป, การใส่ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน, การล้างมือและการทำความสะอาดร่างกายหลังการทำงานทุกรอบ นอกเหนือนี้ต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดพิษของโครเมียมโดยการตรวจร่างกายและระดับโครเมียมเป็นประจำ
- ▶ การรักษาแบบประคับประคอง หลังจากที่มีการวินิจฉัยว่าเป็นพิษจากโครเมียมชนิดใดแล้ว การรักษาที่สำคัญมุ่งเน้นป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ภาวะ Shock, Renal Failure, และ Cardiovascular Dysfunction เป็นต้น
- ▶ การรักษาที่จำเพาะ สำหรับภาวะพิษของโครเมียมไม่มี Specific Antidote การรักษาจึงเป็นแบบ Symptomatic Treatment ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาว่าการให้ิตามิโนซีโนพรีมาโนสูงๆ หลังจากเกิดภาวะพิษของโครเมียมทันที จะช่วยลดความรุนแรงจากภาวะพิษของโครเมียมได้

## สารทำดราวง๊ะ R12

### อันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ จนถูกคอ ทำให้ปวดศีรษะ สั่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เนื่องจากหัวใจล้มเหลว อาจทำให้เลือดซึม
- ▶ การสัมผัสรู้สึกผิวนาง ทำให้เกิดอาการชา เนื่องจากความเย็น

- ▶ การกลืนหรือกินเข้าไป ทำให้ปวดศีรษะ หมดสติ
- ▶ การสัมผัสสูญตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา มีอาการชา เหมือนน้ำแข็งกัด

### อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ห้ามทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
- ▶ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

### การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เครื่องอ่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ▶ เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- ▶ เก็บในบริเวณที่มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอ
- ▶ เก็บห่างจากความร้อน แหล่งจุดติดไฟ
- ▶ เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้
- ▶ ทำความสะอาดบริเวณเก็บสารเคมี
- ▶ บริเวณเก็บสารเคมีควรแยกจากบริเวณทำงาน
- ▶ ติดป้ายเตือนอันตราย
- ▶ ติดฉลากที่ภาชนะ
- ▶ เก็บภาชนะบรรจุไว้ในระดับความสูงที่เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย
- ▶ ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเบล่า แต่มีการสารเคมีติดค้างอยู่ เช่น ไฮโดรเจน ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้
- ▶ การเก็บสารเคมีควร远离จากวัสดุที่ทนไฟ และไม่ใช้สารไวไฟ มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทำความสะอาดในบริเวณเก็บสารเคมี
- ▶ ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ▶ ต่อภาชนะบรรจุลงดิน
- ▶ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่

- ▶ อย่าใช้ร่วมกับสารที่เข้ากันไม่ได้
- ▶ ป้องกันสารเพลิงไฟไว้ในบริเวณทำงาน
- ▶ อย่านำสารที่ใช้แล้วใส่เข้าในบริเวณภาชนะบรรจุใหม่

### การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ อย่าเข้าไปในบริเวณเพลิงไฟมั่นกว่าจะทำความสะอาดเสร็จ
- ▶ ทำความสะอาดโดยบุคคลที่มีความชำนาญ
- ▶ มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือย้ายเหล่งดูดติดไฟออกไป
- ▶ ระยะยากระยะห่างรั่วไหลเพื่อไม่ให้ก้าชแพร่กระจาย
- ▶ ให้หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ▶ ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หลอมรั่วไหล ไหลลงสู่ห้องบ้าน แม่อ้า และ แหล่งน้ำอื่นๆ
- ▶ การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

### การปฐมพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัดให้อาชิเจนช่วย แล้วนำส่งไปพบแพทย์
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ไม่มีผลเนื่องจากเป็นก้าช
- ▶ ถ้าล้มผัสกรดผิวนัง ที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารเคมี ให้ฉีดล้างผิวนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 20 นาที หรือจนกว่าสารจะออกหมด อย่าถูบริเวณที่เปื้อนสารเคมี พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยดื่มน้ำและกอจลหรือสูบบุหรี่ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
- ▶ ถ้าล้มผัสกรดท้าทันทีเป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารเคมี ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 20 นาที หรือจนกว่าสารจะออกหมด นำส่งไปพบแพทย์ทันที

## ๒.๔ ก่ออันตรายต่อสุขภาพ

- ▶ การหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองจมูกและ คอ ปอด
- ▶ การลัมผัสสูญผิวน้ำหนังทำให้ระคายเคือง การลัมผัสเป็นเวลานานจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนและแพลง厝
- ▶ การลิ่นกินเข้าไปทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้คลื่นไส้และอาเจียน
- ▶ การลัมผัสสูญตา ทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อตา ตาแดง เจ็บตา

## อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

- ▶ ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
- ▶ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

## การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง

- ▶ เก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศเพียงพอ
- ▶ เก็บสารไว้ในลักษณะปีก และมีความชื้น
- ▶ หลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไป การลัมผัสสูญตา ผิวน้ำหนังและเลือด

## การกำจัดกรณีรั่วไหล

- ▶ วิธีปฏิบัติเมื่อสารหลั่วไหลให้ตักสารที่แห้งและเก็บในภาชนะบรรจุ ถ้าหัวน้ำไปกำจัด
- ▶ อย่าให้สารหลั่วไหลลงท่อระบายน้ำและทางน้ำ
- ▶ ให้สวมถุงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ▶ การพิจารณาการกำจัดให้เป็นไปตามกฎหมายของทางราชการ

## การปั้นพยาบาล

- ▶ ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ นำส่งไปพับแพทัย
- ▶ ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้ำ 2-4 แก้ว กระตุนทำให้เกิดการอาเจียนโดยใช้การล้วงคอ ห้ามนำสิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ และนำส่งไปพับแพทัย
- ▶ ถ้าสารนี้ล้มผั้งถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารออกล้างออกด้วยสบู่และน้ำ ถ้ายังมีอาการระคายเคืองอยู่นำส่งไปพับแพทัยทันที
- ▶ ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพับแพทัย

## หัวข้อ

ทองคำไม่ปราภูมิเป็นพิษ

## ๔๖%

เงินในรูปของชาตุอิสระเป็นพิษไม่มากนัก แต่เกลือส่วนใหญ่มีความเป็นพิษ สารประกอบของเงินเมื่อเข้าสู่ร่างกายถูกดูดเข้าสู่ระบบ การหมุนเวียนของโลหิตได้ และถูกกรีดิวาร์ ทำให้โลหะเงินตกค้างตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ผลก็คือผิวหนังเกิดจุดสีเทา สามารถเรียกว่า Argyria

## ສ້າງຫະໜ່າໄພ ແຕ່ອຮ່ວຍປ່ອມໄປສິ້ນທະວະກະໂລ

(Tetrabromobisphenol-A: TBBPA)

ມີທັກສູນວ່າ ທີບີປີເອ (TBBPA) ຈາກສົງຜົລກະທບຕ່ອຍອຣິມນໄທຮອຍດ ຜຶ້ງຈະສ່າງຜົລກະທບຕ່ອກາເຕີບໂຕແລະພັດນາການ ມີຂໍ້ອັນນິຍົງຈູນ ວ່າ ຮະຫວ່າງກາຍຢ່ອຍສາຍຂອງທີບີປີເອໃນສິ່ງແວດລ້ວມຈະເປັນອັນຕາຍມາກ ກັບລິ້ງມື້ວິວຕີໃນໜ້າ

## ສ້າງຫະໜ່າໄພ (Brominated Flame Retardant)

ສາຮ່ານ່ວ່າໄພໃນກຸມນີ້ມີໝາຍຕົວ ທີ່ຄູກທຳມໃຊ້ ໄດ້ແກ່ ພີບີປີ (Polybrominated Biphenyl: PBB) ແລະ ພີບີດີ້ (Polybrominated Diphenyl Ether: PBDE) ເນື່ອຈາກມີຂໍ້ອັກວລເຮືອກາເກີດ ໄດ້ອອກືນແລະຝ່າງນີ້ເປັນສາກ່ອມະເຮົງ ທີ່ກີດໃນວະຫວ່າງກາຍເພັພລາສົຕິກ ທັກສູນທາງວິທາຄາສຕ່ວປັ້ງຫຼືວ່າການໄດ້ຮັບສາຮ່ານຸ່ມນີ້ເຂົ້າສູ່ວ່າງກາຍໃນປະມານ ນ້ອຍກີ່ກຳໄໝເກີດມະເຮົງໄດ້ ເປັນອັນຕາຍຕ່ອງປະປາທສ່ວນກາລາ ມີຜລຕ່ອງ ຮະບັບກົມື້ຄຸມກັນຂອງວ່າງກາຍແລະຮະບັບສືບພັນຮູ້ແລະຕ່ອກາເຈົ້າເຕີບໂຕ ຂອງທາຮກ

## ຜສົກະເຫດ (Liquid Crystal)

ເປັນສາປະກອບອິນເໜີຍ (Organic Compound) ເຊັ່ນ Phenylcyclohexanes, Alkyl Benzenes ແລະ Cyclohexylbenzenes ເປັນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜລິກເໜລວ (Liquid Crystals) ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມຕ້ອງການ ຕ້ອງໃຊ້ Liquid Crystals ຊົດຕ່າງໆ ປະມານ 10-20 ຊົດ ມີຮາຍງານວ່າ ຈອກາພແບບຜລິກເໜລວ ມີສາຮ ກ່ອມະເຮົງຈຳພວກສີອະໂໂ (Azo-dyes) ແຕ່ມີງານວິຈັຍທລາຍໜີ້ທີ່ດີກິ່າຂາ ແລ້ວໄໝເປັນວ່າ ເປັນສາກ່ອມະເຮົງແລະສ່າງຜົລເຈີຍປັດນີ້ອົກນເຂົ້າໄປ (Acute Oral Toxicity)

### **เอกสารอ้างอิง**

- 1 ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ (<http://msds.pcd.go.th/index.asp>)
- 2 Ramathibodi Poison Center (<http://www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/bulletin/bul%20%2001/v9n4/Chromium.html>)
- 3 ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา ([http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc\\_toxic/a\\_tx\\_1\\_001c.asp?info\\_id=296](http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=296))

## ମାଲେଖିନୀଙ୍କ ଏ

ଶୋଭାଜିତ୍ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของรัฐบาลชุดนี้

### กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298-2436-8 โทรสาร 0 2298-2425 (<http://www.pcd.go.th>)

### กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2278-8400-9, 0 2298-5637

### สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2503-3333 โทรสาร 0 2504-4826-8 ([http://www.tei.or.th/th\\_main.htm](http://www.tei.or.th/th_main.htm))

### ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564-6500 โทรสาร 0 2564-6501-5

### สมาคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลโพเมพลาสติกไทย

135/1 หมู่ 4 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางซุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0 2451-9349-54 (<http://www.tpfria.or.th/>)

### กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202-400, 0 2202-4014 (<http://www.diw.go.th>)

### กรมการขนส่งทางบก

โทรศัพท์ 0 2698-1144, 0 2272-5322, 0 2272-5416 (<http://dlt.go.th>)

**รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน**

**สถาบันความปลอดภัยในการทำงานและกองตรวจความปลอดภัย**

22/22 หมู่ 2 ถนนบำรุงราษฎร์ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10170  
โทรศัพท์ 0 2448-9128-39 (<http://www.oshthai.org>)

**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**

ถนนนวมินทร์ ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2245-4310-4 (<http://www.labour.go.th>)

**กระทรวงแรงงาน**

ถนนนวมินทร์ ไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 1506  
(<http://www.mol.go.th>)

**สำนักเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2202-400, 0 2202-4014 (<http://www.diwsafety.org>)

**สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและการทำงาน (ประเทศไทย)**

22/3 หมู่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2880-4659, 0 2880-4803  
([www.shawpat.or.th](http://www.shawpat.or.th))

ຮາຍື່ອງຈາກທີ່ມີບັນດາທີ່ 101 (ໂງງານທີ່ປະກອບກິຈການ ແກ່ລະກົບ  
ກາຮູບປະດຸໃນກາພຳບັດ ຂີ່ອການຈົດຫວຽສີບຮອມ) ທີ່ໄດ້ຢູ່ຂອງ

ຂໍອມຸລ ດີວຸນ ມកຣາຄມ 2550

### ບຣີ່ຫັກ ບຣີ່ຫາຣແລ້ພັນນາເພື່ອກາຮອນຊັກໜີສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳກັດ

ປະກອບກິຈການປັບຄຸນກາພຂອງເລີຍຮວມ

68/39 ໜູ້ທີ່ 3 ຜ່ອຍວັດແສມດຳ ຕານນພຣະວາມ 2 ແຂວງແສມດຳ ເຂດບາງຫຸນເຖິງນ  
ກຽງເທິງ 10150 ໂກຮ້ຕັພ໌ 0 2415-3728

### ບຣີ່ຫັກ ໂປຣເຟ່ຈັນແນລ ເວສົດ ແທດໂນໂລຢີ (1999) ຈຳກັດ (ມາຫະນ)

ປະກອບກິຈການຝັກລົບຂອງເລີຍອັນຕາຍແລ້ວເອັນຕາຍແລະຮີ່ໂສເດີລ

159/33 ອາຄາຣເລຣິມມືຕຣາວເວໂຮ້ ຫັ້ນ 19 ຜ່ອຍສຸ້ມວິທ 21 ຕານນສຸ້ມວິທ  
ແຂວງຄລອງເຕຍເໜື້ອ ເຂດວັນນາ ກຽງເທິງ 10110 ໂກຮ້ຕັພ໌ 0 2261-7000

### ບຣີ່ຫັກ ເອັກໜີ້ຫອສ ຈຳກັດ (ໂຮງງານທີ່ 3)

ປະກອບກິຈການກຳຈັດຂຍະ ໂດຍກາຣເພາ

4 ຕ.ບາງເສາງ ກິ່ງກຳເກອບບາງເສາງ ຈ.ສມຸທຽບປະການ 10540

### ໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເລີຍ ໂຄງກາຮຈັດການນໍ້າເລີຍໃນເຂດຕວນຄຸມມລພິບ ຈັງຫວັດສມຸທຽບປະການ

ປະກອບກິຈການບຳບັດນໍ້າເລີຍຈາກແຫລ່ງຊຸມໜັນ ສຖານປະກອບການແລະ  
ໂຮງງານອຸຕສາທກຣມ

11 ຕານນສຸ້ມວິທ ຕ.ຄລອງດ່ານ ອ.ບາງປອ ຈ.ສມຸທຽບປະການ 10550

## **บริษัท เอ็กซ์ซอส จำกัด (โรงงานที่ ๕)**

ประกอบกิจการกำจัดขยะ โดยการเผา

๖ ซอยวัดคูรัง ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290

## **กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะ  
อุตสาหกรรม)

792 หมู่ 2 ซอย 1 ชี/1 พัฒนา 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
10280

## **บริษัท บางปู เอนิเวอรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด**

ประกอบกิจการโรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท  
Non-Hazardous Waste) และรับดำเนินการดูแลจัดการก่อสร้างติดตั้งระบบ  
เตาเผาสถานีขันถ่ายวัสดุเหลือใช้และบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากผู้ให้บริการใน  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ลادกระบัง บางพลี บางซัน ของ กนอ. เท่านั้น

965 หมู่ 2 ซอย 3 บี ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10280

## **บริษัท โกลบอล เอ็นิเวอรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด**

ประกอบกิจการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

649/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
10280 โทรศัพท์ 0 2709-2950-3

## โครงการบีกแอลเอ็ฟ แฟคตอรี่

ประกอบกิจการปรับคุณภาพน้ำเสียรวม

63/16 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  
โทรศัพท์ 0 2798-5145

## บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จำกัด

ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม

159 หมู่ 5 ถนนติwanนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์ 0 2501-1367

## บริษัท สกายไลน์ แอนบราเธอรี่ จำกัด

ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม

38/36-37 หมู่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ 0 2987-0900-3

## บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชัน จำกัด

ประกอบกิจการกำจัดกากอุตสาหกรรม

9 ถนนสามโคก-เสนา ต.บางนามโคน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110  
โทรศัพท์ 0 2201-8201

## บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการเผาขยะที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ต.คานهام อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ 0 3533-0000-10

## **บริษัท เพาเวอร์อีเลคโตรนิคส์อฟมิเน่แباء จำกัด**

ประกอบกิจการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (Central wastewater treatment Plant)

5/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน กม.149 ต.นิคมลร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี  
15000

## **บำบัดน้ำเสียอินทร้า (ส่วนที่ 1)**

ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียโรงงานภายใต้โครงการสวนอุตสาหกรรม อินทร้า

3 ถนนสายเอเชีย ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

## **บริษัท สวนอุตสาหกรรม อินทร้า จำกัด**

ประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โดยการเผา

48 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110  
โทรศัพท์ 08 1936-1623

## **บริษัท กรุงเทพโปรดิว๊ส จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม

150 หมู่ 7 ถนนสุดบรรทัด ต.ตลาดเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
โทรศัพท์ 0 3625-1970-5

## **บริษัท ทีพีไอโอลีน จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยนต์ ของเหลวเป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อน ด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  
โทร 0 3633-9111

## **บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเลี่ยรวม (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่นและยางรถยนต์ เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

219 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  
โทรศัพท์ 0 3635-7155

## **บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเลี่ยรวม (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่นและยางรถยนต์ เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  
โทรศัพท์ 0 3635-7155

## **บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเลี่ยรวม (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่นและยางรถยนต์ เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260  
โทรศัพท์ 0 3624-5428

## **บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด**

รับคัดแยก ฝังกลบ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

140 หมู่ 8 ต.หัวยงแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

## **บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง**

ปรับคุณภาพของเลี่ยรำ เช่น น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยก ของเหลว  
เป็นต้น โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

1 หมู่ 9 ถนนพัฒนาพงศ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 18270  
โทรศัพท์ 0 3628-7000

## **บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง**

ปรับคุณภาพของเลี่ยรำ (บำบัดหรือกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่น ยาง  
รถยก เป็นต้น) โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาในเตาเผาซีเมนต์

28 หมู่ 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  
18120 โทรศัพท์ 0 3635-1200

## **บริษัท ทีดินอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย จำกัด**

เผาขยะส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทยสำหรับ  
ปรับสภาพของเลี่ย

ม.หนองปลากราย ต.บัวล้อย อ.หนองడែ จ.สระบุรี 18230  
โทรศัพท์ 0 3637-3333

## **บริษัท เอส ไอ แอล ทีดินอุตสาหกรรม จำกัด**

บำบัดน้ำเสียรำ ได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2 ม.หนองปลากราย ต.บัวล้อย อ.หนองడែ จ.สระบุรี 18230  
โทรศัพท์ 0 3637-3333

## **บริษัท เสถียรัสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการโรงงานปั้บคุณภาพของเลี่ยรวม

59 หมู่ 5 ซอย 14 นิคมพัฒนา ถนนสาย 13 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอ  
นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทรศัพท์ 0 3889-7020-7

## **ระยะที่ดินอุดสาหกรรม,บจก.**

ประกอบกิจการเตาเผาขยะ

ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

## **จ.เค.แอลนด์,บจก.**

ประกอบกิจการปั้บปูจุนคุณภาพของเลี่ยรวม

ปลาดุกแดง ปลาดุกแดง ระยอง 21140

## **บริษัท สยามเอ็นไวนอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด**

ประกอบกิจการเตาเผาขยะ

60 หมู่ 3 เขตฯ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร  
อ.ปลาดุกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 0 3889-1152-3

## **บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด**

ประกอบกิจการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

5 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุดสาย 6 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ 0 3868-4096

## **บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)**

ให้บริการนำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

1 (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ต.ท้าวโนปิง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรคัพท์ 0 3868-4096-7

ปรับคุณภาพของเสียรวม

หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.ป่าญูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

## **บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการเตาเผา Müllföly

82 หมู่ 15 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3720-5203-5

## **บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการนำบัดของเสียรวม (เตาเผาขยายท่อไป 50 กก./ชม.)

189 หมู่ 15 ต.ป่าลัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรคัพท์ 0 5351-0542

## **บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ประกอบกิจการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรคัพท์ 0 5351-1676-7

## **บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวม

279 หมู่ 5 ถนนลำปาง-แจ้ท่อม ต.บ้านสา อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง 52120

**บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟฟ์ไทย จำกัด**

ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเลี่ยรวม

99 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ต.วังศala อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130  
โทรศัพท์ 0 3456-1440

**บริษัท นำتاลรังกระต่าย จำกัด**

ประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเลี่ยรวม

99 หมู่ 9 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 0 3456-1188

**บริษัท สามพรานแอสเตท จำกัด**

บ่อปั้บดันน้ำเสีย

11 แฟคตอรี่แลนด์โครงการ 2 พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไธสง อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73210

ຮາຍຊື່ອໂຮງງານສຳເຕັບທີ່ 105 (ໂຮງງານທີ່ປະກອບກິຈການເກີ່ມກົດການຄົດ  
ແບກທີ່ອຳນວຍປົງກູສທີ່ອຳນວຍດຸທີ່ໄມ້ໃຫ້ແຂ້ງ) ທີ່ເກີ່ມຂ້ອງ

ຂໍ້ມູນ ດະ ເດືອນ ມកຣາມ 2550

### ບຣີ່ຫັກ ເອັນນິວີ ຄອມພິວເຕອົງ ຈຳກັດ

ປະກອບກິຈການຄັດແຍກທີ່ປະກອບກິຈການສິ່ງລ່ວນອຸປະກອນທີ່ປະກອບຂອງເຄື່ອງ  
ໃໝ່ໄຟຟ້າອົລືກທຣອນິກລົງທີ່ປະກອບກິຈການພິວເຕອົງທີ່ໃໝ່ແລ້ວ

3 ໂກດັ່ງພັຜນາກິ່ງແກ້ວ 7 ຄັນບາງນາ-ຕາດ ກນ.23 ຕ.ບາງເສາງ  
ກິ່ງຈຳເກົດບາງເສາງ ຈ.ສຸກປະການ 10540 ໂໂຮຮັບພໍ 0 2316-2415-7

### ບຣີ່ຫັກ ກ້າທຽກ ຮີ່ໄຊເຕີລ ຈຳກັດ

ປະກອບກິຈການຄັດແຍກວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ໄມ້ໃໝ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ ກະດາຍ ພລາສຕິກ ເຄື່ອງ  
ເກົ່າກ ແລະ ນໍາເຄື່ອງພລາສຕິກມາທຳການບັດຍ່ອຍເພື່ອສົ່ງຈຳທ່ານໄຍ

2 ຄັນເລີຍບຄລອງໜູນປະການ ທາງຫລວງໝາຍເລຂ 345 ຕ.ບາງພັບ  
ອ.ປາກເກົ່າດ ຈ.ນະທຸງ 11120

### ຫ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຈິຕະເກະຍມໂລໂທະ

ປະກອບກິຈການທຳການຕັດ, ອັດ, ກຣີດຜ່າ, ບດແຍກທີ່ສ່ວນເຄື່ອງສາຍໄຟຟ້າ

59/28 ໜໍ້າ 8 ຄັນວັດໂປສົກ-ທ່ານໍ້າ ຕ.ບາງກວ່າງ ອ.ເມືອງນະທຸງ ຈ.ນະທຸງ  
11000 ໂໂຮຮັບພໍ 0 2903-5208

### ວົງໝົງພາณີຍີ ສາຂານທຸງ

ຄັດແຍກວັດຖຸທີ່ໄມ້ໃໝ່ແລ້ວ ເລີ່ມທີ່ກຳທັນດໄວ້ໃນໜົມວັດ 1 ຂຶ້ວ 1 ຂອງການຜົນວັກທີ່  
1 ບໍ່ມີໜີ່ປົງກູສທີ່ວັດຖຸທີ່ໄມ້ໃໝ່ແລ້ວ ທ້າຍປະກາສກະກະກວາງອຸຕສາທກຣມ ຜັບ  
ທີ່ 1 (ພ.ຄ.2541)

79/23 ໜໍ້າ 3 ຄັນວັດໄກຮັມໍາ-ຮັດນາໂປກວົງ ຕ.ບາງຮັກນ້ອຍ ອ.ເມືອງນະທຸງ ຈ.ນະທຸງ  
11000

## ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินฟ้า

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและซ้อมเชม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ อัดเคซ์โลหะ อัดเคซ์กระดาษ และบดย่อยพลาสติก

16/2 หมู่ 2 ถนนธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## บริษัท สยามโพลี (ไทยแลนด์) จำกัด

นำเคซ์โลหะ เคซ์ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโลหะ ทองแดง ทองเหลือง  
เคซ์พลาสติก ที่ป่นเปื้อนคราบน้ำมันติดอยู่บนพื้นผิว มาผ่านกรรมวิธีทาง  
อุตสาหกรรม โดยการอบให้แห้ง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

48 หมู่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## โอดี 760

คัดแยกลิ้งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย อัดเคซ์โลหะ  
เคซ์กระดาษ บดย่อยพลาสติก และซ้อมเชม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟ  
ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

30/11 หมู่ 9 ต.คลองลี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## บริษัท สยาม เอ็นไพรอนเมเนอร์ สแควร์ส จำกัด

คัดแยกลิ้งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

4 หมู่ 19 ต.คลองลี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## **บริษัท ที.บี.ที. คอมพิวเตอร์ จำกัด**

ประกอบกิจการดัดแปลงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และตัดแปลงช่องเชม ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้สำนักงานที่ผ่านการใช้งานแล้ว

5/4 ต.ปึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

## **บริษัท นักสรณ์ จำกัด**

ประกอบกิจการนำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว มาซ่อมเชม ตัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

2/5 ถนนลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

## **กรองทิพย์**

ประกอบกิจการดัดแปลงปั๊วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ อัดโลหะและน้ำขี้ส่วนหอยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาปรับปรุง ซ่อม เชมหรือเปลี่ยนสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

22/1 หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180  
โทรศัพท์ 0 3526-3201

## **บริษัท อาร์.ที.ดี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด**

ดัดแปลงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก ตัดแปลง ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

66 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

## **บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงศ์พาณิชย์ จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 1 ข้อ 1 ของภาคพนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ห้ามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษและเศษโลหะ และนำซึ้น ส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

243 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

## **บริษัท โภกitanii โคลเกีย (ไทยแลนด์) จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการกระบวนการผลิต บรรจุและ แบ่งบรรจุสินค้าได้แก่ โลหะทั่วไป โลหะผสม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ผงซักฟอก

143 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร 0 3531-4088

## **บริษัท พลาสเทค เมกาลอน (ประเทศไทย) จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

194 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

## **ศรีอยุธยา รีไซเคิล**

ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชี สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเดซ์กราด้าช, บดพลาสติกอัดโลหะและนำเข้าส่วนหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

263 หมู่ 7 ต.ลำตาเส้า อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

## **บริษัท 4 น. โซคพัฒนา จำกัด**

นำนำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้วและเคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังตัวทำละลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเครื่องฝ้าปูนเปื้อน กากตะกอนห้ามัน และดินปูนเปื้อนห้ามนำมำทำเชื้อเพลิงผสม (Blending)

2 หมู่ 12 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

## **บริษัท ไทยเอเชีย 14001 จำกัด**

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก อัดเดซ์กราด้าช อัดเชซ์โลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิต ประกอบเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

โฉนดที่ดินเลขที่ 8671 หมู่ 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

## **บริษัท กรีน เวสท์ คอนโทรล จำกัด**

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วย ตัวทำละลาย นำน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลาย และเคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการวิธี ทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

หมู่ 5 ต.ท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

## **บริษัท ฟินิกซ์ อินเตอร์ลิงค์ จำกัด**

คัดแยกหรือเปลี่ยนสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

หมู่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

## **บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี่ จำกัด**

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หล่อหลอมโลหะจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดย กรรมวิธีทางอุตสาหกรรม

หมู่ 4 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

## **บริษัท รักษาสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิล จำกัด**

คัดแยกสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและซ่อม แซมเปลี่ยนสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลน้ำมัน หล่อลื่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์และน้ำมันท้าไม้แบบจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

โฉนดที่ดินเลขที่ 3624 เลขที่ดิน 29 ต.บางนา อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

## **ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญจง รีไซเคิล**

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)

209/18 หมู่ 2 ต.บ้านบึง อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110

## **บริษัท เอส.วี.ซี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด**

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1  
บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2541)

279/4 ถนนทางหลวงสาย 336 ต.สุรคักดี อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110  
โทรศัพท์ 08 1648-7173

## **สหพันธ์รีไซเคิล**

คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1  
บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2541)

130/4 หมู่ 3 ถนนเขาน้ำขับ-สุขุมวิท ต.สุรคักดี อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110

## **บริษัท เดอะ โกลบอล เวสท์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด**

คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเลี้ยงอันตรายตามประกาศ  
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1

96/2 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110

## **บริษัท เจริญรุ่งเรือง รีไซเคิล จำกัด**

คัดแยกและฝังกลบของเลี้ยงหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย

6 ต.หนองขาม อ.ครีรacha จ.ชลบุรี 20110

## **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณฑสูตร ค้าของเก่า**

ประกอบกิจการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาปรับปรุง ซ่อมแซม ผลิต ประกอบเป็นวัตถุดิบ

9 ต.แม่ก้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

## **ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี-ยูส**

ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดเคชกระดาษ เคชโลหะ บดย่อย พลาสติกและหลomหล่อลอหะจากเคชโลหะ ขี้ตากรันโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียมและสังกะสี หลomหล่อลอหะมีค่า เช่น ทอง เงิน นิกเกิล และเก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น แบตเตอรี่และหม้อแปลงไฟฟ้า

181 หมู่ 4 ถนนอ้อมเมือง-ป่าช้าง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

## **บริษัท เอส.ที.เอ.อาร์.เอ็นไวนิลร้อนเมนทอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นอิฐบล็อกด้วยหิน น้ำยาล้างพื้น สีกันสนิม น้ำมันทาแบบเชือเพลิงทดแทน และเชือเพลิงผสม

155 หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 0 3454-1271-5

## **บริษัท เอส. เอ. สยามรีคัฟเวอรี่ จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ลักษณะ มีค่าจากแรงงานจริย์ลักษณะและตะกอนน้ำเสียของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของปืนฉีดฟองน้ำ

144 หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140  
โทรศัพท์ 08 6304-2952

รายชื่อโรงเรียนสำนักฯที่ 106 (โรงเรียนที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ  
การนำของใช้เก็บมาใช้ใหม่) ที่เกี่ยวกับ

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2550

### บริษัท ไซโตร แอนด์ ไฟโรเมค จำกัด

ประกอบกิจการแยกโลหะมีค่า เช่น เงิน ทองแดง ทองคำ จากเศษโลหะ  
ด้วยไฟฟ้าและวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มโลหะมีค่า

3/356-357 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำพังชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  
โทร 0 2543-5436-7

### บริษัท บางกอกแอสเสอร์อฟฟิศ จำกัด

ประกอบกิจการสกัดโลหะมีค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ทอง เงิน ทองคำขาว  
ทองแดง

155 ถ.เทพารักษ์ กม22 ต.บางเลាយ อ.กิงอำเภอบางเลាយ จ.สมุทรปราการ  
โทรคัพท์ 0 2706-9799

### บริษัท ซี. พี. เอส. คอมเพรส จำกัด

ประกอบกิจการคัดแยกตัดแบ่งหรือแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

48/104 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

### บริษัท นาทรรพ์ จำกัด

ประกอบกิจการซ่อมแซมน้ำร้อนรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวน  
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์  
เครื่องข่ายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร

1/12 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

## **บริษัท เอปีเอส คล็อก ชีสเต็มส์ จำกัด**

ประกอบกิจการซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ จอมินิเตอร์

1/9 ถ.เลี่ยบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## **บริษัท สามดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด**

ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ใช้แล้ว ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเข้า ผ้าปันเปื้อน การตากอนน้ำมัน น้ำมันมากำชีเอ็ปเพลิง

หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ชะเมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

## **บริษัท เพลิร์ช ๙๘ เมทัล จำกัด**

ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำเข้า ผ้าปันเปื้อน การตากอนน้ำมัน และดินปันเปื้อนน้ำมันมากำชีเอ็ปเพลิงผสม

ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

## **บริษัท วังจุฬา ดีเวลลอปเม้นท์ (2004) จำกัด**

ประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมัน, ตัวทำละลายและเคมีภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อเป็น พลังงานทดแทน ดัดแปลงลิ่งปั๊กูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย, ไส้กรองน้ำมัน เครื่อง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ซ่อมและล้างถังภาชนะบรรจุเคมี แบตเตอรี่เก่า

129/52 ถ.พหลโยธิน ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

## **บริษัท จิ้นจัง (ไทยแลนด์) จำกัด**

ประกอบกิจการซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงหรือแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว โดยผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

90 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

## **บริษัท สยาม รีคอนดิชัน อินดัสตรี จำกัด**

ประกอบกิจการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์

83 หมู่ 2 ต.คลองต้าวหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

## **บริษัท หันหอง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีไซเคิล จำกัด**

ประกอบกิจการนำตัวทำลาย น้ำมันและเคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงสังเคราะห์ และซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ดัดแปลงสุดที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะเชิงระบบ ศรีราชา

45/5 หมู่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

## **บริษัท เอส.โอล.แท็งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด**

ประกอบกิจการล้างถังที่ผ่านการใช้บรรจุน้ำมันและสารเคมี (ISO TANK) ด้วยน้ำร้อน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ ถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่น ถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก ถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่น

42 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20000

## **บริษัท พูจิ ชีร์อคซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด**

ประกอบกิจการรีไซเคิล (Recycle) เครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (copies, printer, Facsimile) และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทางหลวงหมายเลข 331 ต.ป่าอวิน อ.ครีรากาชา จ.ชลบุรี 20000

## **บริษัท โกลเด้นบอร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด**

ประกอบกิจการนำตัวทำลาย นำมัน และเศษมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงสังเคราะห์ และซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดัดแปลงสัตุ์ที่ไม่ใช้

39 หมู่ 5 ต.บางนา-ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

## **บริษัท เอสอาร์เอ็น คอมพิวเตอร์ จำกัด**

ประกอบกิจการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยการซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแปรสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

96/1 หมู่ 1 ต.คงกระพายาม อ.ศรีเมืองโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

## **บริษัท เจทีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด**

ประกอบกิจการสกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

159 หมู่ 5 ต. สุวรรณคร ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

## **บริษัท แวกซ์ การ์บ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด**

ประกอบกิจการคัดแยกและรีไซเคิล เศษวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

54/1 หมู่ 8 ต.รังบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 0 3222-8144-5

## **บริษัท เออีนวาย ชินคอร์ป กรุ๊ป จำกัด**

ประกอบกิจการนำเข้าส่วนห้องน้ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และนำคemeีภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

45/2 หมู่ 4 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

### **พรอมคล**

ประกอบกิจการนำเข้ามั้นใช้แล้วและตัวทำละลายใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว

139/5 หมู่ 5 ถ.ชลประทาน-เลียบคลองคันเนนัง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

### **นายประจวบ ทองเพ็ง**

ประกอบกิจการปรับปรุงนำมั้นหล่อลื่นใช้แล้วเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

35 หมู่ 2 ถ.สายสมุทรสองคราม-สมุทรสาคร ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74120

### **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิคอบเปอร์ เทคโน**

ประกอบกิจการรีไซเคิลเครื่องใช้ส่วนตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไอซี, ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

20/172 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.โคกกระปือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74120


สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2298 2436-8 โทรสาร 0 2298 2425

<http://www.pcd.go.th>



### ศึกษาโดย:

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 6500

<http://www.mtec.or.th>

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้

คุ้มครองการจัดการรายการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ໂໂຣກັບໜົນ
  - ຄອມພິວເຕອນ
  - ໂໂຣກັບພິບເຄີລືອນທີ່
  - ຕູ້ເຢັນສຳຫັກປັບໄສ້ໂນປໍານຸ້ງ
  - ເຄຣື່ອງປັບຄາກສ
  - ເຄຣື່ອງຫັດກໍາ

ទិន្នន័យគមន៍ទី ១ តាំងនៅ ១,០០០ លេខ ភាគរាជធានី គ.ស.2551

ພົມບັນດາ ໄກສອງເມືອງສັງລິບໂດ ເລີ່ມທີ 5/80 ຂະນຸ້ມ 1 ແມ່ນັດ/ເມືອງບານປອນ ກວູ້ນເມືອງ 10150

ສໍາໜັກຈັດກາງກາງທອງເສື່ອແລະສາວອ້ານຸ່າຍ ກຽມຄວບຄຸມມູນຄົມ

92 ຜົກທະບຽນໄດ້ຮັບເອົາມີ 7 ດອງກົມພົມໄດ້ຮັບເອົາມີ ແລ້ວຈະນຸ່ມສົ່ງໄດ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ ກຽມຕະຫຼາມ 10400

ເອກະສົດທີ່ 0 2298-2436-8 ເອກະພາບ 0 2-298-2425 (<http://www.pcd.go.th>)

គំរាលទូទៅ

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାମିନ୍ଦ୍ରାଜାନ୍ତିରାମାନାଥଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

114 ອຸ່າຍາກູລີພະຍາການສັງປະລະເຈົ້າ ຮາຊະທິປະໄຕ ຕຳປະລາດລອວະຈຸບັນ ຊຳເນົາວິທະຍາກູລີ

12120

ໂນໂລສ້ວງ 0 2564-6500 (<http://www.mtec.or.th>)

ກຮງມຄວບຄຸມພູລະຈົ້າ ກຮງທາງວົນຫຼັກສິດຍາກຮັດວຽກ

ເຫັນວ່າຈໍາມືອງການຮູມສີ່າຕີ່ແລະຂົ້ນລື່າງສີ່າຕີ່ໃນເອກສາຮູມບັງນີ້