

**รายงานความคืบหน้า กรณีไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล
บริษัท พลาสติก พรอสเพอร์ จำกัด เลขที่ ๘๘ ม.๗ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา**

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ร่วมกับนายอำเภอนิคมพัฒนา นายกเทศบาลตำบลมะขามคู่ สอจ.ระยอง ทสจ.ระยอง สภ.นิคมพัฒนา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ คปภ. ติดตามตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้กรณีข้างต้น สรุปได้ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในช่วงเวลา ๒๑.๑๕ น. ของวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

๒. ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และบริเวณชุมชนโดยรอบ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตรวจไม่พบสารฟอร์มัลดีไฮด์ สารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total VOCs) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ซึ่งจะเกิดจากการเผาไหม้ของพลาสติก ขณะตรวจสอบไม่มีกลิ่นเหม็นและเขม่าควันแล้ว

๓. น้ำเสียจากการดับเพลิง จากการสำรวจบริเวณโดยรอบโรงงานไม่พบว่ามีแหล่งน้ำอยู่ใกล้เคียง น้ำที่เกิดจากการดับเพลิงไหลซึมลงดินบริเวณภายในพื้นที่โรงงาน จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำดับเพลิงที่ขังอยู่ในแอ่งในพื้นที่โรงงานพบว่ามีค่า pH = ๗ มีสภาพเป็นกลาง

๔. กากของเสียที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เพื่อสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งได้เก็บตัวอย่างกากของเสียไปตรวจสอบด้วย ภายหลังจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้ว โรงงานจะนำเสนอแผนการกำจัด/บำบัดกากของเสียให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพิจารณาต่อไป

๕. ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เทศบาลตำบลมะขามคู่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องผลกระทบกลิ่นเหม็นและเขม่าควันจากเหตุเพลิงไหม้จากชาวบ้านในพื้นที่

๖. การดำเนินการหลังจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะมีคำสั่งให้โรงงานหยุดการประกอบกิจการตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พิสูจน์หลักฐานจะตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางเข้ามาประเมินและสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ ล้านบาท

