

ตรวจสอบกรณีกรณีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก จากการประกอบกิจการโรงงาน  
ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา และผู้ร้องเรียน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นไหม้พลาสติก จากการประกอบกิจการของบริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่า

๑. โรงงานประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากลวด เช่น ตะปูเหล็ก ตะปูเกลียว ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๖๔(๕)-๔/๕๕ รย ขณะตรวจสอบโรงงานประกอบกิจการปกติ และได้รับกลิ่นเหม็นบริเวณภายนอกอาคารผลิตตะแกรงเหล็กด้วยผง PVC ซึ่งภายในอาคารมีกระบวนการบำบัดกลิ่นและฝุ่นด้วยระบบ ESP และ Wet scrubber

๒. คณะตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะให้โรงงานแก้ไขปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ดังนี้

๑) ลดกำลังการผลิต

๒) ระบบกรองคาร์บอน (Activated Carbon Filter System) เพิ่มเติม

๓) จัดทำรายงานแผนการแก้ไขระบบบำบัดอากาศทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของโรงงานกรณีนี้เป็นระยะๆ ต่อไป

