



ผลการดำเนินงานปรับปรุงประตูระบายน้ำสารภี



รูปแบบบานระบายที่ปรับปรุงใหม่

- บานระบายชนิดบานตรง ขนาดบาน 5.50x6.50 ม. จำนวน 2 ช่อง
- วิธีการระบายน้ำ
 1. ลดระดับบานบนลงเพื่อให้น้ำไหลข้ามบาน
 2. ยกบานล่างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลลอดใต้บาน
 3. ยกบานบนขึ้นเพื่อให้น้ำไหลข้ามสันบานล่าง

รูปแบบบานระบายที่ปรับปรุงใหม่



สภาพเหนือน้ำ ปตร.สารภี



สภาพทำนน้ำ ปตร.สารภี



ผลการดำเนินงาน

1. ขุดลอกตะกอนดินในคลองสารภี ระยะทาง 4,645 เมตร
แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
2. ขุดลอกตะกอนดินเหนือน้ำ – ทำynnน้ำ ท่อระบายน้ำคลองบางกระดี่และ
ท่อระบายน้ำคลองบางกอบัว แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์
3. ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำ เป็นแบบชนิดบานตรง



ขุดลอกตะกอนดิน ระยะทาง 4,645 เมตร แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์



ขุดลอกตะกอนดินเหนือน้ำ – ทำนํ้าที่ระบายน้ำคลองบางกระดี่ แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์



ขุดลอกตะกอนดินเหนือน้ำ – ทำหน้าที่ระบายน้ำคลองบางกอบัว แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์



ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำเป็นแบบชนิดบานตรง



โครงการชลประทานปราจีนบุรี

