

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
1	ตราด	ตราด	พอใช้	10	Tdkb0	4	47	205423	1333201	15/7/2557	11.00 น.	ชายหาดท้องเตี้ยว มีที่พักริสอร์ท หน้าโรงแรม Centara มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	ดี	10	Tdkp0	4	47	204480	1335123	15/7/2557	11.00 น.	ชายหาดท้องเตี้ยวมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย มีร้านอาหารริมหาด
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	ดี	10	Tdsk0	4	47	202821	1340210	15/7/2557	12.30 น.	หาดท้องเตี้ยว บริเวณชายฝั่งเป็นชุมชน ร้านค้า มีคลองระบายน้ำทั้งจากชุมชนชายฝั่ง
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	100	Tdsp1	4	47	214117	1326804	15/7/2557	13.20 น.	เป็นท่าเทียบเรือ มีเรือโดยสาร เรือประมงจอดอยู่ น้อยชายฝั่งเป็นชุมชนริมน้ำไม่หนาแน่น มีป่าชายเลน ปากทางเข้าสะพานท่าเรือกำลังก่อสร้างอาคารทางเข้าท่าเรือ
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	ดี	100	Tdbb1	4	47	207770	1324381	15/7/2557	10.00 น.	เป็นท่าเรือโดยสาร ประมงชายฝั่งเป็นชุมชน มีร้านค้าหนาแน่นตามแนวทางเดินไปปลายท่าเรือ พบคราบน้ำขาว ลักษณะคล้ายสีน้ำมันถูกปล่อยออกจากเรือประมงลอยบนผิวน้ำ
6	ตราด	ท่าเรือแหลมงอบ	ดี	100	Tdlg1	6	47	216610	1346273	16/7/2557	6.40 น.	เป็นท่าเรือประมงบริเวณชายฝั่งเป็นชุมชน
7	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	พอใช้	500	TdMt5	6	47	236541	1345758	16/6/2557	9.00 น.	บริเวณปากแม่น้ำ ริมฝั่งเป็นป่าชายเลน ป่าโกงกาง และป่าแสม มีเรือเล็กหาปลา
8	ตราด	แหลมศอก	ดี	100	Tdls1	6	47	237154	1332297	16/6/2557	7.30 น.	เป็นท่าเรือ มีเรือประมงขนาดเล็ก 2 ลำ
9	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	100	Tdky1	6	47	267572	1303812	16/7/2557	11.25 น.	ชายฝั่งเป็นชุมชนริมน้ำและป่าชายเลน
10	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	ดีมาก	500	Ctak5	1	47	812921	1392706	17/7/2557	12.30 น.	มีชุมชนชาวประมงริมฝั่งและมีท่าเรือ
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	500	Ctmc5	6	47	180870	1380339	17/7/2557	9.00 น.	ชายฝั่งเป็นชุมชนชาวประมง มีเรือหลายขนาดจอดอยู่
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	ดีมาก	500	Ctmw5	6	47	201428	1361355	17/7/2557	6.50 น.	ปากแม่น้ำเวฬุ ทำประมงวนลอย มีเกาะจิกนอกกลาง ใน โขมสเตยไม่หนาแน่น ชายฝั่งเป็นชุมชนและชุมชนชาวประมง
13	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	500	Ctms5	6	47	793881	1403814	18/7/2557	8.05 น.	ปากแม่น้ำประแสร์ มีเรือขุดร่องน้ำขนาดใหญ่ มีชุมชนประมงชายฝั่ง

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
14	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	ดี	500	Ctmp5	6	47	801868	1403964	18/7/2557	7.05 น.	ปากแม่น้ำพังราด มีแนวสันเขื่อนหิน มีชุมชน ชาวประมงอยู่ตามแนวชายฝั่ง
15	ระยอง	ปากน้ำระยอง	ดี	500	RyMr5	6	47	747664	1399280	19/2/2557	10.00 น.	ปากแม่น้ำระยองชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชน เมืองหนาแน่น
16	ระยอง	หาดแม่รำพึง	ดี	100	Ryrp1	4	47	755403	1096976	20/7/2557	6.50 น.	เป็นชายหาดท่องเที่ยว ชายฝั่งเป็นชุมชนประมง ร้านค้า มีขยะชายหาดจำนวนมาก
17	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	100	Ryfp1	6	47	764037	1396151	19/7/2557	6.45 น.	มีชุมชนชาวประมงริมฝั่ง ชุมชน ร้านค้า
18	ระยอง	สวนรุกขชาติ	ดี	100	Rybg1	4	47	769237	1397369	18/7/2557	12.30 น.	เป็นชายหาดท่องเที่ยว ชายฝั่งเป็นร้านค้าเตียงผ้าใบ ร้านอาหารทะเล ชุมชนชาวประมง เรือจอดอยู่ มากกว่า 40 ลำ บริเวณชายหาดพบขยะมูลฝอย น้ำทะเลขุ่น มีการเลี้ยงปู ชายฝั่งท่องเที่ยว
19	ระยอง	หาดทรายแก้ว(เกาะเสม็ด)	ดีมาก	10	Rysk0	4	47	767794	1390467	19/7/2557	18.15 น.	ชายหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำจำนวนมาก มีทุ่นลอยแบ่งโซนพื้นที่เล่นน้ำ มีเรือเร็ว Speed boat จอดอยู่ ชายฝั่งมีที่พัก ร้านอาหาร เตียงโต๊ะริมหาด หนาแน่น ชายหาดสะอาด น้ำทะเลใส
20	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	ดี	10	Ryfn0	4	47	767728	1391301	19/7/2557	13.30 น.	เป็นท่าเรือโดยสาร มีเรือโดยสาร เรือเร็วจำนวนมาก ชายฝั่งเป็นชุมชนและร้านค้า
21	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดีมาก	10	Ryop0	4	47	767068	1390142	19/7/2557	13.00 น.	ชายหาดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ มีทุ่นลอย กั้นพื้นที่เล่นน้ำ น้ำทะเลใส ชายฝั่งเป็นที่พักรีสอร์ท ชายหาดมีเตียง โต๊ะนั่งริมหาด
22	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	10	Ryot0	4	47	766865	1389883	19/7/2557	12.40 น.	ชายหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวอาบแดด ลงเล่นน้ำ จำนวนมาก น้ำทะเลใส ชายฝั่งเป็นที่พักรีสอร์ท ชายหาดมีเตียง โต๊ะนั่งริมหาด มีการกลบร่องน้ำ ระบายลงทะเล
23	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) เก็บ TPH เพิ่ม TPH=0.34 mg/l	ดี	10	Ryph0	4	47	766105	1390906	19/7/2557	14.00 น.	ชายหาดท่องเที่ยว ชายหาดสะอาดไม่มีขยะ มีเตียง ผ้าใบ มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำน้อย น้อยกว่า10 มีทุ่น ลอยแบ่งโซนพื้นที่เล่นน้ำ น้ำทะเลใส

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
24	ระยอง	ปากคลองแกลง	ดี	500	Rykk5	6	47	771999	1396581	18/7/2557	10.20 น.	บริเวณปากคลองแกลง มีเรือขุดลอกร่องน้ำขนาดใหญ่กำลังขุดดินโคลน พบคราบน้ำมันเป็นทางยาว ใกล้เรือขุดลอกร่องน้ำ น้ำทะเลใส ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชน
25	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	ดี	100	Rylm1	4	47			27/7/2557	10.50 น.	เป็นหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว ลงเล่นน้ำมากพอสมควร น้ำทะเลใส ริมหาดมีเตียงผ้าใบ ร้านค้าอาหารทะเลสด มีกลุ่มเรือประมง มีเรือประมงจอดมากกว่า 20 ลำ ชายหาดมีเศษขยะพอสมควร (ถุงพลาสติก) ชายฝั่งเป็นชุมชนร้านค้า โรงแรมที่พัก
26	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	พอใช้	100	Cbcb1	3	47	713687	1479664	28/7/2558	6.35	มีฟาร์มเลี้ยงหอย จำนวนมาก มีร่องน้ำที่ระบายจากชุมชนเมือง ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เมืองชลบุรี)
27	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี (ฟาร์มหอยนางรม)	ดี	100	Cbcb1.1	3	47	712497	1478193	28/7/2559	7.00	มีฟาร์มเลี้ยงหอยจำนวนมาก (หลักไม่แผ่เลี้ยงหอย) ชายฝั่งมีท่าเรือประมง มีชุมชนประมงและชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เมืองชลบุรี)
28	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	ดี	100	Cbas1	6	47	708125	1475065	27/7/2557	6.40 น.	มีการเลี้ยงหอย ชายฝั่งเป็นท่าเรือประมง มีชุมชนริมน้ำ/ร้านค้า/อาหารทะเลสด/แห้ง
29	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	ดี	500	Cbas5.1	3	47	707353	1475180	27/7/2557	7.00 น.	มีฟาร์มเลี้ยงหอย จำนวนมาก (หลักไม่แผ่เลี้ยงหอย) ชายฝั่งเป็นท่าเรือประมง มีชุมชนริมน้ำ/ร้านค้า/อาหารทะเลสด/แห้ง
30	ชลบุรี	บางแสน (หน้าโรงแรมเดอะไฮด์รีสอร์ท)	ดี	100	Cbbs1	4	47	706998	1469864	27/7/2557	8.00 น.	ชายหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ มีทุ่นลอยน้ำตลอดตามแนวชายหาด ริมหาดพบขยะจำนวนมากโดยเฉพาะถุงพลาสติก มีปลาเล็กตาย ชายหาดมีร้านค้า ร้านอาหาร เตียงผ้าใบชายฝั่งเป็นชุมชนร้านค้า ที่พัก โรงแรมขนาดใหญ่ ชายหาด

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
31	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	100	Cbbp1	3	47	709425	1461025	23/7/2557	6.20 น.	เป็นท่าเทียบเรือประมง /มีเรือประมงขนาดเล็กจอด จำนวนมาก (มากกว่า 50 ลำ)ห่างจากฝั่งประมาณ 800m มีฟาร์มเลี้ยงหอยแมลงภู่มาก บริเวณ ใกล้ริมฝั่งพบขยะจำนวนมาก ชายฝั่งเป็นชุมชน หนาแน่น มีร้านค้า/ร้านอาหาร/ตลาด
32	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	ดีมาก	100	Cbsc1.2	6	47	696500	1455628	26/7/2557	9.10 น.	เป็นท่าเทียบเรือโดยสาร/ประมง มีเรือจอดหลายลำ ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น มีร้านค้า/อาหาร/ที่พัก/ สถานที่ท่องเที่ยว ริมฝั่งพบขยะลอยน้ำมาก น้ำทะเล ใส ทะเลชายฝั่งมีเรือบรรทุก/ขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ จำนวนมาก
33	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	เสื่อมโทรม	100	Cbsr1	6	47	708538	1457037	26/7/2557	6.10 น.	สะพานไปเกาะลอย (สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านค้า) เป็น ท่าเรือโดยสาร/เรือข้ามฟากเกาะสีชัง /เรือประมงจอด เทียบท่ามากกว่า 30 ลำ มีฟาร์มเลี้ยงหอยบริเวณ ชายฝั่ง ห่างออกไปมีเรือขนถ่ายสินค้าประมาณ 4 ลำ กำลังมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ชายฝั่งชุมชน เมืองขนาดใหญ่
34	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	พอใช้	100	Cbau1	6	47	705540	1451490	22/7/2557	8.00 น.	เป็นท่าเรือประมงและท่าเรือขนถ่ายสินค้า (กำลังขน ถ่ายสินค้า) มีเรือประมง/เรือเร็วจอดอยู่จำนวนมาก ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ชุมชนริมน้ำ/ร้านค้า/ ร้านอาหาร
35	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	ดี	100	'Cb1p1.1	5	47	703220	1446171	25/7/2557	8.25 น.	เป็นท่าเทียบเรือประมง เรือประมงขนาดกลางจอด อยู่มากกว่า 10 ลำ ริมฝั่งใกล้ท่าเทียบเรือพบขยะ จำนวนมาก (ถุงพลาสติก,ขวดพลาสติก) ปลาตาย ชายฝั่งชุมชนหนาแน่น/ร้านค้าอาหารสด/ร้านค้าริมน้ำ /ใกล้ บริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด เอ็นจิเนียริง จำกัด (อยู่ ต่อเรือขนาดใหญ่)
36	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	ดี	100	Cb1p1.2	5	47	705202	1445024	25/7/2557	9.20 น.	ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของ บ.เอเวอร์กรีน มีคลังสินค้า/มีการขนถ่ายสินค้าจากเรือขนาดใหญ่ น้ำทะเลใส

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
37	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	เสื่อมโทรม	100	Cblp1.3	5	47	707753	1441929	25/7/2557	6.20 น.	บริเวณปากคลอง (คลองบางละมุง) น้ำมีลักษณะขุ่น ริมฝั่งคลองมีเรือขนาดเล็ก,กลาง จอดประมาณ มากกว่า 50 ลำ มีเศษขยะลอยจากบริเวณปากคลอง ลอยออกสู่ทะเลบ้างเล็กน้อย ชายฝั่งเป็นชุมชน/ ชุมชนประมง
38	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	ดี	500	Cblp5	5	47	704485	1444612	25/7/2557	10.15 น.	ท่าเรือขนถ่ายสินค้า B5 ขนาดใหญ่ เป็นท่าเทียบเรือ สินค้าขนาดใหญ่ น้ำมีลักษณะใส
39	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	ดี	100	Cbnm1	6	47	708425	1437585	22/7/2557	7.10 น.	มีสะพานศาลาในทะเลของวัดจิตตะภาวัน บน ชายหาดมีขยะ/ถุงพลาสติก/โฟม/ถุงขนม จำนวนมาก
40	ชลบุรี	สโมสรเรือใบ,พัทยา	ดีมาก	100	Cbsb1	4	47	703716	1430575	21/7/2557	9.30 น.	เป็นชายหาดท่องเที่ยว ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ โรงแรมที่พัก/ร้านค้า/ร้านอาหาร
41	ชลบุรี	พัทยาเหนือ(ใกล้รร.Hotel selection)	ดี	100	Cbgp1	6	47	704125	1431649	21/7/2557	9.30 น.	เป็นชายหาดท่องเที่ยว น้ำทะเลใส มีทุนแบ่งโซนเล่น น้ำ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ริมหาดมีร้านค้า/เตียง+ การร่ม/จุดเรือ Sprrd boat ชายฝั่งเป็นชุมชน หนาแน่น/โรงแรมที่พัก/ร้านค้า/ร้านอาหาร
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(ปากคลอง)	ดี	10	Cbkp0	6	47	702702	1429594	21/7/2557	8.50 น.	มีท่าเรือโดยสาร (ไปเกาะล้าน) มีเรือจอดจำนวนมาก (ประมง speed boat เรือโดยสาร) ชายหาดพบ ขยะ/เศษแก้ว/ ถุงพลาสติก ชายฝั่งเป็นชุมชนเมือง/ โรงแรมที่พัก/ร้านค้า/ร้านอาหาร
43	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	เสื่อมโทรมมาก	100	Cbsh1	5	47	706823	1400456	20/7/2557	9.40 น.	เก็บตัวอย่างสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบ ใกล้คลองระบายน้ำจากชุมชน ริมฝั่งมีร้านค้า/อาหาร บริเวณใกล้เคียงมีท่าเทียบเรือประมง (เรือกลาง) หลายท่า ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น
44	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	ดีมาก	100	Cbss1	6	47	712564	1392897	20/7/2557	8.20 น.	ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น เรือประมงขนาดใหญ่/ กลางจำนวนมาก
45	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	ดี	100	Cbjt1	6	47	704068	1424389	21/7/2557	8.00 น.	เป็นชายหาดท่องเที่ยว ริมหาดมีชุมชนประมงเรือเล็ก บนหาดพบขยะมูลฝอย/ถุงพลาสติก แนวหาดมีท่อ ระบายน้ำเสียจากชุมชนลงทะเล 4 จุด เป็นชุมชน เมือง/โรงแรมที่พัก/ร้านค้า/ร้านอาหาร

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
46	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	พอใช้	500	CsMb5	6	47	711460	1488264	24/7/2557	6.50 น.	ปากแม่น้ำบางปะกง มีเรือสินค้าขนาดใหญ่ประมาณ 7 ลำจอดอยู่ ชายฝั่งมีท่าขนถ่ายสินค้าจากเรือ มีเสาหลักเลี้ยงหอยจำนวนมากบริเวณแม่น้ำ /กระชังเลี้ยงปลากะพง
47	สมุทรปราการ	ปากคลอง12ธันวา	เสื่อมโทรม	100	Spks1	5	47	675471	1496208	10/07/57	08.45	เก็บที่ปลายสะพาน ริมฝั่งเป็นป่าชายเลน มีร้านอาหารในรูปแบบเรือ และมีเรือก่อสร้างจอดอยู่ประมาณ 3 ลำ
48	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	พอใช้	100	Spdp1	5	47	678969	1494446	10/07/57	08.15	เก็บที่สะพานบางปู ริมฝั่งเป็นป่าชายเลน ไกลออกไปเป็นโรงงาน ทั้งสองฝั่ง
49	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรม	500	Spmc5	5	47	673068	1497305	10/07/57	10.40	สองฝั่งเป็นป่าชายเลน ชุมชน วัด
50	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรมมาก	500	Ssmt5	5	47	638763	1492496	09/07/57	09:15	บริเวณปากแม่น้ำ รอบข้างเป็นป่าชายเลน ภายในปากแม่น้ำเป็นชุมชนและท่าเรือประมง
51	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรม	100	Bkkt1	5	47	657397	1492630	09/07/57	11.15	ทั้งสองฝั่งเป็นป่าชายเลน มีการปักไม้กั้นการพังทลายของป่าชายเลน มีการเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ำแบบปักหลัก มีโพงพางจับสัตว์น้ำ มีการเลี้ยงปูม้า ปูกระตอย มีร้านอาหารในทะเลนอกป่าชายเลน
52	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	500	Skmm5	6	47	609313	1476443	08/07/57	09.30	ทั้งสองฝั่งของปากแม่น้ำเป็นป่าชายเลน ด้านในเป็นชุมชน
53	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนใต้	เสื่อมโทรม	500	Pbbt5.3	3	47	603307	1467553	30/06/57	11.45	เก็บบริเวณฝั่งขวาของปากคลอง ด้านข้างของทั้งสองฝั่งเป็นป่าชายเลน มีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่นานาแน่นบริเวณปากคลอง และยังมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย
54	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนกลาง	พอใช้	500	Pbbt5.2	3	47	603129	1467623	30/06/57	11.30	เก็บกลางปากคลอง ทั้งสองฝั่งของปากคลองเป็นป่าชายเลน มีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่นานาแน่นบริเวณปากคลอง และยังมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย มีเรือประมงเล็กจอดอยู่ 1 ลำ
55	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนเหนือ	พอใช้	500	Pbbt5.1	3	47	602761	1467542	30/06/57	11.15	เก็บบริเวณฝั่งซ้ายของปากคลอง ทั้งสองฝั่งของปากคลองเป็นป่าชายเลน มีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่นานาแน่นบริเวณปากคลอง และยังมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
56	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านเหนือ)ฟาร์มหอยแมลงภู่	เสื่อมโทรม	500	Pbbl5.1	3	47	608355	1462004	07/07/57	11.00	ปากคลองเป็นป่าชายเลน และมีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ด้านในคลองเป็นหมู่บ้านชาวประมง
57	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านกลาง)	พอใช้	500	Pbbl5.2	3	47	608082	1462320	07/07/57	11.15	ปากคลองเป็นป่าชายเลน และมีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ด้านในคลองเป็นหมู่บ้านชาวประมง
58	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านใต้)	พอใช้	500	Pbbl5.3	3	47	608033	1462616	07/07/57	11.30	ปากคลองเป็นป่าชายเลน และมีการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ด้านในคลองเป็นหมู่บ้านชาวประมง
59	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	ดี	100	Pbcs1	4	47	615625	1438036	07/07/57	09.00	เป็นชายหาดท่องเที่ยว มีคนเล่นน้ำจำนวนมาก
60	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	ดี	100	Pbbt1	4	47	612487	1432058	07/07/57	12.45	ชายฝั่งมีร้านอาหารและชุมชน ไม่มีการทำประมง
61	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	ดี	100	Pbca1	4	47	607006	1414564	06/07/57	11.30	มีชุมชน บ้านเรือน ที่พัก โรงแรม คนเล่นน้ำเล็กน้อย มีกิจกรรมทางน้ำ (เรือกล้วย โดนต์)
62	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	ดี	100	Pblb1	4	47	607431	1415640	06/07/57	11.00	มีชุมชน บ้านเรือน ที่พัก โรงแรม คนเล่นน้ำเล็กน้อย มีกิจกรรมทางน้ำ (เรือกล้วย โดนต์) เป็นช่วงที่มีการ จัดเทศกาลกินปูชักริมหาดด้วย บริเวณชายหาดมีการ จัดงานเทศกาลว่านนานาชาติ
63	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	10	Pckk0	4	47	603756	1391442	05/07/57	11.30	ชายหาดสะอาด มีบ้านพักตลอดแนวหาด มีคนเล่นน้ำ เล็กน้อย มีเรือลาดตระเวน 2 ลำ
64	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	100	Pcfp1	6	47	604385	1390407	05/07/57	11.00	เก็บบริเวณท่าเทียบเรือซึ่งมีเรือทหารลาดตระเวน จอดอยู่ 2 ลำ บนฝั่งเป็นสะพานปลา ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารริมทะเล มีเรือประมงจอดจำนวน มาก
65	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	ดี	100	Pcst1	4	47	604764	1389439	05/07/57	09.30	มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและอยู่บริเวณบนชายหาด จำนวนมาก และมีโรงแรมที่พักบริเวณชายหาด
66	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	ดี	100	Pcsl1	4	47	605099	1387178	05/07/57	09.00	บริเวณรอบๆ มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลบนชายหาด มีนักท่องเที่ยว ม้า และโรงแรมตลอดแนวชายฝั่ง
67	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	ดี	100	Pckt1	6	47	606272	1384301	05/07/57	10.00	บนเขามีวัด ริมหาดมีร้านอาหาร ที่พัก มีคนเล่นน้ำ เล็กน้อย มีเรือประมงจอดอยู่ 3 ลำ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
68	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	ดี	500	Pcmp5	6	47	608319	1372991	04/07/57	11.20	มีเรือประมงวิ่งผ่านขณะเก็บตัวอย่าง 1 ลำ บริเวณปากแม่น้ำมีเขื่อนหิน
69	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะโลง)	เสื่อมโทรมมาก	100	Pckl1	6	47	608948	1364075	04/07/57	10.20	ด้านในเป็นที่จอดเรือประมง มีที่พัก บ้านเรือน ที่ตากของทะเล
70	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	พอใช้	100	Pcsr1	1	47	607398	1343563	04/07/57	09.15	บริเวณที่ลงเรือมีเรือประมงจอดเยอะ และมีการถ่ายทำหนังอยู่บนชายหาด
71	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	พอใช้	100	Pcbn1	6	47	594528	1326358	04/07/57	08.30	ริมหาดมีเรือประมงจอดอยู่ 3 ลำ
72	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตมอ่งลาย	ดีมาก	100	Pctm1	6	47	588263	1308008	03/07/57	09.15	เรือประมงจอดในทะเลประมาณ 5 ลำ มีชุมชนโรงแรมตลอดริมชายฝั่ง
73	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบฯ	พอใช้	100	Pckb1	6	47	587366	1306490	03/07/57	08.45	มีร้านอาหาร ศูนย์ราชการ และชุมชนตลอดริมชายฝั่ง
74	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	ดี	100	Pcap1	6	47	587336	1305459	03/07/57	08.10	เก็บบริเวณสะพานที่ยื่นออกไปในทะเล ฝั่งเป็นชุมชน มีเรือจอด 1 ลำ
75	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ด้านใต้	ดี	100	Pcaps1	6	47	587592	1304310	03/07/57	7.45	บริเวณรอบๆ มีเรือประมงจอดจำนวนมาก มีชุมชนตลอดริมชายฝั่ง
76	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	พอใช้	100	Pcam1	1	47	586846	1301438	02/07/57	13.00	มีชุมชนตลอดริมชายฝั่ง และร้านค้า มีคนเล่นน้ำริมชายฝั่ง
77	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	พอใช้	100	Pckw1	1	47	585201	1297371	02/07/57	13.30	เป็นสะพานปลา มีเรือประมงจำนวนมาก มีชุมชนตลอดริมชายฝั่ง
78	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	ดี	500	Pctp5	6	47	570421	1273652	02/07/57	08.40	มีชุมชนตลอดริมชายฝั่ง และมีการทำปลาแห้ง มีซัตะไคร้ และแมงกะพรุนในน้ำเล็กน้อย
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	ดี	100	Pcwk1	1	47	575732	1284590	02/07/57	09.45	บริเวณริมชายหาดมีคนเล่นน้ำ 2-3 คน เป็นพื้นที่ของอุทยาน
80	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านกรูด	ดี	100	Pchk1	1	47	562606	1255261	01/07/57	11.45	มีชุมชนและร้านอาหารตลอดริมชายฝั่ง มีเรือประมงจอดอยู่ 2 ลำ
81	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุร์	พอใช้	100	Pcsb1	1	47	557788	1238093	01/07/57	10.30	ในระหว่างทำการเก็บตัวอย่างมีเรือประมงจำนวน 5 ลำ มีชุมชนตลอดริมชายฝั่ง
82	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	ดี	100	Pcbs1	1	47	553969	1225975	01/07/57	09.15	มีเรือประมงจอดอยู่จำนวนมาก บริเวณก่อนออกจากปากคลองมีร้านอาหารและแหล่งชุมชน มีการดูทรายอยู่บริเวณใกล้เคียง
83	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	ดีมาก	100	Cpnt1	6	47	536145	1180268	16/07/57	09.40	มีสวนมะพร้าว ป่าสน มีบ้านริมหาด3 -4 หลัง

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
84	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	พอใช้	100	Cpsp1	6	47	531070	1170200	16/07/57	10.40	มีรถแบ็คโฮทำงานอยู่ริมท่าเรือ มีเรือประมงหาปลา ขนาดกลางแล่นผ่าน น้ำมีตะกอนเนื่องจากตะกอน ดินที่ติดมากับเรือ
85	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร,อ่าวปากหาด	พอใช้	100	Cpmc1	6	47	527739	1155603	16/07/57	12.15	มีเรือประมงเข้าออก ท่าปากคลอง100เมตร กระแสน้ำไหลแรง มีประภาคาร มีคอกหอยแมลงภู่ ห่างไป200เมตร น้ำทะเลมีสีน้ำตาลขุ่นมาก ริมฝั่ง เป็นท่าจอดเรือประมง
86	ชุมพร	หาดกราดรภาพ	ดี	100	Cppd1	4	47	529039	1152883	17/07/57	10.00	มีร้านอาหาร กัดตาคร มีเรือประมงกลางจอด 2-3ลำ
87	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	เสื่อมโทรมมาก	100	Cpsr1	1	47	530901	1149042	17/07/57	10.50	เกาะสัมปทานรังนก ร้านอาหาร เรือประมงจอดอยู่ ริมฝั่งหลายลำ เมฆฝนเริ่มเห็นเล็กน้อย
f	ชุมพร	บ้านบ่อคา(อ่าวค้อ),อ.สวี ปากคลองสวี	พอใช้	100	Cpbk1	1	47	522686	1135593	18/07/57	11.00	มีเรือประมงเข้าออก กำแพงกันคลื่น มีประภาคาร มี ท่าเรือประมงเล็กๆ เป็นธนาคารปูม้า มีชุมชนเล็กๆ ริมฝั่ง ฝนตกเล็กน้อย ลมแรง คลื่นสูง
89	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	เสื่อมโทรม	100	Cpml1	6	47	527739	1155603	18/07/57	12.50	ลมแรง ริมฝั่งเป็นสวนสาธารณะ ชุมชนประมง มีแนว กันคลื่น มีแนวร่องน้ำลึก มีเรือประมงใหญ่เข้าออก
90	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง,อ.ไชยา	พอใช้	100	Srpr1	6	47	529596	1035701	19/07/57	10.45	มีขนาน มีฟาร์มเลี้ยงหอย มีเรือประมงแล่นผ่านขณะ เก็บน้ำ จุดเก็บอยู่ใกล้ๆ สวนสาธารณะพุมเรียง
91	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,อ.ท่าฉาง	พอใช้	500	Srtk5	6	47	525404	1023754	19/07/57	12.30	มีฟาร์มเป็นบางส่วน น้ำค่อนข้างขุ่น มีชาวบ้านออก เก็บหอย น้ำลงเยอะ เก็บแบบจ้วง
92	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	พอใช้	100	Sroy1	3	47	526708	1024054	19/07/57	12.00	มีฟาร์มหอย น้ำสีค่อนข้างขุ่น เก็บตัวอย่างที่ผิวหน้า ลมพัดปานกลาง แบบจ้วง
93	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี, อ่าวบ้านดอน (กลาง)	พอใช้	100	Srmt1	6	47	542341	1017180	20/07/57	09.30	มีเรือประมงแล่นผ่านขณะเก็บน้ำ สองฝั่งมีป่าชาย เลนทั้งสองข้าง เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่จอดอยู่ที่ปาก แม่น้ำ มีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง เล็กน้อย ท่าเรือมีการขนส่งก๊าซLPG น้ำมัน แร่อิฐซึม

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
94	สุราษฎร์ธานี	คลองกระตะะ, อ.กาญจนดิษฐ์	ดี	100	Srkd1	6	47	551804	1018944	21/07/57	10.20	ท่าเรือมีหมู่บ้านริมน้ำมาก เป็นชุมชน มีฟาร์มหอย นางรม มีขนำ คอกหอย มีเรือประมงขนาดเล็ก เรือ หางยาวเข้าออกตลอดเวลา เก็บแบบจ้วง
95	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	พอใช้	100	Srds1	6	47	574516	1030355	22/07/57	10.30	อยู่ใกล้หมู่บ้านชาวประมง น้ำลตขยะริมหาดเยอะมาก มีเรือ(หางยาว , ตังเก) สัญจรไปมา
96	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ดอนสัก-ใหม่)	พอใช้	100	Srfd1	6	47	580589	1029956	22/07/57	11.45	ฟ้าครึ้มเล็กน้อย มีหมู่บ้านใกล้ๆ ท่าเรือซีทรายเฟอร์รี่ เก็บแบบจ้อง น้ำขุ่นเนื่องจาก น้ำลงค่อนข้างเยอะ วัด ไม่ถึง
97	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือหน้าอำเภอ,เกาะสมุย	ดีมาก	100	Srps1	4	47	602321	1054287	25/07/57	11.30	เก็บบริเวณท่าเรือที่ 2 วัดไม่ถึง
98	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ บ้านแม่น้ำ	ดี	100	Srmn1	4	47	609523	1058336	24/07/57	09.50	ชายหาดมีโรงแรมที่พักจำนวนมาก มีทางระบายน้ำ ลงชายหาด (แต่ขณะตรวจสอบไม่มีน้ำไหลออกมา)
99	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเจ็ทน้อย,เกาะสมุย	ดีมาก	100	Srcn1	4	47	-	-	25/07/57	10.30	นั่งเจ็ทสกีไปตกน้ำ
100	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเจ็ทกลาง,เกาะสมุย	ดีมาก	100	Srcc1	4	47	-	-	25/07/57	09.40	มีกิจกรรมบริเวณชายหาด (ขี่เจ็ทสกี) มีศาลาพักผ่อน หลายคน นั่งเจ็ทสกีไปเก็บน้ำ
101	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,เกาะสมุย	ดีมาก	100	Srlm1	4	47	614846	1045819	24/07/57	11.30	มีโรงแรม ร้านอาหาร นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอยู่ที่ ชายหาด ฝนตกก่อนเก็บน้ำ
102	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด),เกาะสมุย	ดี	100	Srht1	6	47	612959	1043866	24/07/57	11.15	ก่อนเก็บฝนตกหนักมาก มีร้านอาหาร ภัตตาคารมี เรือประมงจอดที่ริมหาดหลายลำ ลมแรงเป็นบางช่วง
103	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่, เกาะพะงัน	ดี	100	Srfp1	4	47	607831	1073519	26/07/57	10.00	ท่าเทียบเรืออยู่ทางด้านขวามือ ที่ความลึก 5 เมตร ตักน้ำมาวัดในถังเนื่องจากสายวัดยาวไม่พอ
104	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา, เกาะพะงัน	ดีมาก	100	Srpp1	6	47	610279	1082179	26/07/57	11.05	ชายหาดมีโรงแรม มีเรือประมงจอดอยู่ที่ชายหาด มี เรือประมงแล่นผ่านเป็นระยะๆ
105	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	ดีมาก	100	Srhr1	4	47	617383	1069907	26/07/57	11.50	มีนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอยู่ที่ชายหาด มีโรงแรม ภัตตาคาร เรือประมงจอดอยู่ริมชายหาดหลายลำ
106	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม,อ.ขนอม	ดี	100	Nkkp1	5	47	595250	1021297	28/07/57	11.15	อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า ริมฝั่งมีหมู่บ้านชาวประมง แพนปลา มีล่อน้ำให้เรือประมงเข้าออก ขณะตรวจวัดมีเรือ ใหญ่ของกรมเจ้าท่า แล่นเข้าออกระหว่างล่อน้ำ เพื่อติดทรายกับเลน

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
107	นครศรีธรรมราช	หาดโนเพลอ,อ.ลิซล	ดี	100	Nknp1	1	47	628074	9227814	28/07/57	12.15	มีบ้านพักตากอากาศ ร้านอาหารรอบอ่าว
108	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม, อ.ลิซล	ดีมาก	100	Nk hg1	6	47	601438	996077	29/07/57	10.25	มีเรือประมงขนาดเล็ก ริมชายฝั่งมีบั้งกะโล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร มีลมพอประมาณ นั่งเรือผ่านกรม หลวงชุมพรขนาดใหญ่
109	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง,อ.ท่าศาลา	ดี	100	Nkts1	6	47	605335	957680	29/07/57	11.55	เรือประมงจอดอยู่ 2-3 ลำ มีชุมชนบริเวณท่าเรือที่ลง มาเก็บตัวอย่าง มีลมปานกลาง
110	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	ดี	100	Nkmp1	6	47	628074	927814	30/07/57	10.45	เรือประมงแล่นผ่าน สองฝั่งเป็นป่าชายเลน มีขนำ มี ลมพัดปานกลาง น้ำค่อนข้างสีขุ่น
111	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	ดี	100	Nkpk1	6	47	646079	886716	30/07/57	11.25	มีแนวป้องกันคลื่น 2 ฝั่งทะเล มีลมพัดปานกลาง ฟ้า ครึ้มเล็กน้อย
112	สงขลา	หาดเทพา	ดี	100	Sotp1	4	47	717284	760901	31/07/57	10.30	มีการเลี้ยงปลากระชังมีเรือขุดลอกปากคลอง มีชุมชน
113	สงขลา	หาดสมิหลา	ดีมาก	100	Sosm1	4	47	676416	798342	31/07/57	13.40	ชายหาดท่องเที่ยว โรงแรม
114	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	ดีมาก	100	Soms1	6	47	674883	800151	31/07/57	14.15	ท่าเรือน้ำลึก ชายหาดท่องเที่ยว
115	สงขลา	หาดมหาราช	ดีมาก	100	Somr1	1	47	659638	826735	01/08/57	10.00	ชุมชนบริเวณชายฝั่ง เรือประมง
116	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	ดีมาก	100	Sobr1	6	47	647588	877041	01/08/57	12.00	หมู่บ้านชาวประมง
117	ระนอง	หาดชาญดำริ,ปากน้ำระนอง	ดี	100	RnMr1	6	47	455397	11003644	10/07/57	10.30	มีเรือแล่นผ่านเข้าออก อยู่ใกล้เกาะผี บนเกาะมีวัด เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 มีฝนตกหนัก คลื่นลมแรง มี ละอองฝนขณะตรวจวัด
118	พังงา	บ้านเขาปิหลาย	พอใช้	100	Pgkp1	1	47	420887	910958	28/06/57	12.10	บริเวณชายหาดยังคงเป็นธรรมชาติครึ่งหนึ่ง
119	พังงา	บ้านทับละมุ, ปากคลองทับละมุ	พอใช้	100	Pgtl1	6	47	414920	947065	28/06/57	13.15	ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือประมง
120	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	พอใช้	100	Pgnk1	6	47	419962	980158	30/06/57	13.30	ท่าเทียบเรือ
121	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	100	Pkny1	4	47	422538	894589	30/06/57	16.00	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
122	ภูเก็ต	หาดบางเทา	พอใช้	100	Pkbt1	4	47	421802	884269	30/06/57	17.10	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
123	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	100	Pkkm1	4	47	420825	879645	21/06/57	09.35	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
124	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองเมอร์ริน)	พอใช้	100	Pkml1	4	47	421749	872048	21/06/57	08.25	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
125	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	พอใช้	100	Pkph1	4	47	422053	872611	21/06/57	08.35	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
126	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	พอใช้	100	Pkpb1	4	47	422101	872782	21/06/57	08.15	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
127	ภูเก็ต	ป่าตอง(หน้าไทมมอนคิลฟ)	ดี	100	Pkdc1	4	47	422263	874230	21/06/57	08.50	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
128	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนอินน์)	ดี	100	Pkgs1	4	47	422071	866581	01/07/57	13.45	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับ สถานการณ์*	ระยะห่างฝั่ง (เมตร)	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ที่ตรวจพบ**	UTM	X	Y	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา(น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง
129	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย(หน้าโรงแรมกะตะธานี)	ดี	100	Pkkn1	4	47	422567	863016	01/07/57	14.20	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
130	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่(ด้านทิศใต้)	พอใช้	100	Pkky1	4	47	416215	960758	01/07/57	14.10	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
131	ภูเก็ต	หาดราไวย์(ตอนกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	100	Prwk1	6	47	425343	859067	18/06/57	15.30	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
132	ภูเก็ต	หาดราไวย์(หมู่บ้านชาวประมง)	ดี	100	Pkrw1	6	47	426110	859030	18/06/57	15.00	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
133	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	500	Pkmk5	6	47	435453	865741	19/06/57	15.10	ทำเทียบเรือขนส่งน้ำมัน
134	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสิเหร่	พอใช้	100	Pktc1	6	47	435680	869724	19/06/57	08.05	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
135	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	พอใช้	500	Pkbr5	6	47	437170	887822	20/06/57	09.20	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
136	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	ดี	100	Pkol1	6	47	428249	864213	18/06/57	16.00	ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
137	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	ดี	100	Kbnp1	4	47	478722	888946	26/06/57	11.50	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
138	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	พอใช้	100	Kbkh1	4	47	477509	888187	26/06/57	12.00	ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
139	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	100	Kbsd1	4	47	504319	847259	27/06/57	13.10	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
140	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	100	Kblb1	4	47	475077	858003	25/06/57	10.50	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
141	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันตก)	ดี	100	Kbld1	4	47	474719	856456	25/06/57	11.10	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
142	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี (ได้สถานี PP2)	ดี	100	Kbpk1	4	47	474378	855677	25/06/57	11.25	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
143	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	ดี	100	Kbts1	4	47	474611	854788	25/06/57	12.10	ทำเทียบเรือ
144	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	ดี	100	Kbyb1	4	47	476365	854271	25/06/57	12.20	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
145	กระบี่	อ่าวมาหยา	ดี	100	Kbmy1	4	47	474141	848717	25/06/57	11.50	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
146	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	ดี	100	Kbrl1	4	47	482397	885308	26/06/57	11.15	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
147	กระบี่	หาดชุมชนบ้านศรีรายา	พอใช้	100	Kbsr1	6	47	510692	832598	27/06/57	12.07	ทำเทียบเรือ
148	ตรัง	บ้านป้อมวง	พอใช้	500	Tgbm5	6	47	521249	847432	02/07/57	13.25	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือขนส่งสินค้า ดูดทราย
149	ตรัง	หาดปากเมง	ดี	100	Tgpm1	4	47	534307	829732	02/07/57	15.10	ทำเทียบเรือประมง ทำเทียบเรือท่องเที่ยว
150	ตรัง	หาดสำราญ(กลาง)	พอใช้	100	Tgsr1	4	47	559604	798849	04/07/57	09.05	เรือประมงจอด
151	ตรัง	หาดเจ้าไหม(กลาง)	ดี	100	Tgcm1	4	47	537972	820776	03/07/57	09.10	ป่าชายหาด
152	ตรัง	หาดหยงหลิง	ดี	100	Tgyl1	4	47	541275	811253	03/07/57	07.45	ป่าชายหาด
153	ตรัง	หาดยาว(ใต้)	ดี	100	Tghy1	4	47	543464	807936	03/07/57	08.10	ป่าชายหาด
154	สตูล	หาดบ้านปากบารา	พอใช้	500	Stpb5	4	47	580494	756681	07/07/57	11.20	ร้านอาหาร
155	สตูล	ทำเทียบเรือปากบารา	ดี	100	Stpp1	6	47	579651	757822	07/07/57	11.45	ทำเทียบเรือ ป่าชายเลน
156	สตูล	บ้านทุ่งริน	ดี	100	Sttr1	6	47	601008	742955	05/07/57	10.10	ป่าชายเลน
157	สตูล	บ้านปากบาง	ดี	100	Stpb1	6	47	587900	753850	05/07/57	08.50	ทำเทียบเรือ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
1	ตราด	ตราด	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	1.0	1.0	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.5	1,3,5	1.8	ไม่มี	ฟิล์มสีขาว	5	ไม่มี
6	ตราด	ท่าเรือแหลมงอบ	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	0.7	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี
7	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.0	1,3,5	0.5	เศษกิ่งไม้และใบไม้ > 50%	ไม่มี	22	ไม่มี
8	ตราด	แหลมศอก	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1.0	0.7	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี
9	ตราด	ปากคลองใหญ่	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.7	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี
10	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1,3	1.5	ไม่มี	ไม่มี	18	ไม่มี
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	9.0	1,4,5,8	-	กิ่งไม้ ถุงพลาสติก	ไม่มี	21	ไม่มี
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	>20	1.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
13	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.3	1.0	1.2	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
14	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	2.0	1.0	0.7	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี
15	ระยอง	ปากน้ำระยอง	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	12.0	1,6,11	1.0	ไม่มี	ไม่มี	19	ไม่มี
16	ระยอง	หาดแม่รำพึง	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	2.0	1.0	0.5	ถุงพลาสติก	ไม่มี	22	ไม่มี
17	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.6	0.5	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
18	ระยอง	สวนรุกขชาติ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.5	1,2	1.0	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
19	ระยอง	หาดทรายแก้ว(เกาะเสม็ด)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี
20	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	16	ไม่มี
21	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	หุ่นกันโซนเล่นน้ำ	ไม่มี	7	ไม่มี
22	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	7	ไม่มี
23	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) เก็บ TPH เพิ่ม TPH=0.34 mg/l	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
24	ระยอง	ปากคลองแกลง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	5.3	1,4	2.0	โฟม/ขวดน้ำ	ไม่มี	19	ไม่มี
25	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1,3	1.0	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี
26	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	ไม่มีแดด ไม่มีฝน มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.4	0.70	0.50	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี
27	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี (ฟาร์มหอยนางรม)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.75	0.60	ถุงพลาสติก / ใกล้เคียงฝั่งขยะลอยจำนวนมาก	ไม่มี	20	ไม่มี
28	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	ไม่มีแดด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1,2	1.0	เศษขยะชิ้นเล็ก (เป็นยาง/ถุงพลาสติก)	ไม่มี	22	ไม่มี
29	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1,2,5	0.8	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
30	ชลบุรี	บางแสน (หน้าโรงแรมเดอะไฮด์รีสอร์ท)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	22	ไม่มี

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
31	ชลบุรี	บางพระ	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ขวกแก้ว พลาสติก ถุงขนม	ไม่มี	28.5	ไม่มี
32	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเวียงษ์)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.8	1.5	ขยะ/ขวด พลาสติก,ถุง/ กระป๋อง เครื่องดื่ม	เป็นฟิล์มบางๆ เหนืผิวน้ำ	8	ไม่มี
33	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
34	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.0	1.5	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
35	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	7.0	1,3,5,6	1.5	ไม่มี	ไม่มี	20	ไม่มี
36	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	12.0	1,6,11	1.0	ไม่มี	ไม่มี	16	ไม่มี

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
37	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.0	0.5	เศษหญ้าและขยะพลาสติก 2-3 ชิ้น	ไม่มี	22	ไม่มี
38	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	12.0	1,6,11	1.0	ไม่มี	ไม่มี	17	ไม่มี
39	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	ไม่มีแดด ฟ้ามืด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.3	0.5	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
40	ชลบุรี	สโมสรเรือใบ,พทยา	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1,2	1.3	ถุงพลาสติกลอยน้ำ	ไม่มี	17	ไม่มี
41	ชลบุรี	พทยาเหนือ(ใกล้รร.Hotel selection)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1,2	1.5	ไม่มี	ไม่มี	17	ไม่มี
42	ชลบุรี	พทยาใต้(ปากคลอง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	-	ไม่มี	ไม่มี	21	ไม่มี
43	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.5	1.0	1.5	ตะกร้าพลาสติก	ไม่มี	17	ไม่มี
44	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	24.0	1,7,14,23	6.2	ไม่มี	ไม่มี	5	ไม่มี
45	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.3	1,2	1.3	ไม่มี	ไม่มี	17	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
46	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1,3	0.5	ไม่มี	ไม่มี	17	ไม่มี
47	สมุทรปราการ	ปากคลอง12ธันวา	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.2	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
48	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.2	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
49	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1.0, 3.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
50	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.5	1.0, 2.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
51	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.5	1.0,2.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	16	ไม่มี
52	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1	0.5	ไม่มี	ไม่มี	15.0	ไม่มี
53	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนใต้	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.5	0.3	ไม่มี	ไม่มี	15.0	ไม่มี
54	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนกลาง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.0	1.0, 3.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	15.0	ไม่มี
55	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนเหนือ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.0	1.0, 3.0	0.3	ไม่มี	ไม่มี	16.0	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
56	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านเหนือ)ฟาร์มหอยแมลงภู่	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	16.0	ไม่มี
57	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านกลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	15.0	ไม่มี
58	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านใต้)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
59	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.5	0.2	ตะกอนดิน	ไม่มี	-	ไม่มี
60	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
61	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1	0.5	ตะกอนสีขาวขุ่น	ไม่มี	14.0	ไม่มี
62	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1	0.5	ตะกอนสีขาวขุ่น	ไม่มี	14.0	ไม่มี
63	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
64	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
65	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.0 , 2.0	1	ตะกอน	ไม่มี	-	ไม่มี
66	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1	1	ไม่มี	ไม่มี	14.0	ไม่มี
67	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ตะกอน	ไม่มี	14.0	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
68	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.0	1,3,4	0.5	ตะกอน	ไม่มี		ไม่มี
69	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะลุโลก)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1	1	ไม่มี	ไม่มี	13.0	ไม่มี
70	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	0.3	ไม่มี	ไม่มี	17.0	ไม่มี
71	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	1	0.3	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
72	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตม่องลาย	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.8	ไม่มี	ไม่มี	>22	ไม่มี
73	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบฯ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	1	1	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
74	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	17.0	ไม่มี
75	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ด้านใต้	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.7	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
76	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.8	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
77	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	13.0	ไม่มี
78	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.0	1 ,2,5 , 4	3	ตะกอนตะไคร้	ไม่มี		ไม่มี
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1	1	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
80	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านกรูด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1	2	ตะกอนขนาดเล็ก	ไม่มี		ไม่มี
81	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณ์	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.2	1	0.5	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
82	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.0,3.0	2	ตะกอนดิน	ไม่มี	13.0	ไม่มี
83	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.80	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
84	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.5	1.25	1.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
85	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร,อ่าวปากหาด	แดดจัด ฝนตกเล็กน้อย มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.0 , 2.0	0.15	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
86	ชุมพร	หาดกราดรภาพ	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.7	0.85	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
87	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.2	1.0 , 2.0	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
f	ชุมพร	บ้านบ่อคา(อ่าวค้อ),อ.สวี ปากคลองสวี	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.5	1.25	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
89	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.0 , 2.0	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
90	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง,อ.ไชยา	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00	0.80	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
91	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,อ.ท่าฉาง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50	0.20	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
92	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25	0.10	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
93	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี, อ่าวบ้านดอน (กลาง)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00	0.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
94	สุราษฎร์ธานี	คลองกระแตะ, อ.กาญจนดิษฐ์	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25	0.10	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
95	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.40	0.30	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
96	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ดอนสัก-ใหม่)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25	-	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
97	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือหน้าอำเภอ, เกาะสมุย	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	แบบจ้วง	-	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
98	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ บ้านแม่น้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.00	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
99	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเวียงน้อย, เกาะสมุย	แดดไม่จัด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	แบบจ้วง	-	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
100	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเวียงกลาง, เกาะสมุย	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	แบบจ้วง	-	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
101	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม, เกาะสมุย	แดดไม่จัด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.5	1.0 , 3.5	2.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
102	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด), เกาะสมุย	แดดไม่จัด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.0	1.0 , 3.0	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
103	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่, เกาะพะงัน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.0	1.0 , 3.0 , 5.0	2.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
104	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา, เกาะพะงัน	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
105	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	แดดจัด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.0	1.0 , 2.5 , 4.0	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
106	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม, อ.ขนอม	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.0 , 2.0	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
107	นครศรีธรรมราช	หาดโนเพลอ,อ.ลิซล	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.0 ,2.1	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
108	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม, อ.ลิซล	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.00	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
109	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง,อ.ท่าศาลา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.0 , 2.0	0.80	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
110	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00	0.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
111	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1.0 , 3.0	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
112	สงขลา	หาดเทพา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	0.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
113	สงขลา	หาดสมิหลา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1,3	2.0	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
114	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.5	1,3	1.5	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
115	สงขลา	หาดมหาราช	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.7	1.0	27.0	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
116	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	80.0	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
117	ระนอง	หาดชาญดำริ,ปากน้ำระนอง	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1.0 , 3.0	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
118	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นจัด	น้ำลง	6.0	1,3,5	1.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
119	พังงา	บ้านทับละมุ, ปากคลองทับละมุ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.5	0.85	เศษขยะ โฟม ใบไม้	มี	-	น้ำมัน
120	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	6.0	1,3,5	0.85	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
121	ภูเก็ต	หาดในยาง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
122	ภูเก็ต	หาดบางเทา	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	0.7	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
123	ภูเก็ต	หาดกมลา	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1.5	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
124	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองเมอร์ริน)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1.5	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
125	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองบิซโฮเต็ล)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	1,3	1.50	ถุงพลาสติก	ไม่มี	-	ไม่มี
126	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.50	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
127	ภูเก็ต	ป่าตอง(หน้าไทมอนคลิฟ)	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นจัด	น้ำลง	4.5	1,3	1.50	ใบไม้	ไม่มี	-	ไม่มี
128	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตโกลเด็นแซนอินน์)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	8.0	1,4,7	3.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก(ม.)	ความลึกที่เก็บตัวอย่าง(ม.)	ความโปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น
129	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย(หน้าโรงแรมกะตะธานี)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	6.0	1,3,5	3.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
130	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่(ด้านทิศใต้)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	5.0	1,4	3.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
131	ภูเก็ต	หาดราไวย์(ตอนกลาง)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.0	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
132	ภูเก็ต	หาดราไวย์(หมู่บ้านชาวประมง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.5	1.25	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
133	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	7.0	1,3,6	1.70	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
134	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสิเหร่	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	0.80	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
135	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
136	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	1.25	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
137	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
138	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1.75	1.30	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
139	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นน้อย	น้ำลง	10.0	1,5,9	0.60	ใบไม้ กิ่งไม้	มี	-	ไม่มี
140	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
141	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันตก)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.20	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
142	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี (ใต้สถานี PP2)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
143	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	2.00	ใบไม้ กระสอบ	ไม่มี	-	ไม่มี
144	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
145	กระบี่	อ่าวมาหยา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.5	0.75	1.30	เศษไม้ ใบไม้ ถุงพลาสติก	ไม่มี	-	ไม่มี
146	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.0	1.90	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
147	กระบี่	หาดชุมชนบ้านศรีรายา	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	1.3	0.60	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
148	ตรัง	บ้านป้อมวง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.0	1, 4	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
149	ตรัง	หาดปากเมง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.5	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
150	ตรัง	หาดสำราญ(กลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25	0.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
151	ตรัง	หาดเจ้าไหม(กลาง)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.6	0.50	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
152	ตรัง	หาดหยงหลิง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.0	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
153	ตรัง	หาดยาว(ใต้)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.0	1,3	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
154	สตูล	หาดบ้านปากบารา	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	0.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
155	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.0	1,3,5	1.35	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
156	สตูล	บ้านทุ่งริน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.5	1.5	2.00	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี
157	สตูล	บ้านปากบาง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.8	0.4	0.40	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	ตราด	29.4	8.07	49.5	7.5-8	6.86	80	< 1.5	< 7	8
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	29.9	8.10	53.6	31.8	6.87	40	< 1.5	< 7	5
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	30.2	8.13	55.7	33.1	6.64	24	< 1.5	< 7	6
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	30.3	8.06	54.4	32.6	5.52	37	< 1.5	< 7	8
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	29.0	8.07	52.9	32.0	5.95	14	< 1.5	< 7	6
6	ตราด	ท่าเรือแหลมงอบ	28.3	7.75	38.9	23.1	7.40	50	< 1.5	< 7	7
7	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	27.5	6.83	0.2	0.1	6.78	112	< 1.5	< 7	22
8	ตราด	แหลมศอก	28.4	7.96	36.9	21.7	7.40	52	< 1.5	< 7	7
9	ตราด	ปากคลองใหญ่	31.8	8.29	21.3	18.6	8.80	12	< 1.5	< 7	4
10	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	30.2	8.01	45.5	29.7	7.31	12	< 1.5	< 7	12
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	29.1	8.07	32.0	20.6	6.61	112	< 1.5	< 7	7
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	29.5	7.96	42.2	27.3	7.02	28	< 1.5	< 7	15
13	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	29.9	7.94	37.1	21.1	6.37	47	< 1.5	< 7	18

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
14	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	29.0	8.01	26.5	14.9	6.72	38	< 1.5	< 7	9
15	ระยอง	ปากน้ำระยอง	29.8	8.03	52.6	31.4	6.93	34	< 1.5	< 7	9
16	ระยอง	หาดแม่รำพึง	29.2	8.18	53.6	32.3	7.00	38	< 1.5	16.0	15
17	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	28.4	8.11	53.5	32.8	6.68	44	< 1.5	< 7	7
18	ระยอง	สวนรุกขชาติ	30.9	8.13	56.9	33.3	6.73	18	< 1.5	< 7	8
19	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	29.5	8.19	54.6	32.7	7.00	26	< 1.5	< 7	5
20	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	29.5	7.17	54.3	32.7	6.80	24	< 1.5	< 7	7
21	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	29.5	8.03	55.4	33.2	7.13	18	< 1.5	< 7	4
22	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	29.5	8.11	54.5	32.7	6.93	48	< 1.5	< 7	4
23	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) เก็บ TPH เพิ่ม TPH=0.34 mg/l	29.4	8.18	55.1	33.2	6.53	30	< 1.50	< 7	7

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
24	ระยอง	ปากคลองแกลง	30.3	8.10	54.7	32.4	7.06	48	< 1.50	< 7	25
25	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	29.9	8.21	48.9	32.2	6.15	14	< 1.50	< 7	7
26	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	29.7	7.84	41.20	26.60	5.31	114	2.60	19.0	32
27	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี (ฟาร์มหอยนางรม)	29.8	7.9	40.80	26.20	5.56	20	2.20	< 7	13
28	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	27.7	8.06	46.0	30.1	5.65	16	2.70	< 7	18
29	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	29.6	8.06	45.6	29.8	5.44	20	< 1.5	< 7	19
30	ชลบุรี	บางแสน (หน้าโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท)	30.1	8.25	47.3	30.9	5.90	31	< 1.5	< 7	10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
31	ชลบุรี	บางพระ	28.5	7.86	39.9	27.4	4.65	90	< 1.5	11.0	15
32	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	29.5	8.17	48.00	31.50	8.17	5	< 1.50	< 7	7
33	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	28.8	7.99	43.8	28.5	3.75	8	3.90	47.0	11
34	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	30.0	8.07	53.4	31.6	6.54	15	< 1.50	< 7	12
35	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	29.6	8.23	48.6	32.0	5.90	12	< 1.50	< 7	7
36	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	30.1	8.22	48.0	31.5	5.45	23	< 1.5	< 7	11

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
37	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	29.5	8.26	42.5	27.6	4.70	69	< 1.5	25.0	15
38	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	30.2	8.23	48.9	32.2	5.53	42	< 1.5	< 7	9
39	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	30.0	8.05	56.1	33.4	6.42	47	< 1.5	8.4	8
40	ชลบุรี	สโมสรเรือใบ, พัทยา	30.0	8.10	55.8	33.3	6.43	16	< 1.5	< 7	9
41	ชลบุรี	พัทยานเหนือ(ใกล้รร.Hotel selection)	31.7	8.11	56.2	33.3	6.59	14	< 1.5	< 7	10
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(ปากคลอง)	30.3	8.05	56.20	33.30	6.55	51	< 1.5	< 7	6
43	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	30.0	8.16	55.7	33.2	6.55	2	< 1.5	< 7	4
44	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	29.8	8.17	54.8	32.9	6.84	1	< 1.5	< 7	8
45	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	29.9	8.14	56.2	33.4	6.55	25	< 1.5	< 7	8

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
46	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	31.4	7.46	29.8	18.7	5.33	137	4.60	< 7	19
47	สมุทรปราการ	ปากคลอง12อับฉวา	27.4	8.08	28.49	16.6	5.45	28	< 1.5	240	30
48	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	27.8	7.84	17.85	10.0	4.67	40	4.9	36	30
49	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	31.4	7.51	33.16	19.3	2.61	79	9.5	11	31
50	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	31.7	7.25	29.7	16.8	0.74	20	9.9	15	16
51	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	30.1	7.57	43.4	25.2	3.21	280	< 1.5	27	8
52	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	31.2	7.42	21.82	10.9	4.93	10	1.5	< 7	15
53	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนใต้	31.9	7.52	30.90	16.6	3.42	86	5.3	< 7	11
54	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนกลาง	30.6	7.51	30.86	16.55	3.21	108	6.5	< 7	15
55	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนเหนือ	32.0	7.55	33.0	17.7	3.4	116	6.7	< 7	19

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
56	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านเหนือ)ฟาร์มหอยแมลงภู่	31.6	7.71	48.00	30.9	4.42	16	5.8	39	12
57	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านกลาง)	31.7	8.03	54.00	31	5.33	40	< 1.5	14	14
58	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านใต้)	31.9	7.82	54.40	31.1	4.47	40	< 1.5	12	14
59	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	30.5	7.95	26.68	30.6	6.32	36	< 1.5	< 7	11
60	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	31.3	8.04	54.20	31.4	5.22	28	< 1.5	< 7	10
61	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	31.7	8.11	56.10	32.4	5.76	16	< 1.5	8.9	7
62	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	31.8	8.09	53.70	30.8	6.11	22	< 1.5	< 7	7
63	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	32.7	8.31	56.50	32	5.7	26	< 1.5	13	9
64	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	31.4	8.19	55.70	32.3	4.63	12	< 1.5	12	16
65	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	30.7	8.15	54.7	32.1	5.6	10	< 1.5	7.3	15
66	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	30.7	8.13	54.80	32.1	5.61	10	< 1.5	< 7	12
67	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	30.7	8.20	55.00	32.4	6.18	16	< 1.5	8.6	15

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
68	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	30.3	7.85	53.97	31.83	5.46	28	< 1.5	< 7	16
69	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	30.9	8.07	55.40	32.4	4.97	14	< 1.5	< 7	9
70	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	30.0	8.11	53.50	31.7	5.78	279	< 1.5	9.5	28
71	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	29.8	5.37	53.50	31.9	5.71	36	< 1.5	< 7	11
72	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตาม่องล่าย	29.3	8.10	53.00	31.8	6.09	12	< 1.5	< 7	5
73	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบฯ	29.0	7.99	52.40	31.7	4.71	11	< 1.5	< 7	10
74	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	28.5	8.00	52.10	31.8	4.83	13	< 1.5	< 7	14
75	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ด้านใต้	28.6	7.78	52.50	31.7	5	14	< 1.5	< 7	8
76	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	32.9	8.10	23.76	14.2	4.6	18	< 1.5	< 7	13
77	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	31.1	8.20	55.00	32	5.57	254	< 1.5	< 7	14
78	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	29.2	7.96	52.57	31.80	5.69	6	< 1.5	< 7	12
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	29.7	8.02	53.00	31.7	6.04	32	< 1.5	< 7	8
80	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านกรูด	29.5	8.04	53.40	32	5.84	8	< 1.5	< 7	10
81	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุร์	30.0	8.05	43.07	24.9	5.65	13	< 1.5	< 7	13
82	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	29.0	7.95	52.65	31.90	4.72	4	< 1.5	< 7	6
83	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	29.0	8.02	52.1	31.4	6.75	16	< 1.5	< 7	6

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
84	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	28.7	7.94	53.0	32.3	5.35	7	< 1.5	< 7	7
85	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร,อ่าวปากหาด	29.2	7.86	53.2	32.1	4.54	12	< 1.5	< 7	10
86	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	29.3	7.93	50.0	29.6	5.75	8	< 1.5	< 7	4
87	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	29.4	8.05	52.9	31.8	5.95	14	< 1.5	< 7	7
f	ชุมพร	บ้านบ่อคา(อ่าวค้อ),อ.สวี ปากคลองสวี	29.4	7.17	51.7	31.0	4.18	-	< 1.5	< 7	5
89	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	30.6	7.63	53.1	31.3	5.06	-	< 1.5	< 7	9
90	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง,อ.ไชยา	31.7	6.98	49.0	27.8	4.93	-	< 1.5	< 7	16
91	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,อ.ท่าฉาง	31.4	7.86	44.2	25.0	8.74	-	< 1.5	< 7	6
92	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	31.6	7.88	44.8	25.2	8.37	-	< 1.5	< 7	10
93	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี, อ่าวบ้านดอน (กลาง)	29.2	7.72	26.7	15.0	6.19	-	< 1.5	< 7	15

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
94	สุราษฎร์ธานี	คลองกระแตะ, อ.กาญจนดิษฐ์	30.1	6.98	39.1	22.4	5.33	38	< 1.5	< 7	7
95	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	29.7	7.05	45.5	26.3	4.93	23	< 1.5	< 7	16
96	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ดอนสัก-ใหม่)	29.6	7.76	50.7	30.1	5.08	250	< 1.5	< 7	11
97	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือหน้าอำเภอ, เกาะสมุย	29.7	7.94	52.4	31.2	6.52	8	< 1.5	< 7	7
98	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ บ้านแม่น้ำ	29.8	7.65	48.9	28.9	6.45	20	< 1.5	< 7	5
99	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเฉวงน้อย, เกาะสมุย	29.9	7.90	52.8	31.4	7.00	6	< 1.5	< 7	11
100	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเฉวงกลาง, เกาะสมุย	29.1	7.97	48.0	21.8	6.21	5	< 1.5	< 7	7
101	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม, เกาะสมุย	30.5	7.8	52.9	31.1	6.32	6	< 1.5	< 7	7
102	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด), เกาะสมุย	29.9	7.82	52.5	31.1	5.87	20	< 1.5	< 7	10
103	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่, เกาะพะงัน	29.5	7.97	51.5	30.7	6.21	66	< 1.5	< 7	15
104	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา, เกาะพะงัน	29.3	7.98	52.2	31.2	6.60	12	< 1.5	< 7	6
105	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	29.7	7.90	52.3	31.1	6.48	14	< 1.5	< 7	6
106	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม, อ.ขนอม	30.4	7.96	54.0	31.8	5.85	4	< 1.5	< 7	9

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
107	นครศรีธรรมราช	หาดโนเพลอ,อ.ลิขล	29.6	8.05	53.4	32.0	6.13	14	< 1.5	< 7	7
108	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม, อ.ลิขล	29.8	8.01	53.9	32.1	5.99	1	< 1.5	< 7	6
109	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง,อ.ท่าศาลา	30.6	8.01	54.8	32.2	6.65	20	< 1.5	< 7	7
110	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	30.1	8.08	54.5	32.4	4.81	40	3.8	< 7	7
111	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	30.3	8.10	54.2	32.0	6.81	48	< 1.5	< 7	10
112	สงขลา	หาดเทพา	30.5	8.01	48.2	31.3	5.90	12	< 1.5	< 7	7
113	สงขลา	หาดสมิหลา	30.7	8.13	49.60	32.30	6.79	10	< 1.5	< 7	9
114	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	30.5	8.07	49.30	32.15	6.67	16	< 1.5	< 7	8
115	สงขลา	หาดมหาราช	30.1	7.99	47.70	30.9	5.89	2	< 1.5	< 7	10
116	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	30.4	8.12	-	31.6	6.46	11	< 1.5	< 7	5
117	ระนอง	หาดชาญดำรี,ปากน้ำระนอง	29.1	7.00	38.1	22.1	7.25	9	1.7	< 7	9
118	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	30.53	7.00	55.0	32.37	4.19	10	< 1.5	< 7	4
119	พังงา	บ้านทับละมุ, ปากคลองทับละมุ	30.60	7.00	53.4	31.30	4.30	45	< 1.5	< 7	4
120	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	30.13	7.00	49.4	28.90	4.30	14	< 1.5	< 7	7
121	ภูเก็ต	หาดในยาง	31.40	8.00	54.9	31.80	4.56	10	< 1.5	< 7	7
122	ภูเก็ต	หาดบางเทา	30.70	8.00	54.6	32.00	4.44	13	< 1.5	< 7	4
123	ภูเก็ต	หาดกมลา	30.50	8.00	55.7	32.50	6.23	6	< 1.5	< 7	7
124	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองเมอร์ริน)	30.20	8.00	54.8	32.00	5.51	12	< 1.5	< 7	7
125	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	30.45	8.00	56.3	33.10	5.93	14	< 1.5	< 7	7
126	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	30.40	8.05	55.3	32.10	5.82	16	< 1.5	< 7	7
127	ภูเก็ต	ป่าตอง(หน้าไทมอนคลิฟ)	30.50	8.00	56.3	33.25	5.88	16	< 1.5	< 7	8
128	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตโกลเด็นแซนอินน์)	31.17	8.00	53.2	32.10	4.39	4	1.5	< 7	7

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย รูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)
129	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย(หน้าโรงแรมกะตะธานี)	31.23	8.00	54.2	32.07	4.84	8	< 1.5	< 7	5
130	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่(ด้านทิศใต้)	30.80	8.00	55.2	32.35	4.05	16	< 1.5	< 7	5
131	ภูเก็ต	หาดราไวย์(ตอนกลาง)	30.80	8.06	57.9	33.40	6.14	20	< 1.5	< 7	8
132	ภูเก็ต	หาดราไวย์(หมู่บ้านชาวประมง)	30.40	8.15	55.9	33.70	5.54	28	< 1.5	< 7	5
133	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	30.57	8.00	57.4	33.90	5.63	20	< 1.5	< 7	9
134	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสิเหร่	29.50	7.95	54.0	32.60	5.17	34	< 1.5	< 7	10
135	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	30.30	9.00	54.0	32.50	4.66	20	< 1.5	< 7	8
136	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	30.60	8.02	55.6	32.20	6.32	14	< 1.5	< 7	8
137	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	31.10	8.00	55.0	32.00	4.65	5	< 1.5	< 7	7
138	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	30.60	8.00	55.4	32.50	4.53	22	< 1.5	< 7	7
139	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	30.97	8.00	53.4	32.07	3.98	27	< 1.5	< 7	5
140	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	30.30	8.00	58.0	34.30	5.84	2	< 1.5	< 7	7
141	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันตก)	30.70	8.00	57.2	33.50	5.65	12	< 1.5	< 7	6
142	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี (ได้สถานี PP2)	30.70	8.00	57.9	34.00	5.47	20	< 1.5	< 7	6
143	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	31.10	8.00	57.5	33.50	6.00	8	< 1.5	< 7	7
144	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	30.90	8.00	58.5	34.50	6.11	8	< 1.5	< 7	9
145	กระบี่	อ่าวมาหยา	30.20	8.00	58.2	34.50	6.14	14	< 1.5	< 7	7
146	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	30.70	8.00	54.5	32.00	4.74	12	< 1.5	< 7	7
147	กระบี่	หาดชุมชนบ้านศรีรายา	31.50	8.00	54.6	31.50	4.15	21	< 1.5	< 7	2
148	ตรัง	บ้านป้อมวง	30.60	8.90	53.8	30.35	6.55	6	< 1.5	< 7	8
149	ตรัง	หาดปากเมง	31.00	8.27	55.1	31.30	6.59	20	< 1.5	< 7	10
150	ตรัง	หาดสำราญ(กลาง)	30.50	8.59	49.8	29.00	6.03	71	< 1.5	19	9
151	ตรัง	หาดเจ้าไหม(กลาง)	31.10	8.74	54.1	31.30	6.15	13	< 1.5	< 7	6
152	ตรัง	หาดหยงหลิง	30.70	7.00	52.3	30.60	5.39	10	< 1.5	< 7	5
153	ตรัง	หาดยาว(ใต้)	31.30	7.00	54.4	31.50	6.35	16	< 1.5	< 7	4
154	สตูล	หาดบ้านปากบารา	30.10	7.00	50.3	29.40	6.75	179	< 1.5	< 7	15
155	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	30.83	7.00	50.8	29.60	6.64	12	< 1.5	< 7	12
156	สตูล	บ้านทุ่งริน	30.60	7.00	50.1	29.10	6.13	10	< 1.5	< 7	13
157	สตูล	บ้านปากบาง	30.60	7.00	52.2	30.50	6.05	42	< 1.5	< 7	11

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	ตราด	92.000	4.050	315	1.07	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.89	1.37
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	170	170	28	0.99	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.63	0.37
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	13	18	15	1.12	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.21	0.40
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	490	265	66	1.34	< 0.10	< 0.10	0.59	2.12	1.15
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	79	66	62	0.932	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.874	0.379
6	ตราด	ท่าเรือแหลมงอบ	490	490	250	1.06	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.72	0.89
7	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	1.700	590	81	1.50	< 0.10	< 0.10	< 0.10	2.78	0.88
8	ตราด	แหลมศอก	7	34	15	1.73	< 0.10	< 0.10	0.61	1.59	0.71
9	ตราด	ปากคลองใหญ่	1.300	385	16	< 0.30	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.51	0.37
10	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	< 1.8	< 1	< 1	1.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.57	< 0.10
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	17.000	500	110	2.59	< 0.10	< 0.10	1.04	1.21	< 0.10
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	8	2	< 1	2.06	< 0.10	< 0.10	0.22	0.72	< 0.10
13	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	490	220	58	1.23	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.69	< 0.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
14	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	330	109	135	2.74	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.34	< 0.10
15	ระยอง	ปากน้ำระยอง	< 1.8	< 1	< 1	1.66	< 0.10	< 0.10	0.23	0.79	< 0.10
16	ระยอง	หาดแม่รำพึง	17	9	6	2.44	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.80	< 0.10
17	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	1,700	580	102	2.57	< 0.10	< 0.10	0.12	0.76	< 0.10
18	ระยอง	สวนรุกขชาติ	< 1.8	< 1	< 1	0.70	< 0.10	< 0.10	0.11	0.60	< 0.10
19	ระยอง	หาดทรายแก้ว(เกาะเสม็ด)	< 1.8	< 1	< 1	0.92	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.58	< 0.10
20	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	11	13	12	1.38	< 0.10	< 0.10	0.47	1.71	< 0.10
21	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	7.8	91	40	1.23	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.27	< 0.10
22	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	< 1.8	< 1	< 1	1.90	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.54	< 0.10
23	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) เก็บ TPH เพิ่ม TPH=0.34 mg/l	< 1.8	< 1	< 1	2.11	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
24	ระยอง	ปากคลองแกลง	< 1.8	< 1	< 1	1.28	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.15	< 0.10
25	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	< 1.8	< 1	< 1	0.69	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.81	< 0.10
26	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	49	33	30	1.62	< 0.10	< 0.10	1.58	2.74	1.74
27	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี (ฟาร์มหอยนางรม)	33	29	49	2.21	< 0.10	< 0.10	0.28	1.13	0.11
28	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	70	62	20	0.859	< 0.1	< 0.1	0.156	1.63	0.39
29	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	11	23	29	1.15	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.57	< 0.1
30	ชลบุรี	บางแสน (หน้าโรงแรมเดอะไฮด์รีสอร์ท)	330	71	590	0.76	< 0.1	< 0.1	0.21	1.73	0.23

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกไค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
31	ชลบุรี	บางพระ	330	5.250	4,900	2.50	< 0.10	0.123	< 0.10	3.78	< 0.10
32	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	70	47	47	0.728	< 0.10	< 0.10	< 0.10	2.31	0.2
33	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	> 160.000	375.000	25,500	1.25	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.80	4.95
34	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	7.900	5.450	580	1.57	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.48	< 0.10
35	ชลบุรี	หัวแหลมฉับัง	2	6	2	1.05	< 0.10	< 0.10	1.15	1.23	0.89
36	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉับัง(ตอนกลาง)	8	15	7	1.46	< 0.10	< 0.10	< 0.33	2.08	0.93

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกไก (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
37	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	7.900	4.600	900	1.07	< 0.10	< 0.10	0.48	2.62	1.11
38	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	4.5	3	8	1.06	< 0.10	< 0.10	0.15	1.75	1.21
39	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	49	23	29	1.42	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.68	< 0.10
40	ชลบุรี	สโมสรเรือใบ,พทยา	11	5	5	1.18	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.60	< 0.10
41	ชลบุรี	พทยาเหนือ(ใกล้รร.Hotel selection)	14	7	< 1	1.16	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.10	< 0.10
42	ชลบุรี	พทยาใต้(ปากคลอง)	280	315	58	1.59	< 0.10	< 0.10	< 0.10	1.66	< 0.10
43	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	4.5	56	77	1.42	< 0.10	< 0.10	< 0.10	2.13	< 0.10
44	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	13	4	3	0.85	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.50	< 0.10
45	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	14	23	5	1.61	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.90	< 0.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
46	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	790	<u>395</u>	78	2.15	< 0.10	< 0.10	1.49	3.26	3.93
47	สมุทรปราการ	ปากคลอง12ชั้นวา	<u>92000</u>	<u>4800</u>	570	2.18	< 0.10	< 0.10	3.54	2.4	0.6
48	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	230	84	77	2.31	< 0.10	< 0.10	1.45	1.65	0.505
49	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	<u>4,900</u>	<u>5,850</u>	565	2.51	< 0.10	< 0.10	2.73	4.53	2.75
50	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	<u>4,600</u>	<u>2,600</u>	5,500	3.42	< 0.10	< 0.10	< 0.10	<u>11.7</u>	1.17
51	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	110	25	30	4.99	< 0.10	< 0.10	0.21	2.15	1.89
52	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	<u>160,000</u>	<u>380</u>	325	4.21	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.579	0.656
53	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนใต้	<u>2,300</u>	<u>380</u>	280	3	< 0.5	< 5	< 10	2	3.5
54	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนกลาง	790	<u>325</u>	300	3	< 0.5	< 5	< 10	2	< 0.85
55	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนเหนือ	<u>1,100</u>	<u>315</u>	295	3	< 0.5	< 5	< 10	2	2.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
56	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านเหนือ)ฟาร์มหอยแมลงภู่	1.700	310	117	4.03	< 0.10	< 0.10	0.12	1.08	0.21
57	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านกลาง)	17	23	17	2.58	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.398	0.137
58	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านใต้)	< 1.8	< 1	< 1	2.31	< 0.10	< 0.10	0.59	0.71	0.437
59	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	22	29	23	2.24	< 0.10	< 0.10	0.34	1.23	0.96
60	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	< 1.8	< 1	< 1	1.77	< 0.10	< 0.10	< 0.10	2.38	0.499
61	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	1	2.6
62	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	2	9	3	< 1	< 0.5	< 5	< 10	2	< 0.85
63	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	330	31	57	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	4.6
64	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	130	77	47	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	4.2
65	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	14	31	24	< 1	0.8	< 5	< 10	< 0.8	3.1
66	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	4	31	24	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.6
67	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	5.9

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู	แคดเมียม	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์	โครเมียม รวม	ทองแดง	ตะกั่ว
			(เอ็มพีเอ็น/100มล.)	(ซีเอฟยู/100มล.)	(ซีเอฟยู/100มล.)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)
68	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	2	18	18	< 1	< 0.5	< 5	< 10	2	0.85
69	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาเกาะโลก)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	<u>43</u>
70	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	3	4.4
71	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	< 1.8	< 1	< 1	1	5	< 5	< 10	3	< 0.85
72	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตาม่องล่าย	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.4
73	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบฯ	170	83	59	1	1	< 5	< 10	< 0.8	5.2
74	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	79	<u>102</u>	86	1	< 0.5	< 5	< 10	0.8	3.8
75	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ด้านใต้	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	1	2.2
76	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	3.6
77	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	7	11	9	2	< 0.5	< 5	< 10	1	5.2
78	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	49	16	13	1	0.5	< 5	< 10	< 0.8	1.7
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	140	<u>81</u>	26	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	7.2
80	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านกรูด	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	0.91
81	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณ์	920	<u>425</u>	405	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
82	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	79	<u>71</u>	36	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
83	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	1	< 0.85

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอนเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู	แคดเมียม	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์	โครเมียม รวม	ทองแดง	ตะกั่ว
			(เอ็มพีเอ็น/100มล.)	(ซีเอฟยู/100มล.)	(ซีเอฟยู/100มล.)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)	(ไมโครกรัม/ลิตร)
84	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	24.000	5.550	525	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	5.8
85	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร,อ่าวปากหาด	28.000	6.150	575	1	< 0.5	< 5	< 10	2	3.2
86	ชุมพร	หาดทรายดำ	110	5	6	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.3
87	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	0.9	10
f	ชุมพร	บ้านบ่อคา(อ่าวค้อ),อ.สวี ปากคลองสวี	4.5	4	4	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.4
89	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	7.900	2.850	120	1	< 0.5	< 5	< 10	1	3.6
90	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง,อ.ไชยา	70	39	30	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
91	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,อ.ท่าฉาง	790	410	68	3	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	7.3
92	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	490	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
93	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี, อ่าวบ้านดอน (กลาง)	790	515	37	5.25	< 0.1	< 0.1	0.786	2.99	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
94	สุราษฎร์ธานี	คลองกระตะะ, อ.กาญจนดิษฐ์	2	13	13	4.69	< 0.1	< 0.1	< 0.10	0.663	< 0.1
95	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	130	81	77	2.15	< 0.1	< 0.1	< 0.10	3.41	< 0.1
96	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ดอนสัก-ใหม่)	230	37	23	2.02	< 0.1	< 0.1	1.24	2.21	1.29
97	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือหน้าอำเภอ, เกาะสมุย	46	39	20	0.966	< 0.1	< 0.1	0.107	1.96	0.3
98	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ บ้านแม่น้ำ	130	30	14	0.83	< 0.1	< 0.1	0.31	2.04	1.23
99	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเจงน้อย, เกาะสมุย	2	6	3	1.39	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.965	0.639
100	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเจงกลาง, เกาะสมุย	2	4	2	0.929	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.652	0.28
101	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม, เกาะสมุย	17	4	< 1	0.885	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.758	1.07
102	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด), เกาะสมุย	4.5	6	< 1	0.994	< 0.1	< 0.1	0.166	1.82	1.76
103	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่, เกาะพะงัน	2.0	4	1	1.38	< 0.1	< 0.1	0.263	1.04	1.05
104	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา, เกาะพะงัน	< 1.8	< 1	< 1	1.6	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.776	< 0.1
105	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน, เกาะพะงัน	< 1.8	< 1	< 1	1.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.462	< 0.1
106	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม, ข.ขนอม	3.7	< 1	18	0.586	< 0.1	< 0.1	0.124	3.46	0.339

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
107	นครศรีธรรมราช	หาดโนเพลอ,อ.ลิซล	4.5	8	11	0.879	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.92	< 0.1
108	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม, อ.ลิซล	< 1.8	3	1	1.09	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2.03	< 0.1
109	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง,อ.ท่าศาลา	79	12	15	1.51	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.14	< 0.1
110	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	79	84	22	2.83	< 0.1	< 0.1	0.195	1.37	< 0.1
111	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	5	5	< 1	2.18	< 0.1	< 0.1	0.154	0.597	< 0.1
112	สงขลา	หาดเทพา	< 1.8	< 1	< 1	2.35	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.553	< 0.1
113	สงขลา	หาดสมิหลา	< 1.8	< 1	3	0.996	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.652	< 0.1
114	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	< 1.8	< 1	2	1.61	< 0.1	< 0.1	0.267	0.79	0.18
115	สงขลา	หาดมหาราช	< 1.8	< 1	< 1	1.72	< 0.1	< 0.1	0.122	1.1	< 0.1
116	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	23	1	< 1	1.7	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.88	0.147
117	ระนอง	หาดชาญดำริ,ปากน้ำระนอง	-	-	-	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.5
118	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	1	2
119	พังงา	บ้านทับละมุ, ปากคลองทับละมุ	<u>1.300</u>	<u>140</u>	185	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.2
120	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
121	ภูเก็ต	หาดในยาง	220	32	<u>112</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	2	< 0.85
122	ภูเก็ต	หาดบางเทา	<u>92.000</u>	<u>5.250</u>	<u>600</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
123	ภูเก็ต	หาดกมลา	<u>1.300</u>	85	<u>85</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
124	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองเมอร์ริน)	<u>92.000</u>	<u>20.000</u>	<u>86</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	0.9	< 0.85
125	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	<u>2.300</u>	<u>1.650</u>	<u>102</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
126	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	<u>92.000</u>	<u>27.500</u>	<u>420</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	0.96
127	ภูเก็ต	ป่าตอง(หน้าโดมออนคลิฟ)	220	95	<u>73</u>	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
128	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตโกลเด็นแซนอินน์)	4	11	11	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่ม เอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม รวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
129	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย(หน้าโรงแรมกะตะธานี)	9	21	17	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
130	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่(ด้านทิศใต้)	7.8	10	9	< 1	< 0.5	< 5	< 10	0.9	< 0.85
131	ภูเก็ต	หาดราไวย์(ตอนกลาง)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	54
132	ภูเก็ต	หาดราไวย์(หมู่บ้านชาวประมง)	2.2	4	5	< 1	< 0.5	< 5	< 10	1	< 0.85
133	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	1	< 0.85
134	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสิเหร่	3,300	310	82	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	6.7
135	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	22	37	61	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
136	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	5	10	35	< 1	< 0.5	< 5	< 10	1	4.2
137	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	1.5
138	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	22	26	17	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
139	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
140	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	3.4
141	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันตก)	110	38	29	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	1.1
142	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี (ได้สถานี PP2)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	3.4
143	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	49	41	17	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
144	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
145	กระบี่	อ่าวมาหยา	9.3	11	2	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
146	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	7.8	14	10	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.4
147	กระบี่	หาดชุมชนบ้านศรีรายา	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
148	ตรัง	บ้านบ่อม่วง	160,000	1,900	405	1	0.5	< 5	< 10	< 0.8	3.3
149	ตรัง	หาดปากเมง	490	100	82	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	6.3
150	ตรัง	หาดสำราญ(กลาง)	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	2	2.9
151	ตรัง	หาดเจ้าไหม(กลาง)	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.1
152	ตรัง	หาดหยงหลิง	< 1.8	< 1	< 1	1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	3.1
153	ตรัง	หาดยาว(ใต้)	< 1.8	< 1	< 1	2	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	4.6
154	สตูล	หาดบ้านปากบารา	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	1	6.3
155	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	170	69	58	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	< 0.85
156	สตูล	บ้านทุ่งริน	2	10	3	< 1	< 0.5	< 5	< 10	0.9	1
157	สตูล	บ้านปากบาง	< 1.8	< 1	< 1	< 1	< 0.5	< 5	< 10	< 0.8	2.5

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
1	ตราด	ตราด	6.21	< 0.01	
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	4.52	< 0.01	
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	6.75	< 0.01	
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	9.58	< 0.01	
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	6.1	0.04	
6	ตราด	ท่าเรือแหลมงอบ	8.74	< 0.01	
7	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	1.94	< 0.01	
8	ตราด	แหลมศอก	6.77	< 0.01	
9	ตราด	ปากคลองใหญ่	2.4	< 0.01	
10	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	9.14	< 0.01	
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	5.28	< 0.01	
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	5.26	< 0.01	
13	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	3.27	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
14	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	2.98	0.01	
15	ระยอง	ปากน้ำระยอง	14.5	< 0.01	
16	ระยอง	หาดแม่รำพึง	4.7	0.01	
17	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	0.88	< 0.01	
18	ระยอง	สวนรุกขชาติ	1.06	< 0.01	
19	ระยอง	หาดทรายแก้ว(เกาะเสม็ด)	1.23	< 0.01	
20	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	2.32	< 0.01	
21	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	0.113	0.04	
22	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	0.10	< 0.01	
23	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด) เก็บ TPH เพิ่ม TPH=0.34 mg/l	0.10	0.08	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
24	ระยอง	ปากคลองแกลง	2.73	< 0.01	
25	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	6.86	0.01	
26	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	5.87	< 0.01	
27	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี (ฟาร์มหอยนางรม)	2.51	< 0.01	
28	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	7.66	0.04	
29	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	4.94	0.04	
30	ชลบุรี	บางแสน (หน้าโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท)	4.71	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
31	ชลบุรี	บางพระ	3.47	0.04	
32	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	7.4	< 0.01	
33	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	8.31	< 0.01	
34	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	7.04	< 0.01	
35	ชลบุรี	หัวแหลมฉับัง	4.51	< 0.01	
36	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉับัง(ตอนกลาง)	11	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
37	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	5.54	< 0.01	
38	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	7.4	< 0.01	
39	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	5.33	< 0.01	
40	ชลบุรี	สโมสรเรือใบ, พัทยา	1.61	< 0.01	
41	ชลบุรี	พัทยานเหนือ(ใกล้รร. Hotel selection)	0.81	< 0.01	
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(ปากคลอง)	1.03	< 0.01	
43	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	6.51	0.19	
44	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	0.702	< 0.01	
45	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	0.49	0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
46	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	6.47	0.02	
47	สมุทรปราการ	ปากคลอง12ธันวา	25.8	< 0.01	
48	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานพอกย้อม กม. 35	7.22	0.03	
49	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	11.8	0.01	
50	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	38.4	< 0.01	
51	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	6.40	< 0.01	
52	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	2.34	< 0.01	
53	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนใต้	8	< 0.01	
54	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนกลาง	11	0.01	
55	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูนเหนือ	7	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
56	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านเหนือ)ฟาร์มหอยแมลงภู่	5.22	< 0.01	
57	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านกลาง)	1.16	< 0.01	
58	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม(ด้านใต้)	2.13	< 0.01	
59	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	8.16	< 0.01	
60	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	1.65	< 0.01	
61	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	5	< 0.01	
62	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	6	< 0.01	
63	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	5	< 0.01	
64	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	5	< 0.01	
65	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	5	< 0.01	
66	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	5	< 0.01	
67	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	5	0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
68	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	5	0.03	
69	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะลุโลก)	5	< 0.01	
70	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	12	< 0.01	
71	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	5	< 0.01	
72	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตาม่องล่าย	5	< 0.01	
73	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบฯ	<u>71</u>	< 0.01	
74	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	<u>58</u>	< 0.01	
75	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ด้านใต้	48	< 0.01	
76	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	<u>88</u>	< 0.01	
77	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	22	< 0.01	
78	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	<u>57</u>	< 0.01	
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	47	< 0.01	
80	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบ้านกรูด	5	< 0.01	
81	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณ์	5	< 0.01	
82	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	14	< 0.01	
83	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	19	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
84	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	5	< 0.01	
85	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร,อ่าวปากหาด	5	< 0.01	
86	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	5	< 0.01	
87	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	5	< 0.01	
f	ชุมพร	บ้านบ่อคา(อ่าวค้อ),อ.สวี ปากคลองสวี	5	< 0.01	
89	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	5	< 0.01	
90	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง,อ.ไชยา	5	< 0.01	
91	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,อ.ท่าฉาง	5	< 0.01	
92	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	5	< 0.01	
93	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี, อ่าวบ้านดอน (กลาง)	3.14	< 0.01	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
94	สุราษฎร์ธานี	คลองกระตะะ, อ.กาญจนดิษฐ์	0.94	< 0.01	
95	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก	6.57	< 0.01	
96	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ดอนสัก-ใหม่)	3.94	< 0.01	
97	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือหน้าอำเภอ,เกาะสมุย	7.73	< 0.01	
98	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ บ้านแม่น้ำ	7.83	< 0.01	
99	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเฉวงน้อย,เกาะสมุย	5.4	< 0.01	
100	สุราษฎร์ธานี*	อ่าวเฉวงกลาง,เกาะสมุย	7.43	< 0.01	
101	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,เกาะสมุย	2.19	< 0.01	
102	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด),เกาะสมุย	3.66	< 0.01	
103	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่, เกาะพะงัน	9.54	< 0.01	
104	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา, เกาะพะงัน	3.8	< 0.01	
105	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน, เกาะพะงัน	4.51	< 0.01	
106	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม,อ.ขนอม	6.7	0.02	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
107	นครศรีธรรมราช	หาดโนเพลอ,อ.ลิซล	2.48	< 0.01	
108	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม, อ.ลิซล	6.78	0.01	
109	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง,อ.ท่าศาลา	3.84	0.04	
110	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	6.43	< 0.01	
111	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	4.42	< 0.01	
112	สงขลา	หาดเทพา	5.6	< 0.01	
113	สงขลา	หาดสมิหลา	6.56	< 0.01	
114	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	3.44	< 0.01	
115	สงขลา	หาดมหาราช	5.8	< 0.01	
116	สงขลา	ประตुरะบายน้ำป่ากระวะ	8.98	< 0.01	
117	ระนอง	หาดชาญดำริ,ปากน้ำระนอง	7	< 0.01	
118	พังงา	บ้านเขาปิหลาย	5	0.02	
119	พังงา	บ้านทับละมุ, ปากคลองทับละมุ	5	0.02	
120	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	9	0.02	
121	ภูเก็ต	หาดในยาง	17	< 0.01	
122	ภูเก็ต	หาดบางเทา	23	0.05	
123	ภูเก็ต	หาดกมลา	5	< 0.01	
124	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองเมอร์ริน)	5	0.01	
125	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	5	0.02	
126	ภูเก็ต	หาดป่าตอง(หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	5	0.04	
127	ภูเก็ต	ป่าตอง(หน้าไทมอนคิลฟ)	5	0.01	
128	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตโกลเด็นแซนอินน์)	38	0.03	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) ปี 2557

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
129	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย(หน้าโรงแรมกะตะธานี)	5	0.01	
130	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่(ด้านทิศใต้)	5	< 0.01	
131	ภูเก็ต	หาดราไวย์(ตอนกลาง)	5	0.05	
132	ภูเก็ต	หาดราไวย์(หมู่บ้านชาวประมง)	5	0.02	
133	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	19	0.04	
134	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสิเหร่	18	0.01	
135	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	5	< 0.01	
136	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	7	< 0.01	
137	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	5	< 0.01	
138	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	5	0.01	
139	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	86	0.02	
140	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	12	0.02	
141	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันตก)	5	0.09	
142	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี (ได้สถานี PP2)	9	0.02	
143	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	5	< 0.01	
144	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	5	0.01	
145	กระบี่	อ่าวมาหยา	5	0.08	
146	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	27	< 0.01	
147	กระบี่	หาดชุมชนบ้านศรีรายา	16	< 0.01	
148	ตรัง	บ้านบ่อม่วง	5	< 0.01	
149	ตรัง	หาดปากเมง	13	< 0.01	
150	ตรัง	หาดสำราญ(กลาง)	5	< 0.01	
151	ตรัง	หาดเจ้าไหม(กลาง)	12	< 0.01	
152	ตรัง	หาดหยงหลิง	5	< 0.01	
153	ตรัง	หาดยาว(ใต้)	14	< 0.01	
154	สตูล	หาดบ้านปากบารา	5	< 0.01	
155	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	5	< 0.01	
156	สตูล	บ้านทุ่งริน	54	< 0.01	
157	สตูล	บ้านปากบาง	5	< 0.01	

หมายเหตุ วิธีการเก็บตัวอย่าง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยเก็บที่ระดับความลึกต่างๆ การเก็บตัวอย่างโดยนำตัวอย่างน้ำทะเลแต่ละระดับความลึกมาผสมรวมให้เป็น 1 ตัวอย่างใน
 . ประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) เป็นเครื่องมือที่กรมควบคุมมลพิษพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลโดยรวม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0-100 โดยคำนวณจากข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)
ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4-P) ไนเตรต – ไนโตรเจน (NO3-N) อุณหภูมิ (Temp.) สารแขวนลอย (SS) ความเป็นกรด – ด่าง (pH) แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3-N) อย่างไรก็ตามหากคุณภาพน้ำ
ทะเลไม่มีปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสารเป็นพิษ (Toxic elements) เช่นปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), โครเมียมรวม (Total Cr),
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+), ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu), ไซยาไนด์ (CN-) และพีซีบี (PCBs) เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ดัชนีคุณภาพน้ำทะเลจะมีค่าเป็น “0” โดยทันที

 *ลักษณะประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ตรวจพบ โดยประเภทที่ 1 หมายถึง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่ 2 หมายถึง เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ประเภทที่ 3
หมายถึง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทที่ 4 หมายถึง เพื่อการนันทนาการ ประเภทที่ 5 หมายถึง เพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ และประเภทที่ 6 หมายถึง เขตชุมชน

ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 2557