

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เตียง	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	ดี	Tdkb0	4	10	48P	204988	1330972	25/07/58	09.25	ชายหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวน้อย ชายหาดมีร่องระบายน้ำลงทะเล ชายฝั่งมีโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	ดี	Tdkp0	4	10	48P	204368	1335178	25/07/58	10.10	ชายหาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมว่ายน้ำ ชายฝั่งรีสอร์ท/โรงแรม	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	ดี	Tdsk0	4	10	48P	202777	1340122	25/07/58	10.30	ชายหาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมว่ายน้ำ มีนักท่องเที่ยว ชายหาดมีร่องระบายน้ำลงทะเล ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น มีร้านค้า/ร้านอาหาร/โรงแรม	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	48P	214092	1326855	26/07/58	07.45	ทำเรือโดยสารบ้านสลักเพชร มีเรือโดยสาร/เรือประมงมากกว่า 20 ลำ พื้นที่โดยรอบอ่าวเป็นป่าชายเลน ชายฝั่งมีชุมชนประมงติดทะเล กระจ่ายอยู่ในพื้นที่	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.7	1
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	พอใช้	Tdbb1	4	100	48P	207797	1324378	25/07/58	08.10	ทำเรือโดยสาร มีเรือโดยสารขนาดใหญ่จอดจำนวนมาก ตลอดแนวทางเดินของท่าเรือมีร้านค้าตั้งในพื้นที่ทะเลหนาแน่น มีร้านค้า/ร้านอาหาร/สถานีอนามัย	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4	1.3
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	48P	216151	1346604	29/07/58	6.30	ทำเรือ ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ติดริมชายฝั่ง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.3
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	48P	215960	1346369	29/07/58	6.50	ทำเรือ มีเรือประมง 1 ลำ ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ติดริมชายฝั่ง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.7	1
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมคอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	48P	236615	1345416	28/07/58	7.00	บริเวณปากแม่น้ำ มีการทำประมงชายฝั่งแบบลากอวน/เรือตล แนวชายฝั่งเป็นป่าชายเลน มีท่าเรือประมง (เรือขนาดใหญ่)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.5	1.2
9	ตราด	แหลมคอก	พอใช้	Tdls0	6	10	48P	237068	1332453	28/07/58	8.20	ทำเรือโดยสารไปเกาะกูด ชายฝั่งมีร้านอาหาร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.3
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	48P	267578	1303814	24/07/58	10.15	ทำเรือประมง ชายฝั่งมีชุมชนติดฝั่งกระจ่ายด้วย พื้นที่แนวชายฝั่งเป็นป่าชายเลน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5
11	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	ดี	Ctak5	1	500	47P	813017	1392765	23/07/58	10.15	ชายฝั่งมีชุมชนประมงกระจ่ายตัว/รีสอร์ท พื้นที่โดยรอบอ่าวเป็นป่าชายเลน มีการทำประมงชายฝั่ง (อวนปู/หาลา/ออกู)	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	5	1.4
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	48P	180761	1379969	23/07/58	12.00	บริเวณปากแม่น้ำมีกระชังเลี้ยงปลากะพง/หอยนางรมจำนวนมาก ชายฝั่งมีชุมชนประมงร้านค้า ชายหาดท่องเที่ยวแหลมสิงห์	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.5	1.4
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctmw5	6	500	48P	201433	1361347	24/07/58	10.40	บริเวณปากแม่น้ำมีการทำประมงชายฝั่งอวนปู/ปลา (ปลักรอ/อวนตัก) ชายฝั่งมีชุมชนประมง มีชุมชนอาศัยบนเกาะจิก พื้นที่โดยรอบเป็นป่าชายเลน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	8.5	1,4,7
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	พอใช้	Ctlld0	1	10	47P	814541	1391572	23/07/58	11.00	ชายหาดท่องเที่ยว ชายหาดถูกกักเซาะมีการสร้างเขื่อนกันตลอดแนว มีหาดมีต้นสนตลอดแนวหาด มียะบนหาด ชายฝั่งมีร้านค้าของขายของตามแนวถนน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	47P	793724	1404043	23/07/58	7.30	พื้นที่ปากแม่น้ำ ชายฝั่งเป็นชุมชนประมง (เรือใหญ่/กลาง) ชุมชนหนาแน่น/ตลาด	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1.2
16	จันทบุรี	ปากแม่น้ำพิจราด	พอใช้	Ctmp5	6	500	47P	801893	1403798	23/07/58	08.50	พื้นที่ปากแม่น้ำ มีการเลี้ยงหอยนางรมตลอดแนวฝั่ง ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงริมน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.2	1
17	ระยอง	บ้านหนองเพน	ดี	Rynf1	4	100	47P	729612	1402362	20/07/58	6.20	ชายฝั่งเป็นหมู่บ้านประมงเรือเล็ก (ประมาณ 50 ลำ) มีร้านอาหาร พบขยะเกลี่ยฝั่งจำนวนมาก	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	3	1.2
18	ระยอง	หาดสุขาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	47P	737526	1401514	20/07/58	7.35	หาดท่องเที่ยว ชายฝั่งเป็นหมู่บ้านประมง ร้านอาหาร ร้านขายของทะเลสด	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	3	1.2
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	47P	747590	1399270	20/07/58	8.30	ปากแม่น้ำมีชุมชนประมงริมฝั่งหนาแน่น (เรือใหญ่/กลาง) พบคราบน้ำมันจากเรือประมงบนผิวน้ำ/ขยะลอยน้ำชายฝั่ง ชายฝั่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	10	1.5,9
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	47P	762011	1393480	21/07/58	10.10	หาดท่องเที่ยว ชายหาดมีเตียงผ้าใบ สวนสน ชายฝั่งมีร้านค้าโรงแรมน้อย บนหาดพบขยะ/พบฟองสีขาว/หวั่นจำนวนมาก มีธงสีแดงปักตามแนวหาดเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำ	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5
21	ระยอง	ทำเรือประมง (ตลาดบ้านเทพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	47P	764165	1396191	21/07/58	6.30	ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร มีชุมชนประมงยื่นไปในทะเล บนหาดพบขยะเกลี่ยจำนวนมาก	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.5	1
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	47P	768877	1397834	21/07/58	7.15	ชายหาดท่องเที่ยว แนวหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน บนหาดพบขยะจำนวนมาก ชายฝั่งเป็นสวนสน มีร้านค้า ร้านขายของทะเลสด	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	47P	767691	1390394	22/07/58	11.15	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บนหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน/ร่ม มีกิจกรรมเล่นน้ำ มีทุ่นกันโขนเล่นน้ำ มีเรือเร็วจอดมากกว่า 10 ลำ ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก ร้านค้า/อาหาร	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	47P	767735	1390359	22/07/58	11.00	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บนหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน/ร่ม มีกิจกรรมเล่นน้ำ มีทุ่นกันโขนเล่นน้ำ มีเรือเร็วจอด 2 ลำ ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก ร้านค้า/อาหาร	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.5	1
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	47P	767725	1391316	22/07/58	9.45	ทำเรือโดยสาร มีเรือโดยสาร/เรือเร็วจอดจำนวนมากมากกว่า 20 ลำ บนหาดพบขยะชายฝั่งเป็นชุมชน ร้านค้า/อาหาร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	47P	767113	1390359	22/07/58	10.50	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บนหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน/ร่ม มีกิจกรรมเล่นน้ำ มีทุ่นกันโขนเล่นน้ำ มีเรือเร็วจอด 2 ลำ ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก ร้านค้า/อาหาร	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop1	4	100	47P	767135	1390103	22/07/58	10.40	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บนหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน/ร่ม มีกิจกรรมเล่นน้ำ มีทุ่นกันโขนเล่นน้ำ มีเรือเร็วจอด 2 ลำ ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก/ร้านค้า/อาหาร	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	3	1.2
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	47P	766888	1389873	22/07/58	10.30	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ บนหาดมีเตียง/โต๊ะนั่งพักผ่อนชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนซ์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น้)	ดี	Tdkb0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.5	8.1	44.1	28.7	5.73	1.7	2.42
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	ดี	Tdkp0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.7	8.1	43.6	28.4	5.82	8.2	2.42
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	ดี	Tdsk0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.6	8.2	44.4	28.8	6.00	2.4	3.94
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	0.7	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	31.2	8.1	40.9	26.5	5.08	10.9	9.09
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	พอใช้	Tdbb1	4	100	3.2	ดูขุ่นม	คราบน้ำมันบนผิวน้ำ	เขียวเข้มใส	ไม่มี	28.2	8.1	36.8	23.6	4.43	4.1	2.72
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	28.2	8.0	38.3	24.6	5.35	33.7	11.8
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	1.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	28.2	8.1	38.3	24.6	5.35	3.6	5.91
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมตอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	28.2	7.4	0.60	0.15	4.94	14.8	16.4
9	ตราด	แหลมตอก	พอใช้	Tdls0	6	10	0.7	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	28.6	8.1	22.3	13.6	5.90	12.1	5.46
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	0.8	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	32.7	8.0	38.4	24.4	5.54	5.2	6.36
11	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	ดี	Ctak5	1	500	2.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	29.8	8.4	36.0	22.9	6.50	6.0	1.52
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	0.8	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.3	8.1	28.6	18.3	5.16	17.1	7.58
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctmw5	6	500	1.3	ดูพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.3	7.9	32.3	20.7	5.84	8.8	5.46
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	พอใช้	Ctld0	1	10	0.5	พบไม้ดูพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.5	8.3	34.2	21.5	6.20	2.5	1.5
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	1.2	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	29.6	8.2	33.0	20.9	5.28	14.5	10.9
16	จันทบุรี	ปากแม่น้ำพิจราด	พอใช้	Ctmp5	6	500	0.8	กระสอบ,ดูงพลา	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	29.5	8.2	26.0	18.5	5.75	49.9	16.1
17	ระยอง	บ้านหนองแพ	ดี	Rynf1	4	100	0.6	ขุ่นม ดูพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	29.3	8.0	50.2	33.1	5.70	28.2	21.5
18	ระยอง	หาดสุขาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	0.6	ดูพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.7	7.9	48.9	32.3	5.45	32.2	24.5
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	1.0	ดูพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	29.4	8.0	49.0	32.3	5.53	13.3	11.8
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	0.7	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	คล้ายซากแพลงตอน	28.9	8.1	49.1	32.3	5.53	15.2	15.2
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	0.7	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	28.7	8.0	49.4	32.4	5.35	31.4	6.06
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	0.5	มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.1	8.0	48.0	31.5	6.02	33.8	25.2
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	29.8	8.4	49.4	32.6	5.90	3.4	1.5
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	2.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	29.7	8.4	49.2	32.5	5.73	14.3	3.33
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	0.5	ลาสติก เศษเชือก	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.8	8.4	49.4	22.5	5.38	17.4	5.15
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	30.1	8.4	49.2	32.5	5.95	6.2	3.18
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop1	4	100	3.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	29.6	8.4	49.4	32.5	5.62	5.1	1.82
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	29.5	8.4	49.4	32.5	5.93	9.8	3.34

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนโตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	ดี	Tdkb0	4	10	148	9.90	9.72	2.0	1	13	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	ดี	Tdkp0	4	10	191	12.8	8.96	< 1.8	< 1	4	0.3	< 0.1	0.117	< 0.1
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	ดี	Tdsk0	4	10	198	16.4	6.43	4.0	< 1	23	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	208	14.0	8.22	130	20	51	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	พอใช้	Tdbb1	4	100	166	11.2	10.3	230	16	16	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	268	14.4	13.6	140	97	260	0.444	< 0.1	0.679	< 0.1
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	196	13.1	5.37	2.0	2	41	0.326	< 0.1	< 0.1	< 0.1
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมตอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	290	4.10	170	130	< 1	20	0.3	< 0.1	0.568	< 0.1
9	ตราด	แหลมตอก	พอใช้	Tdls0	6	10	232	15.5	5.32	11	2	24	0.3	< 0.1	0.241	< 0.1
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	164	8.85	4.00	< 1.8	< 1	12	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
11	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	ดี	Ctak5	1	500	111	13.9	27.1	< 1.8	< 1	< 1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	228	15.2	123	330	120	100	0.3	< 0.1	0.280	< 0.1
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctmw5	6	500	236	10.2	50.3	2.0	< 1	7	1.46	< 0.1	0.115	< 0.1
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	พอใช้	Ctld0	1	10	147	15.0	75.2	2.0	< 1	23	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	298	24.6	42.1	330	48	110	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
16	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทราด	พอใช้	Ctmp5	6	500	193	16.0	58.0	330	43	40	0.420	< 0.1	0.770	< 0.1
17	ระยอง	บ้านหนองเพ	ดี	Rynf1	4	100	128	6.92	16.2	2.0	< 1	110	4.12	< 0.1	< 0.1	< 0.1
18	ระยอง	หาดสุชาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	4.33	7.96	167	9,200	36	420	1.32	< 0.1	0.156	< 0.1
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	177	9.52	30.5	4.5	4	48	1.54	< 0.1	< 0.1	< 0.1
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	182	12.2	18.0	11	7	95	2.59	< 0.1	0.139	< 0.1
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	126	6.78	21.2	17	11	62	0.742	< 0.1	< 0.1	< 0.1
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	270	14.6	44.0	3,300	280	200	0.466	< 0.1	< 0.1	< 0.1
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	178	22.4	28.0	2.0	< 1	270	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	196	24.4	6.33	7.8	< 1	160	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	238	29.7	18.6	79	9	150	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	121	15.2	9.94	< 1.8	< 1	< 1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop1	4	100	138	17.3	17.2	< 1.8	< 1	2	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	205	25.6	6.05	< 1.8	< 1	5	0.430	< 0.1	< 0.1	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีโครเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	ดี	Tdkb0	4	10	0.284	0.109	2.83	0.04	-	
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	ดี	Tdkp0	4	10	0.532	0.270	4.89	< 0.01	-	
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	ดี	Tdsk0	4	10	0.472	< 0.1	4.72	0.02	0.51	
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	1.40	0.289	6.60	0.01	0.39	
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	พอใช้	Tdbb1	4	100	1.30	0.205	6.18	0.02	0.84	
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	0.540	0.678	4.53	0.02	0.73	
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	0.485	0.214	4.42	0.02	-	
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมตอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	1.08	0.291	5.42	< 0.01	-	
9	ตราด	แหลมตอก	พอใช้	Tdls0	6	10	0.498	0.252	2.76	< 0.01	0.67	
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	0.470	< 0.1	2.87	< 0.01	0.43	
11	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	ดี	Ctak5	1	500	1.07	0.218	6.89	< 0.01	0.48	
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	0.851	0.364	7.30	< 0.01	0.32	
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctmw5	6	500	0.723	0.343	2.95	< 0.01	0.24	
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	พอใช้	Ctld0	1	10	0.633	< 0.1	5.84	< 0.01	0.88	
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	1.53	1.60	6.54	< 0.01	0.09	
16	จันทบุรี	ปากแม่น้ำพังราด	พอใช้	Ctmp5	6	500	1.17	0.764	6.70	< 0.01	0.37	
17	ระยอง	บ้านหนองแพ	ดี	Rymf1	4	100	0.899	1.09	7.65	0.06	0.66	
18	ระยอง	หาดสุขาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	1.12	1.03	9.26	0.04	0.40	
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	0.574	3.63	8.90	< 0.01	0.64	
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	0.821	0.321	5.51	< 0.01	0.44	
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	0.357	0.556	6.91	0.05	-	
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	2.50	0.536	5.94	0.02	0.46	
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	0.213	< 0.1	4.54	< 0.01	0.55	
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	0.390	< 0.1	3.06	0.01	-	
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	0.764	0.318	6.56	0.05	0.23	
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	0.441	0.270	7.76	< 0.01	0.35	
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop1	4	100	0.243	0.359	4.86	< 0.01	-	
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	0.449	0.184	4.23	0.09	0.86	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้ตื้น	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	47P	766956	1389828	22/07/58	10.05	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ บนหาดมีเตียง/โต๊ะนั่งพักผ่อนชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	1
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	47P	766090	1390830	22/07/58	9.20	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ ชายหาดสะอาด ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก 3 แห่ง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	47P	765856	1390996	22/07/58	9.00	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ ชายหาดสะอาด ชายฝั่งมีโรงแรมที่พัก 3 แห่ง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	7	1,3,5,6
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	พอใช้	Rykk5	6	500	47P	71921	1396860	21/07/58	8.00	บริเวณปากคลองมีการทำประมง (อวนปู) ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงริมฝั่งหนาแน่น มีเรือประมงจอดจำนวนมาก พบขยะลอยตามน้ำออกสู่ทะเล	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	5.5	1,4
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rylm0	4	10	47P	785743	1399362	21/07/58	9.00	ชายหาดท่องเที่ยว ชายหาดมีเตียงผ้าใบ มีเรือประมงจอด บนหาดพบขยะ/หิววัน ชายฝั่งมีโรงแรม/ร้านค้า/ร้านอาหารทะเลสดตลอดแนว แนวหาดมีธงแดงปักเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำ มีการติดตั้งไม้รื้อร้านค้าบริเวณหาดบางส่วน เพื่อสร้างใหม่	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5
34	ระยอง	หาดพุน	พอใช้	Rypy0	4	10	47P	724618	1402088	19/07/58	9.00	หาดท่องเที่ยว มีชุมชนประมงชายฝั่งอยู่ริมหาด มีเรือประมงขนาดเล็กจอดจำนวนมาก มีร้านค้า/อาหาร บนหาดพบขยะจำนวนมาก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb1	3	100	47P	713805	1478999	18/07/58	6.35	ทำเรือประมง ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชนเมืองหนาแน่น มีคลองระบายน้ำจากฝั่ง	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	1
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	47P	713149	1479066	18/07/58	6.15	มีการเลี้ยงหอยจำนวนมาก มีท่าเรือประมง ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชนเมืองหนาแน่น	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	47P	708153	1475087	18/07/58	8.05	ท่าเรือประมง ชายฝั่งมีร้านอาหารสด ร้านค้า	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	1
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มพืชนางรม)	เสื่อมโทรม	Cbas5.1	3	500	47P	707575	1475195	18/07/58	8.45	มีการเลี้ยงหอยแมลงภูและหอยนางรมจำนวนมาก ชายฝั่งเป็นท่าเรือประมง มีร้านอาหารสด ร้านค้า	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	3	1,2
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	พอใช้	Cbbs0	4	10	47P	707011	1469867	18/07/58	9.35	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมเล่นน้ำ บนหาดพบขยะมาก ชายฝั่งมีร้านค้า ร้านอาหารตลอดแนวหาด โรงแรม	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	พอใช้	Cbbs1	4	100	47P	707011	1469867	18/07/58	9.45	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ ชายฝั่งมีร้านค้า ร้านอาหารตลอดแนวหาด โรงแรม	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	2.5	1
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	47P	709384	1461210	18/07/2558	7.45	ท่าเรือประมง มีเรือประมงขนาดเล็กจอดจำนวนมากกว่า 50 ลำ ห่างจากฝั่งประมาณ 500 ม. มีการเลี้ยงหอยจำนวนมาก ชายฝั่งเป็นชุมชนประมงและชุมชนเมืองหนาแน่น	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	1
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าหวงษ์ง)	พอใช้	Cbtl1	6	100	47P	696280	1455717	14/07/58	9.25	ท่าเรือโดยสาร มีเรือโดยสารและเรือประมงจอดหลายลำ ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น มีทะเลรอบเกาะมีปะการังสายน้ำจำนวนมาก พบหอยเพิ่มบริเวณท่าเรือ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	1
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัยยภักดิ์)	พอใช้	Cbad1	6	100	47P	697066	1454547	14/07/58	8.10	ชายฝั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฤดูราชการาน พบหอยเพิ่ม	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.3
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	ดี	Cbtp0	4	10	47P	695802	1453933	14/07/58	8.55	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำ ชายหาดมีเตียงผ้าใบตลอดแนวหาด (หาดยาวประมาณ 500 ม.) ชายฝั่งมีร้านค้าโรงแรมที่พัก พบหิววันจำนวนมาก	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	เสื่อมโทรม	Cbsr1	6	100	47P	708369	1457124	14/07/58	6.45	มีท่าเรือโดยสาร สถานที่ท่องเที่ยวเกาะลอย ร้านค้า ชายฝั่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น	ไม่มีแดด ไม่มีฝน มีเมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	พอใช้	Cbau1	6	100	47P	705451	1445189	16/07/58	11.15	ท่าเรือประมงและท่าเรือขนถ่ายสินค้า มีเรือประมงขนาดเล็กและเรือเร็วจอดจำนวนมากกว่า 20 ลำ ชายฝั่งมีชุมชนหนาแน่น มีโรงงาน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1
47	ชลบุรี	หัวแหลมธงชัย	ดี	Cblb1.1	5	100	47P	703220	1446171	18/07/58	11.3	ท่าเรือประมง มีเรือประมงขนาดใหญ่จอดอยู่ อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมธงและอยู่ซ่อมเรือ ชายฝั่งเป็นร้านค้าอาหารทะเลสด และชุมชนเมืองหนาแน่น/โรงงาน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	8.5	1,4,7
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมธง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	47P	705451	1445189	16/07/58	10.20	ท่าเรือขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่	แดดจัด ไม่มีฝน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	10.5	1,5,9
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมธง (ตอนท้าย)	เสื่อมโทรมมาก	Cblb1.3	5	100	47P	707733	1442045	16/07/58	6.35	บริเวณปากคลองบางละมุง มีการเลี้ยงหอยแมลงภูจำนวนมาก ริมฝั่งคลองมีชุมชนประมงอาศัยอยู่ ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น พบขยะลอยตามน้ำออกทะเล	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.5	1
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมธง	พอใช้	Cblb5	5	500	47P	704366	1444512	16/07/58	9.20	ท่าเรือขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	10	1,5,9
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	47P	708290	1437481	19/07/58	7.25	ชายฝั่งเป็นชุมชน วัด	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
52	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	พอใช้	Cbpc0	4	10	47P	704149	1430746	15/07/58	7.15	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมว่ายน้ำ มีทุนกินโซนเล่นน้ำ มีเรือประมงจอดมากกว่า 10 ลำและเรือเร็ว ชายหาดมีเตียงผ้าใบ บนหาดพบขยะจำนวนมาก (ถุงพลาสติก) ชายฝั่งเป็นโรงแรมร้านค้า/อาหาร หนาแน่น	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
53	ชลบุรี	พัทยานเหนือ (Selection Hotel)	พอใช้	Cbpn0	4	10	47P	704425	1431667	15/07/58	6.50	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมว่ายน้ำ มีเรือเร็วจอดมากกว่า 10 ลำ ชายหาดมีเตียงผ้าใบพบขยะมาก (ถุงพลาสติก โฟม) ชายฝั่งเป็นโรงแรม ร้านค้า/อาหาร หนาแน่น	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5
54	ชลบุรี	พัทยากลาง (แหลมบาลีฮาย)	พอใช้	Cbps0	6	10	47P	702774	1429618	15/07/58	7.45	ท่าเรือโดยสารข้ามฝากเกาะล้าน มีเรือโดยสาร/เรือเร็วจอดอยู่จำนวนมากกว่า 50 ลำ มีเรือภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่ บนหาดพบขยะมาก พื้นทะเลมีฝั่งเป็นโคลน ชายฝั่งเป็นชุมชน โรงแรม ร้านค้า	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	เรียบ	น้ำลง	1	0.5
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	ดี	Cbtw0	4	10	47P	692704	1429572	17/07/58	11.15	หาดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีกิจกรรมเล่นน้ำ มีทุนกินโซนเล่นน้ำ มีท่าเรือโดยสาร/มีเรือโดยสาร มีเรือเร็วจำนวนมากกว่า 30 ลำ บนหาดพบขยะมาก (ถุง/ขวดพลาสติก) ชายหาดมีเตียงนั่งพักผ่อน ชายฝั่งมีร้านค้าตลอดแนวหาด	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนด/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	2.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	29.5	8.4	49.4	32.5	5.80	6.5	1.82
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	29.3	8.4	49.6	32.6	5.74	6.0	2.12
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	4.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	29.4	8.4	49.4	32.4	5.81	2.4	1.5
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	พอใช้	Rykk5	6	500	0.7	จุลพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.9	8.1	49.6	32.7	5.62	20.6	6.97
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rylm0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	28.4	8.1	48.2	31.5	6.18	38.8	10.0
34	ระยอง	หาดพยุห	พอใช้	Rypy0	4	10	0.8	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	29.4	7.8	49.9	33.0	5.73	17.4	8.79
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb1	3	100	0.4	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	28.8	7.7	46.3	30.2	4.62	81.6	139
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	0.4	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	28.7	7.8	47.4	30.9	5.23	43.8	101
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	0.6	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.7	7.9	47.9	31.4	5.15	133	60.0
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหนองนางรม)	เสื่อมโทรม	Cbas5.1	3	500	0.6	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.9	7.9	48.3	31.8	3.74	35.6	49.0
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs0	4	10	0.6	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น(เข้ม)	ไม่มี	29.7	8.1	48.7	32.0	5.25	91.1	43.3
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs1	4	100	0.3	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.5	8.1	48.7	32	6.15	29.0	17.9
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนน้ำตาล	ไม่มี	29.8	8.0	48.7	32	4.67	34.2	16.1
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าหวงษ์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	1.5	พลาสติก / ถ้วย	มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	30.5	8.1	48.3	31.8	4.59	7.9	20.3
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัยการด์)	พอใช้	Cbad1	6	100	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	30.5	8.1	48.5	31.9	4.70	15.1	20.6
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	ดี	Cbtp0	4	10	1	ถุงปุ๋ย/พลาสติก	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	30.6	8.2	48.8	32.1	5.31	1.8	17.9
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	เสื่อมโทรม	Cbsr1	6	100	0.5	ไม่มี	ไม่มี	สีน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.8	7.6	39.8	25.5	2.64	21.0	370
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	พอใช้	Cbau1	6	100	0.5	จุลพลาสติก	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	30.5	8.2	48.8	32.2	5.76	65.8	18.5
47	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	ดี	Cblb1.1	5	100	1.2	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.3	8.0	49.1	32.4	5.80	50.8	10.6
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	1.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	31.0	8.2	48.6	31.9	5.28	6.4	12.4
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง (ตอนท้าย)	เสื่อมโทรมมาก	Cblb1.3	5	100	0.3	พลาสติก,จุลพลา	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	30.0	7.9	43.6	28.7	3.09	85.9	130
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง	พอใช้	Cblb5	5	500	1.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.4	8.2	48.8	32.1	5.29	8.8	12.4
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	0.5	กระดาศ	ไม่มี	เขียวน้ำตาล	ไม่มี	29.7	7.7	48.7	32.1	4.33	32.8	52.1
52	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	พอใช้	Cbpc0	4	10	0.3	จุลพลาสติก	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.9	7.9	49.5	32.2	5.14	42.1	14.2
53	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	พอใช้	Cbpn0	4	10	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	29.8	7.9	49.1	32.3	5.41	24.0	10.9
54	ชลบุรี	พิทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	พอใช้	Cbps0	6	10	0.3	ไม่มี	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น	ไม่มี	30.3	7.9	49.3	32.4	4.67	29.8	17.9
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	ดี	Cbtw0	4	10	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	31.1	8.1	49	32.4	5.45	7.2	7.88

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มียูอน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	241	30.1	11.6	< 1.8	< 1	11	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	202	25.3	13.0	< 1.8	< 1	7	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	164	20.5	13.9	< 1.8	< 1	1	1.35	< 0.1	< 0.1	< 0.1
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	พอใช้	Rykk5	6	500	164	11.0	22.9	< 1.8	< 1	26	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rylm0	4	10	182	12.2	20.5	130	28	68	0.3	< 0.1	0.205	< 0.1
34	ระยอง	หาดพยุห	พอใช้	Rypy0	4	10	31.2	1.08	6.76	170	12	53	2.12	< 0.1	0.104	< 0.1
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb1	3	100	934	25.8	76.4	2,400	2	580	2.27	< 0.1	0.925	< 0.1
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	456	15.8	75.3	540	64	200	5.42	< 0.1	0.814	< 0.1
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	324	14.0	28.4	540	110	180	2.48	0.166	2.00	< 0.1
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Cbas5.1	3	500	276	12.0	11.9	2,400	50	280	2.05	< 0.1	0.632	< 0.1
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs0	4	10	261	17.5	11.2	240	42	64	5.37	< 0.1	0.990	< 0.1
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs1	4	100	165	11.0	10.6	130	2	220	1.05	< 0.1	0.290	< 0.1
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	140	7.50	24.2	21	18	7.9	1.52	< 0.1	0.287	< 0.1
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเหวงษ์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	124	8.26	49.7	240	26	4.9	0.3	< 0.1	0.118	< 0.1
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัยยภางค์)	พอใช้	Cbad1	6	100	138	9.26	30.1	240	8	6.6	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	ดี	Cbtp0	4	10	160	13.2	15.4	22	4	1.20	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	เสื่อมโทรม	Cbsr1	6	100	4,725	1.05	66.4	2,400	2,300	2,500	0.445	< 0.1	0.264	< 0.1
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	พอใช้	Cbau1	6	100	181	15.0	23.7	7.8	< 1	30	0.3	< 0.1	0.601	< 0.1
47	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	ดี	Cblb1.1	5	100	98.6	5.30	5.94	33	22	16	1.10	< 0.1	0.593	< 0.1
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	187	15.4	14.2	11	11	5	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง (ตอนท้าย)	เสื่อมโทรมมาก	Cblb1.3	5	100	1,170	50.6	32.8	5,400	78	9.4	0.922	< 0.1	1.38	< 0.1
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง	พอใช้	Cblb5	5	500	230	19.0	9.86	70	56	2.90	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	245	6.78	54.7	350	42	5.9	1.40	< 0.1	< 0.1	< 0.1
52	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	พอใช้	Cbpc0	4	10	166	7.16	4.03	2	1	20	0.3	< 0.1	0.293	< 0.1
53	ชลบุรี	พัทยานเหนือ (Selection Hotel)	พอใช้	Cbpn0	4	10	140	6.06	1.20	4.5	2	6	0.3	< 0.1	0.155	< 0.1
54	ชลบุรี	พัทยาดูใต้ (แหลมบาลีฮาย)	พอใช้	Cbps0	6	10	193	8.36	2.42	350	1.40	4.3	0.3	< 0.1	0.159	< 0.1
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	ดี	Cbtw0	4	10	136	9.13	11.9	49	4	34	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	0.982	0.214	7.32	0.01	-	
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	0.198	0.415	7.07	< 0.01	0.44	
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	0.660	0.311	7.60	< 0.01	-	
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	พอใช้	Rykk5	6	500	0.431	0.851	4.48	< 0.01	0.57	
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	RyIm0	4	10	0.528	1.56	9.08	< 0.01	0.53	
34	ระยอง	หาดพยุห	พอใช้	Rypy0	4	10	0.784	0.347	6.50	0.04	0.83	
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb1	3	100	1.72	1.08	9.42	< 0.01	<u>0.51</u>	
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	2.86	0.632	10.4	0.04	-	
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	3.58	1.90	12.0	< 0.01	0.75	
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Cbas5.1	3	500	1.91	0.596	6.42	< 0.01	-	
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs0	4	10	1.64	1.78	8.95	< 0.01	0.50	
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	พอใช้	Cbbs1	4	100	1.47	0.638	11.6	< 0.01	-	
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	1.84	0.422	4.34	< 0.01	0.34	
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเหวงษ์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	1.78	0.352	9.14	< 0.01	0.35	
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัยยภานต์)	พอใช้	Cbad1	6	100	0.849	0.207	4.54	< 0.01	< 0.05	
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	ดี	Cbtp0	4	10	0.184	< 0.1	5.17	< 0.01	<u>1.3</u>	
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	เสื่อมโทรม	Cbsr1	6	100	2.45	0.486	6.50	< 0.01	0.71	
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	พอใช้	Cbau1	6	100	1.62	1.48	8.90	< 0.01	1.2	
47	ชลบุรี	หัวแหลมฉะบั้ง	ดี	Cblb1.1	5	100	2.52	0.758	8.63	< 0.01	0.54	
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	1.13	0.250	7.66	< 0.01	-	
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง (ตอนท้าย)	เสื่อมโทรมมาก	Cblb1.3	5	100	4.67	1.60	12.6	0.05	0.70	
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉะบั้ง	พอใช้	Cblb5	5	500	<u>1.07</u>	0.245	5.78	< 0.01	0.69	
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	0.360	0.202	6.26	0.02	0.72	
52	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	พอใช้	Cbpc0	4	10	0.920	0.561	4.81	< 0.01	0.97	
53	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	พอใช้	Cbpn0	4	10	0.821	0.374	4.59	< 0.01	0.39	
54	ชลบุรี	พัทยาดูใต้ (แหลมบาลีฮาย)	พอใช้	Cbps0	6	10	0.839	0.398	5.30	< 0.01	0.36	
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	ดี	Cbtw0	4	10	< 0.1	0.123	6.02	0.02	0.67	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้ตลิ่ง	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpb1	4	100	47P	694200	1429249	17/07/58	10.45	ทำเรือโดยสารหน้าบ้าน (เกาะล้าน) ชายฝั่งเป็นชุมชน ร้านค้า	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2	1
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	เสื่อมโทรม	Cbsh1	5	100	47P	706829	1400541	17/07/58	7.35	มีท่าเรือประมงหลายท่า มีเรือประมงขนาดกลางจอดจำนวนมาก มีคลองระบายน้ำจากชายฝั่งลงทะเล ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ตลาดสด พบขยะเกลายฝั่ง	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5
58	ชลบุรี	ช่องเสมสาร	ดี	Cbss1	6	100	47P	712746	1392886	17/07/58	6.40	ชายฝั่งเป็นชุมชนหนาแน่น/ชุมชนประมง มีเรือประมงขนาดกลางจอดจำนวนมาก พบขยะอยู่ริมฝั่ง (ดูทะเลสาบ)	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	20	1
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	47P	704325	1424496	15/07/58	8.20	หาดท่องเที่ยว มีกิจกรรมว่ายน้ำ มีทุ่นกันโขนเล่นน้ำ ชายหาดมีเตียงผ้าใบ บนหาดพบขยะมาก (ดูทะเลสาบ) ชายฝั่งเป็นโรงแรม ร้านค้า/อาหาร	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	47P	711532	1488267	13/07/58	10.45	บริเวณปากแม่น้ำ มีการเลี้ยงปลากะชังกลางลำน้ำ มีเรือขนถ่ายก๊าซขนาดใหญ่ชายฝั่งมีชุมชน/โรงงาน	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.5	1.2
61	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	10	47	675464	1496219	29/06/58	14.00	น้ำทะเลสีน้ำตาล มีฟองเล็กน้อย พื้นที่โดยรอบเป็นร้านอาหารและอุตสาหกรรม	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำขึ้น	1.5	1.0
62	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	47	677864	1494869	29/06/58	13.30	มีชุมชนชาวประมงชายฝั่ง มีเรือประมงจอดอยู่โดยรอบ น้ำทะเลมีฟองเล็กน้อย	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำขึ้น	0.7	0.5
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spmc1	5	500	47	672301	1497868	29/06/58	11.45	มีเรือขนส่งรีมน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำขึ้น	4.5	1.4
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรมมาก	Bkkt5	5	100	47	657397	1492634	30/06/58	7.30	อยู่บริเวณหลักเขตที่ 28 ถนน ฝั่งเป็นป่าชายเลน	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1.5
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรมมาก	Ssmt1	6	100	47	638489	1493462	29/06/58	10.00	เป็นบริเวณปากแม่น้ำ รอบๆทั้ง 2 ฝั่ง เป็นป่าชายเลน ถัดเข้าไปเป็นท่าเทียบเรือมีเรือประมงจอดอยู่หลายลำ และชุมชนอาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.5	1, 3
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	เสื่อมโทรม	Skmm1	6	100	47	609953	1474918	30/06/58	12.30	น้ำกำลังขึ้น	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำขึ้น	3.5	1, 3
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	47	610579	1474317	30/06/58	12.45	น้ำกำลังขึ้น น้ำมีฟองเล็กน้อย	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำขึ้น	1.5	1
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	47	602466	1467260	01/07/58	10.45	พื้นที่โดยรอบเป็นแนวไม้กั้นคลื่น จุดเก็บอยู่บริเวณประภาคาร	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.5	1.5
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.2	3	500	47	602919	1467634	01/07/58	10.15	พื้นที่โดยรอบเป็นไม้กั้นคลื่น อยู่บริเวณบ้านสี่พัน	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.5	1, 3
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.3	3	500	47	603307	1467555	01/07/58	10.30	พื้นที่โดยรอบเป็นไม้กั้นคลื่น อยู่บริเวณประภาคาร 8	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.75	1.5
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มห	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	47	609421	1463076	01/07/58	08.30	บริเวณใกล้ๆ ตรงข้ามประภาคาร ด้านซ้ายตรงจากปากคลอง	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	47	608082	1462331	01/07/58	08.15	บริเวณโดยรอบเป็นดินเลน	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.3	3	500	47	609807	1463148	01/07/58	08.45	บริเวณด้านข้างเป็นไม้กั้นคลื่น จุดเก็บอยู่ด้านขวาจากปากแม่น้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.7	0.5
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	47	615523	1437908	02/07/58	09.15	มีเรือประมงจอดอยู่ 3 ลำ บริเวณชายฝั่งเป็นหาดท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรมอยู่บริเวณชายฝั่ง	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	47	612095	1431276	02/07/58	10.15	มีเขตหินอยู่บริเวณโดยรอบ ไม่มีคนเล่นน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมล่องบั้ง)	พอใช้	Pblbt0	4	10	47	607271	1415638	03/07/58	08.15	บริเวณชายหาดนักท่องเที่ยว มีการตั้งร่ม เตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดไม่มีคนลงเล่นน้ำในระหว่างกันเก็บตัวอย่าง	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca0	4	10	47	606901	1414588	03/07/58	08.30	เป็นชายหาดท่องเที่ยว มีการตั้งร่ม เตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดมีคนลงเล่นน้ำ มีร้านค้า และชุมชนบริเวณหลังชายหาด	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	ดี	Pbca5	4	500	47	607081	1414565	03/07/58	07.30	มีคนเล่นน้ำริมชายหาด และมีร่มและเตียงผ้าใบตั้งอยู่	แดดจัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	4	1, 3
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	47	603863	1391436	04/07/58	08.45	บริเวณรอบหาดมีรีสอร์ท มีชุมชนรอบข้าง และเรืออยู่ไกลๆ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.5
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาท่าเรือประมง	พอใช้	Pcfp1	6	100	47	604229	1390253	04/07/58	09.00	สะพานปลาท่าเรือประมงอยู่ จึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณสะพานข้างๆ แทน มีร้านอาหาร ร้านค้าอยู่ริมหาด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.5
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	เสื่อมโทรม	Pcst0	4	10	47	604580	1389734	04/07/58	09.30	มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลจำนวนมาก มีม้าสำหรับบริการนักท่องเที่ยวจำนวน 3 ตัว มี Jetski Banana boat ริมหาดมีเขตหิน มีร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก มีโรงแรม รีสอร์ท ที่พักตลอดแนวชายหาด	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.5
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcst0	4	10	47	604926	1387216	04/07/58	10.00	มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลจำนวน 4 - 8 คน มี Jetski Banana boat มีโรงแรม รีสอร์ท ที่พักตลอดแนวชายหาด	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.5
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	47	606272	1384103	04/07/58	10.30	มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำจำนวน 5-10 คน มีร้านอาหาร ที่พัก รีสอร์ท โรงแรม ตลอดแนวชายหาด มีม้าสำหรับให้นักท่องเที่ยวขี่จำนวน 2 ตัว มีลิ้นจี่จำนวนมากบนเขา และบริเวณหาดเล็กน้อย	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.5
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	ดี	Pcmp5	6	500	47	608333	1372987	05/07/58	09.45	มีทุ่นอยู่กลางปากแม่น้ำ ทางออกสู่ปากแม่น้ำจะมีเขตหินทั้ง 2 ข้าง เรือประมงเข้าและออกจากฝั่งประมาณ 2 ลำ เรือประมงอยู่กลางทะเลจำนวน 5 ลำ	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	5	1.4
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวของรีสอร์ท)	พอใช้	Pces0	6	10	47	608680	1368983	05/07/58	10.15	มีเรือประมง บริเวณชายหาดมีการก่อสร้างถนน มีตรงข้ามหาดเป็นรีสอร์ท ที่พักอาศัย ไม้กั้นนักท่องเที่ยว	ไม่มีแดด ฝนตกเล็กน้อย แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะเล)	ดี	Pckl0	6	10	47	608575	1364294	05/07/58	10.30	มีคนเล่นน้ำ เรือประมง ร้านค้า ร้านอาหาร	ไม่มีแดด ฝนตกเล็กน้อย แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	1	10	47	607112	1343430	05/07/58	11.20	มีเรือประมงจอดอยู่จำนวน 2 ลำ มีบ้านพักอุทยาน	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	47	594195	1326235	05/07/58	12.50	มีเรือประมงตามชายฝั่ง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.5	0.25
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตม่องลาย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	47	590001	1308948	08/07/58	10.00	รอบๆ มีเรือประมงหลายลำ, มีร้านค้าของตามชายหาด, ชุมชนบ้านชาวประมง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนากรม, อ่าวประจวบ	พอใช้	Pckb0	6	10	47	587132	1306690	08/07/58	09.30	มีเรือประมงตามชายฝั่ง มีตรงข้ามมีร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ วัด สถานีตำรวจบ้านพัก และมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลา	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	พอใช้	Pcapm1	6	100	47	587251	1305461	08/07/58	09.00	บริเวณรอบๆ มีเรือประมงตามชายฝั่ง ในน้ำข้างๆ สะพานมีปลาหลายตัว รอบสะพานมีก้อนหินใต้วางซ้อนกันอยู่ มีตรงข้ามหาดเป็นเขตชุมชน สถานีตำรวจ บ้านเรือนร้านค้า มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลา	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณั	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนซ์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpb1	4	100	2	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.2	8.1	49.4	32.5	5.10	9.3	9.70
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	เสื่อมโทรม	Cbsh1	5	100	0.7	จุฬาลาดึก ขยะ	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	25.7	8.0	47.6	31.2	4.50	14.5	26.7
58	ชลบุรี	ช่องแสนสาร	ดี	Cbss1	6	100	3	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส	ไม่มี	30	8.2	49.4	32.6	5.70	1	1.82
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น	ไม่มี	30.4	8.0	49.8	32.8	4.79	65.9	46.4
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	33.1	7.7	44.9	29.4	5.86	36.8	90.6
61	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	10	0.50	ขยะ	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	33.1	6.35	43.3	22.0	3.69	109	91.2
62	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	33.6	6.96	44.75	24.2	3.83	359	90.9
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spmc1	5	500	0.50	ขยะ	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	30.2	6.83	34.65	20.5	1.77	62.7	219
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรมมาก	Bkkt5	5	100	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	30.7	6.92	43.69	24.9	1.25	356	277
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรมมาก	Ssmt1	6	100	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.0	7.00	29.9	16.2	0.25	81.5	606
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	เสื่อมโทรม	Skmm1	6	100	0.3	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	32.4	7.3	31.3	17.3	5.16	81.5	68.5
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	32.2	7.68	33.8	18.7	5.30	48.1	60.3
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	30.9	6.31	30.5	18.8	2.61	97.1	190
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.2	3	500	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.2	7.06	32.4	20.1	2.63	77.7	171
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.3	3	500	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.3	7.02	32.8	20.3	2.99	114	162
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มเห	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	0.10	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.5	7.24	39.4	22.0	2.70	6.7	145
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.3	7.22	28.5	15.5	1.15	330	187
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.3	3	500	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.9	7.17	48.4	27.3	3.27	419	145
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.7	6.93	49.6	32.8	5.21	280	27.3
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	31.5	7.50	56.5	32.8	4.52	151	33.6
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	พอใช้	Pblb0	4	10	0.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.6	7.69	50.1	32.7	5.76	34.8	29.7
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	พอใช้	Pbca0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส	ไม่มี	30.8	7.71	49.8	32.3	5.37	33.0	32.4
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ดี	Pbca5	4	500	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.7	7.90	50.7	31.0	5.91	26.4	14.2
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	31.0	7.52	49.8	32.4	4.50	5.9	22.4
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfp1	6	100	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.6	7.59	49.7	32.4	4.95	11.0	23.0
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	เสื่อมโทรม	Pcst0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	30.9	7.09	49.8	32.6	3.77	16.2	25.8
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcls0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	31.1	7.75	49.5	32.6	4.25	39.1	34.9
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.4	7.81	50.2	32.8	4.76	9.6	18.2
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	ดี	Pcmp5	6	500	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.3	7.40	51.4	31.9	5.55	11.9	14.8
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวห่อศรีสุรพร	พอใช้	Pces0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.2	7.46	49.4	32.1	4.09	18.7	17.9
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะลุโลก)	ดี	Pckl0	6	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.4	7.63	49.5	32.3	5.79	35.6	17.3
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	1	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส	ไม่มี	28.3	8.09	51.1	33.4	4.13	11.7	38.8
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	28.4	7.76	49.6	32.3	5.11	138	14.8
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาดม่อง่าย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน	ไม่มี	30.8	7.99	51.5	33.6	4.61	134	30.3
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	พอใช้	Pckb0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.1	7.86	54.7	32.5	3.68	29.5	36.7
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	พอใช้	Pcapm1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.5	7.88	50.3	32.8	4.30	17.5	14.8

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานีการม	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มียูเรีย (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็ม/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟิคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpk1	4	100	134	8.96	43.0	79	6	84	0.811	< 0.1	< 0.1	< 0.1
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	เสื่อมโทรม	Cbsh1	5	100	294	15.8	49.1	7,900	< 1	770	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
58	ชลบุรี	ช่องแสนสาร	ดี	Cbss1	6	100	152	12.6	7.54	4.5	2	17	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	158	8.48	18.9	540	1	37	0.3	< 0.1	0.522	< 0.1
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	237	6.56	282	240	14	320	0.3	< 0.1	0.348	< 0.1
61	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	10	3,618	126	154	4,900	3,800	480	1.36	< 0.1	25.6	< 0.1
62	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	3,507	152	134	1,100	445	535	3.37	< 0.1	56.9	< 0.1
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spmc1	5	500	1,203	26.7	200	790	455	85	1.01	< 0.1	1.14	< 0.1
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรมมาก	Bkkt5	5	100	548	12.2	151	330	220	240	4.18	0.143	8.92	< 0.1
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรมมาก	Ssmt1	6	100	2,206	39.0	19.2	35,000	4,200	2,800	1.94	< 0.1	0.807	< 0.1
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	เสื่อมโทรม	Skmm1	6	100	230	7.98	199	240	40	75	1.36	< 0.1	1.03	< 0.1
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	181	6.28	157	330	200	100	2.17	< 0.1	0.312	< 0.1
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	215	4.78	131	4,900	2,800	340	3.48	< 0.1	1.03	< 0.1
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.2	3	500	224	6.22	117	220	200	430	1.61	< 0.1	1.14	< 0.1
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.3	3	500	238	6.58	105	490	280	250	1.57	< 0.1	1.15	< 0.1
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มเห	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	789	17.5	125	3,300	2,900	5,000	3.04	0.102	6.88	< 0.1
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	965	21.4	179	7,000	3,000	24,000	3.83	0.120	9.11	< 0.1
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.3	3	500	808	22.4	129	1,300	250	2,400	2.14	< 0.1	1.29	< 0.1
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	171	7.40	14.0	2.0	2	45	0.914	< 0.1	< 0.1	< 0.1
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	162	8.74	31.2	4.5	1	100	0.719	0.113	0.487	< 0.1
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	พอใช้	Pblb0	4	10	132	8.80	46.9	< 1.8	< 1	94	0.489	< 0.1	< 0.1	< 0.1
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	พอใช้	Pbca0	4	10	116	7.79	42.3	17	11	27	0.645	< 0.1	< 0.1	< 0.1
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ดี	Pbca5	4	500	136	11.2	5.60	< 1.8	< 1	1	0.562	< 0.1	< 0.1	< 0.1
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	157	10.5	69.0	79	8	240	1.52	< 0.1	< 0.1	< 0.1
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfp1	6	100	132	10.8	20.5	790	43	240	0.723	< 0.1	< 0.1	< 0.1
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	เสื่อมโทรม	Pcst0	4	10	258	21.3	38.8	2,300	51	98	1.67	< 0.1	< 0.1	< 0.1
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcsl0	4	10	134	11.2	5.10	11	7	260	2.06	< 0.1	0.178	< 0.1
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	151	12.5	12.6	< 1.8	< 1	26	2.58	< 0.1	< 0.1	< 0.1
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	ดี	Pcmp5	6	500	106	5.68	24.4	12	12	13	1.4	< 0.1	0.356	< 0.1
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวเขาขอมริ์ฮอร์	พอใช้	Pces0	6	10	103	5.54	23.9	< 1.8	< 1	200	2.03	< 0.1	< 0.1	< 0.1
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	ดี	Pckl0	6	10	97.2	6.50	24.1	< 1.8	< 1	100	1.75	< 0.1	< 0.1	< 0.1
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	1	10	222	18.4	20.8	< 1.8	< 1	390	1.86	< 0.1	< 0.1	< 0.1
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	120	9.90	6.08	< 1.8	< 1	12	1.51	< 0.1	0.219	< 0.1
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาตะม่องลาย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	140	11.6	80.6	94	82	< 1	0.3	< 0.1	1.20	< 0.1
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	พอใช้	Pckb0	6	10	114	6.16	39.4	63	60	8	0.3	< 0.1	0.308	< 0.1
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	พอใช้	Pcapm1	6	100	130	8.73	13.6	94	88	17	0.3	< 0.1	0.248	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpk1	4	100	0.406	0.288	8.60	< 0.01	-	
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	เสื่อมโทรม	Cbsh1	5	100	1.09	0.327	8.66	0.06	0.93	
58	ชลบุรี	ช่องแสนสาร	ดี	Cbss1	6	100	0.402	0.422	7.34	0.03	0.23	
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	0.847	0.775	5.41	< 0.01	0.71	
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	2.26	0.529	10.7	< 0.01	0.29	
61	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	10	3.59	2.23	26.5	< 0.01	1.3	
62	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	8.03	5.82	37.0	< 0.01	0.84	
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spmc1	5	500	2.07	1.60	15.4	< 0.01	0.37	
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรมมาก	Bkkt5	5	100	6.75	5.83	27.5	< 0.01	< 0.05	
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรมมาก	Ssmt1	6	100	2.24	1.64	15.0	< 0.01	1.3	
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	เสื่อมโทรม	Skmm1	6	100	2.06	1.67	12.4	< 0.01	1.5	
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	1.41	1.30	4.39	< 0.01	-	
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	1.61	1.08	8.43	< 0.01	-	
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.2	3	500	1.57	1.71	11.8	< 0.01	0.12	
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	เสื่อมโทรม	Pbbt5.3	3	500	1.49	1.41	8.38	< 0.01	-	
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มเห	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	6.25	4.50	14.9	< 0.01	-	
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	9.76	6.46	16.5	< 0.01	< 0.05	
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.3	3	500	2.90	0.981	7.91	< 0.01	-	
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	0.792	0.380	1.21	< 0.01	< 0.05	
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	0.562	0.984	1.96	< 0.01	-	
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบีช)	พอใช้	Pblb0	4	10	< 0.1	0.420	3.08	< 0.01	-	
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	พอใช้	Pbca0	4	10	< 0.1	0.355	1.78	< 0.01	-	
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ดี	Pbca5	4	500	0.253	0.478	5.23	< 0.01	-	
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	0.119	0.189	8.10	0.02	-	
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfp1	6	100	0.284	0.158	4.70	< 0.01	-	
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	เสื่อมโทรม	Pcst0	4	10	< 0.1	0.287	3.93	< 0.01	-	
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcsl0	4	10	0.156	0.558	5.17	< 0.01	-	
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	< 0.1	0.239	3.04	< 0.01	-	
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	ดี	Pcmp5	6	500	0.898	1.51	12.6	< 0.01	0.36	
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวขอสรีสอร์ท	พอใช้	Pces0	6	10	0.162	0.483	2.94	< 0.01	-	
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	ดี	Pckl0	6	10	0.204	0.540	2.95	< 0.01	-	
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	1	10	0.131	< 0.1	3.06	< 0.01	< 0.05	
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	< 0.1	0.782	0.522	< 0.01	-	
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาดม่องลาย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	1.73	3.02	12.2	< 0.01	0.29	
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	พอใช้	Pckb0	6	10	0.524	0.670	8.81	< 0.01	-	
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	พอใช้	Pcapm1	6	100	1.49	0.495	12.9	0.08	-	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	47	587439	1304204	08/07/58	08.30	มีเรือประมงจอดอยู่จำนวนมาก มีฝูงปลาติดอยู่ตามชายหาด มีตงข้ามหาดมีบ้านเรือนร้านอาหารจำนวนมาก มีท่อและทางระบายน้ำจากถนนลงสู่ชายหาด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวนาวา, กองบิน 53	พอใช้	Pcam0	1	10	47	586669	1301095	07/07/58	10.00	มีเรือประมงตามชายฝั่ง มีคนเล่นน้ำจำนวนมาก มีร้านค้า ร้านอาหารริมหาด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาวะ	พอใช้	Pckw1	1	100	47	586173	1298206	07/07/58	09.30	บริเวณรอบๆ มีแนวโขดหินกั้นแนวคลื่น มีสะพานปลา เรือประมงจอดตามชายฝั่งจำนวน 3 ลำ มีขยะลอยอยู่ใต้น้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.5
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	พอใช้	Pcwk0	1	10	47	575214	1284098	07/07/58	09.00	รอบๆ หาดมีร้านอาหาร บ้านเรือนชุมชน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งปะตู่	ดี	Pctp1	6	100	47	570112	1273841	06/07/58	12.30	บริเวณรอบๆ มีเรือประมงจอดอยู่จำนวน 4 ลำ และริมหาด มีบ้านเรือน ชุมชนตั้งตลอดแนวริมหาด มีการตากปลาหมึกริมหาด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	4	1 , 3
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	47	561092	1253103	06/07/58	11.00	ฝั่งตรงข้ามหาดเป็นรีสอร์ท ชื่อ บ้านใต้ปั้งรีสอร์ท และมีบ้านชาวประมงกระจายอยู่เล็กน้อย มีร้านอาหาร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.5	0.25
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณื,อ.บางสะพาน	เสื่อมโทรม	Pcsb0	6	10	47	558240	1238612	06/07/58	10.30	เป็นแหล่งชุมชน มีรถยนต์สัญจรตลอดเวลา มีร้านค้า การทำสวนมะพร้าวฝั่งตรงข้ามหาด	ฟ้าครึ้ม ฝนตกปานกลาง ไม่มีเมฆ	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.5	0.25
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	1	100	47	554182	1226183	06/07/58	09.40	มีหุ่นปูตรงกลางทางออกปากคลอง มีเรือประมงกำลังแล่นเข้าฝั่งจำนวน 1 ลำ เรือนักท่องเที่ยวแล่นออกจากฝั่งเพื่อไปดำน้ำชมปะการังจำนวน 1 ลำ รอบๆชายหาดมีโขดหิน มีร้านค้า ร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยว และหมู่บ้านชาวประมง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1 , 3
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	พอใช้	Cpnt1	6	100	47	536204	1180196	17/7/58	10.00	มีบ้านพักริมทะเลประมาณ 3-4 หลัง ใกล้ป่าละเมาะ ต้นสนริมหาด มีเรือหางยาวขนาดเล็กแล่นผ่าน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1.00
101	ชุมพร	บ้านสะเพสี,อ่าวสะพลี	ดี	Cpsp0	6	10	47	530742	1170423	17/7/58	11.10	เป็นท่าเทียบเรือประมง อยู่ใกล้ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) มีเรือประมงขนาดเล็กกลาง จอดอยู่ ประมาณ 20-30 ลำ มีแหล่งดอนลอยอยู่ในน้ำที่นำมาตรวจวัดมาก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
102	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	พอใช้	Cpmc5	6	500	47	527723	1155556	18/7/58	10.00	เป็นท่าเทียบเรือประมงและโดยสาร,ออกจากท่ามาเป็นร่องน้ำเดินเรือ มีหมู่บ้านชาวประมง มีบ้านพัก และแพปลา มีเรือประมงเข้า-ออก	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.5	1, 2, 5
103	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	พอใช้	Cppd0	4	10	47	529066	1152741	18/7/58	10.45	มีสวนสาธารณะ มีเรือประมงจอดริมหาดมาก มีแท่นเจาะน้ำมันทางฝั่งฝั่งไปประมาณ 700 เมตร อยู่ตรงข้ามโรงแรมโนโว มีร้านอาหาร มีบ้านเรือน ริมฝั่ง	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
104	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	เสื่อมโทรม	Cptl0	4	10	47	530086	1167653	17/7/58	11.30	มีร้านค้าตลอดแนวชายหาด มีบึงทะเลที่ปัก มีแนวต้นสน ต้นมะพร้าวริมหาด มีเรือจอด	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	พอใช้	Cpsr0	4	10	47	531810	1148925	18/7/58	11.15	มีร้านอาหาร บังกะโล บ้านพัก รีสอร์ท มีเรือประมงจอดริมหาดหลายลำ	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1.00
106	ชุมพร	บ้านปลาคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	47	522528	1135442	19/7/58	10.00	มีสวนมะพร้าว ป่าละเมาะ มีเขื่อนกั้นคลื่น มีท่าเทียบเรือประมง ใกล้หมู่บ้าน ชุมชน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน มีเมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.75
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	พอใช้	Cpm15	6	500	47	518235	1099941	19/7/58	12.00	ท่าเทียบเรือประมง มีหมู่บ้านริมน้ำ สวนสาธารณะ (ฝนตกก่อนเก็บ)	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1, 2, 5
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง	พอใช้	Srsr0	6	10	47	518986	1100141	20/7/58	9.00	น้ำลงต่ำมาก มีคลื่นริมฝั่งมาก มีเศษขยะริมหาด ใกล้ร้านอาหารเม้าส์เน็ยซ์ฟู้ด ร้านอาหารร้าง มีต้นมะพร้าวขึ้นต้นห่างออกมา 100 ม. มีบ้านเรือน มีถนนเลียบหาดห่าง 50 ม.	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง	พอใช้	Srpr1	6	100	47	529681	1035529	20/7/58	10.20	มีฟาร์มหอยแครง หอยขาว ใกล้คอกคอก มีเรือหาปลาเข้าออก มีขนำกลางทะเล	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1, 2
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย	เสื่อมโทรม	Srtk5	6	500	47	525422	1023740	20/7/58	11.45	สองข้างมีป่าโกงกาง มีฟาร์มหอยใกล้ๆ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.8	0.40
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Sroy1	3	100	47	526217	1023904	20/7/58	11.20	ฟาร์มหอย มีขนำ มีเรือหางยาวเข้าออก	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
112	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	เสื่อมโทรม	Srmt5	6	500	47	542256	1016907	21/7/58	9.20	มีเรือสินค้า เรือขนส่งแม่โขงจอดอยู่ริมฝั่งบริเวณท่าขึ้นเรือ ร้านอาหารลำพู 3 มีเรือประมงแล่นสวนไปมา มีป่าชายเลนอยู่สองข้างทาง มีหมู่บ้านริมน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.5	1, 3, 5
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ (เหนือ)	พอใช้	Srkd5.1	6	500	47	552769	1019395	21/7/58	11.15	มีฟาร์มหอยแครง หอยนางรม มีเรือประมงเล็ก มีหมู่บ้านริมน้ำ มีร้านอาหาร ป่าโกงกาง ป่าชายเลน มีเรือหางยาวแล่นเข้าออก มีขนำในทะเล	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.7	0.35
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะแดะ (ใต้)	พอใช้	Srkd5.3	6	500	47	552021	1019933	21/7/58	10.50	มีฟาร์มหอยนางรม มีขนำกลางทะเล มีเรือหางยาวเข้าออก มีหมู่บ้าน ร้านอาหารริมทะเล ป่าโกงกาง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	0.60
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองคอนลัก	พอใช้	Srds5	6	500	47	574290	1030673	22/7/58	10.00	อยู่บริเวณหน้าวัด	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ	พอใช้	Srfd1	5	100	47	574282	1030695	22/7/58	10.35	ติดหมู่บ้านประมง ท่าจอดเรือ	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.50
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราเม) ท่าเรือหน้าอำเภอกา	พอใช้	Srps1	5	100	47	602312	1054241	28/7/58	10.25	เป็นท่าเทียบเรือโดยสารขนาดใหญ่ ขนส่งของ เก็บสะพานตรงกลาง	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ (บ้านแม่น้ำ) เกาะสมุย	พอใช้	Srnm0	4	10	47	616241	1052709	28/7/58	9.00	มีศาลาแม่น้ำที่รักบังกะโล มีบ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร มีสะพานขนำปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ระบายน้ำ ลงทะเลมีนักท่องเที่ยวแล่นน้ำบ้าง มีคราบบ้านหาดทราย	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.2	0.60
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	47	616241	1052709	27/7/58	10.00	หน้าร้านอาหาร buco	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcc0	4	10	47	615273	1046791	27/7/58	9.30	ใกล้ศาลาพอดาหลายคอย มีกิจกรรมเจ็ดสี มีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร และเป็นสถานที่เข้าของกิจการเจ็ดสีเไอเจ็ดสีมัลจน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	47	615278	1046788	26/7/58	10.35	นักท่องเที่ยวแล่นน้ำ มีการก่อสร้างบริเวณที่เก็บน้ำ มีน้ำจากคลองละไมไหลลง	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	0.75
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	47	615462	1045646	26/7/58	10.00	เก็บหน้าโรงแรมที่เป็นของไทย มีนักท่องเที่ยวแล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	9.0	1, 4, 5, 8
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	47	616020	1056824	26/7/58	9.30	มีบังกะโล โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร จุดเก็บอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้ากวนอู	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	พอใช้	Srfs1	5	100	47	609454	1058139	28/7/58	9.30	ท่าเทียบเรือโดยสาร ราชเฟอร์รี่	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.3	0.75
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะนัง	พอใช้	Srfp1	4	100	47	607826	1073462	25/7/58	10.00	อยู่ระหว่างสะพานท่าเทียบเรือ และท่าเรือขนส่ง อยู่ใกล้เกาะแคโน	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.0	1, 3, 5

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	0.25	ไม่มี	มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.8	7.90	44.2	33.2	2.73	28.9	16.7
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	พอใช้	Pcam0	1	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.8	7.88	50.6	33.2	4.84	16.5	10.6
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	พอใช้	Pckw1	1	100	0.50	ขยะ	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.3	7.62	49.3	32.0	4.06	51.8	23.3
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	พอใช้	Pcwk0	1	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.9	7.61	44.6	28.9	4.40	14.7	33.3
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	ดี	Pctp1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.2	7.65	49.7	32.5	5.54	16.9	22.7
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.5	7.61	50.0	32.5	4.71	25.7	16.1
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิฐรมย์,อ.บางสะพาน	เสื่อมโทรม	Pcsb0	6	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	30.0	7.56	38.1	24.0	4.13	249	60.9
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	1	100	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.8	7.00	48.8	31.8	4.93	4.1	9.40
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	พอใช้	Cpnt1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	28.4	7.44	54.1	33.2	4.59	14.2	20.9
101	ชุมพร	บ้านสะพือ,อ่าวสะพือ	ดี	Cpsp0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.9	7.57	54.3	31.0	6.04	17.8	43.3
102	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	พอใช้	Cpmc5	6	500	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	28.9	7.50	50.2	31.3	4.27	20.8	24.2
103	ชุมพร	หาดกรวดทราย	พอใช้	Cppd0	4	10	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	29.5	7.80	54.7	32.8	3.98	18.6	19.6
104	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	เสื่อมโทรม	Cptl0	4	10	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	29.2	7.62	54.9	33.3	4.10	11.9	24.2
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	พอใช้	Cpsr0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	29.2	7.60	54.6	33.0	4.67	12.3	7.88
106	ชุมพร	บ้านป้อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.5	7.33	53.1	32.3	4.27	29.3	17.9
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	พอใช้	Cpm15	6	500	0.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	29.4	7.54	54.7	32.7	5.07	16.6	10.9
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง	พอใช้	Srsr0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน	ไม่มี	27.5	7.55	51.4	31.9	6.24	14.4	12.1
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองชุมเรียง	พอใช้	Srpr1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.8	7.17	51.3	31.1	4.51	44.7	19.1
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย	เสื่อมโทรม	Srtk5	6	500	0.10	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	30.3	6.88	36.6	20.7	3.05	133	55.8
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Sroy1	3	100	0.10	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	30.2	9.40	32.2	18.0	3.50	111	55.2
112	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	เสื่อมโทรม	Srmt5	6	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	28.6	6.82	15.1	8.1	4.52	102	51.8
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแตะ (เหนือ)	พอใช้	Srkd5.1	6	500	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	29.0	6.85	38.9	22.7	5.07	66.4	49.4
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะแตะ (ใต้)	พอใช้	Srkd5.3	6	500	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	28.1	7.31	38.4	22.8	5.36	76.0	27.3
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองคอนลัก	พอใช้	Srds5	6	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.0	7.51	50.3	29.7	6.12	32.0	13.0
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ	พอใช้	Srfd1	5	100	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	32.1	7.79	57.0	32.7	4.03	149	8.79
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราณ) ท่าเรือหน้าอำเภอกา	พอใช้	Srps1	5	100	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	29.7	7.84	54.4	32.5	4.81	2.3	3.03
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ (บ้านแม่น้ำ) เกาะสมุย	พอใช้	Srmm0	4	10	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	29.7	7.69	53.0	31.6	4.95	8.4	9.70
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	30.1	7.71	55.0	32.7	5.59	3.3	5.91
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcc0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	29.6	7.66	54.4	32.6	4.42	2.1	2.42
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	1.25	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	30.6	7.74	55.9	32.9	5.16	2.3	4.85
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	7.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.2	7.75	53.6	32.9	5.17	1.7	14.5
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อนปนเขียว	ไม่มี	30.9	7.99	51.0	33.1	5.20	8.8	15.5
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	พอใช้	Srfs1	5	100	1.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	29.7	7.8	54.3	32.5	4.61	1.4	1.52
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	พอใช้	Srfp1	4	100	3.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	30.1	7.73	53.7	31.8	5.28	1.9	1.82

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	122	8.16	9.75	94	86	12	0.3	< 0.1	0.297	< 0.1
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	พอใช้	Pcam0	1	10	148	7.96	5.32	< 1.8	< 1	90	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	พอใช้	Pckw1	1	100	196	10.6	79.3	140	96	1,200	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	พอใช้	Pcwk0	1	10	242	16.2	110	17	< 1	500	0.306	< 0.1	< 0.1	< 0.1
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	ดี	Pctp1	6	100	119	7.96	19.7	7.8	6	8	1.48	< 0.1	< 0.1	< 0.1
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	83.2	5.56	16.6	< 1.8	< 1	4	1.46	< 0.1	< 0.1	< 0.1
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิฐรณ์,อ.บางสะพาน	เสื่อมโทรม	Pcsb0	6	10	171	11.4	85.3	49	13	410	4.67	< 0.1	0.406	< 0.1
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	1	100	55.0	2.96	11.3	140	15	360	0.608	< 0.1	< 0.1	< 0.1
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	พอใช้	Cpnt1	6	100	125	6.72	2.74	< 1.8	< 1	14	1.80	< 0.1	< 0.1	< 0.1
101	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	ดี	Cpsp0	6	10	120	6.48	2	4	< 1	79	3.37	< 0.1	0.178	< 0.1
102	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	พอใช้	Cpmc5	6	500	230	7.96	52.8	1,600	12	210	2.35	< 0.1	0.738	< 0.1
103	ชุมพร	หาดราครภาพ	พอใช้	Cppd0	4	10	152	8.20	10.2	4.5	2	200	3.32	< 0.1	0.119	< 0.1
104	ชุมพร	หาดทุ่งวังแล่น	เสื่อมโทรม	Cptt0	4	10	279	18.6	5.24	4,900	4	160	1.51	< 0.1	< 0.1	< 0.1
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	พอใช้	Cpsr0	4	10	153	10.2	10.8	< 1.8	< 1	50	4.62	< 0.1	< 0.1	< 0.1
106	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	212	7.36	40.7	23	10	560	1.25	< 0.1	< 0.1	< 0.1
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	พอใช้	Cpm15	6	500	176	11.8	72.1	130	8	480	1.69	< 0.1	0.166	< 0.1
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง	พอใช้	Srsr0	6	10	328	33.4	13.8	< 1.8	< 1	1	3.14	< 0.1	0.171	< 0.1
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองชุมเรียง	พอใช้	Srpr1	6	100	164	5.68	5.80	170	110	110	1.14	< 0.1	0.688	< 0.1
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย	เสื่อมโทรม	Srtk5	6	500	410	9.09	55.7	5,400	38	380	1.99	< 0.1	2.72	< 0.1
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Sroy1	3	100	420	9.32	40.3	1,600	120	280	1.96	< 0.1	1.75	< 0.1
112	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	เสื่อมโทรม	Srmt5	6	500	314	11.0	306	2,400	60	250	5.38	< 0.1	0.641	< 0.1
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะทะ (เหนือ)	พอใช้	Srkd5.1	6	500	289	12.5	26.3	33	32	250	5.14	< 0.1	0.426	< 0.1
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะทะ (ใต้)	พอใช้	Srkd5.3	6	500	165	7.14	86.9	130	58	110	0.3	< 0.1	0.264	< 0.1
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองคอนลัก	พอใช้	Srds5	6	500	186	15.4	4.98	120	120	220	0.3	< 0.1	0.486	< 0.1
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ	พอใช้	Srfid1	5	100	158	16.1	131	23	6	50	0.3	< 0.1	0.990	< 0.1
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีพราณ) ท่าเรือหน้าอำเภอกา	พอใช้	Srps1	5	100	218	22.2	23.7	350	50	14	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ (บ้านแม่น้ำ) เกาะสมุย	พอใช้	Srnm0	4	10	238	24.3	68.4	49	5	3	1.21	< 0.1	< 0.1	< 0.1
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	384	31.7	11.0	< 1.8	< 1	12	0.326	< 0.1	< 0.1	< 0.1
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcc0	4	10	166	16.3	44.2	< 1.8	< 1	25	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	235	12.6	77.2	< 1.8	1	8	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	168	9.04	7.13	2.0	< 1	< 1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	218	14.6	45.6	31	10	< 1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	พอใช้	Srfs1	5	100	257	26.2	128	350	15	9	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	พอใช้	Srfp1	4	100	208	11.2	8.90	23	13	2	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	0.939	0.664	8.03	< 0.01	0.25	
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	พอใช้	Pcam0	1	10	0.109	0.178	4.13	< 0.01	-	
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	พอใช้	Pckw1	1	100	0.711	0.802	11.9	< 0.01	0.88	
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	พอใช้	Pcwk0	1	10	< 0.1	0.107	5.14	< 0.01	-	
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	ดี	Pctp1	6	100	0.222	0.226	9.15	< 0.01	-	
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	< 0.1	< 0.1	6.18	< 0.01	-	
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณื,อ.บางสะพาน	เสื่อมโทรม	Pcsb0	6	10	2.02	4.23	9.03	< 0.01	-	
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	1	100	0.922	0.569	11.2	< 0.01	-	
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	พอใช้	Cpnt1	6	100	< 0.1	0.203	6.52	0.04	0.43	
101	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	ดี	Cpsp0	6	10	0.943	0.224	5.50	< 0.01	0.27	
102	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	พอใช้	Cpmc5	6	500	1.33	0.718	8.14	0.06	0.74	
103	ชุมพร	หาดราดราภาพ	พอใช้	Cppd0	4	10	0.354	0.961	4.08	0.08	0.41	
104	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	เสื่อมโทรม	Cptl0	4	10	0.295	0.130	3.68	0.01	0.70	
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	พอใช้	Cpsr0	4	10	0.377	0.164	4.39	0.12	0.49	
106	ชุมพร	บ้านป้อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	< 0.1	0.247	9.46	0.12	< 0.05	
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	พอใช้	Cpml5	6	500	0.497	0.496	12.1	0.09	0.41	
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง	พอใช้	Srsr0	6	10	0.564	0.315	5.01	< 0.01	-	
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองชุมเรียง	พอใช้	Srpr1	6	100	1.03	0.975	9.54	< 0.01	0.42	
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย	เสื่อมโทรม	Srtk5	6	500	1.43	2.64	9.77	< 0.01	0.33	
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย (ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม)	เสื่อมโทรม	Sroy1	3	100	0.718	2.68	8.03	< 0.01	-	
112	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	เสื่อมโทรม	Srmt5	6	500	1.22	1.83	10.6	< 0.01	0.83	
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ (เหนือ)	พอใช้	Srkd5.1	6	500	0.868	1.49	7.38	< 0.01	0.22	
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะแดะ (ใต้)	พอใช้	Srkd5.3	6	500	0.788	1.09	3.54	< 0.01	-	
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองคอนสัก	พอใช้	Srds5	6	500	2.80	1.24	53.5	< 0.01	0.15	
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ	พอใช้	Srfd1	5	100	0.968	2.01	21.5	< 0.01	0.35	
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราม) ท่าเรือหน้าอำเภอกา	พอใช้	Srps1	5	100	1.44	0.338	6.94	0.03	0.91	
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ (บ้านแม่น้ำ) เกาะสมุย	พอใช้	Srnm0	4	10	0.595	0.216	3.83	< 0.01	1.0	
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	0.566	0.157	3.74	0.02	0.49	
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcc0	4	10	0.356	< 0.1	3.18	0.02	-	
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	0.151	< 0.1	5.58	< 0.01	-	
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	0.303	0.142	11.4	0.04	0.47	
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	0.722	< 0.1	9.99	< 0.01	-	
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	พอใช้	Srfs1	5	100	0.347	< 0.1	5.47	0.01	0.83	
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	พอใช้	Srfp1	4	100	0.772	< 0.1	6.45	0.02	0.22	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกหล้า)	ดี	Srpp1	6	100	47	610228	1082335	25/7/58	11.10	มีท่าเรือประมงจอดอยู่มิฝั่งประมาณ 20ลำ มีสะพานปลาอยู่มิฝั่ง	แดดจัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1, 2
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	ดี	Srat0	4	10	47	616055	1080313	25/7/58	11.40	มีบังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร เรือออกริมฝั่ง มีน้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	7.0	1, 3.5, 6
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาทรัน เกาะพะงัน	ดี	Srhr0	4	10	47	617265	1069836	25/7/58	12.30	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ เก็บหน้าเข่นวน	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาทรัน เกาะพะงัน	ดี	Srhr5	4	500	47	617496	1069982	25/7/58	12.15	มีเรือขนากลางจอดอยู่ ริมน้ฝั่งมีร้านอาหาร บ้านเรือน โรงแรม มีน้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	พอใช้	Nkkp1	5	100	47	595214	1021218	31/7/58	13.20	ทางออกจากปากแม่น้ำมีเรือประมงจำนวนมาก น้ำเน่าเสียภายในคลองที่มีเรือจอด มีขยะลอยน้ำ มีเมฆฝน เก็บหน้าโรงไฟฟ้าขนอมมีเรือประมง	แดดจัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	1.25
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	47	596507	1009866	31/7/58	12.20	หน้ารีสอร์ทบ้านน้ำทะเล มีรีสอร์ท บ้านเรือน ที่พักริมฝั่ง	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhs0	6	10	47	601372	995932	31/7/58	11.00	มีร้านอาหารอสิชลรีสอร์ท เรือประมงเล่นน้ำวน ชายมื่อเป็นปากแม่น้ำ มีที่พักรกอากาศ	แดดจัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	47	605357	957706	31/7/58	9.30	ริมน้ฝั่งมีหมู่บ้านประมง ร้านอาหารริมชายหาด มีสวนมะพร้าว มีเรือประมงท่าออกไปนอกฝั่งหลายสิบลำ มีเขื่อนกันคลื่น	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1, 2
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	พอใช้	Nkmp5	6	500	47	627087	928193	30/7/58	11.30	มีป่าชายเลน ป่าโกงกาง มีเครื่องมือหาปลาวางอยู่ เช่น โพงพาง ลวดโซมาน (หรือซัง) มีเรือเข้า-ออกบ้าง มีเขื่อนน้ำ 1 ขนา	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.5	1.25
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	พอใช้	Nkpk1	6	100	47	646232	886713	30/7/58	10.00	มีเรือประมงขนาดเล็ก-ใหญ่ เข้า-ออก เป็นล่องน้ำสำหรับเข้า-ออก มีบ้านเรือนชุมชนริมน้ฝั่ง มีบังกะโล ป่าสน มีสะพานข้าม	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1, 2.5
136	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระชะ	ดี	Sobr0	6	10	47	647227	877371	29/06/58	11.45	หมู่บ้านชาวประมง มีเศษขยะอยู่บริเวณริมชายหาด (เศษใบไม้) เก็บตรงหน้าโรงเรียนวัดปากระวะ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5
137	สงขลา	หาดชมราษ	ดี	Somr0	4	10	47	659562	826504	29/06/58	13.30	ชุมชนบริเวณชายฝั่ง เรือประมง ชายหาดท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.5
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	พอใช้	Soms5	6	500	47	674928	795619	30/06/58	14.30	ท่าเรือน้ำลึก ชายหาดท่องเที่ยว	แดดจัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	5.0	1, 4
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	47	717288	760900	30/06/58	11.30	หมู่บ้านชาวประมง มีท่าเรือประมง มีเขื่อนกันน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.5
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	47	676564	797460	30/06/58	14.40	ชายหาดท่องเที่ยว โรงแรม มีต้นสนริมหาด	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.6
141	ระนอง	หาดชาบูดำริ ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	47	455062	1101239	16/7/58	12.10	มีเรือประมงเข้าออก เรือหางยาว มีแพปลา บ้านพักริมฝั่ง มีขยะลอยน้ำมาก มีเกาะกลางน้ำเป็นวัดเป็นสถานที่นั่งท่องเที่ยว ชื่อวัดศาลานิ เกาะมี	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน แสงมมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1, 3
142	ระนอง	หาดบางเบน	พอใช้	Rnbb0	1	10	47	449449	1053560	15/7/58	13.30	อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีป่าสนริมหาด คลื่นลมแรงมาก	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.50
143	ระนอง	หาดประพาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	47	433309	1035158	15/7/58	11.50	ป่าสนริมหาด ติดถนนเลียบหาด ใกล้สถานีเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มีตึกหลังถัยสินนิ มีบ้านพักหลายหลัง ลมแรง คลื่นสูง ระหว่างพายุมีการทำน้ำกึ่ง	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.50
144	ระนอง	คลองบางรี้น (หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	47	455078	1098726	16/7/58	12.35	มีป่าชายเลน เรือประมงขนาดเล็ก ใหญ่ เข้าออก เรือหางยาว เป็นจุดเชื่อมต่อสำสามสาย บางรี้น หาดส้มแป้น คลองปากน้ำ มีขยะลอยอยู่ทางไปเก็บตัวอย่าง น้ำมีพองนิดๆ บนผิวน้ำ มีแพปลาริมฝั่ง มีบ้านเรือน ร้านค้า	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1, 3
145	พังงา	หาดบางลึก	พอใช้	Pgbs0	4	10	47	418834	971297	15/7/58	11.45	ร้านอาหารขนาดเล็ก	ไม่มีแดด ฝนตกเล็กน้อย แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.4	0.20
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	พอใช้	Pgtm0	6	10	47	417090	928586	15/7/58	13.50	บ้านชาวประมง	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.4	0.20
147	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	47	416181	952310	15/7/58	12.25	รีสอร์ท ร้านอาหารขนาดเล็ก	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.5	0.25
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	47	416974	957647	15/7/58	10.35	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.4	0.20
149	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	47	420092	914507	15/7/58	14.35	ทำเทียบเรือประมงเก่า	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	4.0	1, 3
150	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	พอใช้	Pgtt1	6	100	47	414522	947427	15/7/58	13.00	ทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน เรือท่องเที่ยว	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	3.0	1, 2
151	พังงา	บ้านเกาะคองเขา	พอใช้	Pgbkk0	4	10	47	418013	984468	11/7/58	12.50	รีสอร์ท	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.6	0.30
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	พอใช้	Pgmk1	6	100	47	419897	980021	16/7/58	11.55	ทำเทียบเรือข้ามฟาก แพปลา	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	8.0	1, 4, 7
153	พังงา	บ้านคึกคัก	พอใช้	Pgkk0	6	10	47	416433	960319	15/7/58	11.10	ร้านอาหาร	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.4	0.20
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	47	422931	898436	2/7/58	12.02	ศาลเจ้า	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.4	1.20
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	47	422345	894004	2/7/58	13.05	เรือประมง เรือส่วนตัว ที่พัก	แดดจัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.6	1.30
156	ภูเก็ต	หาดป่าตอง	ดี	Pkbt0	4	10	47	421659	883207	2/7/58	14.05	ร้านอาหาร โรงแรม คลองสาธารณะ	แดดจัด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	ดี	Pksr0	4	10	47	420454	881688	2/7/58	14.46	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.6	0.80
158	ภูเก็ต	หาดกมเลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	47	420922	879338	4/7/58	14.45	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นจัด	น้ำลง	2.2	1.10
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์วิน)	ดี	Pkml0	4	10	47	421861	871966	3/7/58	13.10	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดจัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.50
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีไฮเทค)	พอใช้	Pkph0	4	10	47	422160	872476	3/7/58	13.35	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	ดี	Pkby0	4	10	47	422502	873921	3/7/58	14.00	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	ดี	Pkpb5	4	500	47	420160	875424	3/7/58	12.25	เรืออดลอยลำ เจ็ตสกี	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงบางส่วน	คลื่นจัด	น้ำลง	6.0	1, 3, 5
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตเวิลด์แอนด์อินัน)	พอใช้	Pkgs0	4	10	47	421974	867608	3/7/58	14.35	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00
164	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตเคาเคีย)	ดี	Pkak0	4	10	47	422161	866564	3/7/58	15.00	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แสงปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	ดี	Pkkn0	4	10	47	422728	862846	8/7/58	16.20	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.2	0.60
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	47	422729	864074	8/7/58	15.55	น้าท้องเที่ยวเล่นน้ำ	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.50
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	47	425268	859163	8/7/58	08.00	เรือประมง เรือท่องเที่ยวจอด	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.6	0.30
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	พอใช้	Pkrw1	6	100	47	425949	859275	8/7/58	07.44	สะพานทำเทียบเรือ ร้านอาหาร	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	1.0	0.50
169	ภูเก็ต	หาดในทวน (ตอนกลาง)	ดี	Pknh0	4	10	47	423447	859689	8/7/58	08.20	ร้านอาหาร	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แสงมาก	คลื่นจัด	น้ำลง	0.8	0.40

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณั	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกหล้า)	ดี	Srpp1	6	100	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.4	7.82	55.0	32.4	6.26	1.6	1.5
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	ดี	Srat0	4	10	3.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.1	7.81	54.7	32.5	6.13	6.5	4.85
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	30.3	7.89	55.2	32.7	6.09	1.4	3.33
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr5	4	500	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนฟ้า	ไม่มี	28.5	7.50	51.7	31.4	5.64	1.5	2.12
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	พอใช้	Nkkp1	5	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	33.0	7.66	56.7	32.4	5.44	8.9	6.52
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.6	6.36	49.2	28.0	4.95	9.4	17.6
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhs0	6	10	0.60	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	30.8	7.14	56.6	33.3	4.75	4.9	4.85
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	0.60	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	30.6	7.58	55.5	32.7	6.03	10.9	3.33
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	พอใช้	Nkmp5	6	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน	ไม่มี	30.4	7.82	56.9	33.8	5.38	23.3	88.8
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	พอใช้	Nkpk1	6	100	0.70	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลปนเขียว	ไม่มี	31.3	7.97	56.3	32.8	6.09	17.5	1.5
136	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	ดี	Sobr0	6	10	0.3	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน	ไม่มี	31.6	7.85	53.5	30.5	7.3	25.6	17.3
137	สงขลา	หาดมหาพราน	ดี	Somr0	4	10	1	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	31.1	7.49	54.9	31.9	8.20	20.0	5.46
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	พอใช้	Soms5	6	500	1.0	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อนปนเขียว	ไม่มี	31.8	7.84	55.3	31.7	8.39	24.6	15.8
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	1.4	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	31.1	7.96	54.1	31.4	7.25	14.2	32.4
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	1.2	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	33.0	7.74	57.9	32.6	8.15	25.6	41.2
141	ระนอง	หาดชาบูดำรี ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.7	7.68	39.0	22.9	6.36	9.0	14.2
142	ระนอง	หาดบางเบน	พอใช้	Rnbb0	1	10	-	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	27.3	7.80	40.8	24.6	4.58	32.0	6.67
143	ระนอง	หาดประพาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	-	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	27.3	7.37	44.4	27.2	5.84	74.3	7.58
144	ระนอง	คลองบางารื่น (หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	28.2	7.33	33.4	18.9	6.08	10.6	33.6
145	พังงา	หาดบางลึก	พอใช้	Pgbs0	4	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	27.7	8.14	44.94	27.5	6.10	94.5	7.88
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	พอใช้	Pgtm0	6	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.7	8.13	44.60	29.0	6.12	62.5	20.3
147	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	คลอง	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.4	8.15	51.60	31.2	5.82	14.1	6.97
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	27.7	8.02	40.47	24.5	6.12	77.6	9.40
149	พังงา	บ้านเขาพิงลาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	2.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.1	8.13	50.50	33.1	7.43	49.2	9.70
150	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	พอใช้	Pgtt1	6	100	1.50	ไม่มี	คราบน้ำมัน	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.5	8.02	46.47	27.3	5.00	12.1	7.88
151	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	พอใช้	Pgbkk0	4	10	0.60	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.0	8.13	48.17	30.0	5.87	38.8	6.67
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	พอใช้	Pgmk1	6	100	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.7	8.13	45.53	29.5	7.12	36.6	9.09
153	พังงา	บ้านคึกคัก	พอใช้	Pgkk0	6	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.2	8.09	48.27	29.1	5.93	73.3	12.4
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.9	7.13	54.30	31.7	8.20	12.7	5.46
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	31.2	7.21	55.30	32.2	8.15	4.7	1.82
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	ดี	Pkbt0	4	หาด	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.4	7.25	55.00	31.8	7.77	11.9	2.73
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	ดี	Pksr0	4	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน	ไม่มี	31.1	7.30	55.30	32.2	8.15	2.8	2.42
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	หาด	0.55	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.9	7.96	50.40	33.0	6.90	13.7	4.55
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์วิน)	ดี	Pkml0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	31.1	7.43	54.00	31.3	8.25	31.1	20.3
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีไฮล์)	พอใช้	Pkph0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	30.8	7.52	54.10	31.6	7.06	32.9	22.7
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	ดี	Pkby0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	31.1	7.81	50.00	32.7	7.10	19.4	10.9
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	ดี	Pkpb5	4	500	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.1	7.44	55.07	32.0	9.42	10.3	8.49
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตเวิลด์เซ็นฮิวนัน)	พอใช้	Pkgs0	4	หาด	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	31.5	7.79	50.40	33.0	9.97	1.8	8.79
164	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเซีย)	ดี	Pkak0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.4	7.79	50.00	32.7	7.54	2.3	4.85
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	ดี	Pkkn0	4	หาด	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.4	8.07	50.30	33.0	9.50	10.0	7.58
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.5	8.08	49.60	32.5	6.73	12.1	7.88
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	0.60	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	28.0	7.84	49.40	32.3	8.63	22.4	12.1
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	พอใช้	Pkrw1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.3	7.92	51.10	33.5	7.27	180	10.6
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	ดี	Pknh0	4	10	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.3	8.02	50.90	33.4	6.22	18.2	9.7

ผลการสำรวจคุณภาพทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณั้	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็ม/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกเหล้า)	ดี	Srpp1	6	100	216	14.5	4.74	< 1.8	< 1	22	1.12	< 0.1	< 0.1	< 0.1
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวห้อยดาปาน เกาะพะงัน	ดี	Srat0	4	10	188	12.6	7.89	< 1.8	< 1	1	0.989	< 0.1	0.1	< 0.1
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr0	4	10	194	10.4	20.1	< 1.8	< 1	3	1.03	< 0.1	< 0.1	< 0.1
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr5	4	500	150	10.1	17.6	< 1.8	< 1	< 1	1.00	< 0.1	< 0.1	< 0.1
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	พอใช้	Nkkp1	5	100	206	17.0	25.0	< 1.8	< 1	1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	206	63.9	46.2	7.8	2	30	0.3	< 0.1	0.191	< 0.1
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhs0	6	10	208	21.2	51.7	< 1.8	< 1	< 1	0.797	< 0.1	< 0.1	< 0.1
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	194	19.8	15.7	1,300	< 1	120	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	พอใช้	Nkmp5	6	500	220	18.2	3.14	110	73	75	1.11	< 0.1	0.365	< 0.1
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	พอใช้	Nkpk1	6	100	263	32.8	20.5	< 1.8	< 1	< 1	0.3	< 0.1	0.341	< 0.1
136	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	ดี	Sobr0	6	10	132	8.80	31.1	33	36	28	0.3	< 0.1	0.274	< 0.1
137	สงขลา	หาดมหาราช	ดี	Somr0	4	10	120	8.03	26.2	< 1.8	6	110	0.630	< 0.1	< 0.1	< 0.1
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	พอใช้	Soms5	6	500	172	9.23	24.8	330	64	59	0.789	< 0.1	< 0.1	< 0.1
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	198	13.3	34.7	< 1.8	< 1	130	1.81	< 0.1	< 0.1	< 0.1
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	57.8	3.87	18.0	< 1.8	< 1	92	0.321	< 0.1	< 0.1	< 0.1
141	ระนอง	หาดซาอูดำริ ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	229	12.4	66.4	49	27	36	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
142	ระนอง	หาดบางเบน	พอใช้	Rnbb0	1	10	306	20.4	26.6	11	9	54	0.3	< 0.1	0.353	< 0.1
143	ระนอง	หาดประพาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	250	13.5	41.5	54	34	40	0.865	< 0.1	1.00	< 0.1
144	ระนอง	คลองบางรีน (หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	305	8.45	190	2,400	20	260	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
145	พังงา	หาดบางลึก	พอใช้	Pgbs0	4	10	167	13.8	89.3	350	12	60	0.3	< 0.1	0.820	< 0.1
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	พอใช้	Pgtm0	6	10	137	11.4	66.8	240	16	53	0.3	0.101	0.416	< 0.1
147	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	185	15.3	30.4	4.5	3	11	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	160	10.7	79.9	4,900	32	60	0.3	< 0.1	0.460	< 0.1
149	พังงา	บ้านเขาพิทยาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	126	8.46	64.5	240	34	360	3.31	< 0.1	0.135	< 0.1
150	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	พอใช้	Pgtt1	6	100	279	15.0	33.6	240	1	82	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
151	พังงา	บ้านเกาะคอกเขา	พอใช้	Pgbkk0	4	10	162	8.72	35.7	79	32	29	0.3	< 0.1	0.112	< 0.1
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	พอใช้	Pgmk1	6	100	228	15.3	38.7	49	22	26	0.3	< 0.1	0.326	< 0.1
153	พังงา	บ้านคึกคัก	พอใช้	Pgkk0	6	10	284	23.5	64.3	350	24	60	0.3	< 0.1	0.328	< 0.1
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	113	6.08	10.4	< 1.8	< 1	240	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	320	21.4	24.1	< 1.8	< 1	4	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	ดี	Pkbt0	4	10	198	16.4	9.58	140	120	1,600	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	ดี	Pksr0	4	10	132	10.8	4.86	14	14	23	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	251	20.8	140	170	32	100	2.16	< 0.1	0.104	< 0.1
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์วิน)	ดี	Pkml0	4	10	147	12.2	17.5	240	75	110	1.04	< 0.1	< 0.1	< 0.1
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชเอด์)	พอใช้	Pkph0	4	10	142	11.8	21.7	330	150	92	0.963	< 0.1	< 0.1	< 0.1
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	ดี	Pkby0	4	10	159	13.2	57.0	33	17	20	1.28	< 0.1	< 0.1	< 0.1
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	ดี	Pkpb5	4	500	166	13.8	6.90	12	5	1	0.878	< 0.1	< 0.1	< 0.1
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโลคัลเด็นแซนอินน์)	พอใช้	Pkgs0	4	10	204	16.9	19.8	240	39	42	0.724	< 0.1	< 0.1	< 0.1
164	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	ดี	Pkak0	4	10	123	10.2	13.7	14	13	6	0.676	< 0.1	< 0.1	< 0.1
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	ดี	Pkkn0	4	10	186	12.4	38.0	33	30	39	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	204	16.9	23.9	240	64	28	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	165	8.88	147	920	540	410	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	พอใช้	Pkrw1	6	100	134	8.93	50.7	350	90	220	0.309	< 0.1	0.922	< 0.1
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	ดี	Pknh0	4	10	159	13.2	24.9	110	22	52	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกเหล้า)	ดี	Srpp1	6	100	1.02	< 0.1	5.80	< 0.01	0.30	
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวห้อยตาปาน เกาะพะงัน	ดี	Srat0	4	10	0.746	< 0.1	5.03	0.01	-	
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr0	4	10	0.464	0.135	3.49	0.02	0.22	
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	ดี	Srhr5	4	500	0.367	0.113	4.15	0.09	-	
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	พอใช้	Nkkp1	5	100	0.764	0.365	4.73	0.01	0.82	
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	0.380	0.228	6.08	< 0.01	0.28	
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhs0	6	10	5.16	0.185	2.74	0.02	-	
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	0.554	0.197	5.32	< 0.01	0.60	
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	พอใช้	Nkmp5	6	500	1.13	0.539	6.17	< 0.01	0.67	
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	พอใช้	Nkpk1	6	100	1.39	0.521	9.46	0.07	0.72	
136	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	ดี	Sobr0	6	10	1.16	1.04	6.87	0.02	0.77	
137	สงขลา	หาดมหาพราน	ดี	Somr0	4	10	0.474	0.320	3.46	< 0.01	0.73	
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	พอใช้	Soms5	6	500	1.89	0.671	7.44	< 0.01	1.4	
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	1.41	0.685	17.7	< 0.01	0.5	
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	0.767	0.222	12.2	< 0.01	1.2	
141	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	0.570	0.151	10.3	0.03	0.91	
142	ระนอง	หาดบางเบน	พอใช้	Rnbb0	1	10	0.663	0.494	3.21	0.14	0.12	
143	ระนอง	หาดประพาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	0.582	1.15	5.84	0.06	0.63	
144	ระนอง	คลองบางรีน (หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	0.739	0.321	6.85	0.02	-	
145	พังงา	หาดบางลึก	พอใช้	Pgbs0	4	10	0.664	1.53	6.82	< 0.01	0.47	
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	พอใช้	Pgtm0	6	10	1.33	1.60	5.09	< 0.01	0.41	
147	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	0.609	0.271	3.92	< 0.01	-	
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	0.569	1.13	5.66	< 0.01	0.66	
149	พังงา	บ้านเขาพิงลาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	0.690	0.657	8.68	< 0.01	0.32	
150	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	พอใช้	Pgtt1	6	100	1.35	0.386	6.10	< 0.01	0.54	
151	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	พอใช้	Pgbkk0	4	10	0.487	0.217	2.65	< 0.01	-	
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	พอใช้	Pgnk1	6	100	0.598	1.05	5.65	0.02	0.37	
153	พังงา	บ้านคึกคัก	พอใช้	Pgkk0	6	10	0.447	0.647	4.48	< 0.01	-	
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	< 0.1	< 0.1	4.39	< 0.01	0.50	
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	< 0.1	< 0.1	1.39	< 0.01	1.5	
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	ดี	Pkbt0	4	10	0.426	0.234	4.54	< 0.01	0.36	
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	ดี	Pksr0	4	10	0.472	< 0.1	20.4	< 0.01	-	
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	< 0.1	0.393	3.08	< 0.01	0.55	
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์วิน)	ดี	Pkml0	4	10	0.374	0.599	2.45	< 0.01	-	
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชเอด์)	พอใช้	Pkph0	4	10	0.446	0.636	4.24	< 0.01	1.4	
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	ดี	Pkby0	4	10	0.408	0.418	2.84	< 0.01	-	
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	ดี	Pkpb5	4	500	2.01	0.475	2.37	< 0.01	0.48	
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	พอใช้	Pkgs0	4	10	0.101	0.135	3.98	< 0.01	0.49	
164	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดมี่)	ดี	Pkak0	4	10	< 0.1	0.229	1.62	< 0.01	-	
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	ดี	Pkkn0	4	10	< 0.1	0.109	1.84	< 0.01	-	
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	0.255	0.268	4.62	< 0.01	0.37	
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	1.56	0.399	5.00	< 0.01	-	
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	พอใช้	Pkrw1	6	100	1.18	2.09	8.91	< 0.01	0.18	
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	ดี	Pknh0	4	10	0.107	0.137	3.65	< 0.01	-	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง	สภาพภูมิอากาศ	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของการเก็บตัวอย่าง (ม.)
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmi5	6	500	47	434678	865683	7/7/58	14.50	คลังน้ำมัน เรือบรรทุกขนาดใหญ่	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	8.0	1, 4, 7
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิห่อ)	พอใช้	Pktc5	6	500	47	435532	869347	7/7/58	16.20	ท่าเทียบเรือประมง เรือท่องเที่ยว	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.0	1, 2.5, 4
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	ดี	Pkbr5	6	500	47	436106	889415	4/7/58	13.35	ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	1, 3
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkol5	6	500	47	428249	864213	8/7/58	07.05	ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.2	0.60
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	พอใช้	Kbnp0	4	10	47	478782	889139	10/7/58	11.30	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.3	0.15
175	กระบี่	อ่าวนาง	พอใช้	Kban0	4	10	47	480370	887741	11/7/58	10.00	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.60
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	47	477376	888651	11/7/58	11.00	ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1.2
177	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	ดี	Kbkh0	4	10	47	464796	893012	10/7/58	9.45	อุทยานแห่งชาติ ไม่มีนักท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsp0	4	10	47	504237	845640	13/7/58	13.25	ร้านอาหาร	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.8	0.40
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	ดี	Kbtl1	4	10	47	473869	859719	12/7/58	10.10	รีสอร์ท	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	47	474965	857935	12/7/58	09.50	ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.7	0.35
181	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันออก)	พอใช้	Kblld0	4	10	47	474665	855598	12/7/58	10.45	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.9	0.45
182	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	พอใช้	Kblld5	4	500	47	474465	855912	12/7/58	10.35	ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.75
183	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคานาน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	47	474381	855558	12/7/58	10.55	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.9	0.45
184	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรริลเลจ) เกาะพีพี (ทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbts0	4	10	47	474790	855346	12/7/58	11.55	ที่จอดรถท่องเที่ยว ร้านอาหาร รีสอร์ท	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
185	กระบี่	หาดต้นไทร(หน้าต้นไทรริลเลจ)	ดี	Kbts5	4	500	47	474709	854874	12/7/58	11.40	เรือท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีแดด	ทะเลเรียบ	น้ำลง	12.0	1, 6, 11
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbyb0	4	10	47	476429	854361	12/7/58	12.15	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	0.65
187	กระบี่	อ่าวมายา	ไม่ได้เก็บ	Kbmy1	4	100	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	พอใช้	Kbrl0	4	10	47	482011	885510	11/7/58	11.30	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ ที่จอดรถท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50
189	กระบี่	หาดคลองดาว	พอใช้	Kbkd0	4	10	47	503208	844170	13/7/58	13.00	มีเศษขยะจากเรือบรรทุกสินค้า	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.3	0.15
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbnn0	4	10	47	505033	834084	13/7/58	12.25	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ รีสอร์ท	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.8	0.40
191	กระบี่	บ้านศรีราญ (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsr1	6	100	47	510688	832594	13/7/58	11.50	ท่าเทียบเรือประมง เรือท่องเที่ยว	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.0	1.00
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	พอใช้	Kbbm5	6	500	47	523830	848400	17/7/58	12.30	ท่าเทียบเรือประมง เรือสินค้า	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.0	1, 2.5, 4
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	47	479082	879782	12/7/58	13.55	นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดปานกลาง	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	47	534508	829155	17/7/58	13.55	ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว มีการขุดลอกทราย	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1, 2
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	พอใช้	Tgsr0	4	10	47	559283	799693	21/7/58	07.45	ร้านอาหารขนาดเล็ก	ไม่มีแดด ไม่มีฝน แดดมาก	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.3	0.15
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	พอใช้	Tgcm0	4	10	47	538211	820368	20/7/58	14.30	อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.7	0.35
197	ตรัง	หาดหยงหลิง	พอใช้	Tgyk0	4	10	47	541189	811471	20/7/58	15.25	ร้านอาหารสวัสดิการอุทยาน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	พอใช้	Tghyo	4	10	47	543578	807971	20/7/58	15.45	ร้านอาหาร	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดมาก	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.4	0.20
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	พอใช้	Stpb5	4	500	47	580873	756744	23/7/58	07.45	รีสอร์ท	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	พอใช้	Stpb1	6	100	47	578848	757572	23/7/58	08.00	ท่าเทียบเรือประมง เรือท่องเที่ยว	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.5	1, 2
201	สตูล	บ้านทุ่งรีน	พอใช้	Sttr1	6	100	47	600625	742954	24/7/58	08.30	ป่าชายเลน	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.5	1, 1.5
202	สตูล	บ้านปากบง (หาดบางศิลา)	พอใช้	Stpb0	6	10	47	586584	755480	24/7/58	07.00	ถนนเลียบริยทะเล	แดดไม่จัด ไม่มีฝน แดดบางส่วน	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.3	0.15

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ความโปร่งใส(ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ	สี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ความเป็นกรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmk5	6	500	2.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.4	7.95	50.27	32.9	6.72	14.8	18.5
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเหว)	พอใช้	Pktc5	6	500	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.3	7.97	49.80	32.7	7.26	19.8	7.88
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโจ	ดี	Pkbr5	6	500	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.2	7.9	49.0	32.0	8.2	12.7	10.0
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkol5	6	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.6	7.92	51.30	33.8	7.23	50.3	10.3
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	พอใช้	Kbnp0	4	10	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล	ไม่มี	29.9	8.05	50.40	33.0	6.35	148	3.33
175	กระบี่	อ่าวนาง	พอใช้	Kban0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.2	8.03	50.10	32.8	7.73	88.7	8.79
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.1	8.0	49.6	32.5	7.4	20.7	4.55
177	กระบี่	หาดปิยะ (เกาะห้อง)	ดี	Kbkh0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.8	7.99	50.80	33.4	7.65	5.8	10.3
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน	ไม่มี	29.4	8.01	51.70	30.8	5.22	43.0	11.5
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	ดี	Kbtt1	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	29.9	8.08	49.70	32.4	6.03	8.1	6.36
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบากา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	0.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	29.8	8.06	54.30	32.2	6.15	6.1	3.94
181	กระบี่	หาดลิ๊ะตาส้ม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbltd0	4	10	0.90	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	30.0	8.03	53.50	31.8	5.88	17.1	5.15
182	กระบี่	หาดลิ๊ะตาส้ม เกาะพีพี	พอใช้	Kbld5	4	500	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	32.1	8.06	53.80	32.1	6.35	7.1	2.42
183	กระบี่	หาดลิ๊ะตาส้ม (พีพีคานาน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	0.90	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	30.1	8.07	53.00	31.6	5.95	19.0	5.15
184	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbts0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.2	8.13	54.90	32.5	5.74	2.6	1.5
185	กระบี่	หาดต้นไทร(หน้าต้นไทรวิลเลจ)	ดี	Kbts5	4	500	6.00	ไม่มี	ไม่มี	น้ำเงินอมเขียว	ไม่มี	30.1	8.13	54.80	33.0	6.05	1.7	2.73
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	พอใช้	Kbyb0	4	10	1.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	30.7	8.07	54.90	32.2	6.15	63.0	3.03
187	กระบี่	อ่าวมาหยา	ไม่ได้เก็บ	Kbmy1	4	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	พอใช้	Kbrt0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.3	8.02	49.30	32.3	6.74	41.8	6.97
189	กระบี่	หาดคลองดาว	พอใช้	Kbkd0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.2	8.07	51.30	30.7	5.69	61.4	11.5
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbbn0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	28.6	8.09	51.50	31.0	5.71	53.4	10.3
191	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsr1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.7	8.13	52.20	31.7	5.65	17.1	9.70
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	พอใช้	Kbbm5	6	500	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวปนน้ำตาล	ไม่มี	29.7	8.04	49.53	29.2	5.91	8.4	1.5
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว	ไม่มี	31.1	8.13	54.20	31.6	6.20	2.3	6.97
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	0.40	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลเข้ม	ไม่มี	30.1	7.89	50.25	29.6	4.84	83.0	1.5
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	พอใช้	Tgsr0	4	10	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลเข้ม	ไม่มี	26.4	8.04	34.33	21.0	6.40	124	12.7
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดวนกร)	พอใช้	Tgcm0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.4	8.13	51.10	29.0	5.80	27.0	8.18
197	ตรัง	หาดหอยหลัง	พอใช้	Tgyt0	4	10	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	31.3	8.11	52.70	30.4	5.82	19.3	3.94
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	พอใช้	Tghyo	4	10	0.40	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.3	8.10	50.90	29.8	5.62	33.6	3.64
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	พอใช้	Stpb5	4	500	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	30.0	8.13	50.10	29.4	5.19	13.1	3.64
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	พอใช้	Stpb1	6	100	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.1	7.86	35.29	20.5	5.40	9.8	3.64
201	สตูล	บ้านทุ่งรัง	พอใช้	Sttr1	6	100	1.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	29.3	7.46	31.39	18.2	4.84	4.0	2.73
202	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	พอใช้	Stpb0	6	10	0.10	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้ม	ไม่มี	28.1	8.03	47.51	28.1	5.32	61.2	21.8

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณั้	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มียูเรีย (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มฟิคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmi5	6	500	138	11.4	34.2	240	32	24	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิหะ)	พอใช้	Pktc5	6	500	142	11.8	13.3	2,400	39	41	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโจ	ดี	Pkbr5	6	500	129	10.7	4.69	49	< 1	17	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkol5	6	500	194	10.4	42	350	350	60	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	พอใช้	Kbnp0	4	10	288	23.8	12.8	4.5	2	420	1.88	< 0.1	0.727	< 0.1
175	กระบี่	อ่าวนาง	พอใช้	Kban0	4	10	168	13.9	13.2	170	98	93	1.58	< 0.1	0.741	< 0.1
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	163	10.9	7.82	49	42	27	0.925	< 0.1	0.174	< 0.1
177	กระบี่	หาดปิยะ (เกาะห้อง)	ดี	Kbkh0	4	10	150	10.0	23.2	4.5	4	200	1.61	< 0.1	< 0.1	< 0.1
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	296	19.8	20.6	24,000	180	2,200	0.3	< 0.1	0.165	< 0.1
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	ดี	Kbtl1	4	10	138	11.4	10.2	31	15	22	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกาะ เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	134	11.2	5.01	< 1.8	< 1	23	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
181	กระบี่	หาดลิ๊ะตาสมัน เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbltd0	4	10	142	9.50	70.6	170	110	81	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
182	กระบี่	หาดลิ๊ะตาสมัน เกาะพีพี	พอใช้	Kbltd5	4	500	140	11.6	50.4	< 1.8	< 1	1	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
183	กระบี่	หาดลิ๊ะตาสมัน (พีพีคานา) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	234	15.7	88.6	22	7	40	0.421	< 0.1	< 0.1	< 0.1
184	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	พอใช้	Kbts0	4	10	214	21.8	3.57	130	39	380	0.422	< 0.1	< 0.1	< 0.1
185	กระบี่	หาดตันไทร(หน้าตันไทรวิลเลจ)	ดี	Kbts5	4	500	215	17.8	6.11	< 1.8	< 1	30	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	พอใช้	Kbyb0	4	10	200	16.6	46.2	13	9	10	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
187	กระบี่	อ่าวมาหยา	ไม่ได้เก็บ	Kbmy1	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	พอใช้	Kbrl0	4	10	204	16.9	29.5	< 1.8	< 1	33	0.3	< 0.1	0.139	< 0.1
189	กระบี่	หาดคลองดาว	พอใช้	Kbkd0	4	10	322	26.6	20.9	700	260	180	0.3	< 0.1	0.127	< 0.1
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbbn0	4	10	190	15.8	63.7	490	160	2,500	0.3	< 0.1	0.261	< 0.1
191	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsr1	6	100	204	11.0	12.2	2.0	2	59	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	พอใช้	Kbbm5	6	500	246	8.56	21.7	< 1.8	< 1	16	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	110	11.2	27.9	4.5	4	7	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	167	5.80	46.8	240	12	57	0.738	< 0.1	0.252	< 0.1
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	พอใช้	Tgsr0	4	10	164	8.80	109	49	40	22	1.51	< 0.1	0.573	< 0.1
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา)	พอใช้	Tgcm0	4	10	186	6.44	3.48	3.7	2	28	2.15	< 0.1	0.392	< 0.1
197	ตรัง	หาดหอยหลัง	พอใช้	Tgyt0	4	10	242	13	3.76	9.1	9	51	2.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	พอใช้	Tghyo	4	10	164	8.80	7.33	6.8	5	9	0.3	< 0.1	0.186	< 0.1
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	พอใช้	Stpb5	4	500	183	18.7	6.16	22	20	5	1.30	< 0.1	0.174	< 0.1
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	พอใช้	Stpbbl1	6	100	375	20.2	78.1	2,800	220	80	0.511	< 0.1	0.197	< 0.1
201	สตูล	บ้านทุ่งรัง	พอใช้	Sttr1	6	100	293	5.18	46.9	140	10	26	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
202	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	พอใช้	Stpb0	6	10	260	7.20	51.4	490	34	22	1.85	< 0.1	1.12	< 0.1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ*	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอท (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	หมายเหตุ
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmk5	6	500	1.08	0.383	6.95	< 0.01	0.28	
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิหะ)	พอใช้	Pktc5	6	500	0.588	0.334	2.85	< 0.01	1.2	
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโจง	ดี	Pkbr5	6	500	4.20	0.330	7.44	< 0.01	0.41	
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkol5	6	500	0.723	0.872	4.36	0.11	0.25	
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	พอใช้	Kbnp0	4	10	0.707	1.03	7.41	< 0.01	-	
175	กระบี่	อ่าวนาง	พอใช้	Kban0	4	10	0.621	0.698	5.64	< 0.01	0.25	
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	0.983	0.292	10.2	< 0.01	0.20	
177	กระบี่	หาดปิยะ (เกาะห้อง)	ดี	Kbkh0	4	10	0.200	< 0.1	4.46	< 0.01	0.32	
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะสันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	0.229	0.354	4.49	< 0.01	0.40	
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	ดี	Kbtt1	4	10	0.949	< 0.1	4.80	< 0.01	-	
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	0.312	0.539	3.73	< 0.01	0.21	
181	กระบี่	หาดลิ๊ะดาสมิ์ เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbld0	4	10	0.476	0.139	7.55	0.10	-	
182	กระบี่	หาดลิ๊ะดาสมิ์ เกาะพีพี	พอใช้	Kbld5	4	500	0.242	< 0.1	5.31	< 0.01	0.36	
183	กระบี่	หาดลิ๊ะดาสมิ์ (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	0.821	0.101	3.46	< 0.01	-	
184	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศตะวันออก)	พอใช้	Kbts0	4	10	1.12	< 0.1	9.03	< 0.01	-	
185	กระบี่	หาดตันไทร(หน้าตันไทรวิลเลจ)	ดี	Kbts5	4	500	0.422	0.113	2.69	< 0.01	0.64	
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	พอใช้	Kbyb0	4	10	1.07	0.190	4.13	< 0.01	-	
187	กระบี่	อ่าวมาหยา	ไม่ได้เก็บ	Kbmy1	4	100	-	-	-	-	-	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	พอใช้	Kbrt0	4	10	0.391	0.541	10.0	0.1	0.19	
189	กระบี่	หาดคลองดาว	พอใช้	Kbkd0	4	10	0.102	0.407	3.54	< 0.01	0.37	
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะสันตา)	พอใช้	Kbnn0	4	10	1.76	0.688	5.80	< 0.01	-	
191	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะสันตา)	พอใช้	Kbsr1	6	100	0.333	0.237	3.18	0.07	0.27	
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	พอใช้	Kbbm5	6	500	0.501	0.219	4.83	< 0.01	0.45	
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	0.245	0.330	2.90	< 0.01	-	
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	0.222	0.683	4.21	< 0.01	0.76	
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	พอใช้	Tgsr0	4	10	1.02	1.60	2.88	< 0.01	0.61	
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	พอใช้	Tgcm0	4	10	0.568	0.246	4.80	< 0.01	0.38	
197	ตรัง	หาดหยงหลิง	พอใช้	Tgyt0	4	10	1.85	0.182	4.00	< 0.01	-	
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	พอใช้	Tghyo	4	10	0.209	0.632	4.66	< 0.01	0.45	
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	พอใช้	Stpb5	4	500	0.400	0.336	3.44	< 0.01	0.43	
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	พอใช้	Stpb1	6	100	2.34	0.640	9.08	< 0.01	0.32	
201	สตูล	บ้านทุ่งรัง	พอใช้	Sttr1	6	100	0.662	0.199	3.78	< 0.01	0.51	
202	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	พอใช้	Stpb0	6	10	0.708	1.17	6.24	< 0.01	0.61	