

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ดค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แก้ว)	พอใช้	Tdkb0	4	10	48P	205423	1333201	01/04/2558	10.00	6.15	5.4	11.2	326	21.8	30.6	<u>3,300</u>
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	พอใช้	Tdkp0	4	10	48P	204480	1335123	01/04/2558	10.40	5.16	15.9	9.39	333	22.3	18.4	1.8
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	พอใช้	Tdsk0	4	10	48P	202821	1340210	01/04/2558	11.10	6.06	1.8	3.63	334	22.3	9.70	1.8
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	48P	214117	1326804	01/04/2558	13.00	5.25	15.8	10.3	976	52.5	13.8	4.5
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางบัว)	เสื่อมโทรมมาก	Tdbb1	4	100	48P	207770	1324381	01/04/2558	10.00	4.79	1.0	9.99	678	45.4	22.4	2.0
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	48P	216190	1346761	02/04/2558	9.30	4.76	67.9	9.69	514	27.7	32.5	790
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	48P	215968	1346406	02/04/2558	9.05	4.81	13.4	11.8	377	25.2	12.9	33
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	48P	236541	1345758	02/04/2558	10.35	5.47	7.8	11.2	320	11.1	336	1.8
9	ตราด	แหลมศอก	พอใช้	Tdls0	6	10	48P	237052	1332572	02/04/2558	11.45	5.48	11.7	7.57	186	10.0	172	1.8
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	48P	267572	1303812	31/03/2558	13.40	6.10	13.9	11.5	251	16.8	18.4	1.8
11	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	พอใช้	Ctak5	1	500	47P	813057	1392861	30/03/2558	10.00	5.90	5.8	5.45	278	18.6	9.57	1.8
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	48P	180729	1380029	30/03/2558	11.25	5.80	13.2	9.54	906	48.7	79.6	4.5
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctmw5	6	500	48P	201428	1361355	31/03/2558	10.40	5.76	11.1	6.66	268	14.4	21.0	1.8
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	ดี	Ctld0	4	10	47P	814526	1391581	30/03/2558	9.20	6.16	4.8	6.06	195	10.5	33.8	1.8
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	47P	793734	1404030	29/03/2558	11.05	5.00	7.7	33.9	268	11.6	25.4	79
16	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	พอใช้	Rymp5	6	500	47P	801868	1403964	29/03/2558	12.15	4.95	13.4	17.6	209	11.2	26.9	130
17	ระยอง	บ้านหนองแฟบ	เสื่อมโทรมมาก	Rynf1	4	100	47P	729567	1402149	26/03/2558	12.00	6.12	8.7	42.7	263	14.1	88.5	13
18	ระยอง	หาดสุชาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	47P	737490	1401338	26/03/2558	9.45	5.87	13.5	12.7	420	22.6	6.28	13
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	47P	747664	1399280	26/03/2558	8.30	5.68	9.1	10.3	180	9.68	20.2	790
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	47P	762093	1393535	27/03/2558	8.40	6.26	4.8	3.33	728	60.2	9.68	11
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	47P	764075	1396153	27/03/2558	7.00	5.58	8.3	8.17	744	49.8	11.4	2.0
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	47P	768815	1397863	27/03/2558	8.00	6.33	9.5	6.96	926	49.8	6.71	920
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	47P	767677	1390383	28/03/2558	12.45	6.37	18.3	3.94	110	7.36	11.5	2.0
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	47P	767711	1390328	28/03/2558	12.35	6.20	8.2	2.72	800	66.2	17.6	1.8
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	47P	767699	1391317	28/03/2558	13.15	6.02	8.1	4.39	115	7.69	78.8	170
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	47P	767093	1390141	28/03/2558	12.20	6.67	18.4	2.42	119	9.84	8.99	79
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryop1	4	100	47P	767130	1390062	28/03/2558	12.00	5.68	5.6	3.03	631	52.2	21.6	1.8
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	47P	766902	1389869	28/03/2558	11.35	6.48	17.6	3.63	120	8.03	7.56	4.5
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	47P	766985	1389813	28/03/2558	11.20	6.20	3.6	3.33	458	37.9	17.7	1.8

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แก้ว)	พอใช้	Tdkb0	4	10	<u>305</u>	<u>111</u>	0.759	0.158	< 0.1	0.147	0.814	0.281	5.66
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	พอใช้	Tdkp0	4	10	2	10	0.801	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.255	0.426	6.19
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	พอใช้	Tdsk0	4	10	1	3	0.652	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.135	< 0.1	3.05
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	3	1	0.895	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.02	0.320	10.1
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางบัว)	เสื่อมโทรมมาก	Tdbb1	4	100	4	2	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.148	1.29	1.14	6.91
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	21	34	1.24	< 0.1	< 0.1	0.152	1.61	0.727	7.11
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	6	2	0.585	< 0.1	< 0.1	0.170	1.54	0.544	16.6
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.21	0.231	5.57
9	ตราด	แหลมศอก	พอใช้	Tdls0	6	10	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.413	< 0.1	8.61
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	1	390	1.59	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.07	0.185	10.7
11	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	พอใช้	Ctak5	1	500	1	1	1.68	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.17	0.290	4.61
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	6	6	1.77	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.676	0.487	6.92
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctrmw5	6	500	1	< 1	1.31	< 0.1	< 0.1	0.172	0.668	0.310	7.15
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	ดี	Ctld0	4	10	1	1	1.21	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.507	0.145	3.19
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	41	32	1.03	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.822	0.296	4.54
16	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	พอใช้	Rymp5	6	500	42	42	0.518	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.982	0.192	7.62
17	ระยอง	บ้านหนองแฟบ	เสื่อมโทรมมาก	Rynf1	4	100	22	5	0.367	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.961	3.45	4.41
18	ระยอง	หาดสุชาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	20	4	0.565	< 0.1	< 0.1	0.117	0.718	0.202	9.46
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	<u>405</u>	285	0.648	< 0.1	< 0.1	0.107	1.20	0.777	4.74
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	3	11	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.625	< 0.1	4.31
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	12	9	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.818	1.37	7.19
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	<u>225</u>	<u>285</u>	1.04	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.666	0.169	7.12
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	3	2	0.427	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.177	< 0.1	3.96
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	1	5	0.607	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.350	0.112	4.39
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	100	28	0.812	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.29	0.254	3.99
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	37	<u>40</u>	0.834	< 0.1	< 0.1	< 0.1	5.35	0.303	5.56
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryop1	4	100	6	4	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.369	< 0.1	2.60
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	3	2	0.440	< 0.1	< 0.1	0.126	0.250	0.103	4.05
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	5	24	0.311	< 0.1	< 0.1	0.162	0.400	< 0.1	5.00

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	บิโตรเลียม ไอโธคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แก้ว)	พอใช้	Tdkb0	4	10	0.02	-
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	พอใช้	Tdkp0	4	10	0.01	-
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	พอใช้	Tdsk0	4	10	0.1	< 0.05
4	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	พอใช้	Tdsp1	4	100	0.03	< 0.05
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	เสื่อมโทรมมาก	Tdbb1	4	100	0.27	< 0.05
6	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg0	6	10	0.01	< 0.05
7	ตราด	แหลมงอบ	พอใช้	Tdlg5	6	500	0.01	-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	พอใช้	TdMt5	6	500	0.01	-
9	ตราด	แหลมศอก	พอใช้	Tdls0	6	10	0.01	< 0.05
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	พอใช้	Tdky1	6	100	0.01	< 0.05
11	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	พอใช้	Ctak5	1	500	0.01	< 0.05
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	พอใช้	Ctmc5	6	500	0.01	0.06
13	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	พอใช้	Ctrmw5	6	500	0.02	< 0.05
14	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	ดี	Ctld0	4	10	0.01	< 0.05
15	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	พอใช้	Ryms5	6	500	0.01	0.15
16	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	พอใช้	Rymp5	6	500	0.01	< 0.05
17	ระยอง	บ้านหนองแฟบ	เสื่อมโทรมมาก	Rynf1	4	100	0.26	< 0.05
18	ระยอง	หาดสุขาดา	พอใช้	Cbsc1	4	100	0.01	< 0.05
19	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	พอใช้	Rymr5	6	500	0.08	0.08
20	ระยอง	หาดแม่รำพึง	พอใช้	Ryrp0	4	10	0.02	0.06
21	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	พอใช้	Ryfp1	6	100	0.02	< 0.05
22	ระยอง	สวนรุกขชาติ	พอใช้	Rybg1	4	10	0.01	0.14
23	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	ดี	Rysk0	4	10	0.01	0.07
24	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Rysk1	4	100	0.01	-
25	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryfn0	6	10	0.05	< 0.05
26	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryop0	4	10	0.03	0.45
27	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryop1	4	100	0.01	-
28	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryot0	4	10	0.03	0.31
29	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryot1	4	100	0.04	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งหัวประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ค/ป/ป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	47P	766070	1390908	28/03/2558	10.40	5.86	1.6	1.51	112	7.49	6.23	1.8
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	47P	765776	1390913	28/03/2558	10.10	5.92	1.6	2.12	318	21.3	9.09	1.8
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	เสื่อมโทรมมาก	Rykk5	6	500	47P	771944	1396921	29/03/2558	9.05	5.52	7.3	5.75	199	13.3	21.1	1.8
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rylm0	4	10	47P	785714	1399378	29/03/2558	9.55	6.50	5.0	3.94	404	27.0	17.7	540
34	ระยอง	หาดพุน	เสื่อมโทรม	Rypy0	4	10	47P	724605	1402084	26/03/2558	12.40	5.82	43.2	153	484	16.8	167	1,300
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Cbcb1	3	100	47P	713805	1478999	21/3/2558	7.30	4.80	38.6	86.3	1,680	58.3	202	130
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	47P	713352	1479033	21/3/2558	7.15	4.78	95.0	83.5	1,472	51.1	230	130
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	47P	708147	1475095	21/3/2558	9.00	4.77	22.5	35.5	1,177	78.7	38.5	460
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ท่าร่วมหอยนางรม)	พอใช้	Cbas5.1	3	500	47P	707308	1475182	21/3/2558	8.25	4.83	19.3	29.6	759	40.8	24.2	1.8
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโถด)	พอใช้	Cbbs0	4	10	47P	7066980	1469872	21/3/2558	9.30	7.56	60.9	25.9	448	24.1	17.0	1,600
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโถด)	พอใช้	Cbbs1	4	100	47P	706968	1469867	21/3/2558	9.40	6.13	3.8	13.4	455	30.4	4.19	1.8
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	47P	709425	1461025	22/3/2558	7.50	4.66	9.7	18.7	1,215	65.4	14.8	540
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเพววังษ์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	47P	696500	1455628	20/3/2558	9.00	6.32	3.2	15.3	1,522	102	16.7	1,700
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญมณี)	พอใช้	Cbad1	6	100	47P	697053	1454531	20/3/2558	9.40	6.12	3.4	15.9	719	38.7	42.9	7.8
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดอ่าวพัง)	พอใช้	Cbtp0	4	10	47P	695830	1453960	20/3/2558	10.00	6.46	2.4	14.6	122	6.56	3.76	35,000
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	พอใช้	Cbsr1	6	100	47P	708538	1457037	20/3/2558	7.10	5.96	7.7	23.2	1,482	79.7	31.2	46
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	เสื่อมโทรม	Cbau1	6	100	47P	705540	1451490	22/03/2558	8.50	4.50	6.8	23.7	943	50.7	54.5	2,200
47	ชลบุรี	หัวแหลมอับัง	พอใช้	Cblb1.1	5	100	47P	703161	1445937	23/03/2558	10.15	5.18	7.6	202	190	10.2	32.7	170
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	47P	705202	1445024	23/03/2558	12.40	5.41	6.2	17.3	614	33.0	30.3	700
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง(ตอนท้าย)	เสื่อมโทรม	Cblb1.3	5	100	47P	707834	1442033	23/03/2558	9.25	3.74	6.8	206	1,383	59.9	33.2	160,000.00
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง	พอใช้	Cblb5	5	500	47P	704485	1444612	23/03/2558	11.50	5.68	9.2	15.4	261	17.5	13.4	22
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	47P	708425	1437585	24/03/2558	8.30	4.86	12.7	33.7	154	8.29	8.41	12
52	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpc0	4	10	47P	704173	1430778	24/03/2558	9.50	4.92	16.2	11.8	1,132	60.9	29.2	17
53	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpn0	4	10	47P	704445	1431682	24/03/2558	9.30	4.26	18.4	15.0	413	17.9	52.0	17
54	ชลบุรี	พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	เสื่อมโทรม	Cbps0	6	10	47P	702702	1429594	24/03/2558	10.15	4.75	39.2	15.0	970	64.9	16.8	1,300
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	พอใช้	Cbtw0	4	10	47P	692691	1429469	25/03/2558	13.20	5.96	10.7	9.39	482	25.9	25.7	330
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpk1	4	100	47P	694168	1429244	25/03/2558	11.50	6.15	2.4	12.4	433	23.3	22.4	790

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งหัวประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	1	1	0.461	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.359	< 0.1	3.95
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.592	0.102	7.85
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	เสื่อมโทรมมาก	Rykk5	6	500	1	3	0.499	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.309	0.269	3.77
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rytm0	4	10	165	320	1.85	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.471	< 0.1	4.96
34	ระยอง	หาดพุน	เสื่อมโทรม	Rypy0	4	10	490	440	2.13	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.656	0.508	6.38
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Cbcb1	3	100	92	27	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.364	1.64	0.582	4.95
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	7	16	0.534	< 0.1	< 0.1	1.14	2.86	1.21	10.0
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	90	37	0.548	< 0.1	< 0.1	0.391	1.28	0.468	7.53
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ท่าร่วมหอยนางรม)	พอใช้	Cbas5.1	3	500	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.268	1.74	0.543	10.8
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	พอใช้	Cbbs0	4	10	580	175	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.449	2.05	0.778	4.70
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	พอใช้	Cbbs1	4	100	2	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.137	0.604	< 0.1	8.96
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	310	52	0.966	< 0.1	< 0.1	0.101	2.84	0.362	13.1
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเพรวางค์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	135	31	0.749	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3.40	0.170	9.05
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญมณี)	พอใช้	Cbad1	6	100	5	580	0.426	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.23	0.277	11.2
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	พอใช้	Cbtp0	4	10	4,000	13	0.445	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.563	0.155	9.60
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	พอใช้	Cbsr1	6	100	54	88	0.456	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3.15	0.177	16.0
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	เสื่อมโทรม	Cbau1	6	100	285	450	1.13	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2.07	0.293	15.0
47	ชลบุรี	หัวแหลมอับัง	พอใช้	Cblb1.1	5	100	31	9	0.985	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.18	0.316	11.0
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	30	1	1.35	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.54	0.235	11.6
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง(ตอนท้าย)	เสื่อมโทรม	Cblb1.3	5	100	145,000	1,300	1.70	< 0.1	< 0.1	0.549	1.80	0.684	12.6
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอับัง	พอใช้	Cblb5	5	500	8	16	0.612	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.48	0.181	9.92
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	5	5	0.866	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.22	0.382	11.2
52	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpc0	4	10	54	76	3.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.788	15.4	4.92
53	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpn0	4	10	58	70	1.03	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.244	0.244	2.82
54	ชลบุรี	พิทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	เสื่อมโทรม	Cbps0	6	10	235	106	0.974	< 0.1	< 0.1	0.118	1.11	1.92	6.74
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	พอใช้	Cbtw0	4	10	325	445	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.481	0.172	4.58
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpk1	4	100	375	51	1.01	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.30	0.139	10.9

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีตรเลียมไอโตรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
30	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	ดี	Ryph0	4	10	0.07	0.21
31	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	พอใช้	Ryph5	4	500	0.03	-
32	ระยอง	ปากคลองแกลง	เสื่อมโทรมมาก	Rykk5	6	500	0.36	0.17
33	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	พอใช้	Rytm0	4	10	0.01	0.21
34	ระยอง	หาดพยุบ	เสื่อมโทรม	Rypy0	4	10	0.11	0.07
35	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Cbcb1	3	100	0.19	0.15
36	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	เสื่อมโทรม	Cbcb5	3	500	0.03	-
37	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	พอใช้	Cbas1	6	100	0.01	0.07
38	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	พอใช้	Cbas5.1	3	500	0.03	-
39	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโฑด์)	พอใช้	Cbbs0	4	10	0.02	0.10
40	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโฑด์)	พอใช้	Cbbs1	4	100	0.07	-
41	ชลบุรี	บางพระ	พอใช้	Cbbp1	3	100	0.02	0.11
42	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าแพวงษ์)	พอใช้	Cbtl1	6	100	0.02	0.13
43	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัยภู่างค์)	พอใช้	Cbad1	6	100	0.01	-
44	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	พอใช้	Cbtp0	4	10	0.02	0.16
45	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	พอใช้	Cbsr1	6	100	0.01	0.20
46	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	เสื่อมโทรม	Cbau1	6	100	0.09	0.12
47	ชลบุรี	หัวแหลมอบ้ง	พอใช้	Cblb1.1	5	100	0.01	0.12
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอบ้ง(ตอนกลาง)	พอใช้	Cblb1.2	5	100	0.03	-
49	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอบ้ง(ตอนท้าย)	เสื่อมโทรม	Cblb1.3	5	100	0.01	< 0.05
50	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมอบ้ง	พอใช้	Cblb5	5	500	0.02	< 0.05
51	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	พอใช้	Cbnm1	6	100	0.02	< 0.05
52	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpc0	4	10	0.04	0.88
53	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	เสื่อมโทรมมาก	Cbpn0	4	10	0.3	0.31
54	ชลบุรี	พิทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	เสื่อมโทรม	Cbps0	6	10	0.01	0.43
55	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	พอใช้	Cbtw0	4	10	0.01	< 0.05
56	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	พอใช้	Cbpk1	4	100	0.08	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งหัวประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ/100มล.)
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	พอใช้	Cbsh1	5	100	47P	706821	1400466	25/03/2558	10.20	4.66	3.2	14.8	476	25.6	20.4	<u>1,600</u>
58	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	พอใช้	Cbss1	6	100	47P	712564	1392897	25/03/2558	9.00	6.22	2.2	3.94	341	22.8	8.54	13
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	47P	704391	1424530	24/03/2558	10.50	4.72	6.2	38.0	522	34.9	134	79
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	47P	711460	1488264	19/03/2558	11.30	5.07	92.1	98.8	674	15.0	353	46
62	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ถิ่นวา	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	100	47	675464	1496219	9/4/2558	9.00	2.3	26.6	205	836	29.0	376	<u>1,300</u>
61	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	47	677881	1494953	9/4/2558	8.15	4.88	19.9	157	1,829	40.6	259	<u>4,900</u>
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spnc1	5	500	47			9/4/2558	10.30	2.83	33.2	214	998	27.6	478	790
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรม	Bkkt5	5	500	47	657397	1492630	9/4/2558	11.30	2.38	402	160	370	8.21	205	220
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรม	Ssmt 1	5	100	47	638489	1493462	29/04/58	10.00	4.4	22.3	267	1,024	44.3	21.2	630
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm1	6	100	47	609074	1476798	08/04/58	08.30	5.3	24.4	51.8	137	5.93	61.5	<u>1,300</u>
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	47	609511	1476133	08/04/58	08.15	5.41	23.9	54.2	146	6.32	64.6	<u>2,300</u>
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	47	602457	1467241	07/04/58	10.20	4.15	65.1	93.9	147	5.10	41.6	790
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	47	603011	1467596	07/04/58	10.10	4.14	60.0	92.6	154	5.34	46.3	79
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbt5.3	3	500	47	603306	1467552	07/04/58	09.45	4.30	107	86.6	132	4.58	33.0	79
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ)	พอใช้	Pbbl5.1	3	500	47	608031	1462391	07/04/58	08.30	5.09	27.2	19.7	186	8.05	5.59	79
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	พอใช้	Pbbl5.2	3	500	47	608229	1462304	07/04/58	08.45	4.48	27.1	23.0	165	5.73	8.40	79
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbl5.3	3	500	47	608406	1462096	07/04/58	09.00	4.47	30.4	21.5	164	7.10	4.17	790
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	47	615519	1437892	06/04/58	10.00	5.48	31.5	22.7	360	15.6	93.2	1.8
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	47	612082	1431252	06/04/58	09.30	5.46	49.0	13.3	210	11.3	9.30	2.0
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	พอใช้	Pbblb0	4	10	47	606946	1415082	05/04/58	10.30	5.61	13.2	8.78	180	8.55	64.8	1.8
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca0	4	10	47	606824	1414666	05/04/58	10.45	5.45	25.9	10.9	172	7.45	99.2	7.8
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca5	4	500	47	607073	1414599	05/04/58	09.40	5.71	31.9	13.6	159	9.68	36.8	4.5

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	พอใช้	Cbsh1	5	100	2150	370	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.967	0.196	11.9
58	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	พอใช้	Cbss1	6	100	19	370	0.525	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.566	0.136	5.92
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	23	30	3.53	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.273	0.927	3.74
60	อะเชิงะเหรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	54	88	0.811	0.146	< 0.1	0.889	2.94	1.17	23.5
62	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	100	1	63	1.74	< 0.1	< 0.1	3.09	2.02	0.659	17.5
61	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	1	83	1.55	< 0.1	< 0.1	0.149	1.99	0.121	11.8
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spnc1	5	500	1	67	1.46	< 0.1	< 0.1	0.323	3.71	1.03	13.2
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรม	Bkkt5	5	500	54	520	1.36	< 0.1	< 0.1	7.33	5.48	6.28	26.2
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรม	Ssmt 1	5	100	3700	285	1.52	< 0.1	< 0.1	0.189	1.29	0.394	9.37
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm1	6	100	415	400	2.28	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.953	0.588	4.14
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	490	385	1.60	< 0.1	< 0.1	0.130	3.32	0.778	7.52
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	370	94	2.20	< 0.1	< 0.1	0.422	2.81	1.35	11.9
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	88	90	1.29	< 0.1	< 0.1	0.602	11.6	1.04	13.3
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbt5.3	3	500	77	250	1.93	< 0.1	< 0.1	0.185	1.64	0.634	3.54
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ)	พอใช้	Pbbl5.1	3	500	96	78	1.10	< 0.1	< 0.1	0.115	0.935	0.232	4.35
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	พอใช้	Pbbl5.2	3	500	57	49	0.797	< 0.1	< 0.1	0.132	0.816	0.344	3.35
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbl5.3	3	500	85	48	1.17	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.749	0.190	1.95
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	1	21	1.64	< 0.1	< 0.1	0.124	0.990	0.475	10.9
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	20	19	0.982	< 0.1	< 0.1	0.183	1.71	0.666	9.23
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิซ)	พอใช้	Pbblb0	4	10	1	49	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.846	0.204	6.81
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca0	4	10	8	94	0.383	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.17	0.378	9.95
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca5	4	500	9	32	0.417	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.582	0.330	5.68



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	บีโตรเลียม ไอโตรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
57	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	พอใช้	Cbsh1	5	100	0.04	0.91
58	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	พอใช้	Cbss1	6	100	0.03	0.41
59	ชลบุรี	หาดจอมเทียน(กลาง)	พอใช้	Cbjt0	4	10	0.08	< 0.05
60	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	เสื่อมโทรม	Csmb5	6	500	0.03	0.10
62	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	เสื่อมโทรมมาก	Spks1	5	100	0.2	0.49
61	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	เสื่อมโทรมมาก	Spdp1	5	100	0.12	0.43
63	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	เสื่อมโทรมมาก	Spnc1	5	500	0.19	0.41
64	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	เสื่อมโทรม	Bkkt5	5	500	0.09	< 0.05
65	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	เสื่อมโทรม	Ssmt 1	5	100	0.01	0.05
66	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm1	6	100	0.03	< 0.05
67	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	พอใช้	Skmm5	6	500	0.1	< 0.05
68	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.1	3	500	0.27	-
69	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Pbbt5.2	3	500	0.37	< 0.05
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbt5.3	3	500	0.09	-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ)	พอใช้	Pbbt5.1	3	500	0.05	-
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	พอใช้	Pbbt5.2	3	500	0.03	0.20
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	พอใช้	Pbbt5.3	3	500	0.02	-
74	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	พอใช้	Pbcs0	4	10	0.1	< 0.05
75	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	พอใช้	Pbpt0	4	10	0.02	-
76	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิซ)	พอใช้	Pblb0	4	10	0.1	-
77	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca0	4	10	0.01	-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	พอใช้	Pbca5	4	500	0.01	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	47	603902	1391415	04/04/58	10.45	5.50	7.1	35.4	200	13.4	12.0	1,300
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfp1	6	100	47	604239	1390247	04/04/58	10.30	5.88	5.6	33.0	256	13.8	55.1	1.8
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	พอใช้	Pcst0	4	10	47	604587	1389746	04/04/58	10.00	5.31	4.4	16.7	250	13.4	30.3	1.8
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcsl0	4	10	47	604904	1387210	04/04/58	09.30	4.49	4.5	13.0	159	8.55	4.20	1.8
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	47	606261	1384089	04/04/58	09.00	4.66	4.1	15.1	153	8.23	7.04	2,300
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Pcmp5	6	500	47	608244	1373044	03/04/58	11.10	5.81	6.0	16.7	205	11.0	15.9	23
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวชลธีสอร์ท)	ดี	Pces0	6	10	47	608648	1369013	03/04/58	10.30	5.44	11.3	11.2	135	4.68	7.80	1.8
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาชะโลง)	เสื่อมโทรมมาก	Pckl0	6	10	47	608679	1364278	03/04/58	09.50	4.66	10.1	15.1	168	9.04	35.8	1.8
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยาอุทยานสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	4	10	47	606983	1343561	03/04/58	08.45	4.48	49.6	18.5	222	9.61	7.76	1.8
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	47	594528	1326358	03/04/58	08.00	4.56	33.7	40.0	258	13.9	32.4	33
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาคาม่อง่าย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	47	589985	1308958	02/04/58	10.15	4.78	98.5	30.6	142	7.64	44.3	7,900
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม,อ่าวประจวบ	ดี	Pckb0	6	10	47	587173	1306785	02/04/58	09.50	5.46	8.6	18.8	126	6.78	5.13	33
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	เสื่อมโทรมมาก	Pcapm1	6	100	47	587231	1305461	02/04/58	09.30	5.46	7.0	15.7	150	10.0	14.9	33
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	47	587445	1304185	02/04/58	09.00	5.67	5.8	11.8	171	9.20	17.4	4,900
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว,กองบิน 5	พอใช้	Pcam0	1	10	47	586645	1301089	01/04/58	11.30	4.75	7.8	7.87	124	5.37	7.43	1.8
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	เสื่อมโทรมมาก	Pckw1	4	100	47	586182	1298237	01/04/58	11.00	5.11	160	27.6	166	7.19	103	1.8
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	เสื่อมโทรมมาก	Pcwk0	4	10	47	575200	128084	01/04/58	10.20	5.63	8.1	13.3	161	6.97	17.4	1.8
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	เสื่อมโทรมมาก	Pctp1	6	100	47	570047	1273908	01/04/58	09.30	4.51	3.4	14.5	172	9.25	22.5	1.8
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	47	561095	1253092	31/03/58	11.40	5.09	5.9	17.6	158	8.50	30.8	4.5
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิบูร์ณื,อ.บางสะพาน	พอใช้	Pcsb0	6	10	47	558108	1238522	31/03/58	10.50	5.09	45.1	16.7	88.8	4.78	11.4	790
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	4	100	47	553969	1225975	31/03/58	10.00	5.30	5.4	13.0	176	9.47	20.6	2.0
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	ดี	Cpnt1	6	100	47	536145	1180268	24/02/58	09.15	5.50	5.8	7.79	114	4.94	4.48	1.8
101	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	พอใช้	Cpsp0	6	10	47	530759	1170403	24/02/58	10.40	3.60	1.8	9.35	216	11.6	7.05	1.8

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	390	1,900	0.946	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.630	0.247	9.58
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfp1	6	100	4	21	0.688	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.823	0.178	8.24
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	พอใช้	Pcst0	4	10	6	40	0.999	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2.72	0.188	8.77
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcsl0	4	10	1	49	0.945	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.685	0.157	6.69
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	3,900	79	0.478	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.620	0.223	7.06
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Pcmp5	6	500	21	49	0.754	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.36	0.291	5.97
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอวาชอลีรีสอร์ท)	ดี	Pces0	6	10	1	235	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.587	< 0.1	5.05
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาชะโกล)	เสื่อมโทรมมาก	Pckl0	6	10	1	265	0.925	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.577	0.210	8.07
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	4	10	1	< 1	1.01	< 0.1	< 0.1	0.410	0.970	0.602	6.59
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	83	68	1.39	< 0.1	< 0.1	0.224	1.12	0.713	8.16
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขามองฮ่าย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	32	28	1.62	< 0.1	< 0.1	0.674	3.00	2.00	20.1
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม,อ่าวประจวบ	ดี	Pckb0	6	10	5	2	0.655	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.51	< 0.1	8.57
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	เสื่อมโทรมมาก	Pcapm1	6	100	4	2	0.636	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.746	0.298	11.8
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	26	18	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.207	0.748	0.213	9.09
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว,กองบิน 5	พอใช้	Pcam0	1	10	1	< 1	0.313	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.06	0.288	9.49
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองจาวห	เสื่อมโทรมมาก	Pckw1	4	100	21	41	2.69	< 0.1	< 0.1	0.802	1.76	3.06	8.95
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	เสื่อมโทรมมาก	Pcwk0	4	10	2	< 1	1.14	< 0.1	< 0.1	< 0.1	9.14	0.347	8.05
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหึ่งประดู่	เสื่อมโทรมมาก	Pctp1	6	100	<	< 1	0.536	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.388	0.324	6.54
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	1	89	1.14	< 0.1	< 0.1	0.143	1.11	1.99	7.11
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิบูร์ณื,อ.บางสะพาน	พอใช้	Pcsb0	6	10	79	280	0.952	0.192	< 0.1	0.537	5.27	5.66	10.7
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	4	100	2	390	1.45	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.10	0.209	7.75
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	ดี	Cpnt1	6	100	1	< 1	0.925	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.632	< 0.1	17.8
101	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	พอใช้	Cpsp0	6	10	1	< 1	1.42	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.241	< 0.1	3.07

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	บิโตรเลียม ไอโตรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
79	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	พอใช้	Pckk0	4	10	0.05	-
80	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	พอใช้	Pcfrp1	6	100	0.04	-
81	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	พอใช้	Pcst0	4	10	0.05	-
82	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	พอใช้	Pcsl0	4	10	0.06	-
83	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	พอใช้	Pckt0	6	10	0.05	-
84	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	เสื่อมโทรมมาก	Pcmp5	6	500	0.2	< 0.05
85	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าอ่าวซอลีส์อร์ท)	ดี	Pces0	6	10	0.07	-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะโลก)	เสื่อมโทรมมาก	Pckl0	6	10	0.11	-
87	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานาสามร้อยยอด	พอใช้	Pcsr0	4	10	0.01	< 0.05
88	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	พอใช้	Pcbn1	6	100	0.03	-
89	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาคม่อง่าย	เสื่อมโทรม	Pcapn0	6	10	0.08	0.09
90	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม,อ่าวประจวบ	ดี	Pckb0	6	10	0.09	-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	เสื่อมโทรมมาก	Pcapm1	6	100	0.11	-
92	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯด้านใต้	พอใช้	Pcaps0	6	10	0.05	0.61
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว,กองบิน 5	พอใช้	Pcam0	1	10	0.06	-
94	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองจาวห	เสื่อมโทรมมาก	Pckw1	4	100	0.25	0.51
95	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	เสื่อมโทรมมาก	Pcwk0	4	10	0.42	-
96	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหึ่งประตู	เสื่อมโทรมมาก	Pctp1	6	100	0.23	-
97	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	พอใช้	Pchk0	6	10	0.03	-
98	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิบูร์ณื,อ.บางสะพาน	พอใช้	Pcsb0	6	10	0.01	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	พอใช้	Pcbs1	4	100	0.01	-
100	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	ดี	Cpnt1	6	100	0.01	0.11
101	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	พอใช้	Cpsp0	6	10	0.01	0.11

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งหัวประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ดศ/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนโตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
102	ชุมพร	ชุมพร,ปากแม่น้ำชุมพร	ดี	Cprnc5	6	500	47	527926	1154817	25/02/58	10.20	7.50	3.4	11.8	179	9.63	13.0	350
103	ชุมพร	หาดทรายครากาพ	เสื่อมโทรมมาก	Cppd0	4	10	47	528793	1152917	26/02/58	09.40	6.00	2.2	5.92	112	7.49	8.38	7.8
104	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	ดี	Cptl0	4	10	47	530400	1166886	25/02/58	09.30	5.90	1.6	6.54	152	6.58	10.1	13
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	ดี	Cpsr0	4	10	47	530629	1149437	26/02/58	10.10	5.70	2.3	7.79	130	6.99	6.73	13
106	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	47	522100	1135562	27/02/58	09.35	5.17	5.2	9.04	154	10.3	19.7	4.5
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	เสื่อมโทรมมาก	Cprnl5	6	500	47	518816	1100018	27/02/58	11.15	6.37	2.0	7.79	168	4.65	1,776	790
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำราญ อ.ท่าชนะ	ดี	Srsr0	6	10	47	522863	1059887	28/02/58	08.50	6.32	138	15.0	141	6.11	33.5	4.5
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	เสื่อมโทรมมาก	Srpr1	6	100	47	529596	1035701	28/02/58	10.30	5.56	8.8	16.2	322	13.9	2	130
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย, อ.ท่าฉาง	พอใช้	Srtk5	6	500	47	525458	1023715	28/02/58	11.55	4.98	46.5	22.2	144	3.20	14.6	130
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม	พอใช้	Sroy1	3	100	47	525811	1023806	28/02/58	11.40	5.95	35.8	24.6	206	5.71	29.8	2.0
112	สุราษฎร์ธานี*	ปากแม่น้ำตาปี,อ่าวบ้านดอน (กลาง)	พอใช้	Srmt5	6	500	47	542675	1017499	02/03/58	16.00	7.84	20.0	9.66	216	9.35	30.6	490
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะเตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	ดี	Srkd5.1	6	500	47	552910	1019308	02/03/58	13.40	7.20	15.6	22.4	135	7.26	10.3	2.0
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะเตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	ดี	Srkd5.3	6	500	47	552053	1020064	02/03/58	14.00	6.54	28.3	37.4	108	4.68	19.1	1.8
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองคอนสัก, อ.คอนสัก	พอใช้	Srds5	6	500	47	574261	1030656	03/03/58	10.15	5.98	14.5	7.17	103	5.54	46.2	280
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์,อ.คอนสัก	ดี	Srfd1	5	100	47	580589	1029956	03/03/58	11.00	6.38	6.0	6.86	113	6.08	15.6	350
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์(ซีทราน),ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srps1	5	100	47	602321	1054287	06/03/58	10.00	5.89	2.3	2.49	218	11.7	123	160,000
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ), อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srmm0	4	10	47	608688	1058791	06/03/58	09.10	5.79	6.0	13.1	167	11.2	41.9	3,300
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเสี้ยวน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	47	615921	1050552	09/03/58	10.00	5.77	8.0	3.43	298	19.9	16.6	1.8
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเสี้ยว อ.เกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srcc0	4	10	47	616244	1052687	09/03/58	09.30	5.73	3.5	< 1.5	139	9.30	37.1	1.8
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	47	614688	1045909	08/03/58	10.00	5.10	18.7	4.99	176	9.47	54.7	9.3
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	47	615274	1045889	08/03/58	09.55	5.38	15.8	1.87	176	9.47	47.8	92,000
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด),เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	47	612514	1043896	05/03/58	09.15	5.03	3.8	1.87	124	5.37	7.65	130
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี,(ราชาเฟอร์รี)เกาะสมุย	ดี	Srfs1	5	100	47	601809	1048018	05/03/58	10.15	5.48	5.4	1.87	81.2	5.43	7.27	21
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srfp1	4	100	47	601438	996077	07/03/58	11.00	6.01	2.1	3.43	172	11.5	5.77	2.0

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย้ายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
102	ชุมพร	ชุมพร,ปากแม่น้ำชุมพร	ดี	Cprnc5	6	500	415	210	0.903	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	5.58
103	ชุมพร	หาดกรวดรภาพ	เสื่อมโทรมมาก	Cppd0	4	10	19	21	0.609	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3.78
104	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	ดี	Cptl0	4	10	1	1	1.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.71
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	ดี	Cpsr0	4	10	27.0	26.0	0.443	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.86
106	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	37	< 1	0.972	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.757	< 0.1	4.80
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	เสื่อมโทรมมาก	Cprnl5	6	500	280	280	1.44	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.588	< 0.1	11.1
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	ดี	Srsr0	6	10	87	6	3.09	< 0.1	< 0.1	1.79	0.862	2.15	6.48
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	เสื่อมโทรมมาก	Srpr1	6	100	24	58	1.56	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.282	9.31
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย, อ.ท่าฉาง	พอใช้	Srtk5	6	500	67	53	1.69	< 0.1	< 0.1	0.714	0.341	0.958	5.32
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม	พอใช้	Sroy1	3	100	16	2	1.76	< 0.1	< 0.1	0.260	0.563	0.622	6.76
112	สุราษฎร์ธานี*	ปากแม่น้ำตาปี,อ่าวบ้านดอน (กลาง)	พอใช้	Srmt5	6	500	190	45	2.12	< 0.1	< 0.1	0.135	0.709	< 0.1	23.1
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	ดี	Srkd5.1	6	500	1	6	2.69	< 0.1	< 0.1	0.208	0.196	< 0.1	11.5
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	ดี	Srkd5.3	6	500	1	< 1	4.34	< 0.1	2.25	0.251	< 0.1	< 0.1	6.50
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก, อ.ดอนสัก	พอใช้	Srds5	6	500	1	< 1	1.52	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	17.1
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์รี่,อ.ดอนสัก	ดี	Srfd1	5	100	9	< 1	0.903	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	6.79
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีพราวน),ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srps1	5	100	1,300	36	0.443	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.168	< 0.1	5.53
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ), อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srmn0	4	10	330	110	0.304	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.333	0.103	17.4
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	2	2	0.963	0.122	< 0.1	< 0.1	0.401	0.179	4.90
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srccl0	4	10	2	1	0.564	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.371	< 0.1	6.97
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	20	56	1.11	< 0.1	< 0.1	0.400	0.312	0.211	9.59
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	40,000	41	1.12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.878	0.136	11.5
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด),เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	130	104	2.11	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.417	< 0.1	6.56
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่,(ราชาเฟอร์รี่)เกาะสมุย	ดี	Srfs1	5	100	19	4	0.408	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.372	< 0.1	4.81
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srfp1	4	100	2	3	ตรวจไม่พบ	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.488	0.104	6.10

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)  (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม  (ไมโครกรัม/ลิตร)
102	ชุมพร	ชุมพร,ปากแม่น้ำชุมพร	ดี	Cprnc5	6	500	0.01	0.14
103	ชุมพร	หาดทรายครภาพ	เสื่อมโทรมมาก	Cppd0	4	10	0.44	1.40
104	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	ดี	Cptl0	4	10	0.01	0.09
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	ดี	Cpsr0	4	10	0.02	0.83
106	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	พอใช้	Cpbk0	6	10	0.08	0.65
107	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	เสื่อมโทรมมาก	Cprnl5	6	500	0.29	0.83
108	สุราษฎร์ธานี	หาดสำราญ อ.ท่าชนะ	ดี	Srsr0	6	10	0.05	-
109	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	เสื่อมโทรมมาก	Srpr1	6	100	0.56	0.49
110	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย, อ.ท่าฉาง	พอใช้	Srtk5	6	500	0.04	0.11
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย,ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม	พอใช้	Sroy1	3	100	0.01	-
112	สุราษฎร์ธานี*	ปากแม่น้ำตาปี,อ่าวบ้านดอน (กลาง)	พอใช้	Srmt5	6	500	0.01	0.48
113	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	ดี	Srkd5.1	6	500	0.07	0.99
114	สุราษฎร์ธานี*	คลองกะแตะ , อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	ดี	Srkd5.3	6	500	0.01	-
115	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก ,อ.ดอนสัก	พอใช้	Srds5	6	500	0.01	0.25
116	สุราษฎร์ธานี*	ท่าเรือเฟอร์,อ.ดอนสัก	ดี	Srfd1	5	100	0.01	0.28
117	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์(เข็หรวาน),ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srps1	5	100	0.3	0.15
118	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ), อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srmn0	4	10	0.01	0.12
119	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srcn0	4	10	0.05	0.13
120	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	เสื่อมโทรมมาก	Srcc0	4	10	0.86	-
121	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm0	4	10	0.01	-
122	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม,อ.เกาะสมุย	พอใช้	Srlm5	4	500	0.01	0.18
123	สุราษฎร์ธานี*	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด),เกาะสมุย	พอใช้	Srht0	6	10	0.03	-
124	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี,(ราชาเฟอร์รี)เกาะสมุย	ดี	Srfs1	5	100	0.01	0.25
125	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srfp1	4	100	0.19	0.16

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา,เกาะพะงัน (โลกหล้า)	เสื่อมโทรมมาก	Srpp1	6	100	47	610279	1082179	07/03/58	10.00	6.31	1.1	2.80	198	13.2	8.39	2.0
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srat0	4	10	47	617241	1069801	07/03/58	08.40	5.64	2.6	4.05	174	9.36	17.6	4.5
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr0	4	500	47	617383	1069907	07/03/58	08.55	6.33	< 1	2.49	145	9.70	6.45	1.8
129	สุราษฎร์ธานี	ท้องตาป่าน,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr5	4	100	47	615825	1081517	07/03/58	09.30	6.46	2.2	2.80	173	11.6	3.98	1.8
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	ดี	Nkkp1	5	100	47	595250	1021297	16/03/58	13.00	6.13	13.1	6.54	209	11.2	17.9	23
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเหลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	47	596493	1009855	16/03/58	13.50	5.36	5.1	5.46	176	14.6	8.71	1.8
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhh0	6	10	47	601339	995992	15/03/58	11.55	4.70	8.9	17.1	164	11.0	224	1.8
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	47	605335	957680	15/03/58	10.15	5.65	8.3	25.2	286	15.4	29.2	130
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	ดี	Nkmp5	6	500	47	627966	927697	14/03/58	09.45	4.82	55.4	40.8	72.1	2.50	16.9	6.8
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	ดี	Nkpk1	6	100	47	646079	886716	14/03/58	11.15	6.32	37.2	9.35	96.7	5.20	16.6	7.8
136	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระแจะ	ดี	Sobr0	6	10	47	647270	877046	13/03/58	11.30	6.11	46.9	7.17	102	6.82	21.9	110
137	สงขลา	หาดมหาราช	พอใช้	Somr0	4	10	47	659578	826420	13/03/58	10.00	6.65	43.1	2.18	89.6	4.82	252	70
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	เสื่อมโทรมมาก	Soms5	6	500	47	674928	795619	12/03/58	09.30	5.75	26.9	7.17	122	6.56	18.8	230
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	47	717284	760901	11/03/58	10.00	6.13	15.2	7.17	227	15.2	7.07	1.8
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	47	675633	797750	12/03/58	10.35	6.83	36.3	8.10	59.2	3.18	13.6	70
141	ระนอง	หาดชาญดำวี ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	47	455397	1100364	27/3/58	07.55	4.51	9.9	18.2	130	3.60	140	6.1
142	ระนอง	หาดบางเบน	ดี	Rnbb0	1	10	47	441290	1061645	26/3/58	15.55	5.88	22.2	9.08	90.0	4.84	11.6	1.8
143	ระนอง	หาดปะปาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	47	433309	1035158	26/3/58	14.30	5.66	12.2	2.12	126	8.43	12.4	1.8
144	ระนอง	คลองบางรี้น (หน้าสถานีตำรวจระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	47	454985	1098030	27/3/58	07.20	2.05	14.4	116	927	16.4	72.8	350
145	พังงา	หาดบางลึก	ดี	Pgbs0	4	10	47	418789	971111	11/03/58	13.40	6.2	15.0	4.36	176	14.6	5.00	1.8
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	ดี	Pgtm0	6	10	47	417135	928609	12/03/58	15.20	6.1	3.6	4.36	73.8	3.97	16.3	1.8
147	พังงา	คลองปากบาง (หาดเขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	47	4162211	952316	11/03/58	15.40	5.8	11.1	7.79	212	17.5	21.8	4.0
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	47	416959	957619	11/03/58	15.00	5.8	10.9	5.92	193	16.0	15.6	2.0
149	พังงา	บ้านเขาพิถาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	47	420092	914497	12/03/58	16.10	5.9	2.6	4.05	287	15.4	9.33	1.8
150	พังงา	บ้านห้วยละมู (ฐานทัพเรือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pgtt1	6	100	47	414920	947065	12/03/58	14.20	5.7	4.3	3.12	72.9	3.16	9.34	330



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย้ายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา,เกาะพะงัน (โลกหล้า)	เสื่อมโทรมมาก	Srpp1	6	100	13	1	0.306	< 0.1	< 0.1	0.160	0.465	< 0.1	7.08
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srat0	4	10	2	4	0.360	< 0.1	0.350	< 0.1	0.196	0.360	2.20
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรี้น, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr0	4	500	2	2	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.174	< 0.1	1.97
129	สุราษฎร์ธานี	ท้องต่าป่าน,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr5	4	100	1	< 1	0.481	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.329	< 0.1	3.50
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	ดี	Nkkp1	5	100	57	45	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.647	0.241	4.19
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	1	43	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.648	< 0.1	3.24
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	Nkhg0	6	10	1	44	0.739	0.148	< 0.1	< 0.1	0.872	0.247	6.14
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	325	45	1.07	0.137	< 0.1	< 0.1	0.812	0.113	7.11
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	ดี	Nkmp5	6	500	2	11	2.84	0.135	< 0.1	0.172	0.672	0.778	1.46
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	ดี	Nkpk1	6	100	2	17	0.714	0.147	< 0.1	0.627	0.549	0.712	7.73
136	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	ดี	Sobr0	6	10	49	61	0.912	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.414	0.480	5.90
137	สงขลา	หาดมหาราช	พอใช้	Somr0	4	10	16	28	0.384	0.158	< 0.1	0.280	0.689	0.606	34.8
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	เสื่อมโทรมมาก	Soms5	6	500	43	47	0.995	0.141	< 0.1	< 0.1	0.678	0.562	2.87
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	1	1	0.441	0.151	< 0.1	0.207	0.488	0.222	3.90
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	16	102	1.47	0.147	< 0.1	0.273	0.531	0.527	3.02
141	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	20	13	0.405	< 0.1	< 0.1	0.110	0.680	0.156	6.22
142	ระนอง	หาดบางเบน	ดี	Rnbb0	1	10	1	1	2.01	0.152	< 0.1	< 0.1	0.362	0.100	4.26
143	ระนอง	หาดปะปาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	1	3	1.15	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.626	0.171	5.28
144	ระนอง	คลองบางรี้น (หน้าสถานีตำรวจระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	330	325	0.700	< 0.1	< 0.1	0.194	1.93	0.602	9.30
145	พังงา	หาดบางลึก	ดี	Pgbs0	4	10	2	1	0.660	0.116	< 0.1	< 0.1	0.336	0.190	4.84
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	ดี	Pgtm0	6	10	1	30	1.04	0.139	< 0.1	< 0.1	0.199	0.132	3.94
147	พังงา	คลองปากบาง (หาดเขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	10	10	< 0.300	0.173	< 0.1	< 0.1	0.385	< 0.1	3.69
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	4	7	1.21	0.141	< 0.1	< 0.1	0.258	0.219	4.65
149	พังงา	บ้านเขาปีหลาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	1	3	0.477	0.158	< 0.1	< 0.1	0.426	0.124	4.57
150	พังงา	บ้านห้วยละมู (ฐานทัพเรือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pgtt1	6	100	230	52	0.527	0.148	< 0.1	< 0.1	0.549	0.147	5.06

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	บิโตรเลียม ไอโครคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
126	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา,เกาะพะงัน (โลกหล้า)	เสื่อมโทรมมาก	Srpp1	6	100	0.11	0.17
127	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srat0	4	10	0.11	< 0.05
128	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน, เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr0	4	500	0.78	-
129	สุราษฎร์ธานี	ท้องตาป่าน,เกาะพะงัน	เสื่อมโทรมมาก	Srhr5	4	100	0.15	-
130	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	ดี	Nkkp1	5	100	0.01	< 0.05
131	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	พอใช้	Nknp0	4	10	0.01	0.18
132	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	พอใช้	NkHg0	6	10	0.04	-
133	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	พอใช้	Nkts5	6	500	0.01	0.33
134	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	ดี	Nkmp5	6	500	0.01	0.22
135	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	ดี	Nkpk1	6	100	0.01	0.09
136	สงขลา	ประตูระบายน้ำปากกระวะ	ดี	Sobr0	6	10	0.01	0.06
137	สงขลา	หาดมหาราช	พอใช้	Somr0	4	10	0.01	0.19
138	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	เสื่อมโทรมมาก	Soms5	6	500	0.15	< 0.05
139	สงขลา	หาดเทพา	ดี	Sotp1	4	100	0.03	0.14
140	สงขลา	หาดสมิหลา	ดี	Sosm0	4	10	0.02	0.20
141	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	พอใช้	Rnmr1	6	100	0.03	0.08
142	ระนอง	หาดบางเบน	ดี	Rnbb0	1	10	0.01	0.18
143	ระนอง	หาดประพาส	พอใช้	Rnpp0	1	10	0.03	0.16
144	ระนอง	คลองบางรีน (หน้าสถานีตำรวจระนอง)	เสื่อมโทรม	Rnkm1	6	100	0.01	-
145	พังงา	หาดบางลึก	ดี	Pgbs0	4	10	0.02	0.10
146	พังงา	หาดท้ายเหมือง	ดี	Pgtm0	6	10	0.08	0.10
147	พังงา	คลองปากบาง (หาดเขาหลัก)	พอใช้	Pgkb0	6	10	0.05	-
148	พังงา	บ้านบางเนียง	พอใช้	Pgbn0	4	10	0.04	0.11
149	พังงา	บ้านเขยิบหลาย	พอใช้	Pgkp5	4	500	0.04	0.21
150	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	เสื่อมโทรมมาก	Pgtt1	6	100	0.11	0.15

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป/ป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
151	พังงา	บ้านเกาะคอเขา (เกาะคอเขา รีสอร์ท)	พอใช้	Pgbkk0	4	10	47	419590	981746	10/03/58	14.00	5.8	11.5	3.74	170	14.1	9.71	2.0
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	ดี	Pggnk1	6	100	47	419962	980158	10/03/58	14.50	5.9	24.2	3.90	132	8.83	7.84	1.8
153	พังงา	บ้านศึกคึก	พอใช้	Pgkk0	6	10	47	416959	957619	11/03/58	14.30	5.9	18.8	5.61	306	20.5	5.07	5
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	47	423202	898501	03/03/58	14.00	5.9	5.2	16.8	92.0	4.95	19.1	33
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	47	422775	893824	03/03/58	14.50	6.0	7.6	7.48	172	11.5	4.84	54.000
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	พอใช้	Pkbt0	4	10	47	422016	882964	03/03/58	15.50	5.7	15.3	13.1	220	11.8	6.40	6.8
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	พอใช้	Pksr0	4	10	47	420752	881432	04/03/58	14.35	5.9	2.0	11.8	182	12.2	17.1	540
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	47	421258	879031	04/03/58	15.10	5.5	17.5	9.35	220	14.7	11.0	22
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	พอใช้	Pkml0	4	10	47	423494	859212	05/03/58	13.00	6.0	31.6	66.7	1,275	85.3	23.4	1,300
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮดัล)	พอใช้	Pkph0	4	10	47	421967	872369	05/03/58	13.25	7.2	28.0	14.0	158	10.6	2.69	13,000
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	พอใช้	Pkby0	4	10	47	422479	873919	05/03/58	13.50	5.6	1.5	< 1.5	144	7.75	21.1	1,300
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	ดี	Pkpb5	4	500	47	420160	875424	05/03/58	12.20	6.0	3.7	2.80	130	8.70	4.18	22
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโลเคชั่นแซนอินน์)	พอใช้	Pkgs0	4	10	47	479204	888576	05/03/58	14.30	5.8	3.6	41.4	300	20.1	52.1	350
164	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	พอใช้	Pkak0	4	10	47	422162	866567	05/03/58	14.50	5.8	4.0	12.8	146	9.77	45.7	34
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	พอใช้	Pkkn0	4	10	47	422986	863013	05/03/58	15.45	5.7	4.8	2.80	430	35.6	20.0	14
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	47	422660	864250	05/03/58	15.20	5.8	7.0	2.18	264	21.8	9.12	1.8
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	47	425571	858843	09/03/58	14.10	6.2	3.8	5.92	178	9.58	15.6	490
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	ดี	Pkrw1	6	100	47	426110	859030	09/03/58	14.30	6.7	2.9	10.3	266	17.8	9.30	1.8
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	พอใช้	Pknh0	4	10	47	423494	859212	09/03/58	13.40	6.1	3.3	7.17	207	11.1	22.8	130
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmk5	6	500	47	435453	865741	06/03/58	12.10	6.1	17.7	5.30	186	12.4	9.34	1.8
171	ภูเก็ต	ปากคลองทำจันทน์,บ้านเกาะสิเหร่	ดี	Pktc5	6	500	47	435637	868995	06/03/58	13.35	6.5	15.7	8.10	188	12.6	39.5	20
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	พอใช้	Pkbr5	6	500	47	437170	887822	04/03/58	13.15	5.3	8.7	9.04	178	9.58	24.7	1.8
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	ดี	Pkol5	6	100	47	428249	864213	09/03/58	15.10	7.0	7.2	5.61	232	19.2	12.7	1.8
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	ดี	Kbnp0	4	10	47	479600	888180	15/03/58	8.40	5.8	11.6	11.8	181	7.84	16.3	1.8
175	กระบี่	อ่าวนาง	ดี	Kban0	4	10	47	480347	887768	15/03/58	8.10	6.0	12.6	8.73	149	8.02	41.3	33
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	47	477509	888187	14/03/58	9.50	5.9	6.0	6.86	85.0	4.57	17.1	13

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
151	พังงา	บ้านเกาะคอเขา (เกาะคอเขา รีสอร์ท)	พอใช้	Pgbkk0	4	10	12	84	0.468	0.140	< 0.1	< 0.1	0.332	0.146	5.53
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	ดี	Pgmk1	6	100	1	< 1	1.67	0.117	< 0.1	< 0.1	0.401	0.988	4.45
153	พังงา	บ้านสิบกัก	พอใช้	Pgkk0	6	10	1	< 1	1.40	0.144	< 0.1	< 0.1	0.632	0.232	7.06
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	1	< 1	0.789	0.108	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	6.64
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	2	< 1	1.07	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.914
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	พอใช้	Pkbt0	4	10	3	84	1.28	0.263	< 0.1	< 0.1	0.808	< 0.1	3.20
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	พอใช้	Pksr0	4	10	86	< 1	0.702	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4.44
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	5	< 1	1.17	0.250	< 0.1	< 0.1	2.72	0.347	3.05
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	พอใช้	Pkml0	4	10	225	57	1.53	< 0.1	< 0.1	0.226	1.25	0.414	6.52
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮดัล)	พอใช้	Pkph0	4	10	29	66	1.37	< 0.1	< 0.1	6.80	0.499	0.182	5.35
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	พอใช้	Pkby0	4	10	485	25	0.559	< 0.1	< 0.1	0.100	0.255	< 0.1	2.21
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	ดี	Pkpb5	4	500	13	21	1.32	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.137	< 0.1	3.05
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโลกเดินเขยอินน์)	พอใช้	Pkgs0	4	10	450	105	0.548	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.108	< 0.1	2.08
164	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	พอใช้	Pkak0	4	10	1	6	0.629	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.150	< 0.1	5.94
165	ภูเก็ต	หาดกะรนน้อย (หน้าโรงแรมกะรนธานี)	พอใช้	Pkkn0	4	10	8	1	0.324	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.242	< 0.1	5.53
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	5	7	0.326	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.330	< 0.1	2.65
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	1,450	104	1.59	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.941	0.278	4.71
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	ดี	Pkrw1	6	100	104	< 1	1.28	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.279	< 0.1	3.77
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	พอใช้	Pknh0	4	10	104	150	0.568	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.124	< 0.1	2.66
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmk5	6	500	1	< 1	0.535	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.188	< 0.1	3.10
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสินธร	ดี	Pktc5	6	500	21	6	0.698	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.182	< 0.1	2.39
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	พอใช้	Pkbr5	6	500	1	< 1	0.926	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4.17
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	ดี	Pkol5	6	100	2	2	1.22	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.416	0.193	5.49
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	ดี	Kbnp0	4	10	6	13	0.664	0.104	< 0.1	< 0.1	1.17	< 0.1	1.42
175	กระบี่	อ่าวนาง	ดี	Kban0	4	10	6	36	< 0.300	0.163	< 0.1	< 0.1	0.958	< 0.1	5.09
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	1	2	0.425	0.131	< 0.1	< 0.1	0.604	0.122	21.6

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	โปรอหรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปีตรเลียม ไอโอรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
151	พังงา	บ้านเกาะคอเขา (เกาะคอเขา รีสอร์ท)	พอใช้	Pgbkk0	4	10	0.06	-
152	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	ดี	Pgmk1	6	100	0.02	0.19
153	พังงา	บ้านศึกคึก	พอใช้	Pgkk0	6	10	0.02	-
154	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	ดี	Pgmk0	4	10	0.07	0.15
155	ภูเก็ต	หาดในยาง	พอใช้	Pkny0	4	10	0.01	0.38
156	ภูเก็ต	หาดบางเทา	พอใช้	Pkbt0	4	10	0.02	0.11
157	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	พอใช้	Pksr0	4	10	0.06	0.08
158	ภูเก็ต	หาดกมลา	พอใช้	Pkkm0	4	10	0.04	0.29
159	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	พอใช้	Pkml0	4	10	0.01	-
160	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮด์)	พอใช้	Pkph0	4	10	0.06	0.30
161	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	พอใช้	Pkby0	4	10	0.03	0.19
162	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	ดี	Pkpb5	4	500	0.02	-
163	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโลกเด็นแซนอินน์)	พอใช้	Pkgs0	4	10	0.1	0.16
164	ภูเก็ต	หาดกะรน(หน้าภูเก็ตอะคาเดี)	พอใช้	Pkak0	4	10	0.02	-
165	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	พอใช้	Pkkn0	4	10	0.05	-
166	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	พอใช้	Pkky0	4	10	0.06	0.19
167	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	พอใช้	Pkrk0	6	10	0.03	-
168	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	ดี	Pkrw1	6	100	0.02	0.13
169	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	พอใช้	Pknh0	4	10	0.09	-
170	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม(หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	ดี	Pkmk5	6	500	0.03	0.20
171	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน,บ้านเกาะสินไหร์	ดี	Pktc5	6	500	0.09	0.38
172	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	พอใช้	Pkbr5	6	500	0.01	0.08
173	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง(ตอนกลาง)	ดี	Pkol5	6	100	0.04	0.07
174	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	ดี	Kbnp0	4	10	0.01	-
175	กระบี่	อ่าวนาง	ดี	Kban0	4	10	0.04	0.05
176	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา(ปากคลองแห้ง)	ดี	Kbkh1	4	100	0.01	< 0.05

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนโตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอัน/100มล.)
177	กระบี่	หาดบีละ(เกาะห้อง)	พอใช้	Kbkh0	4	10	47	464796	893012	15/03/58	10.20	6.4	4.0	8.10	152	10.2	88.8	2.0
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	47	504319	847259	17/03/58	12.15	5.3	6.2	5.92	189	12.6	7.27	160,000
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	พอใช้	Kblt1	4	10	47	474092	859567	16/03/58	09.40	5.7	6.8	2.80	90.4	4.86	13.9	13,000
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเมา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	47	475025	857894	16/03/58	9.20	5.9	4.2	4.99	146	7.85	23.0	1.8
181	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	พอใช้	Kbld0	4	10	47	474719	856456	16/03/58	10.15	5.2	3.3	2.80	132	7.10	39.7	1.8
182	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	พอใช้	Kbld5	4	500	47	474887	855863	16/03/58	10.00	5.1	2.1	4.36	222	14.9	11.1	1.8
183	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	47	474608	855776	16/03/58	10.30	5.1	1.4	4.36	408	27.3	21.1	1.8
184	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	ดี	Kbts0	4	10	47	474611	854788	16/03/58	11.45	6.7	2.2	2.18	106	8.77	11.5	1.8
185	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	พอใช้	Kbts5	4	500	47	474978	854204	16/03/58	11.30	5.9	1.2	< 1.5	236	15.8	7.86	790
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	ดี	Kbyb0	4	10	47	476494	854206	16/03/58	12.05	6.0	2.0	3.12	146	9.77	21.6	1.8
187	กระบี่	อ่าวมกหย้า	พอใช้	Kbmy1	4	100	47	474141	848717	16/03/58	11.05	5.2	1.4	< 1.5	393	21.1	13.6	4.5
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	ดี	Kbrl0	4	10	47	488260	885220	14/03/58	8.25	5.6	3.6	4.67	81.2	4.37	41.9	14
189	กระบี่	หาดคลองดาว	ดี	Kbkd0	4	10	47	503205	844164	17/03/58	11.50	5.9	11.7	4.36	114	7.63	8.42	1.8
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	ดี	Kbbn0	4	10	47	505855	832386	17/03/58	11.20	6.4	5.7	4.36	158	13.1	7.71	130
191	กระบี่	บ้านศรีวิภา (เกาะลันตา)	ดี	Kbsr1	6	100	47	510692	832598	17/03/58	10.50	6.0	14.7	7.79	178	11.9	25.5	33
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	ดี	Kbbm5	6	500	47	523830	848400	18/03/58	11.50	5.9	6.6	5.14	166	4.60	19.2	1.8
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	47	479082	879782	14/03/58	9.00	6.1	1.2	4.05	99.8	5.37	9.60	1.8
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	47	534508	829155	18/03/58	13.00	5.5	10.8	6.86	156	5.41	13.8	130
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Tgsr0	4	10	47	559604	798849	20/03/58	12.25	5.7	12.5	12.8	192	8.31	12.6	540
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	พอใช้	Tgcm0	4	10	47	538223	820364	18/03/58	13.35	5.5	15.6	5.30	127	5.50	15.9	1.8
197	ตรัง	หาดหยงหลิง	ดี	Tgyl0	4	10	47	541518	811082	19/03/58	12.40	6.0	3.0	3.12	132	5.72	4.36	2.0
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	ดี	Tghyo	4	10	47	543855	807631	19/03/58	13.00	5.8	4.2	2.18	116	6.24	22.1	1.8
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpb5	4	500	47	582278	756603	23/03/58	14.15	6.2	8.1	8.10	178	7.71	121	2.0
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpbb1	6	100	47	579651	757822	23/03/58	14.30	5.9	8.0	11.4	149	8.02	14.1	1.8
201	สตูล	บ้านทุ่งรีน	พอใช้	Sstr1	6	100	47	581792	756342	24/03/58	14.40	5.1	16.2	13.7	136	3.77	13.4	9.2

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณ์	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
177	กระบี่	หาดปิยะ(เกาะห้อง)	พอใช้	Kbkh0	4	10	1	26	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.442	< 0.1	5.98
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	22.500	2.550	1.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.277	0.107	3.44
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	พอใช้	Kbtl1	4	10	4.100	2.900	0.738	0.107	< 0.1	< 0.1	1.85	< 0.1	4.12
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกาะ เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	2	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.719	< 0.1	2.82
181	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	พอใช้	Kbld0	4	10	2	< 1	0.590	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.503	< 0.1	4.58
182	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	พอใช้	Kbld5	4	500	9	6	0.740	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.674	< 0.1	4.37
183	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpk0	4	10	1	< 1	0.435	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.875	0.666	5.21
184	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	ดี	Kbts0	4	10	1	1	ตรวจไม่พบ	0.132	< 0.1	< 0.1	3.46	0.344	5.41
185	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	พอใช้	Kbts5	4	500	98	78	0.940	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.553	0.121	7.17
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	ดี	Kbyb0	4	10	1	< 1	0.588	0.143	< 0.1	< 0.1	0.784	0.186	2.71
187	กระบี่	อ่าวมุกเขา	พอใช้	Kbmy1	4	100	4	25	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.722	0.314	8.70
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	ดี	Kbrl0	4	10	10	5	0.352	0.156	< 0.1	< 0.1	0.467	0.219	3.30
189	กระบี่	หาดคลองดาว	ดี	Kbkd0	4	10	1	3	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.308	0.159	3.82
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	ดี	Kbbn0	4	10	72	1	0.573	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3.36
191	กระบี่	บ้านศรีวิชัย (เกาะลันตา)	ดี	Kbsr1	6	100	44	160	1.19	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.458	0.285	4.62
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	ดี	Kbbm5	6	500	1	75	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.380	0.328	6.43
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	1	< 1	< 0.300	0.154	< 0.1	< 0.1	0.317	< 0.1	3.56
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	79	84	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.982	0.380	6.93
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Tgsr0	4	10	580	3.300	2.36	< 0.1	< 0.1	0.134	0.838	0.477	5.62
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	พอใช้	Tgcm0	4	10	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.215	0.176	3.82
197	ตรัง	หาดหยงหลิง	ดี	Tgyl0	4	10	6	19	1.08	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.166	< 0.1	5.60
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	ดี	Tgthyo	4	10	1	< 1	< 0.300	< 0.1	< 0.1	0.261	0.356	0.308	4.74
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpb5	4	500	8	< 1	0.601	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.184	0.302	4.62
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpbbl1	6	100	3	< 1	0.864	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.212	0.434	3.36
201	สตูล	บ้านทุ่งรีน	พอใช้	Sstr1	6	100	4	2	1.45	< 0.1	< 0.1	0.256	0.566	0.434	5.85

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)  (ไมโครกรัม/ลิตร)	บิโตรเลียม ไอโครคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
177	กระบี่	หาดบีละ(เกาะห้อง)	พอใช้	Kbkh0	4	10	0.07	0.17
178	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะสันตา)	พอใช้	Kbsd0	4	10	0.01	< 0.05
179	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	พอใช้	Kbtl1	4	10	0.01	-
180	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	ดี	Kblb0	4	10	0.03	0.40
181	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	พอใช้	Kbld0	4	10	0.03	-
182	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี	พอใช้	Kbld5	4	500	0.02	0.22
183	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม (พีพีคาบ่าน่า) เกาะพีพี	พอใช้	Kbpb0	4	10	0.03	-
184	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	ดี	Kbts0	4	10	0.02	-
185	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	พอใช้	Kbts5	4	500	0.01	0.15
186	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	ดี	Kbyb0	4	10	0.03	-
187	กระบี่	อ่าวมุกหย้า	พอใช้	Kbmy1	4	100	0.05	0.23
188	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	ดี	Kbrl0	4	10	0.02	0.06
189	กระบี่	หาดคลองดาว	ดี	Kbkd0	4	10	0.03	0.13
190	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะสันตา)	ดี	Kbbn0	4	10	0.02	-
191	กระบี่	บ้านศรีวิภา (เกาะสันตา)	ดี	Kbsr1	6	100	0.02	0.23
192	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	ดี	Kbbm5	6	500	0.01	< 0.05
193	กระบี่	ทะเลแหวก	ดี	Kbtw0	4	10	0.04	-
194	ตรัง	หาดปากเมง	พอใช้	Tgpm5	4	500	0.03	0.10
195	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	เสื่อมโทรมมาก	Tgsr0	4	10	0.12	0.61
196	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	พอใช้	Tgcm0	4	10	0.01	0.43
197	ตรัง	หาดหยงหลิง	ดี	Tgyl0	4	10	0.02	-
198	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	ดี	Tghyo	4	10	0.01	< 0.05
199	สตูล	หาดบ้านปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpb5	4	500	0.11	0.10
200	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	เสื่อมโทรมมาก	Stpb1	6	100	0.14	< 0.05
201	สตูล	บ้านทุ่งรัง	พอใช้	Sttr1	6	100	0.01	0.51



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (วว/คค/ปป)	เวลา (น.)	ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็มพีเอ็น/100มล.)
202	สตูล	บ้านปากบาง	ดี	Stpb0	6	10	47	587900	753850	23/03/58	13.15	6.2	28.0	10.6	78.4	4.22	8.77	17

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (ซีเอฟยู/100มล.)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (ซีเอฟยู/100มล.)	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)
202	สตูล	บ้านปากบาง	ดี	Stpb0	6	10	27	113	1.09	< 0.1	< 0.1	0.117	0.525	0.378	3.22

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 1 ปี 2558

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	ระดับสถานการณื	รหัสสถานี	ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ตรวจพบ**	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) (ไมโครกรัม/ลิตร)	บีโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
202	สตูล	บ้านปากบาง	ดี	Stpb0	6	10	0.01	< 0.05