

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ต/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	100	4	48P	207770	1324381	26/02/61	8.15	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แบ้)	Tdkb0	10	4	48P	205208	1333142	26/02/61	9.00	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	10	4	48P	204403	1335051	26/02/61	9.40	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	10	4	48P	202725	1340146	26/02/61	10.15	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	100	4	48P	214117	1326804	26/02/61	11.20	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	10	6	48P	216190	1346761	27/02/61	11.35	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	500	6	48P	215968	1346406	27/02/61	12.10	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	500	6	48P	236565	1345278	27/02/61	10.00	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	10	6	48P	237052	1332572	27/02/61	10.40	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	100	6	48P	267572	1303812	28/02/61	12.20	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำนุ	CtMw5	500	6	48P	201428	1361355	28/02/61	14.45	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	500	6	48P	180729	1380029	1/03/61	15.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	10	1	47P	814517	1391561	1/03/61	14.20	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	500	1	47P	813057	1392861	1/03/61	13.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	500	6	47P	801868	1403964	2/03/61	14.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	500	6	47P	793734	1404030	2/03/61	15.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	10	4	47P	785714	1399378	2/03/61	16.20	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	500	6	47P	771944	1396921	4/03/61	10.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	10	4	47P	768813	1397809	4/03/61	11.10	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	100	6	47P	764075	1396153	4/03/61	09.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	10	4	47P	767677	1390383	03/03/61	10.30	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	100	4	47P	767711	1390328	03/03/61	10.15	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	10	6	47P	767699	1391317	03/03/61	10.45	ไม่มีแดด พายุครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	10	4	47P	767093	1390141	03/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/คด/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	100	4	47P	767130	1390062	03/03/61	09.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	10	4	47P	766859	1389866	03/03/61	09.30	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	100	4	47P	766933	1389828	03/03/61	09.15	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	10	4	47P	766098	1390910	03/03/61	11.30	ไม่มีแดด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	500	4	47P	765643	1390777	03/03/61	11.00	ไม่มีแดด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	100	2	47P	772630	1392046	03/03/61	08.50	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	100	2	47P	772863	1392688	03/03/61	08.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Rypr0	10	4	47P	762058	1393478	5/03/61	11.20	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	500	6	47P	747664	1399280	5/03/61	9.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	100	4	47P	737490	1401338	5/03/61	10.20	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	10	4	47P	726838	1402132	8/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
36	ระยอง	หาดพุน	Rypy0	10	4	47P	724606	1402065	6/03/61	10.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
38	ชลบุรี	ช่องเสมสาร	Cbss1	100	6	47P	712564	1392897	6/03/61	11.30	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	100	5	47P	706821	1400466	6/03/61	13.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	10	4	47P	704366	1424509	6/03/61	13.55	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	100	4	47P	694168	1429244	7/03/61	13.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	10	4	47P	692683	1429497	7/03/61	11.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	10	6	47P	702702	1429594	7/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	10	4	47P	704173	1430778	7/03/61	9.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	10	4	47P	704428	1431682	7/03/61	9.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	100	6	47P	708425	1437585	11/03/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	100	5	47P	707834	1442033	9/03/2561	11.00	ไม่มีแดด ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	100	5	47P	705460	1445185	9/03/2561	14.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	500	5	47P	704485	1444612	9/03/2561	15.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	100	5	47P	703161	1445937	9/03/61	13.00	ไม่มีแดด ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ต/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	100	6	47P	705648	1451604	3/11/2561	12.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	100	6	47P	708154	1456535	3/8/2561	9.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเวียง)	Cbtl1	100	6	47P	696500	1455628	3/8/2561	11.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐฎาต)	Cbad1	100	6	47P	697053	1454531	3/8/2561	11.45	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	10	4	47P	695830	1453960	3/8/2561	12.10	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	100	3	47P	709384	1461198	10/3/61	14.00	มีมีแดด ไม่มีฝน เมฆมาก
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	10	4	47P	707354	1469060	10/3/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	100	4	47P	706893	1469814	10/3/61	12.20	แดดจัด ไม่มีฝน
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	100	6	47P	708147	1475095	10/3/61	11.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	500	3	47P	707617	1475093	10/3/61	11.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	100	3	47P	713805	1478999	11/3/61	10.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	500	3	47P	713352	1479033	3/11/2561	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	500	6	47P	711460	1488264	12/03/61	11.10	ไม่มีแดด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	100	5	47P	675464	1496219	12/03/61	15.00	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย ไม่มีเมฆ
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	100	5	47P	677881	1494953	12/03/61	14.00	ไม่มีแดด ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	100	5	47P	673055	1497244	13/03/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	500	5	47	657397	1492630	05/03/61	9.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	100	6	47	638489	1493462	05/03/61	11.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	100	6	47	609074	1476798	06/03/61	11.00	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	500	6	47	609511	1476133	06/03/61	10.30	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	500	3	47	602457	1467241	06/03/61	13.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	500	3	47	603011	1467596	06/03/61	12.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	500	3	47	603306	1467552	06/03/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู่	Pbbl5.1	500	3	47	608031	1462391	07/03/61	09.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ตด/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbl5.2	500	3	47	608229	1462304	07/03/61	10.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbbl5.3	500	3	47	608406	1462096	07/03/61	10.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	10	4	47	615519	1437892	08/03/61	10.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	10	4	47	612082	1431252	08/03/61	11.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิซ)	Pblb0	10	4	47	606946	1415082	09/03/61	11.00	ไม่มีแดด ฝนกำลังจะตก เมฆมาก
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	500	4	47	607073	1414599	10/03/61	09.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	10	4	47	606824	1414666	09/03/61	11.30	ไม่มีแดด ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	10	4	47	603902	1391415	10/03/61	10.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	100	6	47	604239	1390247	10/03/61	11.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	10	4	47	604587	1389746	10/03/61	11.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	10	4	47	604904	1387210	10/03/61	11.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	10	6	47	606261	1384089	10/03/61	12.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	500	6	47	608244	1373044	11/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเาชาวซอร์สอร์ท)	Pces0	10	6	47	608648	1369013	11/03/61	09.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะเล)	Pckl0	10	6	47	608679	1364278	11/03/61	10.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	10	1	47	606983	1343561	11/03/61	11.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	100	6	47	594528	1326358	11/03/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาดาม่องลาย	Pcapn0	10	6	47	589985	1308958	11/03/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	10	6	47	587173	1306785	11/03/61	11.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	Pcapm1	100	6	47	587231	1305461	13/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	10	6	47	587445	1304185	13/03/61	10.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	10	1	47	586645	1301089	13/03/61	10.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	Pckw1	100	1	47	586182	1298237	13/03/61	09.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	Pcwk0	10	1	47	575732	1284590	14/03/61	14.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	100	6	47	570047	1273908	14/03/61	09.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ต/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	10	6	47	561095	1253092	12/03/61	11.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ,อ.บางสะพาน	Pcsb0	10	6	47	558108	1238522	12/03/61	10.45	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	100	1	47	553969	1225975	12/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	100	6	47	536145	1180268	22/02/61	8.40	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
103	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	Cpsp0	10	6	47	530759	1170403	22/02/61	7.15	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	10	4	47	530400	1166886	22/02/61	9.50	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
105	ชุมพร	หาดภาครภาพ	Cppd0	10	4	47	528793	1152917	23/02/61	9.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	500	6	47	527926	1154817	23/02/61	9.10	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	10	4	47	530629	1149437	22/02/61	11.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	10	6	47	522100	1135562	24/02/61	14.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	500	6	47	518816	1100018	24/02/61	11.40	ฟ้าครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย เมฆมาก
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	10	6	47	522863	1059887	25/02/61	9.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	100	6	47	529596	1035701	25/02/61	10.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	500	6	47	525458	1023715	27/02/61	11.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	100	3	47	525811	1023806	27/02/61	12.10	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	500	6	47	542675	1017499	26/02/61	11.55	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	500	6	47	552910	1019308	26/02/61	10.25	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	500	6	47	552053	1020064	26/02/61	9.45	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	500	6	47	574261	1030656	28/02/61	12.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	100	5	47	580589	1029956	28/02/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	100	5	47	602321	1054287	3/03/61	10.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	10	4	47	608688	1058791	3/03/61	9.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	10	4	47	615921	1050552	2/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	10	4	47	616244	1052687	2/03/61	11.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	10	4	47	614688	1045909	2/03/61	10.10	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ตด/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	500	4	47	615274	1045889	2/03/61	9.45	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	10	6	47	612514	1043896	2/03/61	8.35	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	100	5	47	601809	1048018	3/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	100	4	47	601438	996077	4/03/61	6.30	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โกลกหล้า)	Srpp1	100	6	47	610279	1082179	5/03/61	6.50	ไม่มีแดด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาป่าน เกาะพะงัน	Srat0	10	4	47	615825	1081517	5/03/61	10.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดริน เกาะพะงัน	Srhr0	10	4	47	617241	1069801	4/03/61	8.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดริน เกาะพะงัน	Srhr5	500	4	47	617383	1069907	4/03/61	8.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	100	2	47	607244	1083354	5/03/61	9.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	100	2	47	607263	1083700	5/03/61	8.35	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkcp1	100	5	47	595250	1021297	7/03/61	10.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนเผลา อ.สิชล	Nknp0	10	4	47	596493	1009855	7/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆมาก
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	10	6	47	601339	995992	8/03/61	9.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆมาก
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	500	6	47	605335	957680	8/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	500	6	47	627966	927697	9/03/61	11.50	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	100	6	47	646079	886716	9/03/61	9.55	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	10	6	47	647270	877046	14/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
141	สงขลา	หาดมหาพราย	Somr0	10	4	47	659578	826420	14/03/61	12.25	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	500	6	47	674928	795619	12/03/61	14.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	100	4	47	717284	760901	13/03/61	09.25	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	10	4	47	675633	797750	14/03/61	13.35	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
145	ระนอง	หาดขามดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	100	6	47	455397	1100364	6/03/61	14.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	10	1	47	441290	1061645	5/03/61	15.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	10	1	47	433309	1035158	5/03/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	100	6	47	454985	1098030	6/03/61	14.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการ ใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ตด/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	10	4	47	418789	971111	3/03/61	14.25	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	10	6	47	417135	928609	4/03/61	13.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	10	6	47	416181	952510	9/03/61	08.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	10	4	47	416959	957619	8/03/61	07.50	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
153	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	500	4	47	420092	914497	4/03/61	12.45	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	100	6	47	414920	947065	9/03/61	07.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	10	4	47	419590	981746	3/03/61	13.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	100	6	47	419962	980158	3/03/61	13.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	10	6	47	416959	957619	8/03/61	07.20	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkmk0	10	4	47	423202	898501	19/02/61	13.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	10	4	47	422775	893824	19/02/61	14.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	10	4	47	422016	882964	20/02/61	15.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	10	4	47	420752	881432	19/02/61	16.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	10	4	47	421258	879031	21/02/61	14.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	10	4	47	423494	859212	23/02/61	07.15	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	10	4	47	421967	872369	23/02/61	07.25	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	10	4	47	422479	873919	23/02/61	08.00	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	500	4	47	420160	875424	23/02/61	08.40	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	10	4	47	479204	888576	21/02/61	15.20	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	10	4	47	422162	866567	21/02/61	15.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	10	4	47	422986	863013	22/02/61	07.15	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	10	4	47	422660	864250	22/02/61	07.00	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	10	6	47	425571	858843	25/02/61	08.40	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	100	6	47	426110	859030	25/02/61	08.15	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
173	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	10	4	47	423494	859212	22/02/61	07.40	ไม่มีแดด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ต/ปป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	500	6	47	435453	865741	24/02/61	08.00	ฟ้าครึ้ม ไม่มีฝน เมฆมาก
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเหร่)	Pktc5	500	6	47	435637	868995	23/02/61	09.30	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	500	6	47	437170	887822	20/02/61	14.10	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	500	6	47	428249	864213	25/02/61	09.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
178	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	10	4	47	479600	888180	1/03/61	13.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	10	4	47	480347	887768	1/03/61	12.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	100	4	47	477509	888187	28/02/61	14.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
181	กระบี่	หาดปิยะ (เกาะห้อง)	Kbkh0	10	4	47	464796	893012	28/02/61	11.30	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	10	4	47	474092	859567	26/02/61	09.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	10	4	47	475025	857894	25/02/61	09.15	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	10	4	47	474719	856456	26/02/61	10.20	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	500	4	47	474887	855863	26/02/61	10.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpk0	10	4	47	474608	855776	26/02/61	10.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
187	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	10	4	47	474611	854788	26/02/61	13.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
188	กระบี่	หาดตันไทร (หน้าตันไทรวิลเลจ)	Kbts5	500	4	47	474978	854204	26/02/61	12.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	10	4	47	476494	854206	26/02/61	13.20	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	100	4	47	474141	848717	26/02/61	11.15	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	10	4	47	504319	847259	27/02/61	10.35	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
192	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	10	4	47	503205	844164	27/02/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	10	4	47	505855	832386	27/02/61	11.45	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
194	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	100	6	47	510692	832598	27/02/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
195	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	500	6	47	523830	848400	2/03/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	10	4	47	488260	885220	28/02/61	12.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	10	4	47	479082	879782	28/02/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	100	2	47P	534508	829155	28/02/61	13.15	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	ระยะจากฝั่ง (ม.)	ลักษณะการใช้ ประโยชน์ พื้นที่	UTM	X	Y	วันที่เก็บตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	สภาพภูมิอากาศ
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	100	2	47P	559604	798849	28/02/61	13.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	100	2	47P	538223	820364	26/02/61	11.40	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
201	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	100	2	47P	541518	811082	26/02/61	14.00	แดดจัด ไม่มีฝน ไม่มีเมฆ
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	500	4	47	534508	829155	12/03/61	12.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	10	4	47	559604	798849	14/03/61	12.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	10	4	47	538223	820364	12/03/61	13.20	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	10	4	47	541518	811082	13/03/61	13.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	10	4	47	543855	807631	13/03/61	13.30	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	500	4	47	582278	756603	11/03/61	10.10	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	100	6	47	579651	757822	11/03/61	09.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
209	สตูล	บ้านทุ่งริน	Sttr1	100	6	47	581792	756342	10/03/61	10.15	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆบางส่วน
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	10	6	47	587900	753850	11/03/61	11.00	แดดจัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง
211	สตูล	ท่าเรือตำมะลัง	Sttlp5	500	5	47	618548	721451	12/03/61	10.00	แดดไม่จัด ไม่มีฝน เมฆปานกลาง

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.2	1,4	2.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวคราม
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แบ้)	Tdkb0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.35	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.4	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.3	1	1.1	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.8	ขยะ/ถุงพลาสติก/เศษไม้	ไม่มี	น้ำเขียวขุ่น
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.8	1,2	1	ไม่มี	ไม่มี	สีเขียวอ่อน
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	6.2	1,3,5	1	เศษไม้/ขวดพลาสติก,กระป๋อง	ไม่มี	สีตาลเขียว
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.7	1	0.3	เศษใบไม้	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.9	1	0.8	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	9	1,4,5,8	1	รองเท้า	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	6	1,3,5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวน้ำตาล
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	1	ถุงพลาสติก โฟม	ไม่มี	เขียวเข้มใส
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.2	1,3,5	3.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1,2,5	2.0	ถุงพลาสติก, ขวดพลาสติก, รองเท้าแตะ	ไม่มี	เขียวอ่อน
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.2	1,3	1.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.2	1,4	2.5	ขวดพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1.0	เศษถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.7	1	1.7	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	6	1,3,5	3.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	1.0	ไม่มี	มี	เขียวอ่อนใส
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.8	1,4	4.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	1.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1	1.5	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวเข้มใส
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	9.5	1,4,8	5.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	คลื่นน้อย	น้ำลง	9.5	1,4,8	3.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวเข้มใส
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5	1,4	3.5	ถุงทราย	ไม่มี	เขียวเข้มใส
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrr0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1.0	ขวดพลาสติก,เศษพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	คลื่นน้อย	น้ำลง	9.4	1,4,8	4.0	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.1	1,2	2.0	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.3	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลเขียวขุ่น
36	ระยอง	หาดพูน	Rypy0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.3	ถุงพลาสติก	ไม่มี	น้ำตาลเขียวขุ่น
38	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	คลื่นน้อย	น้ำลง	10	1,5,9	4.5	ขวดแก้ว	ไม่มี	เขียวเข้มใส
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.6	ถุงพลาสติก,หลอด	ไม่มี	เขียวอ่อน
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.1	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวขุ่น
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	ทะเลเรียบ		1	0.5	1	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียวใส
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.6	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.6	1,2	1.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	ทะเลเรียบ	น้ำลง	12	1,6,11	1	ถุงพลาสติก/เศษผัก/ขวดพลาสติก	มี	เขียวขุ่น
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	12	1,6,11	1.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	9	1,4,5,8	1.7	ไม่มี	มี	เขียวน้ำตาล

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.3	1	1.2	ถุงพลาสติก	ไม่มี	เขียว
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.7	1,2	1	ขยะลอยน้ำ/ถุงพลาสติก	มี	เขียวน้ำตาลขุ่น
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าหลวงขั)	Cbtl1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.4	1,4	4.5	โฟม, รองเท้าแตะ, ขวดพลาสติก, เศษ พลาสติก, ขวดแก้ว	มี	เขียวเข้มใส
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐภูงาด)	Cbad1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	1	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	Cbbs0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.3	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	Cbbs1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.50	1	0.6	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.2	1,3	2	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.00	1,2	0.60	ถุงพลาสติก,ขวด	ไม่มี	เขียวน้ำตาลขุ่น
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.3	1	0.8	ไม่มี	ไม่มี	เขียวน้ำตาล
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.2	1,3	0.8	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.3	0.2	ถุงขนม	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.3	0.3	ถุงพลาสติก	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.5	1,4	1	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาล
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	คลื่นน้อย	น้ำลง	3	1.5	0.5	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	คลื่นน้อย	น้ำลง	8.0	1,5,7	0.3	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3	2	0.5	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	คลื่นจัด	น้ำลง	3	1.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.5	1,3	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.5	1,3	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	ทะเลเรียบ	น้ำลง	4.3	1,3	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู่	Pbbt5.1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.7	1	0.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbb15.2	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	1	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	Pblb0	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	คลื่นจัด	น้ำลง	4.4	1,3	0.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfc1	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcst0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาคะเทียม	Pckt0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	7	1,3,6	0.80	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเวิลด์วอเตอร์)	Pces0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pckl0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลดำ
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านป่อนอก	Pcbn1	คลื่นจัด	น้ำลง	1	0.5	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลดำ
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาดาม่องล้ำ	Pcapn0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนคล้ำ
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	Pcapm1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.7	1	0.70	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	Pckw1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.3	1	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	Pcwk0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	คลื่นจัด	น้ำลง	6.1	1,3,5	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมุญรม,อ.บางสะพาน	Pcsb0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1	0.5	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลดำ
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.1	1,3,5	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.7	1.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
103	ชุมพร	บ้านสะพาน,อ่าวสะพาน	Cpsp0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้า
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้า
105	ชุมพร	หาดราตรภาพ	Cpnd0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.2	1 , 3	2.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าเขียว
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	0.00	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	คลื่นจัด	น้ำลง	4.2	1 , 3	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขี้ม้า
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.8	0.40	0.10	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลเข้ม
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ใบไม้	ไม่มี	เขียว
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.8	0.90	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	2.1	1.00	0.30	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.0	1 , 2	0.60	ขยะ(พลาสติก)	ไม่มี	เขียวขี้ม้า
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะฉะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.9	1.00	0.70	เศษใบไม้	ไม่มี	เขียว
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะฉะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.7	1 , 2	0.70	เศษซีเมนต์	ไม่มี	เขียว
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.0	1 , 2	0.90	ขวดแก้ว ,ขวดพลาสติก	ไม่มี	เขียวอ่อน
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.9	0.45	0.30	ใบไม้ ,ถุงพลาสติก	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(เขื่อน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	3.1	1 , 2	1.40	ไม่มี	คราบน้ำมัน	เขียว
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.40	0.80	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.5	1 , 2.5	2.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าเขียวใส

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	8.7	1 , 4.7 , 7.7	4.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.8	0.40	0.00	ขยะ , ขนไก่	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน(ขุ่น)
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.4	1.20	1.30	เศษขยะ , ฟอง	ไม่มี	ฟ้า
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	5.5	1 , 2.5 , 4	1.30	เขม่าจากเรือ,กันบูทรี	ไม่มี	เขียวน้ำทะเล
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โลกลหล่า)	Srpp1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	เขม่าจากเรือ	คราบน้ำมันจากเรือ	เขียวใส
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดริน เกาะพะงัน	Srhr0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ขวดเบียร์	ไม่มี	ฟ้าใส
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดริน เกาะพะงัน	Srhr5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	11.8	1 , 5.5 ,10.8	3.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้า
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	14.0	1 , 7, 13	10.00	ไม่มี	คราบน้ำมัน	ฟ้าใส
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	27.2	1 , 13 ,26	9.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkcp1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	3.3	1 , 2	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนนเพลอ อ.สิชล	Nknp0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.5	0.25	0.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าเขียว
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhp0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	คลื่นจัด	น้ำลง	3.3	1 , 2	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.1	1 , 2	0.40	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	คลื่นจัด	น้ำลง	3.2	1 , 2	0.30	ถุงพลาสติก,ขวดแก้ว	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
140	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	คลื่นจัด	น้ำลง	1.2	0.6	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
141	สงขลา	หาดมหาราษ	Somr0	คลื่นจัด	น้ำลง	1.2	0.6	0.20	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	คลื่นจัด	น้ำลง	7.6	1, 3.8, 6.6	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	คลื่นจัด	น้ำลง	2.9	1, 2	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	คลื่นจัด	น้ำลง	1.2	0.60	0.25	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
145	ระนอง	หาดขามูตารี ปากน้ำระนอง	Rnmr1	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.2	0.60	0.20	ใบไม้	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	0.20	ใบไม้	ไม่มี	เขียวขุ่น
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.0	2.50	0.50	ใบไม้	ไม่มี	น้ำตาลอมเขียว

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวฟ้า
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวฟ้าใส
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
153	พังงา	บ้านเขาพิงลาย	Pgkp5	คลื่นน้อย	น้ำลง	6.0	3.00	6.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.00	เศษขยะ	มี	เขียว
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.0	2.50	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
159	ภูเก็ต	หาดไนยาง	Pkny0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.40	0.80	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ใส
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ใบไม้เล็กน้อย	ไม่มี	เขียวน้ำตาลอ่อน
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเดิล)	Pkph0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.30	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.0	2.00	3.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.4	0.70	1.40	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าคราม
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.4	0.70	1.40	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ใบไม้	ไม่มี	เขียวขุ่น
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
173	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.5	2.25	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลเขียว
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิหะ)	Pktc5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.0	2.00	0.50	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลอ่อน
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.50	1.00	เศษหญ้าทะเล	ไม่มี	เขียว
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	0.50	ไม่มี	มี	เขียวขุ่น
178	กระบี่	หาดพรตน์ธารา	Kbnp0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
180	กระบี่	หาดพรตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	คลื่นน้อย	น้ำลง	3.0	1.50	1.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
181	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อน
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ไม่มี	มี	เขียวขุ่น
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.7	0.85	1.70	ไม่มี	มี	เขียวใส
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpb0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
187	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวอ่อนใส
188	กระบี่	หาดต้นไทร (หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	12.0	6.00	7.00	ไม่มี	มี	เขียวใส
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.3	0.65	1.30	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.5	0.75	1.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	เศษขยะ, ฟองสีขาว	มี	ใส
192	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.40	0.80	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.8	0.40	0.80	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
194	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	Kbsr1	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.9	0.45	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขุ่น
195	กระบี่	บ้านป้อมม่วง (อ่าวป้อมม่วง)	Kbbm5	คลื่นน้อย	น้ำลง	4.5	2.25	1.20	ใบไม้	ไม่มี	เขียวขุ่น
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.4	0.20	0.40	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.2	0.60	1.20	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	คลื่นน้อย	น้ำลง	8.0	4.00	5.50	ไม่มี	มี	เขียวมรกต

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สภาพทะเล	น้ำขึ้น/น้ำลง	ความลึก (ม.)	ความลึกของ การเก็บตัวอย่าง (ม.)	ความ โปร่งใส (ม.)	วัตถุที่ลอยน้ำ	น้ำมันหรือไขมัน บนผิวน้ำ	สี
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	คลื่นน้อย	น้ำลง	5.0	2.50	5.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	2.0	1.00	2.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
201	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	10.0	5.00	5.50	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.0	1.00	1.70	ไม่มี	มี	เขียว
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.5	0.25	0.50	ไม่มี	ไม่มี	ใส
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.30	0.60	ไม่มี	ไม่มี	ใส
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	คลื่นน้อย	น้ำลง	0.6	0.3	0.6	ไม่มี	ไม่มี	เขียวใส
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	คลื่นน้อย	น้ำลง	1.0	0.50	1.00	ไม่มี	ไม่มี	ฟ้าใส
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.8	0.40	0.10	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpbb1	คลื่นปานกลาง	น้ำลง	4.1	1 และ 3	1.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียว
209	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.5	1.25	2.00	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขี้ม้า
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	ทะเลเรียบ	น้ำลง	0.4	0.20	-	ไม่มี	ไม่มี	น้ำตาลขุ่น
211	สตูล	ท่าเรือตำมะลัง	Sttlp5	คลื่นน้อย	น้ำลง	2.1	1.00	0.50	ไม่มี	ไม่มี	เขียวขี้ม้า

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	มี	28.45	6.28	47.98	28.02	6.08	2.8	0.60
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แบ้)	Tdkb0	ไม่มี	28.89	6.61	48.44	28.46	5.56	15.1	0.30
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	ไม่มี	28.90	6.22	48.59	28.52	6.67	9.8	1.20
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	ไม่มี	29.06	6.67	47.74	28.32	6.68	5.1	ตรวจไม่พบ
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	ไม่มี	29.90	7.14	48.90	28.78	6.61	11.7	0.30
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	ไม่มี	30.14	7.31	50.15	29.45	6.11	13.9	0.30
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	ไม่มี	29.95	7.49	49.81	29.31	6.10	8.9	0.30
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	ไม่มี	29.34	7.01	46.29	27.37	5.39	11.9	18.2
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	ไม่มี	29.34	7.32	48.31	28.70	5.97	92.9	5.04
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	ไม่มี	30.95	7.82	49.92	28.79	6.49	11.8	ตรวจไม่พบ
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	ไม่มี	29.99	7.88	48.88	28.67	6.56	71.7	ตรวจไม่พบ
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	ไม่มี	30.22	7.77	49.26	28.81	6.40	23.2	ตรวจไม่พบ
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	ไม่มี	31.25	7.68	48.87	28.63	6.60	4.4	ตรวจไม่พบ
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	ไม่มี	30.06	7.57	49.15	28.85	7.01	5.5	ตรวจไม่พบ
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	ไม่มี	30.98	7.59	50.13	28.93	7.21	6.2	5.12
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	ไม่มี	30.16	7.68	49.03	28.68	6.27	16.9	8.88
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	ไม่มี	31.91	7.74	50.79	28.82	6.70	5.7	7.23
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	ไม่มี	30.11	7.90	50.20	29.48	6.40	3.5	6.32
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	ไม่มี	30.81	7.99	50.72	29.41	6.55	3.8	7.98
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	ไม่มี	29.57	7.69	49.93	29.69	5.74	5.9	15.5
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	ไม่มี	29.71	7.95	49.16	29.05	6.66	5.2	4.97
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	ไม่มี	29.24	7.98	48.93	29.17	6.62	1.8	3.76
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	ไม่มี	29.63	7.93	49.01	29.19	6.42	4.8	2.41
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	ไม่มี	29.35	7.91	48.91	29.10	6.32	1.8	2.71

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	ไม่มี	29.27	7.94	48.94	29.17	6.05	2.5	4.52
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	ไม่มี	29.33	7.92	48.98	29.16	6.03	1.6	3.76
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	ไม่มี	29.22	7.88	48.90	29.17	6.16	1.8	4.97
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	ไม่มี	29.76	7.92	49.56	29.27	6.46	1.3	3.31
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	ไม่มี	29.64	7.86	49.45	29.28	6.54	3.0	2.86
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	ไม่มี	29.22	7.85	48.86	29.14	6.55	4.0	4.22
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	ไม่มี	29.23	7.56	48.91	29.17	6.49	3.4	3.16
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	ไม่มี	31.50	7.79	51.26	29.35	6.57	1.8	3.31
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	ไม่มี	30.21	7.55	49.91	29.25	5.84	5.1	13.7
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	ไม่มี	30.68	7.78	50.18	29.09	6.50	10.4	2.56
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	ไม่มี	30.56	7.50	49.80	28.95	6.26	26.6	30.4
36	ระยอง	หาดพญาน	Rypy0	ไม่มี	30.85	7.53	49.34	28.49	6.37	34.0	35.1
38	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	ไม่มี	29.25	7.66	49.44	29.52	6.37	1.5	4.07
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	ไม่มี	31.34	7.68	51.59	29.66	7.92	11.3	85.2
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	ไม่มี	31.32	8.23	51.14	29.38	8.28	33.4	19.4
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	ไม่มี	29.98	8.43	50.74	29.94	6.78	2.7	9.19
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	ไม่มี	30.40	8.09	50.81	29.97	6.43	2.5	9.03
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	ไม่มี	29.74	7.69	50.07	29.62	5.81	6.0	9.03
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	ไม่มี	29.54	7.72	49.97	29.68	5.87	5.5	11.1
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	ไม่มี	29.40	7.68	49.65	29.56	5.74	9.7	12.5
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	ไม่มี	29.88	7.69	50.14	29.55	7.24	44.6	20.8
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	ไม่มี	30.25	7.60	50.76	29.74	5.46	8.9	38.4
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	ไม่มี	30.11	7.66	50.61	29.79	5.43	14.9	20.3
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	ไม่มี	29.31	7.78	50.33	29.86	5.89	10.5	13.2
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	ไม่มี	29.64	7.65	50.29	29.50	5.98	7.4	18.2

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	ไม่มี	29.48	7.59	49.90	29.71	5.08	7.2	20.6
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	ไม่มี	30.06	8.22	50.12	29.48	4.76	10.5	24.4
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเหว่งขั)	Cbt11	ไม่มี	29.52	8.17	50.01	29.74	5.61	3.4	10.7
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐางค์)	Cbad1	ไม่มี	29.84	8.12	50.40	29.79	6.06	2.5	12.0
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	ไม่มี	30.73	7.97	50.68	29.41	7.35	ตรวจไม่พบ	17.8
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	ไม่มี	28.89	7.82	48.51	29.11	5.90	19.2	36.3
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	ไม่มี	28.69	7.66	48.01	28.89	6.16	7.3	20.5
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	ไม่มี	28.46	7.73	47.10	28.43	6.32	6.0	26.5
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	ไม่มี	28.88	7.62	42.59	26.86	5.67	19.3	133
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	ไม่มี	27.63	7.59	46.18	28.29	5.40	11.2	80.1
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	ไม่มี	27.47	7.64	44.42	27.12	3.40	30.6	89.3
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	ไม่มี	26.80	7.63	46.62	26.33	5.52	18.9	93.4
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	ไม่มี	29.04	7.76	43.92	26.11	4.03	20.2	102
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	ไม่มี	31.45	7.82	28.86	15.56	3.06	53.7	198
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	ไม่มี	31.44	7.65	33.23	18.19	1.57	35.2	233
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	ไม่มี	29.32	7.91	35.66	20.82	3.58	16.1	165
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	ไม่มี	30.1	8.07	39.7	22.7	6.70	37.7	40.4
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	ไม่มี	30.1	7.6	35.2	20.0	1.5	43.6	154
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	ไม่มี	29.4	7.91	32.7	18.6	5.18	22.4	54.2
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	ไม่มี	29.9	7.99	36.7	20.8	5.42	23.5	51.5
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	ไม่มี	30.3	7.71	41.4	23.7	4.22	128	108
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	ไม่มี	30.3	7.74	41.8	24.0	4.43	122	105
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	ไม่มี	30.3	7.78	42.5	24.4	4.60	194	95.8
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู่	Pbbt5.1	ไม่มี	29.7	7.99	50.9	30.2	5.98	12.8	20.0

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbl5.2	ไม่มี	29.9	8.01	51.1	30.2	5.87	22.1	24.1
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbbl5.3	ไม่มี	29.8	7.99	50.7	30.1	5.77	17.3	25.0
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	ไม่มี	31.0	7.98	52.2	30.3	6.12	17.2	25.8
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	ไม่มี	31.9	8.01	52.7	30.1	5.80	11.7	29.5
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบีช)	Pblb0	ไม่มี	28.8	8.17	49.0	29.5	4.56	31.0	21.4
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	ไม่มี	29.7	8.12	49.3	29.7	5.95	12.8	20.3
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	ไม่มี	27.1	8.11	45.4	28.0	6.70	21.6	18.1
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	ไม่มี	29.0	8.09	49.6	29.9	6.75	52.3	36.0
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	ไม่มี	29.0	8.09	49.4	29.7	6.41	44.3	28.2
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	ไม่มี	28.7	8.06	49.2	29.7	6.48	36.9	35.5
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	ไม่มี	29.4	8.12	50.4	30.0	5.45	34.6	26.0
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	ไม่มี	29.4	8.19	50.6	30.2	5.55	18.6	17.6
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	ไม่มี	28.7	8.16	50.1	30.3	5.82	13.5	9.49
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอาวซอลรีสอร์ท)	Pces0	ไม่มี	28.7	8.09	49.9	30.2	6.48	37.1	10.5
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะลุ)	Pckl0	ไม่มี	28.9	8.12	49.8	30.1	6.50	23.2	7.23
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา, อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	ไม่มี	28.4	8.06	49.6	30.2	6.45	281	24.5
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	ไม่มี	28.8	7.97	46.6	27.9	6.59	80.3	14.6
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ, หน้าเขาดาม่องล่า	Pcapn0	ไม่มี	31.3	8.03	51.6	29.7	5.69	67.2	18.4
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	ไม่มี	30.0	8.06	51.3	30.3	5.30	27.4	17.2
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	Pcapm1	ไม่มี	30.4	8.13	51.3	30.0	6.15	24.6	10.7
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	ไม่มี	30.2	8.04	50.6	29.7	5.55	36.9	21.7
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	ไม่มี	29.5	8.09	50.5	30.0	6.06	26.6	12.5
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	Pckw1	ไม่มี	29.1	8.11	50.0	30.0	5.93	45.5	9.19
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร, อ.ทับสะแก	Pcwk0	ไม่มี	30.1	8.12	51.1	30.2	5.24	12.3	6.78
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดิษฐ์	Pctp1	ไม่มี	29.0	8.14	50.0	30.1	5.68	5.5	12.9

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	ไม่มี	29.4	8.12	50.5	30.1	5.57	8.9	6.02
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณ์,อ.บางสะพาน	Pcsb0	ไม่มี	29.7	8.07	50.8	30.2	6.25	55.1	12.2
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	ไม่มี	28.5	8.15	49.5	30.0	6.01	9.7	3.91
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	ไม่มี	29.3	8.19	48.60	29.0	5.95	10.8	0.75
103	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	Cpsp0	ไม่มี	28.1	8.08	47.30	28.8	6.35	2.9	4.07
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	ไม่มี	29.0	8.34	47.37	28.3	6.40	3.8	4.67
105	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	ไม่มี	29.0	8.25	47.20	28.2	6.63	2.3	ตรวจไม่พบ
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	ไม่มี	29.0	8.24	45.12	26.9	6.55	4.0	7.53
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	ไม่มี	29.8	8.15	48.03	27.8	6.17	3.6	3.46
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	ไม่มี	30.7	8.14	47.80	28.1	6.12	343	13.8
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	ไม่มี	29.85	8.20	45.29	26.5	6.37	10.3	0.60
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	ไม่มี	28.1	8.01	43.3	26.1	6.31	213	11.4
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	ไม่มี	28.6	8.11	37.0	21.7	5.72	5.2	13.3
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	ไม่มี	28.7	8.15	14.14	7.6	7.34	30.0	22.7
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	ไม่มี	28.9	8.05	15.00	8.0	7.06	30.7	22.4
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	ไม่มี	28.4	8.01	45.29	26.6	6.02	23.3	15.4
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	ไม่มี	28.5	8.12	48.00	28.5	6.08	10.8	8.43
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	ไม่มี	28.4	8.20	47.95	29.1	6.19	13.8	5.42
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ไม่มี	28.9	8.00	48.30	29.0	6.51	191	8.43
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	ไม่มี	29.3	7.95	48.90	29.1	5.96	21.0	6.02
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(สีหราช) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	ไม่มี	29.5	7.92	49.50	29.5	5.64	6.7	5.27
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	ไม่มี	28.7	7.93	49.10	29.7	6.03	4.9	4.97
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	ไม่มี	29.6	7.95	49.20	29.1	6.19	1.7	5.57
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	ไม่มี	30.4	8.03	50.40	29.4	6.04	2.9	6.02
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	ไม่มี	29.6	8.06	49.45	29.3	6.10	5.2	3.91

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	ไม่มี	29.6	8.08	49.50	29.3	5.87	4.2	15.4
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ไม่มี	28.9	7.81	47.20	28.3	5.25	6.3	5.72
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	ไม่มี	29.4	8.00	50.20	29.8	6.16	7.3	6.93
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	ไม่มี	28.8	8.02	48.70	29.3	5.58	3.0	17.9
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โฉลกหล้า)	Srpp1	ไม่มี	27.9	8.00	47.90	29.3	6.19	3.2	4.52
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ไม่มี	29.5	8.03	49.80	29.6	6.40	6.6	5.57
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	ไม่มี	28.6	7.70	48.64	29.4	4.17	2.2	5.72
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	ไม่มี	28.9	8.08	49.27	29.6	6.36	3.2	6.47
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ไม่มี	28.9	8.07	49.46	29.6	6.15	3.2	42.5
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ไม่มี	28.8	8.12	49.10	29.6	6.54	3.6	5.27
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	ไม่มี	29.4	8.03	49.25	29.3	6.18	4.4	12.0
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนนเพลอ อ.ลิซล	Nknp0	ไม่มี	30.7	8.00	50.20	19.2	6.09	6.6	14.0
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.ลิซล	Nkhg0	ไม่มี	29.6	8.00	49.53	29.4	5.66	6.9	11.7
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	ไม่มี	31.1	8.11	50.90	29.3	6.68	5.6	5.87
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	ไม่มี	30.8	7.52	42.94	24.5	4.93	33.7	33.4
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	ไม่มี	29.9	8.01	49.70	29.3	6.07	41.6	15.8
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	ไม่มี	29.8	7.94	49.8	29.4	6.37	68.0	8.58
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	ไม่มี	30.3	7.98	49.6	29.0	6.32	94.7	13.7
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	ไม่มี	29.0	7.94	48.3	28.9	6.29	58.6	10.8
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	ไม่มี	28.6	8.01	47.6	28.9	6.09	32.6	6.47
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	ไม่มี	30.6	8.01	49.7	28.9	6.32	62.0	9.34
145	ระนอง	หาดชาญคำรี ปากน้ำระนอง	Rnmr1	ไม่มี	31.4	7.72	53.2	30.7	6.02	13.9	13.7
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	ไม่มี	33.0	7.83	57.2	32.2	5.98	16.8	6.02
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	ไม่มี	34.1	7.81	58.8	32.5	5.86	17.8	6.78
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	ไม่มี	31.1	7.69	53.4	31.0	5.78	26.2	6.78



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	ไม่มี	33.30	7.89	56.7	31.7	6.17	7.9	6.63
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	ไม่มี	31.50	7.90	56.2	32.5	6.39	2.4	5.72
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	ไม่มี	29.70	7.89	53.5	31.9	6.28	6.6	8.43
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	ไม่มี	29.90	7.93	53.5	31.9	6.03	54.1	9.19
153	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	ไม่มี	30.73	8.01	54.7	32.2	6.20	4.4	6.47
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	ไม่มี	29.30	7.77	51.2	30.4	5.97	18.2	8.88
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	ไม่มี	32.20	7.89	55.7	31.9	6.13	4.9	10.4
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	ไม่มี	31.03	7.74	54.8	31.9	6.13	6.5	5.42
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	ไม่มี	29.60	7.98	53.2	31.9	6.04	46.0	7.08
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	ไม่มี	30.20	7.39	52.30	30.80	6.34	6.3	ตรวจไม่พบ
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	ไม่มี	30.60	7.68	53.40	31.30	6.70	4.4	ตรวจไม่พบ
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	ไม่มี	30.50	7.80	54.20	31.90	6.89	2.4	11.1
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	ไม่มี	30.30	7.74	53.90	31.80	6.66	5.6	1.20
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	ไม่มี	30.80	7.68	54.80	32.10	6.72	6.1	ตรวจไม่พบ
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	ไม่มี	28.20	7.76	51.10	31.30	5.42	9.5	25.9
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไธล์)	Pkph0	กลิ่นคาว	27.70	7.75	50.10	30.90	5.79	36.9	28.9
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	ไม่มี	28.00	7.82	50.10	30.70	6.17	8.2	21.4
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองบีช)	Pkpb5	ไม่มี	28.70	7.92	51.95	31.60	6.49	2.2	6.32
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	ไม่มี	30.20	7.68	53.50	31.20	6.96	2.8	0.30
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตเดอะคาเฟ่)	Pkak0	ไม่มี	30.10	7.86	53.80	31.80	6.90	3.3	2.71
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	ไม่มี	27.90	7.86	50.90	31.40	6.60	2.2	2.26
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	ไม่มี	28.00	7.80	51.50	31.80	6.47	5.5	3.16
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	ไม่มี	28.30	7.77	51.70	31.70	5.25	12.6	1.20
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	ไม่มี	28.80	7.92	51.80	31.40	6.10	6.1	3.01
173	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	ไม่มี	27.90	7.78	51.60	31.70	6.52	2.8	0.15

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	ไม่มี	28.90	7.97	51.45	31.10	6.27	33.8	5.42
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิหะ)	Pktc5	ไม่มี	29.20	7.79	52.25	31.45	5.68	70.4	23.2
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	ไม่มี	30.75	7.68	53.65	31.3	6.27	13.1	3.31
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	ไม่มี	28.60	7.83	51.6	31.4	6.23	50.8	8.13
178	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	ไม่มี	31.20	7.79	54.4	31.5	6.42	6.7	6.93
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	ไม่มี	30.20	7.86	52.6	31.0	6.42	4.4	24.9
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	ไม่มี	30.45	7.78	51.1	29.9	6.35	6.4	9.34
181	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	ไม่มี	30.30	7.77	53.9	31.8	6.62	2.9	16.0
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kbtl0	ไม่มี	27.90	7.72	51.4	31.8	5.74	9.7	8.43
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	ไม่มี	27.20	7.85	50.9	31.8	6.30	7.1	3.31
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	ไม่มี	28.60	7.97	52.4	31.9	6.16	2.4	3.31
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	ไม่มี	28.90	7.95	31.8	52.5	6.44	1.0	2.41
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบานา) เกาะพีพี	Kbpk0	ไม่มี	28.80	7.88	52.5	31.8	6.92	2.0	1.81
187	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	ไม่มี	30.10	7.94	53.8	31.9	7.12	4.0	0.30
188	กระบี่	หาดตันไทร (หน้าตันไทรวิลเลจ)	Kbts5	ไม่มี	29.23	7.99	52.4	31.5	6.33	ตรวจไม่พบ	0.60
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	ไม่มี	30.00	7.97	53.7	31.9	7.50	2.8	1.51
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	ไม่มี	29.30	7.97	52.9	31.8	6.67	1.9	2.11
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	กลิ่นน้ำยา	28.70	7.88	51.9	31.6	5.37	1.8	9.19
192	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbk0	ไม่มี	29.80	7.95	53.0	31.5	6.41	4.8	0.75
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	ไม่มี	29.90	7.79	53.4	31.8	6.60	3.6	ตรวจไม่พบ
194	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	Kbsr1	ไม่มี	31.80	7.73	55.5	31.9	6.34	19.9	0.15
195	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	ไม่มี	31.55	7.84	54.7	31.6	6.17	13.8	7.38
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	ไม่มี	30.90	7.70	53.3	31.7	6.38	3.6	ตรวจไม่พบ
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	ไม่มี	31.20	8.04	54.3	31.5	8.21	2.8	ตรวจไม่พบ
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	ไม่มี	29.73	7.87	52.6	31.3	6.40	2.3	16.6

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	กลิ่น	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความเป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์/ ซม.)	ความเค็ม (ส่วนในพัน ส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม/ ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ลิตร)
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	ไม่มี	30.60	7.95	53.2	31.2	6.97	2.0	ตรวจไม่พบ
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	ไม่มี	29.10	8.00	52.9	31.9	6.66	ตรวจไม่พบ	2.71
201	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	ไม่มี	29.43	8.06	52.5	31.4	6.52	1.3	5.42
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	ไม่มี	29.60	7.86	54.3	32.6	6.13	9.8	2.86
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	ไม่มี	31.50	7.62	53.5	30.8	6.40	22.8	6.63
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	ไม่มี	32.70	7.99	57.9	32.8	6.40	6.3	4.97
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgy10	ไม่มี	31.6	7.93	55.4	31.9	6.12	4.3	4.82
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	ไม่มี	32.00	7.99	55.4	31.7	6.15	10.6	2.26
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ไม่มี	28.8	7.91	50.0	30.2	6.10	56.5	5.57
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	ไม่มี	28.2	7.93	48.7	29.8	6.02	13.5	6.17
209	สตูล	บ้านทุ่งรัง	Sttr1	ไม่มี	29.7	7.53	49.8	29.5	5.57	3.6	7.08
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	ไม่มี	30.2	7.64	51.7	30.5	4.98	276	15.6
211	สตูล	ท่าเรือตำมะลัง	Sttlp5	ไม่มี	28.7	7.70	47.7	28.7	6.04	30.8	9.34

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	134	16.2	22.1	7.8	< 1	< 1
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แบ้)	Tdkb0	430	19.2	11.4	70	< 1	< 1
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	99.0	10.1	8.64	22	< 1	13
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	179	20.7	7.48	70	7	30
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	144	17.3	6.35	< 1.8	< 1	< 1
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	119	15.2	13.4	940	68	32
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	178	19.2	11.8	< 1.8	1.0	10
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	120	1.50	1.41	79	6.0	< 1
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	285	29.8	63.8	92	38	29
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	181	24.4	7.90	< 1.8	1	11
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	199	24.6	8.36	< 1.8	< 1	< 1
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	52.9	7.40	5.44	1.8	1.0	7.0
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	126	9.93	4.38	< 1.8	< 1	18
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	47.0	9.80	4.60	< 1.8	< 1	< 1
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	64.0	9.67	6.70	< 1.8	1	1
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	69.1	4.06	4.23	110	65	17
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	44.4	4.33	6.18	< 1.8	< 1	27
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	70.0	9.03	5.78	< 1.8	< 1	< 1
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	78.5	6.32	0.80	< 1.8	17	35
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	70.0	7.39	4.82	< 1.8	< 1	11
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	95.2	20.3	17.6	79	36	22
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	55.5	11.5	4.19	4.5	2.0	33
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	47.8	10.3	5.33	940	61	< 1
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	68.3	13.2	9.78	790	68	19

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย- ไนโตรเจนทั้งหมด (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	78.5	15.9	6.45	< 1.8	< 1	< 1
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	52.9	10.9	6.86	< 1.8	< 1	3.0
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	84.5	17.9	7.05	< 1.8	< 1	< 1
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	46.1	8.82	5.18	< 1.8	< 1	< 1
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	60.6	9.08	2.73	6.8	2.0	< 1
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	50.4	11.6	10.3	< 1.8	< 1	< 1
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	73.4	16.5	5.51	< 1.8	< 1	< 1
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Rypr0	82.0	5.61	5.74	< 1.8	< 1	2.0
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	140	23.1	15.9	240	54	< 1
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	121	18.1	17.2	170	45	< 1
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	70.8	1.82	3.36	170	62	31
36	ระยอง	หาดพุน	Rypy0	53.8	1.51	2.03	170	37	26
38	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	46.1	1.55	3.52	49	43	< 1
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	580	23.4	81.7	1300	< 1	58
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	286	37	7.12	79	56	34
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	253	44.9	6.31	< 1.8	< 1	< 1
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	146	13.4	8.43	< 1.8	< 1	< 1
42	ชลบุรี	พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	116	4.31	11.9	< 1.8	< 1	< 1
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	121	4.75	25.4	12	7.0	< 1
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	93.0	3.31	37.4	< 1.8	< 1	< 1
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	80.2	10.2	4.34	14	4.0	13
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย)	Cblb1.3	280	64.1	23.4	130	< 1	18
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนกลาง)	Cblb1.2	109	15.1	47.3	790	< 1	17
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	83.7	13.0	9.00	490	21	< 1
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	362	55.9	21.4	240	2	24

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีไอออน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	174	22.5	18.3	240	61	6.0
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	180	21.2	16.4	1300	13	97
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าหวางษ์)	Cbt1	95.6	9.85	19.6	490	52	< 1
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐฎางค์)	Cbad1	131	12.4	15.2	< 1.8	< 1	< 1
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	330	24.1	15.6	< 1.8	< 1	< 1
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	411	47.9	11.3	330	30	24
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	211	30.5	14.7	330	70	28
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	125	20.4	7.18	< 1.8	< 1	< 1
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	522	57.5	25.4	490	< 1	33
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	336	39.5	24.2	130	< 1	< 1
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	871	76.2	51.6	240	< 1	12
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	709	56.2	123	33	24	< 1
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	268	11.1	180	330	22	< 1
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	2,079	79.1	263	240	< 1	< 1
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	1,690	93.5	10.0	790	< 1	< 1
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	753	44.2	63.5	4.5	< 1	< 1
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	227	19.7	8.80	33	7.0	< 1
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	896	28.0	8.90	940	100	175
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	118	6.95	110	940	47	60
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	105	7.59	36.3	700	< 1	62
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	121	4.88	87.9	940	117	112
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	155	6.68	75.4	330	146	167
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	134	6.30	62.4	220	166	85
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู	Pbb5.1	82.8	5.96	9.57	2.0	1.0	7.0

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย- ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbb15.2	164	12.5	11.4	49	13	3.0
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	162	11.7	5.85	23	< 1	< 1
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	201	15.2	13.2	79	29	< 1
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	172	14.7	16.7	< 1.8	< 1	< 1
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิช)	Pblb0	115	11.4	46.3	130	35	< 1
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	64.0	5.54	33.0	240	58	< 1
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	169	13.3	44.4	130	13	32
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	147	12.5	44.6	130	22	107
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	246	20.8	22.2	240	50	90
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	119	9.34	2.66	330	1.0	< 1
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	88.8	8.21	0.72	700	31	< 1
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	87.1	9.29	4.48	49	< 1	< 1
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	64.0	6.20	6.87	< 1.8	< 1	< 1
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเวิลด์วอเตอร์)	Pces0	82.8	6.92	23.2	6.1	< 1	4.0
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะลุ)	Pckl0	57.2	5.16	6.54	23	10	< 1
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	68.3	4.42	16.8	1.8	< 1	31
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านปอนอก	Pcbn1	98.2	7.51	31.5	170	3.0	40
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาม่องลาย	Pcapn0	83.7	7.26	14.4	23	12	< 1
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	76.8	6.50	27.8	110	28	< 1
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	Pcapm1	70.9	7.12	3.44	33	< 1	60
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	131	10.8	8.72	330	25	25
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	81.1	7.13	4.67	< 1.8	< 1	< 1
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาฬ	Pckw1	314	28.0	12.5	22	6.0	24
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	Pcwk0	57.6	5.60	7.42	23	14	< 1
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดิษฐ์	Pctp1	60.6	5.70	15.2	< 1.8	1.0	< 1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย- ไนโตรเจนทั้งหมด (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	47.0	4.35	21.4	17	11	< 1
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธรณ์,อ.บางสะพาน	Pcsb0	63.2	5.40	14.4	240	< 1	< 1
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	75.1	6.89	6.69	11	13	< 1
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	144	15.4	72.4	< 1.8	< 1	< 1
103	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	Cpsp0	213	16.8	36.8	34	25	< 1
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	102	13.9	38.7	< 1.8	< 1	< 1
105	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	151	17.8	14.6	< 1.8	< 1	< 1
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	645	74.8	12.9	330	46	34
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	120	12.1	16.6	23	12	< 1
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	488	51.2	36.8	47	44	< 1
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpMl5	187	20.9	6.48	1100	21	23
110	สุราษฎร์ธานี	หาดลำเจ็จ อ.ท่าชนะ	Srsr0	295	20.0	65.0	49	38	30
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	141	12.1	45.9	33	31	16
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	239	22.5	17.0	23	1.0	28
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	174	13.3	17.4	17	1.0	< 1
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	168	31.2	20.6	330	20	4.0
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	116	10.2	8.61	< 1.8	< 1	< 1
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	267	27.4	7.05	< 1.8	< 1	< 1
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	196	13.6	20.6	< 1.8	< 1	< 1
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	110	6.90	8.80	240	38	26
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีฟราน) ท่าเรือหน้าอำเภอกะสมุย	Srps1	40.1	2.42	11.6	330	17	34
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	48.7	2.86	11.7	49	13	22
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	37.6	2.45	17.1	1300	69	24
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	43.5	3.53	19.6	6.8	3.0	31
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	41.8	3.44	20.8	4.5	2.0	< 1



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย- ไนโตรเจนทั้งหมด (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไม่โครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	48.7	4.18	63.2	4.0	1.0	< 1
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวนอน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	99.9	4.58	1.07	490	60	31
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	40.1	2.87	12.9	110	10	< 1
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	68.3	4.91	4.71	49	24	< 1
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โกลกหล้า)	Srpp1	73.4	4.77	7.95	330	123	33
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	51.2	3.93	15.0	33	5.0	2.0
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	77.7	2.74	6.80	170	< 1	< 1
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	73.4	6.03	2.98	< 1.8	< 1	< 1
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	64.0	5.26	8.77	< 1.8	< 1	< 1
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	47.8	4.07	15.3	< 1.8	< 1	< 1
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nknp1	219	16.4	8.19	130	44	< 1
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนนเพลอ อ.สิชล	Nknp0	148	11.6	48.8	< 1.8	< 1	< 1
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	218	15.8	19.7	< 1.8	< 1	< 1
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	130	13.0	5.02	< 1.8	< 1	< 1
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	113	3.10	9.26	41	30	< 1
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	95.6	7.12	21.4	23	16	< 1
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	74.3	4.81	21.9	< 1.8	< 1	< 1
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	62.8	4.60	19.6	< 1.8	< 1	< 1
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	62.3	3.83	28.9	4.5	< 1	< 1
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	77.7	5.30	60.5	170	68	< 1
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	54.6	4.32	69.3	< 1.8	< 1	33
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	70.9	3.13	31.7	92	68	32
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	59.8	3.73	315	7.8	5.0	< 1
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	48.7	3.12	18.2	< 1.8	< 1	< 1
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	62.8	2.54	68.3	200	< 1	< 1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	44.4	3.21	25.0	< 1.8	< 1	< 1
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	128	8.44	66.8	< 1.8	< 1	< 1
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	126	7.32	25.6	49	12	< 1
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	163	10.4	15.1	70	51	< 1
153	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	60.6	4.82	15.8	< 1.8	< 1	32
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	139	6.05	16.3	130	25	< 1
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	64.0	4.32	16.8	< 1.8	< 1	< 1
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	44.4	2.01	26.9	< 1.8	< 1	4.0
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	85.4	5.94	26.2	11	7.0	< 1
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	177	3.47	2.05	< 1.8	< 1	< 1
159	ภูเก็ต	หาดไนยาง	Pkny0	136	5.25	11.2	17	14	< 1
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	324	16.3	3.05	27	17	17
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	148	6.44	9.96	17	6.0	< 1
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	102	3.99	19.4	6.0	5.0	< 1
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	375	14.7	36.4	330	35	35
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	255	9.56	4.24	940	69	34
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	301	13.3	2.66	79	33	< 1
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	377	21.9	2.18	110	40	32
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนด์)	Pkgs0	106	3.99	13.4	4.5	2.0	< 1
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	107	5.97	15.6	7.8	1.0	< 1
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	96.5	4.67	23.8	< 1.8	< 1	< 1
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	143	6.06	35.6	110	36	30
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	243	9.89	10.5	940	68	< 1
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	163	9.47	31.8	< 1.8	< 1	< 1
173	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	111	4.51	11.2	14	2.0	30

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย- ไนโตรเจนทั้งหมด (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มี ออน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็น เทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	242	15.9	22.8	33	12	< 1
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเฮอร์)	Pktc5	325	18.2	32.5	110	24	< 1
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	636	24.4	13.3	< 1.8	< 1	< 1
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	194	9.14	19.9	31	25	< 1
178	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	58.9	3.00	35.6	240	63	9
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	362	20.2	29.8	2800	37	< 1
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	111	5.27	39.9	240	< 1	29
181	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	150	6.91	49.0	79	29	< 1
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	KbIt0	203	7.21	8.63	34	20	< 1
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	312	14.0	15.7	790	< 1	< 1
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	KblD0	189	12.1	16.4	22	< 1	< 1
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	KblD5	83.7	5.26	24.3	< 1.8	< 1	< 1
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpk0	334	17.8	24.6	4	2	< 1
187	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	107	7.10	3.47	< 1.8	< 1	< 1
188	กระบี่	หาดต้นไทร (หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	134	9.29	11.5	2.0	< 1	< 1
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	99.0	6.92	25.1	1.8	< 1	< 1
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	130	8.75	57.4	13	6	19
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	147	7.76	43.3	790	7	69
192	กระบี่	หาดคลองดาว	KbkD0	162	10.7	21.9	23	< 1	< 1
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	178	8.34	25.6	240	69	< 1
194	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	89.6	4.16	14.2	< 1.8	< 1	< 1
195	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	54.6	3.17	9.18	2.0	1.0	27
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	174	7.14	2.67	23	19	29
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	79.4	6.92	20.4	49	21	22
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	87.9	4.85	1.69	< 1.8	< 1	< 1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	แอมโมเนีย-ไนโตรเจนทั้งหมด (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แอมโมเนียรูปที่ไม่มีอิออน (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	ไนเตรท-ไนโตรเจน (ไม่โครกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกโค (CFU/100 มิลลิลิตร)
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	121	8.39	104	< 1.8	< 1	< 1
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	146	10.3	13.1	< 1.8	< 1	< 1
201	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	184	15.0	18.0	< 1.8	< 1	< 1
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	89.6	4.81	30.9	13	6.0	< 1
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	53.8	1.94	33.2	4	3	< 1
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	88.0	7.64	17.8	< 1.8	< 1	< 1
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgy10	68.3	4.85	39.8	< 1.8	< 1	3.0
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	68.3	5.65	47.0	< 1.8	1.0	< 1
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	115	6.53	15.3	6.8	< 1	< 1
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	64.4	3.60	10.5	25	< 1	4.0
209	สตูล	บ้านทุ่งรี	Sttr1	185	4.85	16.4	4.5	3.0	< 1
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	365	12.6	29.2	46	< 1	< 1
211	สตูล	ท่าเรือท่ามะลิ	Sttlp5	52.9	1.89	1.66	70	33	< 1

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.16	ตรวจไม่พบ
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แก้ว)	Tdkb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.580	ตรวจไม่พบ
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.880	ตรวจไม่พบ
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.850	0.720
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800	ตรวจไม่พบ
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.580
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.990	ตรวจไม่พบ
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.03	1.03
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.610	ตรวจไม่พบ
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.530	0.940
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
14	จันทบุรี	อ่าวคุ้งกระเบน	Ctak5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.810	ตรวจไม่พบ
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.870	ตรวจไม่พบ
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.710	ตรวจไม่พบ
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.600	ตรวจไม่พบ
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.600	ตรวจไม่พบ
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
24	ระยอง	อ่าวไม้ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.38	ตรวจไม่พบ
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Rypr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.530	ตรวจไม่พบ
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.770	ตรวจไม่พบ
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.750	ตรวจไม่พบ
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.660	ตรวจไม่พบ
36	ระยอง	หาดพุน	Rypy0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.650	0.530
38	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.580	ตรวจไม่พบ
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.38	ตรวจไม่พบ
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.795	ตรวจไม่พบ
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.03	ตรวจไม่พบ
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
42	ชลบุรี	พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.740	ตรวจไม่พบ
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.44
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.760	ตรวจไม่พบ
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.38	ตรวจไม่พบ
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย)	Cblb1.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.17	ตรวจไม่พบ
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนกลาง)	Cblb1.2	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.94	ตรวจไม่พบ
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.595	ตรวจไม่พบ
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.20	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซาวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.21	ตรวจไม่พบ
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.730	ตรวจไม่พบ
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเหวงษ์)	Cbt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.21	ตรวจไม่พบ
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐฎา่ง)	Cbad1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.40	ตรวจไม่พบ
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไต้)	Cbbs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.530	ตรวจไม่พบ
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไต้)	Cbbs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.610	ตรวจไม่พบ
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.16	ตรวจไม่พบ
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.730	ตรวจไม่พบ
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.21	0.500
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.680	ตรวจไม่พบ
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.48	ตรวจไม่พบ
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	12.7	5.19	2.36	1.13
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.18	1.17	1.33	ตรวจไม่พบ
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.32	ตรวจไม่พบ
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.06	0.540
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.26	0.790
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800	0.670
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.940	ตรวจไม่พบ
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.14	2.39
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.34	1.12
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.98	2.28
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู	Pbb5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.600	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbb15.2	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.810	ตรวจไม่พบ
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.630	ตรวจไม่พบ
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.600	ตรวจไม่พบ
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบิช)	Pblb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.710	ตรวจไม่พบ
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.870	ตรวจไม่พบ
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.790	ตรวจไม่พบ
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.27	0.560
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.940	0.710
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800	0.670
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.710	ตรวจไม่พบ
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800	ตรวจไม่พบ
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเวิลด์วอเตอร์สปอร์ต)	Pces0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.910	ตรวจไม่พบ
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขาทะเล)	Pckl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.720	ตรวจไม่พบ
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา,อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.07	ตรวจไม่พบ	1.71	2.62
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านปอนอก	Pcbn1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.890	0.510
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ,หน้าเขาดมือง่าย	Pcapn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.08	1.60
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.700	ตรวจไม่พบ
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯตอนกลาง	Pcapm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.980	ตรวจไม่พบ
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.760	ตรวจไม่พบ
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	Pckw1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.850	0.635
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร,อ.ทับสะแก	Pcwk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดิษฐ์	Pctp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.550	ตรวจไม่พบ



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.530	ตรวจไม่พบ
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิธุรณ์,อ.บางสะพาน	Pcsb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.810	0.650
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.980	ตรวจไม่พบ
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.525	ตรวจไม่พบ
103	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	Cpsp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.520	ตรวจไม่พบ
105	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.19	ตรวจไม่พบ
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.73	3.04
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpMl5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.540	ตรวจไม่พบ
110	สุราษฎร์ธานี	หาดลำเจ็จ อ.ท่าชนะ	Srsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.67	4.38
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.590	ตรวจไม่พบ
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.900	0.550
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.860	0.600
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.810	ตรวจไม่พบ
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.630	ตรวจไม่พบ
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.780	ตรวจไม่พบ
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.08	ตรวจไม่พบ
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ชัตราน) ท่าเรือหน้าอำเภอกะสมุย	Srps1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.06	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซาวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.525	ตรวจไม่พบ
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.910	ตรวจไม่พบ
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โกลกหล้า)	Srpp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.500	ตรวจไม่พบ
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nknp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนนเพลอ อ.สิชล	Nknp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.770	ตรวจไม่พบ
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.910	ตรวจไม่พบ
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.840	0.800
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.690	1.14
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.22	2.66
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.18	0.960
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.870	0.970
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.600	0.930
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.610	ตรวจไม่พบ
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.79	0.710

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซาวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.830	ตรวจไม่พบ
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.560	0.620
153	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.33	ตรวจไม่พบ
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.670
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.510	ตรวจไม่พบ
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
159	ภูเก็ต	หาดโนยาง	Pkny0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800	ตรวจไม่พบ
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.950	ตรวจไม่พบ
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.760	ตรวจไม่พบ
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเดิ้ล)	Pkph0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.10	ตรวจไม่พบ
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.550	ตรวจไม่พบ
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.21	ตรวจไม่พบ
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.910	0.550
173	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.16	1.14
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเฮอร์)	Pktc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.92	1.61
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.22	0.580
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.06	1.97
178	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.36	ตรวจไม่พบ
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.510	ตรวจไม่พบ
181	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	KbIt0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.10	ตรวจไม่พบ
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.720	ตรวจไม่พบ
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.21	ตรวจไม่พบ
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.990	ตรวจไม่พบ
187	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.14	ตรวจไม่พบ
188	กระบี่	หาดต้นไทร (หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.42	ตรวจไม่พบ
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.770	ตรวจไม่พบ
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.580	ตรวจไม่พบ
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.27	ตรวจไม่พบ
192	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbnn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
194	กระบี่	บ้านศรีราชา (เกาะลันตา)	Kbsr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
195	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.950	ตรวจไม่พบ
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)	แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร)	โครเมียมเฮกซะวา เลนท์ (ไมโครกรัม/ลิตร)	ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร)	ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร)
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.500	ตรวจไม่พบ
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
201	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.620	ตรวจไม่พบ
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.950	ตรวจไม่พบ
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.530	0.700
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.30	ตรวจไม่พบ
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.690	1.74
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.13	ตรวจไม่พบ
209	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	1.61	ตรวจไม่พบ	2.85	ตรวจไม่พบ	1.94	5.05
211	สตูล	ท่าเรือตำมะลัง	Sttlp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.17	0.580

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	5.87	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	12.8	0.13
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่แบ้)	Tdkb0	3.78	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	103	
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	5.68	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	34.5	
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	2.81	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	17.9	0.06
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	2.75	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	68.4	0.14
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	2.50	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	156	0.05
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	2.25	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	56.6	
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมคอก(บ้านปู)	TdMt5	2.63	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	134	
9	ตราด	แหลมคอก	Tdls0	3.71	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	486	0.07
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	3.11	0.333	ตรวจไม่พบ	8.56	ตรวจไม่พบ
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	3.43	0.014	ตรวจไม่พบ	482	ตรวจไม่พบ
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	3.47	0.299	ตรวจไม่พบ	122	0.13
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	1.92	0.059	ตรวจไม่พบ	7.68	ตรวจไม่พบ
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	3.71	0.097	ตรวจไม่พบ	13.3	ตรวจไม่พบ
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	6.19	0.476	ตรวจไม่พบ	17.6	ตรวจไม่พบ
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	5.24	0.035	ตรวจไม่พบ	146	0.06
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	2.09	0.019	ตรวจไม่พบ	8.56	ตรวจไม่พบ
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	4.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	27.6	0.15
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	2.28	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.98	0.15
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	6.17	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	20.6	
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	1.32	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3.36	0.12
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	1.87	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.48	
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	1.47	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.10	0.69
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	1.82	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.58	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	2.78	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	10.1	
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	1.56	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.60	ตรวจไม่พบ
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	3.37	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.08	
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	1.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.39	0.17
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	1.54	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.82	
30	ระยอง	เกาะกูด (ด้านตะวันตก)	Rygd1	3.85	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.1	0.12
31	ระยอง	เกาะกูด (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	3.28	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	9.49	0.14
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	2.79	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.29	0.07
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	5.45	0.202	ตรวจไม่พบ	12.9	0.08
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	5.79	0.043	ตรวจไม่พบ	12.7	ตรวจไม่พบ
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	4.37	0.267	ตรวจไม่พบ	24.7	0.17
36	ระยอง	หาดพยุห	Rypy0	122	0.020	ตรวจไม่พบ	4.17	0.15
38	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	2.19	0.042	ตรวจไม่พบ	9.88	0.11
37	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	13.6	0.015	ตรวจไม่พบ	135	0.24
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	3.14	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	150	0.25
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	14.3	0.040	ตรวจไม่พบ	7.83	
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	4.20	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.62	0.26
42	ชลบุรี	พัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	4.16	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	38.8	0.22
43	ชลบุรี	พัทยากลาง (Central)	Cbpc0	3.57	0.066	ตรวจไม่พบ	15.7	0.12
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	5.22	0.260	ตรวจไม่พบ	25.9	0.19
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	3.65	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	167	0.20
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	14.0	0.019	ตรวจไม่พบ	52.4	1.21
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	12.5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.1	
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	4.81	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	16.0	0.30
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	5.21	0.030	ตรวจไม่พบ	38.3	0.69

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	4.61	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	46.7	0.29
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	11.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	26.0	0.20
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเหววงษ์)	Cbt11	10.1	0.099	ตรวจไม่พบ	19.3	0.22
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัฐภูางค์)	Cbad1	5.69	0.013	ตรวจไม่พบ	15.2	
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	3.47	0.012	ตรวจไม่พบ	7.01	0.08
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	3.44	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	44.0	0.40
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	3.81	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.28	0.24
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	1.16	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	20.7	
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	3.10	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	83.4	0.31
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	5.40	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	55.4	
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	2.92	ตรวจไม่พบ	1.29	107	0.14
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	2.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	53.4	
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	3.08	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	250	0.35
63	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ธันวาคม	Spdp1	7.95	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	510	0.59
64	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	5.68	ตรวจไม่พบ	3.53	207	0.38
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc1	3.59	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	127	0.08
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	8.28	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	289	0.13
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	6.42	ตรวจไม่พบ	3.74	440	0.55
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	3.85	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	221	0.11
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	3.85	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	123	
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	5.44	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1,059	
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	3.39	ตรวจไม่พบ	6.22	423	ตรวจไม่พบ
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	3.53	ตรวจไม่พบ	4.19	949	
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์มหอยแมลงภู	Pbbt5.1	3.93	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	36.0	



## ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbb1.5.2	2.72	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	162	ตรวจไม่พบ
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb1.5.3	1.82	ตรวจไม่พบ	1.12	27.9	
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	1.50	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	46.7	ตรวจไม่พบ
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	1.78	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	38.8	
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลองบีช)	Pblb0	7.57	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	67.3	
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	2.82	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	36.0	
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	5.72	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	103	
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	2.75	ตรวจไม่พบ	1.38	170	
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	3.51	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	260	
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	3.40	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	228	
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	1.49	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	154	
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	1.54	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	34.0	
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	1.42	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	76.6	0.18
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอวาชอลส์รีสอร์ท)	Pces0	1.05	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	102	
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pckl0	1.62	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	164	
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา, อุทยานฯสามร้อยยอด	Pcsr0	4.34	ตรวจไม่พบ	25.6	851	0.12
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	3.16	ตรวจไม่พบ	2.17	53.6	
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ, หน้าเขาม่องล้ำ	Pcapn0	4.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	396	0.24
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม, อ่าวประจวบ	Pckb0	1.55	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	94.2	
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบตอนกลาง	Pcapm1	5.67	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	61.2	
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	2.46	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	47.5	0.15
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว, กองบิน 53	Pcam0	1.64	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	127	
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวาว	Pckw1	2.86	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	286	0.12
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร, อ.ทับสะแก	Pcwk0	6.96	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	78.2	
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	3.29	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	29.7	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	8.81	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	52.2	
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิบูร์ณ,อ.บางสะพาน	Pcsb0	7.28	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	302	
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	3.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	55.6	
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ,อ่าวบางสน	Cpnt1	9.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	62.4	ตรวจไม่พบ
103	ชุมพร	บ้านสะพลี,อ่าวสะพลี	Cpsp0	3.32	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	19.3	ตรวจไม่พบ
106	ชุมพร	ชุมพร,หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	12.4	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	11.5	ตรวจไม่พบ
105	ชุมพร	หาดราดราภาพ	Cppd0	3.16	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	7.49	ตรวจไม่พบ
104	ชุมพร	ชุมพร, ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	4.49	ตรวจไม่พบ	2.61	20.2	0.23
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	6.37	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	19.6	ตรวจไม่พบ
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวค้อ) ปากคลองสวี	Cpbk0	1.82	ตรวจไม่พบ	1.46	919	0.23
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	3.40	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	41.4	0.08
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	1.06	ตรวจไม่พบ	2.06	966	
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	8.60	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	29.1	0.09
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	2.78	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	409	ตรวจไม่พบ
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	2.50	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	366	
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	3.87	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	211	0.22
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	1.99	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	76.4	ตรวจไม่พบ
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	2.64	ตรวจไม่พบ	29.1	114	
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	3.27	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	56.5	ตรวจไม่พบ
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	15.0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	39.4	0.06
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(สีหฐาน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	6.08	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	26.4	0.11
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	6.04	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.2	0.07
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	3.80	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	7.32	0.14
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	2.66	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.8	
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	3.44	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	29.8	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	3.98	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	15.8	ตรวจไม่พบ
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	4.47	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	22.6	
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	3.30	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	18.2	0.19
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	2.29	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.88	0.25
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โกลกหล้า)	Srpp1	2.52	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.52	0.14
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	2.26	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	26.1	ตรวจไม่พบ
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	3.31	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.53	0.40
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	3.83	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	22.4	
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	2.38	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.78	0.80
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	1.85	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.8	ตรวจไม่พบ
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	1.66	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	27.1	0.22
135	นครศรีธรรมราช	หาดโนนเพลา อ.สิชล	Nknp0	3.88	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	10.8	ตรวจไม่พบ
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	2.34	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	26.6	
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	4.56	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	58.4	0.12
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	3.69	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	249	0.07
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	6.44	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	484	0.22
140	สงขลา	ประตูละบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	3.75	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	437	0.37
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	4.03	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	742	0.89
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	7.50	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	213	0.07
143	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	4.10	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	299	ตรวจไม่พบ
144	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	5.26	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	424	0.17
145	ระนอง	หาดขามดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	2.39	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	22.2	0.07
146	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	1.54	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	46.8	0.16
147	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	1.40	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	49.7	0.11
148	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	11.7	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	250	

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
149	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	3.04	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.4	0.09
150	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	2.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.43	0.08
151	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	6.93	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	17.3	
152	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	1.63	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	15.9	0.07
153	พังงา	บ้านเขาพิถาย	Pgkp5	7.62	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	9.52	ตรวจไม่พบ
154	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	12.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	27.9	0.88
155	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	3.54	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.9	
156	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	6.24	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	30.3	0.10
157	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	4.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.11	
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	2.17	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	10.3	ตรวจไม่พบ
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	2.55	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	7.05	0.10
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	8.77	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	17.1	0.08
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	4.28	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.27	
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	3.83	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	15.3	0.08
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	3.36	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	24.2	
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	3.65	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	57.0	0.16
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	1.88	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	20.6	
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	4.62	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.10	ตรวจไม่พบ
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลด์บีชอินน์)	Pkgs0	3.90	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	7.33	ตรวจไม่พบ
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	3.30	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.03	
169	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	2.16	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.47	
170	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	2.16	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.3	0.13
171	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	2.83	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.6	
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	2.59	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.6	0.06
173	ภูเก็ต	หาดโนหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	1.71	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.62	

## ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
174	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkkm5	2.99	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	119	0.14
175	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะลิเหว)	Pktc5	5.13	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	277	0.70
176	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	9.24	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	53.4	ตรวจไม่พบ
177	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	2.96	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	144	0.13
178	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	1.68	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	15.1	
179	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	2.04	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	7.64	0.28
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	4.05	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	23.4	0.16
181	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	3.76	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	16.3	0.10
182	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	2.01	ตรวจไม่พบ	6.28	21.5	
183	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	2.73	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	17.8	1.90
184	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	2.43	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.57	
185	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	2.38	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.62	ตรวจไม่พบ
186	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบาน่า) เกาะพีพี	Kbpb0	6.11	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.6	
187	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	2.62	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	9.35	
188	กระบี่	หาดต้นไทร (หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	7.75	ตรวจไม่พบ	6.15	8.42	0.18
189	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	1.74	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.58	
190	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	9.47	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3.05	0.10
191	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	2.02	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.90	0.10
192	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	10.6	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	8.64	0.07
193	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	2.12	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	11.7	
194	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	2.61	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	176	ตรวจไม่พบ
195	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	7.12	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	62.1	ตรวจไม่พบ
196	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	3.07	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	14.4	0.15
197	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	1.35	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	6.20	
198	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	3.94	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	9.17	0.11

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานี	รหัสสถานี	สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)	แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร)	เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร)	ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัม/ลิตร)
199	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	7.03	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	12.4	0.05
200	กระบี่	อ่าวลิ๊ะชามะ	Kblm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2.06	0.17
201	กระบี่	เกาะยุง	Kbky1	4.95	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	5.12	0.23
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	2.14	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	9.68	0.30
203	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	7.00	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	119	ตรวจไม่พบ
204	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	2.70	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	51.4	ตรวจไม่พบ
205	ตรัง	หาดหยงหลิง	Tgyl0	1.48	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	13.6	
206	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	2.90	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	12.0	ตรวจไม่พบ
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	3.23	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	697	0.09
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	1.86	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	54.1	0.05
209	สตูล	บ้านทุ่งรี	Sttr1	3.04	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	26.9	0.10
210	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	6.64	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	2,028	0.15
211	สตูล	ท่าเรือท่ามะลิ	Sttlp5	3.58	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	226	0.21