

ตรวจสอบเหตุก๊าซอะเซทีลีน (AC) รั่วไหล ภายในอู่ซ่อมรถ
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุก๊าซอะเซทีลีน (AC) รั่วไหล ภายในอู่ซ่อมรถชื่ออู่สหมิตรระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากถังบรรจุก๊าซอะเซทีลีนที่ใช้เชื่อมโลหะเกิดชำรุด มีหน่วยงานเข้าระงับเหตุ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง เทศบาลนครระยอง สภ.เมืองระยอง และมูลนิธิสว่างพรกุศล โดยมีรถดับเพลิง ๒ คัน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน เข้าระงับเหตุและปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง

