

การตรวจสอบน้ำในลำรางสาธารณะเป็นสีแดงและเกิดฟอง
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนน้ำในลำรางสาธารณะเป็นสีแดงและเกิดฟอง บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

