

ตรวจสอบเหตุกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

