

**ติดตามตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานบริษัท มิลล์คอน บุรพา
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง**

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ ปภ.จ.ระยอง สนง.ทสจ.ระยอง สสจ.ระยอง สอจ.ระยอง อำเภอนิคมพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑. ขณะตรวจสอบเพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว มีการใช้รถแบคโฮคุ้ยกองเศษเหล็ก เศษพลาสติก โฟม ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ประทุติดไฟขึ้นมาอีก

๒. สสจ.ระยอง ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบโรงงาน

๓. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

๑) บริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจพบสารฟอร์มาลดีไฮด์ มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๐๑ - ๐.๐๓ ส่วนในล้านส่วน (ppm) อยู่ในเกณฑ์ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสทางการหายใจระดับ ๑ ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๐.๙ ppm ซึ่งมีค่าน้อยกว่าช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่อนข้างมาก ขณะตรวจวัดได้กลิ่นเล็กน้อยเมื่อรถแบคโฮคุ้ยกองเศษวัสดุที่ถูกเพลิงไหม้

๒) บริเวณโดยรอบโรงงาน ตรวจไม่พบสารฟอร์มาลดีไฮด์ และสารอื่นๆ ที่น่าจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้แล้ว สภาพอากาศปกติ ชาวบ้านแจ้งว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบก็ไม่ได้รับกลิ่นเหม็นแล้ว

๔. ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากการดับเพลิงซึ่งถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน และน้ำในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระน้ำของชาวบ้านเบื้องต้น พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ

๕. สอจ.ระยอง แจ้งว่าจะมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขโรงงาน และนำกากของเสียที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ไปกำจัดยังสถานที่รับกำจัด/บำบัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง หากพบว่าการประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากผลวิเคราะห์แล้วเสร็จ ศคพ.รย. จะนำเรียนเพื่อทราบ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



