









ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่าง ฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการ ใช้ประโยชน์ ที่ตรวจพบ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความ เป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิ ซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนใน พันส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม /ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดิษฐ์	Pctp1	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	100	2	24 ก.พ. 63	13.40	29.10	7.91	53.05	32.05	7.13	8.2
103	ชุมพร	บ้านสะพลี อ่าวสะพลี	Cpsp0	10	2	24 ก.พ. 63	15.40	29.90	7.93	53.31	31.70	6.54	16.3
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	10	1	24 ก.พ. 63	16.30	29.00	7.74	52.86	32.00	4.20	10.8
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	500	1	25 ก.พ. 63	14.00	29.07	7.98	51.94	31.33	6.09	10.4
105	ชุมพร	หาดราตรภาพ	Cppd0	10	1	25 ก.พ. 63	15.40	30.10	7.82	52.95	31.30	5.66	13.2
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	10	1	26 ก.พ. 63	14.00	30.50	7.79	54.45	32.00	4.96	4.8
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวคือ) ปากคลองสวี	Cpbk0	10	1	26 ก.พ. 63	16.00	29.70	7.59	53.30	31.80	4.36	32.9
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	500	6	27 ก.พ. 63	14.15	29.50	7.99	51.74	30.90	6.57	4.8
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	10	1	27 ก.พ. 63	17.10	30.70	7.87	53.10	31.00	5.61	1634
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	100	1	28 ก.พ. 63	7.00	27.50	7.77	43.01	26.20	5.25	62.4
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	500	1	28 ก.พ. 63	7.45	27.10	7.62	30.31	18.00	4.30	71.4
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	100	1	28 ก.พ. 63	9.30	27.20	7.76	30.14	17.80	4.93	34.9
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	500	6	2 มี.ค. 63	7.50	28.55	7.96	45.49	27.35	4.31	25.8
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	500	3	2 มี.ค. 63	5.55	28.30	7.55	53.36	32.75	5.51	20.7
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	500	3	2 มี.ค. 63	6.30	28.30	7.79	53.10	32.60	5.29	17.7
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	500	1	3 มี.ค. 63	8.00	28.80	7.49	53.06	32.20	5.19	20.2
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	100	1	3 มี.ค. 63	9.45	29.50	7.42	54.11	32.50	5.05	26.7
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	100	2	5 มี.ค. 63	11.0	29.15	7.93	54.92	33.35	5.28	7.0
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	10	2	5 มี.ค. 63	9.30	29.20	7.53	54.92	33.20	5.68	5.2
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	10	2	4 มี.ค. 63	11.55	29.80	7.34	55.59	33.20	5.76	4.6
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	10	2	4 มี.ค. 63	12.40	30.20	7.21	55.93	33.20	6.68	9.7









ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ระยะห่าง ฝั่ง(เมตร)	ลักษณะการ ใช้ประโยชน์ ที่ตรวจพบ	วันที่เก็บ ตัวอย่าง (ว/ด/ป)	เวลา (น.)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	ความ เป็น กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (มิลลิ ซีเมนต์/ซม.)	ความเค็ม (ส่วนใน พันส่วน)	ออกซิเจน ละลาย (มิลลิกรัม /ลิตร)	สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-
200	กระบี่	บ้านศรีรยา (เกาะลันตา)	Kbsr1	100	6	-	-	-	-	-	-	-	-
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	500	1	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	500	1	-	-	-	-	-	-	-	-
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ไหม)	Tgcm0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	TgyL0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	500	1	1/3/63	7:10	27.4	8.07	49.5	32.5	7.75	10.5
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	100	1	1/3/63	06:40	27.8	7.66	45.3	29.5	7.05	6.6
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	10	1	9/3/63	13:30	30.9	7.83	49.7	32.8	7.36	438
210	สตูล	บ้านทุ่งรัง	Sttr1	100	1	2/3/63	06:50	27.8	7.73	50.7	33.4	7.43	6.6

หมายเหตุ

- หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบทุกจุดในฤดูแล้ง

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	-	-	-	-	-	-
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	Tdkb0	-	-	-	-	-	-
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	-	-	-	-	-	-
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	-	-	-	-	-	-
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	-	-	-	-	-	-
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	-	-	-	-	-	-
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	-	-	-	-	-	-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	-	-	-	-	-	-
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	-	-	-	-	-	-
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	-	-	-	-	-	-
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	-	-	-	-	-	-
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	-	-	-	-	-	-
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	-	-	-	-	-	-
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	-	-	-	-	-	-
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	-	-	-	-	-	-
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	-	-	-	-	-	-
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	-	-	-	-	-	-
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	-	-	-	-	-	-
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	-	-	-	-	-	-
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	-	-	-	-	-	-
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	-	-	-	-	-	-
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	-	-	-	-	-	-
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	-	-	-	-	-	-
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	-	-	-	-	-	-
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	-	-	-	-	-	-
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	-	-	-	-	-	-
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	-	-	-	-	-	-
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	-	-	-	-	-	-
30	ระยอง	เกาะกูดี้ (ด้านตะวันตก)	Rygd1	-	-	-	-	-	-
31	ระยอง	เกาะกูดี้ (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	-	-	-	-	-	-
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	-	-	-	-	-	-
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	-	-	-	-	-	-
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	-	-	-	-	-	-
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	-	-	-	-	-	-
36	ระยอง	หาดพูน	Rypy0	-	-	-	-	-	-
37	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	-	-	-	-	-	-
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	-	-	-	-	-	-
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	-	-	-	-	-	-
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	-	-	-	-	-	-
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	-	-	-	-	-	-
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	-	-	-	-	-	-
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	-	-	-	-	-	-
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	-	-	-	-	-	-
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	-	-	-	-	-	-
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	-	-	-	-	-	-
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	-	-	-	-	-	-
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	-	-	-	-	-	-
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	-	-	-	-	-	-
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	-	-	-	-	-	-
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	Cbtl1	-	-	-	-	-	-
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาองค์)	Cbad1	-	-	-	-	-	-
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	-	-	-	-	-	-
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	-	-	-	-	-	-
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	-	-	-	-	-	-
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	-	-	-	-	-	-
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	-	-	-	-	-	-
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	-	-	-	-	-	-
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	-	-	-	-	-	-
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	-	-	-	-	-	-
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	-	-	-	-	-	-
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	-	-	-	-	-	-
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ชั้นวา	Spdp1	-	-	-	-	-	-
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	-	-	-	-	-	-
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	<u>75.2</u>	<u>223</u>	<u>22.7</u>	< 1.8	2	6
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	<u>160</u>	<u>740</u>	<u>36.9</u>	<u>22,000</u>	<u>900</u>	210
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	-	-	-	-	-	-
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	-	-	-	-	-	-
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	-	-	-	-	-	-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	-	-	-	-	-	-
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	-	-	-	-	-	-
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์ม หอยแมลงภู่	Pbbl5.1	-	-	-	-	-	-
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbl5.2	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	-	-	-	-	-	-
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	-	-	-	-	-	-
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	-	-	-	-	-	-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบีช)	Pblb0	-	-	-	-	-	-
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	-	-	-	-	-	-
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	-	-	-	-	-	-
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	-	-	-	-	-	-
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	-	-	-	-	-	-
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	-	-	-	-	-	-
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcsl0	-	-	-	-	-	-
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	-	-	-	-	-	-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	-	-	-	-	-	-
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอวาซอลริสอร์ท)	Pces0	-	-	-	-	-	-
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pckl0	-	-	-	-	-	-
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	-	-	-	-	-	-
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	-	-	-	-	-	-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาตาม่องล่าย	Pcapn0	-	-	-	-	-	-
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	-	-	-	-	-	-
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	-	-	-	-	-	-
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	-	-	-	-	-	-
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	-	-	-	-	-	-
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	Pckw1	-	-	-	-	-	-
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	-	-	-	-	-	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	-	-	-	-	-	-
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	-	-	-	-	-	-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	-	-	-	-	-	-
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	4.18	54.1	9.44	< 1.8	1	2
103	ชุมพร	บ้านสะพลี อ่าวสะพลี	Cpsp0	4.48	49.8	1.83	7.8	13	10
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	5.97	40.4	10.5	< 1.8	1	1
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	<u>16.1</u>	90.2	8.48	< 1.8	< 1	< 1
105	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	9.85	73.0	15.7	49	9	7
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	6.87	40.4	<u>36.7</u>	49	8	4
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวคือ) ปากคลองสวี	Cpbk0	<u>23.0</u>	36.1	<u>51.2</u>	4.5	1	130
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	5.97	40.4	13.6	< 1.8	< 1	1
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	6.57	55.8	<u>162</u>	49	30	30
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	<u>28.8</u>	43.0	18.2	2	2	20
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	<u>25.4</u>	<u>109</u>	<u>44.7</u>	33	9	68
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	<u>28.1</u>	<u>113</u>	<u>35.7</u>	33	16	25
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	17.3	67.0	6.26	540	<u>340</u>	34
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	17.3	52.4	18.9	< 1.8	< 1	< 1
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	13.7	83.3	9.25	< 1.8	1	1
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	8.66	50.7	14.8	70	<u>100</u>	18
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	7.16	46.4	9.15	4.5	4	4
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	4.18	17.2	2.35	240	<u>90</u>	<u>220</u>
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	4.78	10.3	7.00	< 1.8	2	8
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	6.87	71.3	3.58	2	1	10
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	9.85	61.8	2.31	6.1	2	20

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	5.97	55.8	<u>194</u>	49	11	<u>100</u>
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	5.67	51.1	15.7	< 1.8	< 1	15
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	8.66	58.4	19.6	<u>5400</u>	<u>600</u>	<u>1400</u>
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	5.67	32.6	3.14	11	21	24
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	2.99	16.3	7.82	6.8	2	10
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โฉลกหล้า)	Srpp1	1.49	40.4	11.7	9.2	5	<u>95</u>
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	2.69	13.7	8.35	< 1.8	< 1.0	< 1.0
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	2.69	7.73	10.8	49	29	3
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	4.78	17.2	12.6	4.5	2	2
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	5.37	12.0	10.4	< 1.8	< 1.0	1
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	1.79	24.9	12.6	< 1.8	< 1.0	<u>200</u>
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	5.67	18.0	14.2	4.5	2	19
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	4.48	6.87	5.29	23	3	30
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	4.78	7.73	6.00	23	1	4
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	11.3	59.3	8.79	130	22	12
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพั่ง	Nkmp5	<u>26.0</u>	62.7	3.70	< 1.8	< 1.0	< 1.0
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	5.37	40.8	3.13	< 1.8	< 1.0	20
140	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	10.4	46.4	7.27	14	5	14
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	8.96	39.5	8.58	< 1.8	2	9
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	6.57	19.8	< 0.50	< 1.8	1	2
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	9.85	9.88	2.07	< 1.8	2	4
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	11.0	58.4	<u>41.0</u>	240	16	35
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	-	-	-	-	-	-
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	-	-	-	-	-	-
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	-	-	-	-	-	-
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	-	-	-	-	-	-
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	-	-	-	-	-	-
151	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	-	-	-	-	-	-
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	-	-	-	-	-	-
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	-	-	-	-	-	-
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาหลัก)	Pgkb0	-	-	-	-	-	-
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	-	-	-	-	-	-
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	-	-	-	-	-	-
157	พังงา	บ้านเขาปิหลาย	Pgkp5	-	-	-	-	-	-
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	5.67	54.1	33.3	< 1.8	1	1
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	6.57	42.9	14.8	6.8	16	14
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	-	-	-	-	-	-
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	-	-	-	-	-	-
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	-	-	-	-	-	-
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	-	-	-	-	-	-
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	-	-	-	-	-	-
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	-	-	-	-	-	-
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	-	-	-	-	-	-
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนอินน์)	Pkgs0	-	-	-	-	-	-
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	-	-	-	-	-	-
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	-	-	-	-	-	-
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	-	-	-	-	-	-
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	-	-	-	-	-	-
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	-	-	-	-	-	-



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	-	-	-	-	-	-
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	-	-	-	-	-	-
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkkm5	-	-	-	-	-	-
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะสิเหร่)	Pktc5	-	-	-	-	-	-
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	<u>37.0</u>	75.6	<u>29.9</u>	70	28	40
178	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	-	-	-	-	-	-
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	-	-	-	-	-	-
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	-	-	-	-	-	-
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	-	-	-	-	-	-
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	-	-	-	-	-	-
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	-	-	-	-	-	-
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	-	-	-	-	-	-
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	-	-	-	-	-	-
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	-	-	-	-	-	-
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kbtt0	-	-	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	-	-	-	-	-	-
189	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	-	-	-	-	-	-
190	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	-	-	-	-	-	-
191	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม (พีพีคาบานา) เกาะพีพี	Kbpk0	-	-	-	-	-	-
192	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	-	-	-	-	-	-
193	กระบี่	หาดตันไทร(หน้าตันไทรวิลเลจ)	Kbts5	-	-	-	-	-	-
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	-	-	-	-	-	-
195	กระบี่	อ่าวมาหยง	Kbmy1	-	-	-	-	-	-
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	-	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (ไมโครกรัม- ฟอสฟอรัส/ ลิตร)	แอมโมเนีย รวม (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	ไนเตรท- ไนโตรเจน (ไมโครกรัม- ไนโตรเจน/ ลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มโคลิ (MPN100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโค (CFU/100 มิลลิลิตร)	แบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอ (CFU/100 มิลลิลิตร)
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	-	-	-	-	-	-
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	-	-	-	-	-	-
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	-	-	-	-	-	-
200	กระบี่	บ้านศรีรยา (เกาะลันตา)	Kbsr1	-	-	-	-	-	-
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	-	-	-	-	-	-
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	-	-	-	-	-	-
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	-	-	-	-	-	-
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	TgyL0	-	-	-	-	-	-
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	-	-	-	-	-	-
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	-	-	-	-	-	-
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	<u>49.9</u>	49.0	<u>30.7</u>	< 1.8	< 1	< 1
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	11.9	68.7	<u>28.3</u>	49	40	28
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	9.55	60.1	15.3	< 1.8	2	16
210	สตูล	บ้านทุ่งรี	Sttr1	4.18	43.8	<u>24.4</u>	4.5	3	5

หมายเหตุ

- หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไมโครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไมโครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไมโครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนธ์ ไมโครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไมโครกรัม/ลิตร
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	-	-	-	-	-
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	Tdkb0	-	-	-	-	-
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	-	-	-	-	-
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	-	-	-	-	-
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	-	-	-	-	-
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	-	-	-	-	-
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	-	-	-	-	-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	-	-	-	-	-
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	-	-	-	-	-
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	-	-	-	-	-
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	-	-	-	-	-
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	-	-	-	-	-
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	-	-	-	-	-
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	-	-	-	-	-
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	-	-	-	-	-
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	-	-	-	-	-
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	-	-	-	-	-
18	ระยอง	ปากคลองแกล้ง	Rykk5	-	-	-	-	-
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	-	-	-	-	-
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	-	-	-	-	-
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	-	-	-	-	-
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	-	-	-	-	-
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	-	-	-	-	-
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	-	-	-	-	-
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนธ์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	-	-	-	-	-
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	-	-	-	-	-
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	-	-	-	-	-
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	-	-	-	-	-
30	ระยอง	เกาะกูดี้ (ด้านตะวันตก)	Rygd1	-	-	-	-	-
31	ระยอง	เกาะกูดี้ (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	-	-	-	-	-
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	-	-	-	-	-
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	-	-	-	-	-
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	-	-	-	-	-
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	-	-	-	-	-
36	ระยอง	หาดพูน	Rypy0	-	-	-	-	-
37	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	-	-	-	-	-
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	-	-	-	-	-
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	-	-	-	-	-
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	-	-	-	-	-
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	-	-	-	-	-
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	-	-	-	-	-
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	-	-	-	-	-
44	ชลบุรี	พัทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	-	-	-	-	-
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	-	-	-	-	-
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	-	-	-	-	-
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	-	-	-	-	-
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	-	-	-	-	-
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	-	-	-	-	-
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนธ์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	-	-	-	-	-
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	Cbtl1	-	-	-	-	-
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาองค์)	Cbad1	-	-	-	-	-
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	-	-	-	-	-
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	-	-	-	-	-
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs0	-	-	-	-	-
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะไทด์)	Cbbs1	-	-	-	-	-
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	-	-	-	-	-
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	-	-	-	-	-
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	-	-	-	-	-
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	-	-	-	-	-
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	-	-	-	-	-
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	-	-	-	-	-
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ชั้นวา	Spdp1	-	-	-	-	-
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	-	-	-	-	-
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.09
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.70
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	-	-	-	-	-
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	-	-	-	-	-
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	-	-	-	-	-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	-	-	-	-	-
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	-	-	-	-	-
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์ม หอยแมลงภู่	Pbbl5.1	-	-	-	-	-
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbl5.2	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนซ์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	-	-	-	-	-
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	-	-	-	-	-
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	-	-	-	-	-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบีช)	Pblb0	-	-	-	-	-
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	-	-	-	-	-
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	-	-	-	-	-
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	-	-	-	-	-
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	-	-	-	-	-
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	-	-	-	-	-
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcs10	-	-	-	-	-
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	-	-	-	-	-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	-	-	-	-	-
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอวาซอลริสอร์ท)	Pces0	-	-	-	-	-
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pck10	-	-	-	-	-
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	-	-	-	-	-
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	-	-	-	-	-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาดาม่องลาย	Pcapn0	-	-	-	-	-
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	-	-	-	-	-
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	-	-	-	-	-
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	-	-	-	-	-
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	-	-	-	-	-
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	Pckw1	-	-	-	-	-
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก กซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	-	-	-	-	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	-	-	-	-	-
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	-	-	-	-	-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	-	-	-	-	-
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.650
103	ชุมพร	บ้านสะพลี อ่าวสะพลี	Cpsp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
105	ชุมพร	หาดทรายดำ	Cpdp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.61
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวคือ) ปากคลองสวี	Cpbk0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.66
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.900
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	4.46	0.65	5.71	ตรวจไม่พบ	0.840
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.825
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.990
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.930
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.04
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.07
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.830
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.710
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.790
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอเกาะสมุย	Srps1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.5
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.570
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก กซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.730
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โฉลกหล้า)	Srpp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.500
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.540
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	1.66
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.500
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.570
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	< 1.0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.590
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.750
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	3.68
140	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.720
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.670
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.550
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.535
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.550
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	-	-	-	-	-
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	-	-	-	-	-
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	-	-	-	-	-



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	-	-	-	-	-
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	-	-	-	-	-
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	-	-	-	-	-
151	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	-	-	-	-	-
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	-	-	-	-	-
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	-	-	-	-	-
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาลัก)	Pgkb0	-	-	-	-	-
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	-	-	-	-	-
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	-	-	-	-	-
157	พังงา	บ้านเขาพิภลาย	Pgkp5	-	-	-	-	-
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	0.800
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	-	-	-	-	-
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	-	-	-	-	-
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	-	-	-	-	-
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	-	-	-	-	-
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	-	-	-	-	-
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	-	-	-	-	-
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	-	-	-	-	-
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนอินน์)	Pkgs0	-	-	-	-	-
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	-	-	-	-	-
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	-	-	-	-	-
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	-	-	-	-	-
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	-	-	-	-	-
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	-	-	-	-	-
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	-	-	-	-	-
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	-	-	-	-	-
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะสิเหร่)	Pktc5	-	-	-	-	-
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	4.34
178	กระบี่	หาดปิเละ (เกาะห้อง)	Kbkh0	-	-	-	-	-
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	-	-	-	-	-
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	-	-	-	-	-
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	-	-	-	-	-
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	-	-	-	-	-
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	-	-	-	-	-
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	-	-	-	-	-
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	-	-	-	-	-
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	-	-	-	-	-
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	-	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	-	-	-	-	-
189	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	-	-	-	-	-
190	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	-	-	-	-	-
191	กระบี่	หาดโล๊ะดาลัม (พีพีคาบานา) เกาะพีพี	Kbpk0	-	-	-	-	-
192	กระบี่	หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	-	-	-	-	-
193	กระบี่	หาดต้นไทร(หน้าต้นไทรวิลเลจ)	Kbts5	-	-	-	-	-
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	-	-	-	-	-
195	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	-	-	-	-	-
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	-	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	สารหนู (ไม่โครกรัม/ ลิตร)	แคดเมียม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมรวม ไม่โครกรัม/ลิตร	โครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ ไม่โครกรัม/ลิตร	ทองแดง ไม่โครกรัม/ลิตร
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	-	-	-	-	-
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	-	-	-	-	-
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	-	-	-	-	-
200	กระบี่	บ้านศรีรยา (เกาะลันตา)	Kbsr1	-	-	-	-	-
201	กระบี่	บ้านบ่อม่วง (อ่าวบ่อม่วง)	Kbbm5	-	-	-	-	-
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	-	-	-	-	-
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	-	-	-	-	-
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	TgyL0	-	-	-	-	-
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	-	-	-	-	-
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	-	-	-	-	-
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	3.80	< 0.5	3.47	ตรวจไม่พบ	2.34
210	สตูล	บ้านทุ่งรีน	Sttr1	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	< 0.5

หมายเหตุ

- หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่อยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
1	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า)	Tdbb1	-	-	-	-
2	ตราด	เกาะช้าง (หาดไก่อ้น)	Tdkb0	-	-	-	-
3	ตราด	เกาะช้าง (หาดคลองพร้าว)	Tdkp0	-	-	-	-
4	ตราด	เกาะช้าง (หาดทรายขาว)	Tdsk0	-	-	-	-
5	ตราด	เกาะช้าง (อ่าวสลักเพชร)	Tdsp1	-	-	-	-
6	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg0	-	-	-	-
7	ตราด	แหลมงอบ	Tdlg5	-	-	-	-
8	ตราด	ปากแม่น้ำตราด-แหลมศอก(บ้านปู)	TdMt5	-	-	-	-
9	ตราด	แหลมศอก	Tdls0	-	-	-	-
10	ตราด	ปากคลองใหญ่	Tdky1	-	-	-	-
11	จันทบุรี	ปากแม่น้ำเวฬุ	CtMw5	-	-	-	-
12	จันทบุรี	ปากแม่น้ำจันทบุรี	Ctmc5	-	-	-	-
13	จันทบุรี	หาดแหลมเสด็จ	Ctld0	-	-	-	-
14	จันทบุรี	อ่าวคู้กระเบน	Ctak5	-	-	-	-
15	ระยอง	ปากแม่น้ำพังราด	Rymp5	-	-	-	-
16	ระยอง	ปากแม่น้ำประแสร์	Ryms5	-	-	-	-
17	ระยอง	แหลมแม่พิมพ์	Rylm0	-	-	-	-
18	ระยอง	ปากคลองแกลง	Rykk5	-	-	-	-
19	ระยอง	สวนรุกขชาติ	Rybg0	-	-	-	-
20	ระยอง	ท่าเรือประมง (ตลาดบ้านเพ)	Ryfp1	-	-	-	-
21	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk0	-	-	-	-
22	ระยอง	หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)	Rysk1	-	-	-	-
23	ระยอง	ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)	Ryfn0	-	-	-	-
24	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop0	-	-	-	-
25	ระยอง	อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)	Ryop1	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
26	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot0	-	-	-	-
27	ระยอง	อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)	Ryot1	-	-	-	-
28	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph0	-	-	-	-
29	ระยอง	อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)	Ryph5	-	-	-	-
30	ระยอง	เกาะกูดี้ (ด้านตะวันตก)	Rygd1	-	-	-	-
31	ระยอง	เกาะกูดี้ (หน้าบ้านพักอุทยาน)	Rygd1.1	-	-	-	-
32	ระยอง	หาดแม่รำพึง	Ryrp0	-	-	-	-
33	ระยอง	ปากแม่น้ำระยอง	Rymr5	-	-	-	-
34	ระยอง	หาดสุชาดา	Rysc1	-	-	-	-
35	ระยอง	หาดน้ำริน	Rynr0	-	-	-	-
36	ระยอง	หาดพยุ	Rypy0	-	-	-	-
37	ชลบุรี	ช่องแสมสาร	Cbss1	-	-	-	-
38	ชลบุรี	ท่าเรือสัตหีบ	Cbsh1	-	-	-	-
39	ชลบุรี	หาดจอมเทียน (กลาง)	Cbjt0	-	-	-	-
40	ชลบุรี	เกาะล้าน (ท่าเรือ)	Cbpk1	-	-	-	-
41	ชลบุรี	เกาะล้าน (หาดตาแหวน)	Cbtw0	-	-	-	-
42	ชลบุรี	พัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)	Cbps0	-	-	-	-
43	ชลบุรี	พิทยากลาง (Central)	Cbpc0	-	-	-	-
44	ชลบุรี	พิทยาเหนือ (Selection Hotel)	Cbpn0	-	-	-	-
45	ชลบุรี	ตลาดนาเกลือ	Cbnm1	-	-	-	-
46	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)	Cblb1.3	-	-	-	-
47	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)	Cblb1.2	-	-	-	-
48	ชลบุรี	ท่าเรือแหลมฉบัง	Cblb5	-	-	-	-
49	ชลบุรี	หัวแหลมฉบัง	Cblb1.1	-	-	-	-
50	ชลบุรี	อ่าวอุดม(สะพานปลา)	Cbau1	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
51	ชลบุรี	ศรีราชา(เกาะลอย)	Cbsr1	-	-	-	-
52	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ท่าเทววงษ์)	Cbtl1	-	-	-	-
53	ชลบุรี	เกาะสีชัง (ศาลาอัญญาองค์)	Cbad1	-	-	-	-
54	ชลบุรี	เกาะสีชัง (หาดถ้ำพัง)	Cbtp0	-	-	-	-
55	ชลบุรี	บางพระ	Cbbp1	-	-	-	-
56	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	Cbbs0	-	-	-	-
57	ชลบุรี	บางแสน(โรงแรมเดอะโหด)	Cbbs1	-	-	-	-
58	ชลบุรี	อ่างศิลา(ท่าเรือ)	Cbas1	-	-	-	-
59	ชลบุรี	อ่างศิลา (ฟาร์มหอยนางรม)	Cbas5.1	-	-	-	-
60	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb1	-	-	-	-
61	ชลบุรี	อ่าวชลบุรี	Cbcb5	-	-	-	-
62	ฉะเชิงเทรา	ปากแม่น้ำบางปะกง	Csmb5	-	-	-	-
63	สมุทรปราการ	หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 35	Spks1	-	-	-	-
64	สมุทรปราการ	ปากคลอง 12 ชั้นวา	Spdp1	-	-	-	-
65	สมุทรปราการ	ปากแม่น้ำเจ้าพระยา	Spmc5	-	-	-	-
66	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	Bkkt5	0.62	6.06	ตรวจไม่พบ	0.13
67	สมุทรสาคร	ปากแม่น้ำท่าจีน	Ssmt1	1.87	9.74	ตรวจไม่พบ	0.16
68	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm1	-	-	-	-
69	สมุทรสงคราม	ปากแม่น้ำแม่กลอง	Skmm5	-	-	-	-
70	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านเหนือ)	Pbbt5.1	-	-	-	-
71	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านกลาง)	Pbbt5.2	-	-	-	-
72	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านบางตะบูน (ด้านใต้)	Pbbt5.3	-	-	-	-
73	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านเหนือ) ฟาร์ม หอยแมลงภู่	Pbbl5.1	-	-	-	-
74	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านกลาง)	Pbbl5.2	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
75	เพชรบุรี	ปากคลองบ้านแหลม (ด้านใต้)	Pbb15.3	-	-	-	-
76	เพชรบุรี	หาดเจ้าสำราญ	Pbcs0	-	-	-	-
77	เพชรบุรี	หาดปึกเตียน	Pbpt0	-	-	-	-
78	เพชรบุรี	หาดชะอำเหนือ (หน้าโรงแรมลงบีช)	Pblb0	-	-	-	-
79	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca5	-	-	-	-
80	เพชรบุรี	หาดชะอำตอนกลาง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	Pbca0	-	-	-	-
81	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล	Pckk0	-	-	-	-
82	ประจวบคีรีขันธ์	สะพานปลาหัวหิน	Pcfp1	-	-	-	-
83	ประจวบคีรีขันธ์	โรงแรมโซฟิเทล	Pcst0	-	-	-	-
84	ประจวบคีรีขันธ์	หาดบริเวณโรงแรมสายลม หัวหิน	Pcs10	-	-	-	-
85	ประจวบคีรีขันธ์	เขาตะเกียบ	Pckt0	-	-	-	-
86	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี	Pcmp5	-	-	-	-
87	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (หน้าเอาวซอริสอร์ท)	Pces0	-	-	-	-
88	ประจวบคีรีขันธ์	ปากแม่น้ำปราณบุรี (บริเวณเขากะโหลก)	Pck10	-	-	-	-
89	ประจวบคีรีขันธ์	หาดสามพระยา อุทยานฯ สามร้อยยอด	Pcsr0	-	-	-	-
90	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านบ่อนอก	Pcbn1	-	-	-	-
91	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบเหนือ หน้าเขาดาม่องลาย	Pcapn0	-	-	-	-
92	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบางนางรม อ่าวประจวบ	Pckb0	-	-	-	-
93	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบฯ ตอนกลาง	Pcapm1	-	-	-	-
94	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวประจวบด้านใต้	Pcaps0	-	-	-	-
95	ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวมะนาว กองบิน 53	Pcam0	-	-	-	-
96	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองวฬ	Pckw1	-	-	-	-
97	ประจวบคีรีขันธ์	หาดวนกร อ.ทับสะแก	Pcwk0	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
98	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านทุ่งประดู่	Pctp1	-	-	-	-
99	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหินกรูด	Pchk0	-	-	-	-
100	ประจวบคีรีขันธ์	กลางหาดสมิทธิ อ.บางสะพาน	Pcsb0	-	-	-	-
101	ประจวบคีรีขันธ์	ปากคลองบ้านบางสะพาน	Pcbs1	-	-	-	-
102	ชุมพร	บ้านหน้าทับ อ่าวบางสน	Cpnt1	ตรวจไม่พบ	5.12	ตรวจไม่พบ	0.15
103	ชุมพร	บ้านสะพลี อ่าวสะพลี	Cpsp0	ตรวจไม่พบ	4.44	ตรวจไม่พบ	0.30
106	ชุมพร	หาดทุ่งวัวแล่น	Cptl0	ตรวจไม่พบ	1.96	ตรวจไม่พบ	0.11
104	ชุมพร	ปากแม่น้ำชุมพร	CpMc5	ตรวจไม่พบ	2.15	ตรวจไม่พบ	0.26
105	ชุมพร	หาดภราดรภาพ	Cppd0	ตรวจไม่พบ	6.66	ตรวจไม่พบ	0.06
107	ชุมพร	หาดทรายรีตอนกลาง	Cpsr0	ตรวจไม่พบ	3.04	ตรวจไม่พบ	0.10
108	ชุมพร	บ้านบ่อคา (อ่าวคือ) ปากคลองสวี	Cpbk0	0.570	6.10	ตรวจไม่พบ	0.10
109	ชุมพร	ปากแม่น้ำหลังสวน	CpML5	ตรวจไม่พบ	8.54	ตรวจไม่พบ	0.39
110	สุราษฎร์ธานี	หาดสำเริง อ.ท่าชนะ	Srsr0	8.18	7.82	ตรวจไม่พบ	-
111	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองพุมเรียง อ.ไชยา	Srpr1	1.83	5.03	ตรวจไม่พบ	0.29
112	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองท่าเคย อ.ท่าฉาง	Srtk5	1.62	5.56	ตรวจไม่พบ	0.40
113	สุราษฎร์ธานี	ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ปากคลองท่าเคย	Sroy1	ตรวจไม่พบ	4.87	ตรวจไม่พบ	-
114	สุราษฎร์ธานี	ปากแม่น้ำตาปี อ่าวบ้านดอน (กลาง)	Srmt5	ตรวจไม่พบ	7.37	ตรวจไม่พบ	0.31
115	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(เหนือ)	Srkd5.1	1.05	7.99	ตรวจไม่พบ	0.36
116	สุราษฎร์ธานี	คลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์(ใต้)	Srkd5.3	ตรวจไม่พบ	5.01	ตรวจไม่พบ	-
117	สุราษฎร์ธานี	ปากคลองดอนสัก อ.ดอนสัก	Srds5	ตรวจไม่พบ	4.49	ตรวจไม่พบ	0.16
118	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก	Srfd1	ตรวจไม่พบ	7.27	ตรวจไม่พบ	0.16
119	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่(ซีทราน) ท่าเรือหน้าอำเภอกะสมุย	Srps1	ตรวจไม่พบ	2.63	ตรวจไม่พบ	0.42
120	สุราษฎร์ธานี	ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ) อ.เกาะสมุย	Srmn0	ตรวจไม่พบ	6.35	ตรวจไม่พบ	0.30
121	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวง อ.เกาะสมุย	Srcc0	ตรวจไม่พบ	5.78	ตรวจไม่พบ	-
122	สุราษฎร์ธานี	อ่าวเฉวงน้อย อ.เกาะสมุย	Srcn0	ตรวจไม่พบ	3.45	ตรวจไม่พบ	0.27



ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
123	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm0	ตรวจไม่พบ	3.47	ตรวจไม่พบ	-
124	สุราษฎร์ธานี	หาดละไม อ.เกาะสมุย	Srlm5	ตรวจไม่พบ	2.57	ตรวจไม่พบ	0.20
125	สุราษฎร์ธานี	บ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) อ.เกาะสมุย	Srht0	ตรวจไม่พบ	4.11	ตรวจไม่พบ	-
126	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ (ราชาเฟอร์รี่) เกาะสมุย	Srfs1	ตรวจไม่พบ	9.26	ตรวจไม่พบ	0.44
127	สุราษฎร์ธานี	ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะพะงัน	Srfp1	ตรวจไม่พบ	5.73	ตรวจไม่พบ	0.20
128	สุราษฎร์ธานี	สะพานปลา เกาะพะงัน (โฉลกหล้า)	Srpp1	ตรวจไม่พบ	2.09	ตรวจไม่พบ	0.17
129	สุราษฎร์ธานี	อ่าวท้องตาปาน เกาะพะงัน	Srat0	ตรวจไม่พบ	4.55	ตรวจไม่พบ	-
130	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr0	ตรวจไม่พบ	4.71	ตรวจไม่พบ	0.09
131	สุราษฎร์ธานี	อ่าวหาดรีน เกาะพะงัน	Srhr5	0.940	33.3	ตรวจไม่พบ	-
132	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 1	Srkm1	ตรวจไม่พบ	2.65	ตรวจไม่พบ	0.28
133	สุราษฎร์ธานี	เกาะม้า 2	Srkm1.1	ตรวจไม่พบ	2.70	ตรวจไม่พบ	0.14
134	นครศรีธรรมราช	โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม	Nkkp1	ตรวจไม่พบ	4.22	ตรวจไม่พบ	0.14
135	นครศรีธรรมราช	หาดในเพลา อ.สิชล	Nknp0	ตรวจไม่พบ	4.07	ตรวจไม่พบ	0.05
136	นครศรีธรรมราช	หาดหินงาม อ.สิชล	Nkhg0	ตรวจไม่พบ	5.54	ตรวจไม่พบ	-
137	นครศรีธรรมราช	ปากคลองท่าสูง อ.ท่าศาลา	Nkts5	< 0.50	5.66	ตรวจไม่พบ	0.11
138	นครศรีธรรมราช	ปากแม่น้ำปากพนัง	Nkmp5	1.18	4.14	ตรวจไม่พบ	0.07
139	นครศรีธรรมราช	บ้านปากคลอง อ.หัวไทร	Nkpk1	0.82	10.3	ตรวจไม่พบ	0.26
140	สงขลา	ประตुरะบายน้ำปากกระวะ	Sobr0	ตรวจไม่พบ	5.13	ตรวจไม่พบ	0.32
141	สงขลา	หาดมหาราช	Somr0	ตรวจไม่พบ	5.35	ตรวจไม่พบ	0.37
142	สงขลา	ปากทะเลสาบสงขลา	Soms5	ตรวจไม่พบ	6.76	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
143	สงขลา	หาดสมิหลา	Sosm0	ตรวจไม่พบ	3.23	ตรวจไม่พบ	0.17
144	สงขลา	หาดเทพา	Sotp1	ตรวจไม่พบ	5.40	ตรวจไม่พบ	0.40
145	ระนอง	หาดชาญดำริ ปากน้ำระนอง	Rnmr1	-	-	-	-
146	ระนอง	หน้าสถานีตำรวจน้ำระนอง คลองระนอง	Rnkm1	-	-	-	-
147	ระนอง	หาดบางเบน	Rnbb0	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
148	ระนอง	หาดประพาส	Rnpp0	-	-	-	-
149	พังงา	บ้านเกาะคอเขา	Pgkk0	-	-	-	-
150	พังงา	บ้านน้ำเค็ม	Pgnk1	-	-	-	-
151	พังงา	หาดบางลึก	Pgbs0	-	-	-	-
152	พังงา	บ้านคึกคัก	Pgbkk0	-	-	-	-
153	พังงา	บ้านบางเนียง	Pgbn0	-	-	-	-
154	พังงา	คลองปากบาง (เขาลัก)	Pgkb0	-	-	-	-
155	พังงา	บ้านทับละมุ (ฐานทัพเรือ)	Pgtl1	-	-	-	-
156	พังงา	หาดท้ายเหมือง	Pgtm0	-	-	-	-
157	พังงา	บ้านเขาพิหลาย	Pgkp5	-	-	-	-
158	ภูเก็ต	หาดไม้ขาว	Pkkm0	ตรวจไม่พบ	3.40	ตรวจไม่พบ	0.17
159	ภูเก็ต	หาดในยาง	Pkny0	ตรวจไม่พบ	2.52	ตรวจไม่พบ	0.16
160	ภูเก็ต	หาดบางเทา	Pkbt0	-	-	-	-
161	ภูเก็ต	หาดสุรินทร์	Pksr0	-	-	-	-
162	ภูเก็ต	หาดกมลา	Pkkm0	-	-	-	-
163	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (B-lay Tong Phuket)	Pkby0	-	-	-	-
164	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชไฮเต็ล)	Pkph0	-	-	-	-
165	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน)	Pkml0	-	-	-	-
166	ภูเก็ต	หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์)	Pkpb5	-	-	-	-
167	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนอินน์)	Pkgs0	-	-	-	-
168	ภูเก็ต	หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดย์)	Pkak0	-	-	-	-
169	ภูเก็ต	หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้)	Pkky0	-	-	-	-
170	ภูเก็ต	หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี)	Pkkn0	-	-	-	-
171	ภูเก็ต	หาดในหาน (ตอนกลาง)	Pknh0	-	-	-	-
172	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (ตอนกลาง)	Pkrw0	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ยฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
173	ภูเก็ต	หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง)	Pkrw1	-	-	-	-
174	ภูเก็ต	อ่าวฉลอง (ตอนกลาง)	Pkol1	-	-	-	-
175	ภูเก็ต	อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต)	Pkmk5	-	-	-	-
176	ภูเก็ต	ปากคลองท่าจีน (บ้านเกาะสิเหร่)	Pktc5	-	-	-	-
177	ภูเก็ต	อ่าวบางโรง	Pkbr5	ตรวจไม่พบ	9.64	ตรวจไม่พบ	0.39
178	กระบี่	หาดบิเลาะ (เกาะห้อง)	Kbkh0	-	-	-	-
179	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง)	Kbkh1	-	-	-	-
180	กระบี่	หาดนพรัตน์ธารา	Kbnp0	-	-	-	-
181	กระบี่	อ่าวนาง	Kban0	-	-	-	-
182	กระบี่	อ่าวไร่เลย์	Kbrl0	-	-	-	-
183	กระบี่	ทะเลแหวก	Kbtw0	-	-	-	-
184	กระบี่	เกาะปอดะ	Kbpd1	-	-	-	-
185	กระบี่	เกาะไก่	Kbkk1	-	-	-	-
186	กระบี่	เกาะยูง	Kbky1	-	-	-	-
187	กระบี่	แหลมตง เกาะพีพี	Kblt0	-	-	-	-
188	กระบี่	อ่าวลิ๊ะบาเกา เกาะพีพี (ด้านทิศตะวันออก)	Kblb0	-	-	-	-
189	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี (ตอนกลางทิศตะวันตก)	Kbld0	-	-	-	-
190	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม เกาะพีพี	Kbld5	-	-	-	-
191	กระบี่	หาดลิ๊ะดาลัม (พีพีคาบานา) เกาะพีพี	Kbpk0	-	-	-	-
192	กระบี่	หาดตันไทร (ตันไทรวิลเลจ) เกาะพีพี (ทิศใต้)	Kbts0	-	-	-	-
193	กระบี่	หาดตันไทร(หน้าตันไทรวิลเลจ)	Kbts5	-	-	-	-
194	กระบี่	หาดยาว เกาะพีพี (ด้านตะวันออกของทิศใต้)	Kbyb0	-	-	-	-
195	กระบี่	อ่าวมาหยา	Kbmy1	-	-	-	-
196	กระบี่	อ่าวลิ๊ะซามะ	Kblm1	-	-	-	-

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ย่านฝั่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสถานที่	รหัสสถานี	ตะกั่ว	สังกะสี	ปรอทรวม	ปิโตรเลียม
				ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร	ไมโครกรัม/ลิตร
197	กระบี่	บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา)	Kbsd0	-	-	-	-
198	กระบี่	หาดคลองดาว	Kbkd0	-	-	-	-
199	กระบี่	บ้านคลองนิน (เกาะลันตา)	Kbbn0	-	-	-	-
200	กระบี่	บ้านศรีรายา (เกาะลันตา)	Kbsr1	-	-	-	-
201	กระบี่	บ้านป้อมม่วง (อ่าวป้อมม่วง)	Kbbm5	-	-	-	-
202	ตรัง	หาดปากเมง	Tgpm5	-	-	-	-
203	ตรัง	หาดเจ้าไหมตอนกลาง (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม)	Tgcm0	-	-	-	-
204	ตรัง	หาดหยงหลิง	TgyL0	-	-	-	-
205	ตรัง	หาดยาว (ใต้)	Tghy0	-	-	-	-
206	ตรัง	หาดสำราญ (กลาง)	Tgsr0	-	-	-	-
207	สตูล	หาดบ้านปากบารา	Stpb5	ตรวจไม่พบ	4.43	ตรวจไม่พบ	0.15
208	สตูล	ท่าเทียบเรือปากบารา	Stpb1	ตรวจไม่พบ	7.43	ตรวจไม่พบ	0.15
209	สตูล	บ้านปากบาง (หาดบางศิลา)	Stpb0	8.50	2.57	ตรวจไม่พบ	0.59
210	สตูล	บ้านทุ่งรี	Sttr1	ตรวจไม่พบ	8.44	ตรวจไม่พบ	0.24

หมายเหตุ

- หมายถึงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019