

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่กรณีโรงงานบริษัท วิน โพรเซส จำกัด

ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๑. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และดิน โดยรอบโรงงานส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ คพ. เพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน และเป็นข้อมูลในการเรียกค่าเสียหาย โดยในช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกค่อนข้างน้อยแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ปนเปื้อนและพื้นที่ของบริษัทฯ ไหลมาลงสระหนองพะวาแล้วไหลไปลงคลองโบสถ์ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่ามีค่า pH = ๓.๐๖ DO = ๓.๔๕ mg/l ส่วนคลองโบสถ์ซึ่งรับน้ำจากสระหนองพะวา มีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆ DO อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนคลองน้ำที่รับน้ำมาจากคลองโบสถ์มีค่า pH และ DO อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากมีน้ำจากหลายสายมาเจือจาง ขณะตรวจสอบไม่พบสัตว์น้ำตายหรือมีอาการผิดปกติ

๒. เวลา ๑๓.๓๐ น. ศคพ.รย. ทสจ.ระยอง อบต.บางบุตร และจนท.บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบวัตถุอันตรายและกากของเสียภายในโรงงาน ร่วมกับ สอจ.ระยอง และ กรอ. ซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของศาลจังหวัดระยองจากการเข้ารับฟังผลการปฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีครอบครองวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่า วัตถุอันตรายที่เคยถูกอายัดไว้ยังคงมีอยู่เท่าเดิม แต่บางส่วนที่ตั้งอยู่นอกอาคารได้ถูกขนย้ายเข้าไปในอาคาร และบางส่วนที่อยู่ในถังที่ชำรุดได้ถูกสูบไปไว้ในถังที่มีสภาพดี เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนเกรงว่าจะมีการรั่วไหลออกมาเพิ่มเติมรวมทั้ง กรอ. ได้ให้บริษัทฯ เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อน้ำสีด้านหน้าโรงงานไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาวิธีในการบำบัดที่เหมาะสม

๓. บริษัท วิน โพรเซส จำกัด ยังไม่มีการขนย้ายกากของเสียออกไปกำจัดเพิ่มเติม (ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔)



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และออกซิเจนละลาย (DO) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔





