

**ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของโรงงานบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด
ตำบลวังหว่า อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง**

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และอบต.วังหว่า ตรวจสอบกรณีประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังหว่า อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง มีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของโรงงานบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด สรุปได้ดังนี้

๑. โรงงานบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ (สข.๓) ๐๒-๑๓๕/๒๕๔๙ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๕๒(๓)-๓/๔๙ รย. ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ต.วังหว่า อ.กาหลง จ.ระยอง

๒. ขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ ซึ่งโรงงานจะรับขี้ยางนำมาจัดเก็บภายในอาคารโรงงานแล้วเข้าสู่กระบวนการบดย่อย ล้าง และอบ เป็นยางอัดแท่งเพื่อส่งจำหน่าย จากการตรวจสอบจุดที่มีกลิ่นอยู่บริเวณอาคารจัดเก็บขี้ยาง ซึ่งได้รับกลิ่นเล็กน้อย โรงงานมีเตาอบจำนวน ๓ เครื่อง มีระบบบำบัดแบบเปียก (wet scrubber) และใช้ระบบ bio-filter ในการช่วยบำบัดกลิ่น

๓. มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) มีน้ำเสียประมาณ ๒,๐๐๐ ตันต่อวัน มีบ่อรองรับน้ำเสียขนาด ๗๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบำบัดน้ำเสีย ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานได้จัดทำ ทส.๑ และส่ง ทส.๒ ให้ อบต.วังหว่า

๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นบริเวณจุดที่รับวัตถุดิบให้มีน้ำยางไหลลงพื้น และปรับปรุงบ่อดักเศษยาง



