

**ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียจากลานรับซื้อยางก้อน ไหลมายังพื้นที่ของชาวบ้านหมู่ที่ ๓
ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ ทสจ.ระยอง อบต.กระแสบน และกำนันตำบลกระแสบน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีน้ำเสียจากลานรับซื้อยางก้อน ไหลมายังพื้นที่ของชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. ขณะตรวจสอบลานรับซื้อยางก้อนมีการประกอบกิจการตามปกติ พบบ่อพักน้ำจากลานกองยางก้อน จำนวน ๒ บ่อ มีค่า pH อยู่ในช่วง ๔ - ๕ เจ้าของสถานประกอบการแจ้งว่า มีการควบน้ำไปบำบัดเป็นประจำ

๒. ไม่พบน้ำจากลานกองขี้น้ำไหลลงพื้นที่ของผู้ร้องเรียน

๓. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น จำนวน ๕ จุด

- จุดที่ ๑ สระน้ำบ้านผู้ร้องเรียน น้ำมีสีเหลืองใส มีตะกอน มีค่า pH = ๖.๐๐ DO = ๒.๕๗ mg/L

- จุดที่ ๒ สระน้ำของลานรับซื้อยางก้อน มีสีเหลืองใส มีตะกอน มีค่า pH = ๖.๙๙ DO =

๓.๗๘ mg/L

- จุดที่ ๓ น้ำก่อนไหลลงคลองใช้ น้ำใส มีค่า pH = ๖.๒๘ DO = ๒.๓๖ mg/L

- จุดที่ ๔ คลองใช้ก่อนไหลมารวมกับน้ำจากสระ น้ำใส มีตะกอน มีค่า pH = ๖.๖๒ DO =

๖.๕๘ mg/L

- จุดที่ ๕ คลองใช้หลังรวมกับน้ำจากสระ น้ำใส มีตะกอน มีค่า pH = ๖.๖๑ DO = ๕.๔๐ mg/L

๔. อบต.กระแสบน จะนัดไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ร้องเรียนและเจ้าของสถานประกอบการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

