

ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุปลาตายในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ของโรงงานบริษัท วินโพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง เครือข่าย ทสม.อำเภอบ้านค่าย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุปลาตายในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัท วินโพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. ขณะตรวจสอบบริเวณสระน้ำของคุณสาโรจน์ พบปลาลอยตาย น้ำมีกลิ่นเหม็น สระน้ำดังกล่าวอยู่ห่างจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท วินโพรเสส จำกัด ประมาณ ๒๐ เมตร ซึ่งชาวบ้านเจ้าของสระน้ำที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่า น้ำในสระเปลี่ยนเป็นสีส้มและมีปลาลอยตายหลังจากที่บริษัทผู้รับบำบัด/กำจัดน้ำเสียในพื้นที่บริษัท วินโพรเสส จำกัด นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใส่ในบ่อดังกล่าวได้ประมาณ ๔ วัน ซึ่งจากการตรวจสอบน่าจะเกิดจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีตะกอนสีส้มปะปนมาด้วย และบ่อดังกล่าวไม่ได้มีการปูแผ่นพลาสติก HDPE รองกันบ่อ รวมทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงและเป็นดินทราย น้ำในบ่อดังกล่าวน่าจะซึมไปยังสระน้ำของชาวบ้าน

๒. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างน้ำในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ จุด จากการตรวจวัดพารามิเตอร์เบื้องต้น พบว่า

- จุดที่ ๑ สระน้ำของคุณสาโรจน์ (สระน้ำที่พบปลาลอยตาย) มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากับ ๖.๐๕ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ ๒.๔๘ mg/L และค่าความเค็ม เท่ากับ ๐.๖๔ ppt
- จุดที่ ๒ สระน้ำของคุณวีรศักดิ์ มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากับ ๗.๗๕ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ ๕.๕๒ mg/L และค่าความเค็ม เท่ากับ ๐.๒๙ ppt

๓. ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สรุปได้ดังนี้

๑) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย พร้อมทั้งสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อไป

๒) บริษัท เอสเค อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด ผู้รับบำบัด/กำจัดน้ำเสียในพื้นที่บริษัท วินโพรเสส จำกัด แจ้งว่า ยินยอมที่จะนำน้ำในสระน้ำของชาวบ้านไปบำบัด

๓) ที่ประชุมให้บริษัท เอสเคฯ ขุดลอกตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายออกให้หมด และปูแผ่นพลาสติก HDPE รองกันบ่อก่อนที่จะระบายน้ำเข้าบ่อดังกล่าว และได้จัดตั้งคณะไต่สวนเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ

