

ติดตามตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปลาตายในสระน้ำของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บำบัดน้ำเสียของโรงงานซึ่งน่าจะเกิดจากน้ำเสียของโรงงานไหลซึมไปยังสระน้ำดังกล่าว และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบดินในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ซึมไปยังสระน้ำ สรุปได้ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่บำบัดน้ำเสีย พบว่า บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำซึมไปยังสระน้ำของชาวบ้าน ยังไม่ได้มีการปูแผ่นพลาสติก HDPE ขณะตรวจสอบมีการสูบน้ำ ออกไปหมดแล้วและมีการขุดลอกตะกอนดินและดินก้นบ่อออกไปบางส่วน ขณะตรวจสอบไม่พบที่มีการบำบัด น้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียในสระน้ำของโรงงานมีปริมาณลดลงมาก

๒. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างดินก้นบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน ๔ ตัวอย่าง มาตรวจ วิเคราะห์ จากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างดินเบื้องต้น มีค่าเท่ากับ ๔

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบการบำบัด น้ำเสียของโรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด เป็นระยะ และหากผลการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

