

**ตรวจสอบเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณที่ดินเอกชน
พื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง**

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๓ (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียบริเวณที่ดินเอกชน พื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุพบว่ามีการลักลอบนำขยะมูลฝอยและกากของเสียมาฝังกลบ โดยก่อนหน้านี้อำเภอบ้านค่ายได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าเพื่อดำเนินการพัฒนาขุดสระน้ำสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว แต่ขณะทำการขุดสระน้ำได้พบขยะมูลฝอยและกากของเสีย ได้แก่ เศษพลาสติก เศษยาง ท่อพลาสติก โฟม และเศษวัสดุอื่นๆ ถูกฝังกลบอยู่

๒. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะที่ติดกับพื้นที่ที่มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยและกากของเสียมาฝังกลบโดยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม พบว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ ๗.๘๒ ค่าการนำไฟฟ้า เท่ากับ ๕๕๗ ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าความเค็ม เท่ากับ ๐.๒๓ ppt ค่าออกซิเจนละลาย เท่ากับ ๑๓.๒๖ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด เท่ากับ ๓๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพน้ำเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่เกิดเหตุส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยแล้ว

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดิน และตรวจสอบที่มาของขยะและกากของเสียดังกล่าว ส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะประสานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาเก็บตัวอย่างกากของเสีย ดิน และน้ำ บริเวณที่เกิดเหตุไปตรวจวิเคราะห์ เมื่อผลวิเคราะห์แล้วเสร็จจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ ศคพ.รย. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีนี้ และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป

