

## ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรีไซเคิลยาง ในพื้นที่ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมระยอง อำเภอนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการรีไซเคิลยางในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. สถานประกอบการรีไซเคิลยางดังกล่าว เป็นโรงงานลำดับที่ ๑๐๖ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีอาคาร ๑ หลัง มีการประกอบกิจการรีไซเคิลยางภายในบริเวณโรงงาน กระบวนการผลิตประกอบด้วย การนำวัตถุดิบ (ยางรถยนต์) มาทำการบดย่อย จากนั้นทำการให้ความร้อนแล้วรีดเป็นแผ่นเพื่อจำหน่าย

๒. ขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ คณะผู้ตรวจสอบได้รับกลิ่นเหม็นบริเวณส่วนการผลิต โดยเฉพาะส่วนให้ความร้อนวัตถุดิบ และบริเวณกองวัตถุดิบทั้งภายนอกและภายในโรงงาน ซึ่งจากการตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ พบว่า มีคราบน้ำมันดำสะสมบริเวณ Wet Scrubber และบริเวณปล่องระบายอากาศจำนวนมาก ซึ่งจากการสอบถามผู้ร้องเรียน แจ้งว่ากลิ่นในบริเวณโรงงานเป็นกลิ่นเดียวกันกับกลิ่นที่ได้รับบริเวณบ้านพักอาศัย

๓. คณะผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปัญหabeื้องต้น ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหากลิ่น และให้จัดมีการกองวัตถุดิบให้ถูกสุขลักษณะ มีภาชนะรองรับ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะออกคำสั่งให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม จะดำเนินการกรณีสถานประกอบการดังกล่าวประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามผลการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้เป็นระยะต่อไป

