

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาสวนทุเรียนของประชาชนได้รับความเสียหาย
จากน้ำในบ่อน้ำที่ใช้ทำเกษตรกรรมมีตะกอนสีเหลืองส้มคล้ายสนิมบริเวณผิวน้ำและพื้นดิน
ในพื้นที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก และเจ้าหน้าที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอหนองละลอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสวนทุเรียนของประชาชนได้รับความเสียหายจากน้ำในบ่อน้ำที่ใช้ทำเกษตรกรรมมีตะกอนสีเหลืองส้มคล้ายสนิมบริเวณผิวน้ำและพื้นดิน สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. พื้นที่สวนทุเรียนของประชาชนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอหนองละลอก ซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าพื้นที่สวนทุเรียนดังกล่าวมากกว่า ๖ เมตร ขณะตรวจสอบพบว่ามีน้ำผุดออกมาบริเวณสวนที่ติดกับแนวรั้วของเขตประกอบการฯ และน้ำในบ่อน้ำมีลักษณะสีเหลืองส้มคล้ายสนิม ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองดำเนินการเก็บตัวอย่างดิน ตะกอนดิน และน้ำผุดดินบริเวณพื้นที่สวนทุเรียน และสวนยาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของเขตประกอบการฯ เพื่อเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง

๒. จากการเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตกาว Urea-Formaldehyde ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่สวนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสีย พบว่า โรงงานดังกล่าวมีการส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นเข้าสู่ระบบส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งก่อนส่งเข้าสู่ระบบส่วนกลางมาตรวจสอบ จำนวน ๑ จุด และเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่รอบโรงงานด้านที่ติดกับพื้นที่สวนของประชาชนมาตรวจสอบ จำนวน ๔ จุด เพื่อตรวจวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงของการปนเปื้อนมลพิษ

ทั้งนี้ หากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตะกอนดิน และน้ำผุดดินแล้วเสร็จ กรมควบคุมมลพิษจะแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีนี้ต่อไป

