

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงานประกอบกิจการผลิตยางแท่ง  
ในพื้นที่ตำบลวังห้ว อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงานประกอบกิจการผลิตยางแท่ง สรุปได้ดังนี้

๑. โรงงานประกอบกิจการผลิตยางแท่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังห้ว อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง เป็นโรงงานลำดับที่ ๕๒(๓) ประกอบกิจการผลิตยางแท่ง เอส ที อาร์ ๒๐ ประกอบกิจการวันเสาร์ - พุธหยุดดี เดินกระบวนการผลิตในเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. โรงงานมีระบบบำบัดอากาศแบบ Wet scrubber และ Biofilter จำนวน ๓ ชุด ขณะตรวจสอบไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากไม่ได้เดินกระบวนการผลิต ผู้นำตรวจแจ้งว่าระบบทำงานปกติ ไม่มีอุปกรณ์ชำรุด

๓. โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน ๑ ชุด ขณะตรวจสอบเปิดใช้งานปกติ ไม่มีอุปกรณ์ชำรุด และไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ โรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว

๔. จากการตรวจสอบ พบว่ามีกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเสีย ได้แก่ ๑) บริเวณจุดรับยางก้อนถ้วย ๒) บริเวณรางระบายน้ำรอบอาคารเก็บยางก้อนถ้วย ๓) ภายในอาคารเก็บยางก้อนถ้วย อาคารที่ ๑ และ ๒

๕. ขณะตรวจสอบได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้

๑) ล้างทำความสะอาดและนำน้ำในรางระบายน้ำรอบอาคารเก็บยางก้อนถ้วย น้ำที่ขังบริเวณพื้นและรางระบายน้ำภายในอาคารเก็บยางก้อนถ้วยทั้ง ๒ อาคาร ไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย

๒) ทดสอบชุดคลุมบ่อรวบรวมน้ำเสียซึ่งรวบรวมจากทุกกิจกรรมของโรงงาน

๓) บำรุงรักษาบบบำบัดอากาศและระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักเก็บน้ำเสีย จำนวน ๒ จุด ส่งวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ และจะแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

